



CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Grupo 1 - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES
DE Hº Aº CON TEJAS Y TEJUELONES→ 37 m2 - ESC. BAS. Nº 1757 SANTA ELENA

Item	Descripción	EM CONSTRUCCIONES DE ERICO MEAURIO				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de obra	PY	PY	40,00	25.771	1.030.840
2	Replanteo y marcación	PY	PY	37,00	11.964	442.668
3	Cimiento	PY	PY	6,90	852.925	5.885.183
4	Colocacion de hormigon armado	PY	PY	0,35	3.173.865	1.110.853
5	Colocacion de hormigon armado	PY	PY	0,30	3.239.269	971.781
6	Colocacion de hormigon armado	PY	PY	0,50	3.289.537	1.644.769
7	Colocacion de hormigon armado	PY	PY	2,32	3.094.869	7.180.096
8	Mesada de mamposteria con revestimiento	PY	PY	0,50	3.080.000	1.540.000
9	Colocacion de pisos	PY	PY	4,60	281.833	1.296.432
10	Colocacion de pisos	PY	PY	7,50	162.875	1.221.563
11	Aislacion	PY	PY	27,50	137.000	3.767.500
12	Mamposteria	PY	PY	52,60	148.442	7.808.049
13	Mamposteria	PY	PY	54,34	227.450	12.359.633
14	Mamposteria	PY	PY	7,00	44.642	312.494
15	Pilar	PY	PY	7,50	271.750	2.038.125
16	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	PY	PY	52,00	345.358	17.958.616
17	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	PY	PY	1,00	2.437.500	2.437.500
18	Revoques	PY	PY	100,50	58.690	5.898.345
19	Revoques	PY	PY	17,00	57.190	972.230
20	Revoques	PY	PY	48,00	62.715	3.010.320
21	Revoques	PY	PY	13,90	46.531	646.781
22	Colocacion de pisos	PY	PY	33,50	60.383	2.022.831
23	Colocacion de pisos	PY	PY	33,50	178.283	5.972.481
24	Colocacion de pisos	PY	PY	29,00	67.083	1.945.407
25	Aberturas	PY	PY	2,00	676.250	1.352.500
26	Aberturas	PY	PY	1,00	2.368.490	2.368.490
27	Aberturas	PY	PY	1,00	2.536.271	2.536.271
28	Aberturas	PY	PY	1,00	1.237.238	1.237.238
29	Aberturas	PY	PY	2,00	1.237.238	2.474.476
30	Colocacion de marcos para puertas y ventanas	PY	PY	2,40	48.342	116.021
31	Servicio de pintura	PY	PY	90,00	50.292	4.526.280
32	Servicio de pintura	PY	PY	10,50	47.911	503.066
33	Servicio de pintura	PY	PY	37,44	51.042	1.911.012
34	Servicio de pintura	PY	PY	6,50	50.725	329.713
35	Servicio de pintura	PY	PY	97,19	48.469	4.710.702
36	Servicio de pintura	PY	PY	52,00	46.000	2.392.000
37	Servicio de pintura	PY	PY	3,80	48.896	185.805
38	Servicio de pintura	PY	PY	79,80	47.250	3.770.550
39	Servicio de pintura	PY	PY	11,00	55.023	605.253
40	Revestimiento de azulejos	PY	PY	5,70	141.472	806.390
41	Revestimiento de azulejos	PY	PY	4,50	1.105.000	4.972.500
42	Colocacion de vidrios	PY	PY	2,40	305.667	733.601
43	Pilar	PY	PY	3,00	483.622	1.450.866
44	Construccion de rampa peatonal	PY	PY	1,00	2.147.083	2.147.083
45	Construccion de desague pluvial	PY	PY	27,80	156.958	4.363.432
46	Colocacion de pisos	PY	PY	12,50	237.750	2.971.875
47	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	5,00	140.800	704.000
48	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	2,00	195.800	391.600
49	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	7,00	211.250	1.478.750
50	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	5,00	203.250	1.016.250
51	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	2,00	453.750	907.500
52	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	3,00	918.250	2.754.750
53	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	2,00	916.417	1.832.834
54	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	2,00	923.917	1.847.834
55	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	3.139.757	3.139.757
56	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	991.360	991.360
57	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	1.186.500	1.186.500
58	Construccion de camara septica	PY	PY	1,00	474.850	474.850
59	Construccion de camara septica	PY	PY	1,00	3.687.394	3.687.394
60	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	520.000	520.000
61	Placa indicadora de bronce	PY	PY	1,00	1.292.500	1.292.500
62	Limpieza de obra	PY	PY	1,00	1.220.000	1.220.000

Total por Grupo: **159.385.500**

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
Lic. Maria de Fátima Núñez Zaracho
Encargada UOC - Municipalidad de Tobati
U.O.C.

Grupo 2 - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON TEJAS Y TEJUELONES→ 37 m2 - ESC. BAS. N° 6717 SAN MIGUEL						
EM CONSTRUCCIONES DE ERICO MEAURIO						
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de obra	PY	PY	40,00	25.771	1.030.840
2	Replanteo y marcación	PY	PY	37,00	11.964	442.668
3	Cemento	PY	PY	6,90	852.925	5.885.183
4	Colocacion de hormigon armado	PY	PY	0,35	3.173.865	1.110.853
5	Colocacion de hormigon armado	PY	PY	0,30	3.239.269	971.781
6	Colocacion de hormigon armado	PY	PY	0,50	3.289.537	1.644.769
7	Colocacion de hormigon armado	PY	PY	2,32	3.094.869	7.180.096
8	Mesada de mamposteria con revestimiento	PY	PY	0,50	3.080.000	1.540.000
9	Colocacion de pisos	PY	PY	4,60	281.833	1.296.432
10	Colocacion de pisos	PY	PY	7,50	162.875	1.221.563
11	Aislacion	PY	PY	27,50	137.000	3.767.500
12	Mamposteria	PY	PY	52,60	148.442	7.808.049
13	Mamposteria	PY	PY	54,34	227.450	12.359.633
14	Mamposteria	PY	PY	7,00	44.642	312.494
15	Pilar	PY	PY	7,50	271.750	2.038.125
16	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	PY	PY	52,00	345.358	17.958.616
17	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	PY	PY	1,00	2.437.500	2.437.500
18	Revoques	PY	PY	100,50	58.690	5.898.345
19	Revoques	PY	PY	17,00	57.190	972.230
20	Revoques	PY	PY	48,00	62.715	3.010.320
21	Revoques	PY	PY	13,90	46.531	646.781
22	Colocacion de pisos	PY	PY	33,50	60.383	2.022.831
23	Colocacion de pisos	PY	PY	33,50	178.283	5.972.481
24	Colocacion de pisos	PY	PY	29,00	67.083	1.945.407
25	Aberturas	PY	PY	2,00	676.250	1.352.500
26	Aberturas	PY	PY	1,00	2.368.490	2.368.490
27	Aberturas	PY	PY	1,00	2.536.271	2.536.271
28	Aberturas	PY	PY	1,00	1.237.238	1.237.238
29	Aberturas	PY	PY	2,00	1.237.238	2.474.476
30	Colocacion de marcos para puertas y ventanas	PY	PY	2,40	48.342	116.021
31	Servicio de pintura	PY	PY	90,00	50.292	4.526.280
32	Servicio de pintura	PY	PY	10,50	47.911	503.066
33	Servicio de pintura	PY	PY	37,44	51.042	1.911.012
34	Servicio de pintura	PY	PY	6,50	50.725	329.713
35	Servicio de pintura	PY	PY	97,19	48.469	4.710.702
36	Servicio de pintura	PY	PY	52,00	46.000	2.392.000
37	Servicio de pintura	PY	PY	3,80	48.896	185.805
38	Servicio de pintura	PY	PY	79,80	47.250	3.770.550
39	Servicio de pintura	PY	PY	11,00	55.023	605.253
40	Revestimiento de azulejos	PY	PY	5,70	141.472	806.390
41	Revestimiento de azulejos	PY	PY	4,50	1.105.000	4.972.500
42	Colocacion de vidrios	PY	PY	2,40	305.667	733.601
43	Pilar	PY	PY	3,00	483.622	1.450.866
44	Construccion de rampa peatonal	PY	PY	1,00	2.147.083	2.147.083
45	Construccion de desagüe pluvial	PY	PY	27,80	156.958	4.363.432
46	Colocacion de pisos	PY	PY	12,50	237.750	2.971.875
47	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	5,00	140.800	704.000
48	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	2,00	195.800	391.600
49	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	7,00	211.250	1.478.750
50	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	5,00	203.250	1.016.250
51	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	2,00	453.750	907.500
52	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	3,00	918.250	2.754.750
53	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	2,00	916.417	1.832.834
54	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	2,00	923.917	1.847.834
55	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	3.139.757	3.139.757
56	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	991.360	991.360
57	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	1,00	1.186.500	1.186.500
58	Construccion de camara septica	PY	PY	1,00	474.850	474.850
59	Construccion de camara septica	PY	PY	1,00	3.687.394	3.687.394
60	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	1,00	520.000	520.000
61	Placa indicadora de bronce	PY	PY	1,00	1.292.500	1.292.500
62	Limpieza de obra	PY	PY	1,00	1.220.000	1.220.000
					Total por Grupo:	159.385.500

Grupo 3 - BLOQUE DE COCINA+DESPENSA: 6,05 x 6,10 - CON VIGAS Y TIRANTES DE H° A° CON						
EM CONSTRUCCIONES DE ERICO MEAURIO						
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Limpieza de obra	PY	PY	40,00	25.771	1.030.840
2	Replanteo y marcación	PY	PY	37,00	11.964	442.668
3	Cemento	PY	PY	6,90	852.925	5.885.183



4	Colocacion de hormigon armado	PY	PY	0,35	3.173.865	1.110.853
5	Colocacion de hormigon armado	PY	PY	0,30	3.239.269	971.781
6	Colocacion de hormigon armado	PY	PY	0,50	3.289.537	1.644.769
7	Colocacion de hormigon armado	PY	PY	2,32	3.094.869	7.180.096
8	Mesada de mamposteria con revestimiento	PY	PY	0,50	3.080.000	1.540.000
9	Colocacion de pisos	PY	PY	4,60	281.833	1.296.432
10	Colocacion de pisos	PY	PY	7,50	162.875	1.221.563
11	Aislacion	PY	PY	27,50	137.000	3.767.500
12	Mamposteria	PY	PY	52,60	148.442	7.808.049
13	Mamposteria	PY	PY	54,34	227.450	12.359.633
14	Mamposteria	PY	PY	7,00	44.642	312.494
15	Pilar	PY	PY	7,50	271.750	2.038.125
16	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	PY	PY	52,00	345.358	17.958.616
17	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	PY	PY	1,00	2.437.500	2.437.500
18	Revoques	PY	PY	100,50	58.690	5.898.345
19	Revoques	PY	PY	17,00	57.190	972.230
20	Revoques	PY	PY	48,00	62.715	3.010.320
21	Revoques	PY	PY	13,90	46.531	646.781
22	Colocacion de pisos	PY	PY	33,50	60.383	2.022.831
23	Colocacion de pisos	PY	PY	33,50	178.283	5.972.481
24	Colocacion de pisos	PY	PY	29,00	67.083	1.945.407
25	Aberturas	PY	PY	2,00	676.250	1.352.500
26	Aberturas	PY	PY	1,00	2.368.490	2.368.490
27	Aberturas	PY	PY	1,00	2.536.271	2.536.271
28	Aberturas	PY	PY	1,00	1.237.238	1.237.238
29	Aberturas	PY	PY	2,00	1.237.238	2.474.476
30	Colocacion de marcos para puertas y ventanas	PY	PY	2,40	48.342	116.021
31	Servicio de pintura	PY	PY	90,00	50.292	4.526.280
32	Servicio de pintura	PY	PY	10,50	47.911	503.066
33	Servicio de pintura	PY	PY	37,44	51.042	1.911.012
34	Servicio de pintura	PY	PY	6,50	50.725	329.713
35	Servicio de pintura	PY	PY	97,19	48.469	4.710.702
36	Servicio de pintura	PY	PY	52,00	46.000	2.392.000
37	Servicio de pintura	PY	PY	3,80	48.896	185.805
38	Servicio de pintura	PY	PY	79,80	47.250	3.770.550
39	Servicio de pintura	PY	PY	11,00	55.023	605.253
40	Revestimiento de azulejos	PY	PY	5,70	141.472	806.390
41	Revestimiento de azulejos	PY	PY	4,50	1.105.000	4.972.500
42	Colocacion de vidrios	PY	PY	2,40	305.667	733.601
43	Pilar	PY	PY	3,00	483.622	1.450.866
44	Construccion de rampa peatonal	PY	PY	1,00	2.147.083	2.147.083
45	Construccion de desagüe pluvial	PY	PY	27,80	156.958	4.363.432
46	Colocacion de pisos	PY	PY	12,50	237.750	2.971.875
47	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	5,00	140.800	704.000
48	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	2,00	195.800	391.600
49	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	7,00	211.250	1.478.750
50	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	5,00	203.250	1.016.250
51	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	2,00	453.750	907.500
52	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	3,00	918.250	2.754.750
53	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	2,00	916.417	1.832.834
54	Construccion e instalaciones electricas	PY	PY	2,00	923.917	1.847.834
55	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	3.139.757	3.139.757
56	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	991.360	991.360
57	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	1.186.500	1.186.500
58	Construccion de camara septica	PY	PY	1,00	474.850	474.850
59	Construccion de camara septica	PY	PY	1,00	3.687.394	3.687.394
60	Instalaciones sanitarias	PY	PY	1,00	520.000	520.000
61	Placa indicadora de bronce	PY	PY	1,00	1.292.500	1.292.500
62	Limpieza de obra	PY	PY	1,00	1.220.000	1.220.000
TOTAL GRUPO						159.385.500
TOTAL GENERAL						478.156.500

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA U.O.C.

Lic. María de Fátima Núñez Zaracho
Encargada UOC
Municipalidad de Tobati

