



FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMITÉ DE EVALUACION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE PARA EL REP. ID: 470706

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE PARA EL REP. ID: 470706. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 14.988,970 Máximo: 29.977940				JOHN FELICIANO OSORIO TORRES				GRUPO BONARO S.A				FRIOTEX G.S.R.L				DERLIS ARISTIDES CERNIA ROMAN			
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Antebios	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total	Características
1	72101511-001	Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	267.359	267.359	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	345.000	345.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na accional:	140.500	140.500	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na accional: 470706	76.100	76.100	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	339.863	339.863	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200
2	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	144.833	144.833	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	122.000	122.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na accional: 470706	76.100	76.100	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	184.109	184.109	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			
3	72101511-001	Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	313.191	313.191	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	403.000	403.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na accional:	164.600	164.600	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	398.125	398.125	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			
4	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	190.521	190.521	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	162.000	162.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na accional: 470706	100.100	100.100	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	242.188	242.188	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			
5	72101511-001	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	212.301	212.301	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	350.000	350.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na accional:	111.500	111.500	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	269.875	269.875	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			
6	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	102.104	102.104	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	170.000	170.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na accional: 470706	53.600	53.600	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	129.794	129.794	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			
7	72101511-001	Split de 18.000 BTU/h. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	155.362	155.362	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	260.000	260.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na accional:	81.600	81.600	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	197.494	197.494	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			
8	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	80.291	80.291	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	135.000	135.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na accional: 470706	42.200	42.200	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	102.065	102.065	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			
9	72101511-001	Provisión e instalación de pletas para AA individual de 18.000 BTU/h. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	113.969	113.969	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	50.000	50.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na accional:	59.900	59.900	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	144.875	144.875	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			
10	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de pletas para AA individual de 18.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	52.938	52.938	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	27.000	27.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na accional: 470706	27.800	27.800	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	67.294	67.294	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			
11	72101511-001	Provisión e instalación de turbinas plasticas para AA individual de 18.000 BTU/h. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	143.469	143.469	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	65.000	65.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na accional:	75.400	75.400	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	182.375	182.375	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			
12	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plasticas para AA individual de 18.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	52.938	52.938	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	27.000	27.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na accional: 470706	27.800	27.800	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	67.294	67.294	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			
13	72101511-001	Provisión e instalación de turbinas plasticas para AA Split de 18.000 BTU/h. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	162.324	162.324	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	71.000	71.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na accional:	85.300	85.300	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	206.344	206.344	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			
14	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plasticas para AA split de 18.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	65.266	65.266	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	33.000	33.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na accional: 470706	34.300	34.300	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	82.966	82.966	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			
15	72101511-001	Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	64.801	64.801	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n accional: 200380	109.000	109.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na accional:	34.000	34.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n accional: 200655	82.375	82.375	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac accional: 200200			


35	72101511-001	Provisión e instalación de paletas para AA individual de 24.000 BTU/h. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	133.635	133.635	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	58.000	58.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	70.200	70.200	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	169.875	169.875	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
36	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individual de 24.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	52.938	52.938	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	26.000	26.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	27.800	27.800	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	67.294	67.294	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
37	72101511-001	Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	414.859	414.859	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	534.000	534.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	218.000	218.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	527.363	527.363	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
38	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	194.000	194.000	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	164.000	164.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	101.900	101.900	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	246.610	246.610	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
39	72101511-001	Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	414.859	414.859	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	534.000	534.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	218.000	218.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	527.363	527.363	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
40	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	194.000	194.000	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	164.000	164.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	101.900	101.900	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	246.610	246.610	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
41	72101511-001	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h. (Evaporador)	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	145.435	145.435	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	245.000	245.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	76.400	76.400	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	184.875	184.875	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
42	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h. (Evaporador). Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	88.338	88.338	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	149.000	149.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	46.400	46.400	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	112.294	112.294	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
43	72101511-001	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h. (Condensador)	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	117.901	117.901	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	199.000	199.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	61.900	61.900	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	149.875	149.875	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
44	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h. (Condensador). Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	92.271	92.271	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	156.000	156.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	48.500	48.500	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	117.294	117.294	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
45	72101511-001	Provisión e instalación de tuberías plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	117.901	117.901	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	51.000	51.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	61.900	61.900	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	149.875	149.875	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
46	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de tuberías plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	68.671	68.671	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	34.000	34.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	36.100	36.100	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	87.294	87.294	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
47	72101511-001	Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	58.901	58.901	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	99.000	99.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	30.900	30.900	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	74.875	74.875	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
48	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	35.238	35.238	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	59.000	59.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	18.500	18.500	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	44.794	44.794	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
49	72101511-001	Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/h. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	669.827	669.827	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	863.000	863.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	351.900	351.900	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	851.475	851.475	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
50	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/h. Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	158.059	158.059	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	133.000	133.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	83.000	83.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	200.922	200.922	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
51	72101511-001	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h. (Evaporador)	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	207.661	207.661	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	351.000	351.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	109.100	109.100	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	263.975	263.975	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
52	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h. (Evaporador). Mano de Obra- Mantenimiento y/o reparación	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	89.225	89.225	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	151.000	151.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	46.900	46.900	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	113.422	113.422	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200
53	72101511-001	Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h. (Condensador)	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	168.327	168.327	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: origen_n nacional: 200380	285.000	285.000	Procedencia: China Nro. certificado: origen_na nacional: 470706	88.400	88.400	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_n nacional: 200655	213.975	213.975	Procedencia: Nacional Nro. certificado: origen_nac nacional: 200200

73	72101511-001	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	34.947	34.947	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: 200380	13.000	13.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 470706	18.400	18.400	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200655	44.425	44.425	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200200
74	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	25.776	25.776	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: 200380	9.000	9.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 470706	13.500	13.500	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200655	32.766	32.766	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200200
75	72101511-001	Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	34.947	34.947	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: 200380	13.000	13.000	Procedencia: China Nro. certificado: 470706	18.400	18.400	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200655	44.425	44.425	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200200
76	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	25.775	25.775	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: 200380	9.000	9.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 470706	13.500	13.500	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200655	32.765	32.765	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200200
77	72101511-001	Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	81.793	81.793	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: 200380	13.000	13.000	Procedencia: China Nro. certificado: 470706	43.000	43.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200655	103.975	103.975	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200200
78	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	8.592	8.592	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: 200380	9.000	9.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 470706	4.500	4.500	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200655	10.922	10.922	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200200
79	72101511-001	Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	81.793	81.793	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: 200380	13.000	13.000	Procedencia: China Nro. certificado: 470706	43.000	43.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200655	103.975	103.975	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200200
80	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	8.592	8.592	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: 200380	9.000	9.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 470706	4.500	4.500	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200655	10.922	10.922	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200200
81	72101511-001	Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	19.843	19.843	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: 200380	13.000	13.000	Procedencia: China Nro. certificado: 470706	10.400	10.400	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200655	25.225	25.225	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200200
82	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	8.592	8.592	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: 200380	9.000	9.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 470706	4.500	4.500	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200655	10.922	10.922	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200200
83	72101511-001	Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	19.843	19.843	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: 200380	13.000	13.000	Procedencia: China Nro. certificado: 470706	10.400	10.400	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200655	25.225	25.225	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200200
84	80111613-9999	Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8. Mantenimiento/Reparación de aire acondicionado	Unidad de medida: Unidad presentación: Evento	1,00	8.592	8.592	Procedencia: Paraguay Nro. certificado: 200380	9.000	9.000	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 470706	4.500	4.500	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200655	10.922	10.922	Procedencia: Nacional Nro. certificado: 200200
Total					10.267.911			11.129.500			5.394.700			43.052.442		


LUI SJAVIER VAZQUEZ CARBALLO
Cap Inf - Secretario C.E.


BETTINA MARIA ALEANDRA VERA RIVEROS
Cap JM - Asesora Jurídica C.E.


ALBERIO LUIS HERMOSA
My DCEM - Miembro C.E.


FRANCISCO GERANDA RUIZ DIAZ
Cnfe DCEM - Presidente C.E.