

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcción de un taller (Planta Baja) y tres aulas (Planta Alta) para el Colegio Nacional Don Constantino Trociuk					Miguel Abdon Vera Rodriguez Ruc.: 5.806.112-6			Ceferiano Zarza Ruc.: 2.296.529-7			Severa Villar Fernandez Ruc.: 3.429.548-8			Julio Cesar Gamon Benitez Ruc.: 807.052-0			Jorge Omar Garcia Rolin Ruc.: 1.736.600-3		
Código de Catalogo	Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Procedencia
82101502-004	1	Cartel de obra 1.50x2.00m de chapa impreso en lona	Unidad	1	971.100	971.100	Paraguay	1.041.300	1.041.300	Paraguay	1.169.965	1.169.965	Paraguay	947.700	947.700	Paraguay	1.100.000	1.100.000	Paraguay
72131601-002	2	Limpieza y preparación del terreno	m2	330	6.225	2.054.250	Paraguay	6.675	2.202.750	Paraguay	7.500	2.475.000	Paraguay	6.075	2.004.750	Paraguay	6.375	2.103.750	Paraguay
72130001-001	3	Desmanteo de suelo natural	m3	420	38.180	16.035.600	Paraguay	40.940	17.194.800	Paraguay	45.999	19.319.580	Paraguay	37.260	15.649.200	Paraguay	43.700	18.354.000	Paraguay
72131601-9974	4	Replanteo y marcación	m2	282	4.888	1.378.416	Paraguay	5.242	1.478.244	Paraguay	5.890	1.660.980	Paraguay	4.771	1.345.422	Paraguay	5.595	1.577.790	Paraguay
72131601-002	5	Preparación de obra Obrero	Global	1	2.467.839	2.467.839	Paraguay	2.646.237	2.646.237	Paraguay	2.973.211	2.973.211	Paraguay	2.408.373	2.408.373	Paraguay	2.824.000	2.824.000	Paraguay
72131601-002	6	Preparación de obra Vallado de Obra	m	80	35.275	2.822.000	Paraguay	37.825	3.026.000	Paraguay	42.499	3.399.920	Paraguay	34.425	2.754.000	Paraguay	40.375	3.230.000	Paraguay
72141511-001	7	Excavación	m3	83,4	41.500	3.461.100	Paraguay	44.500	3.711.300	Paraguay	49.999	4.169.917	Paraguay	40.500	3.377.700	Paraguay	50.000	4.170.000	Paraguay
72102905-001	8	Relleno y compactación	m3	95	70.550	6.702.250	Paraguay	75.650	7.186.750	Paraguay	84.997	8.074.715	Paraguay	68.850	6.540.750	Paraguay	85.000	8.075.000	Paraguay
72131601-003	9	Zapatatas de H° A°	m3	28,5	2.739.000	78.061.500	Paraguay	2.937.000	83.704.500	Paraguay	3.299.901	94.047.179	Paraguay	2.970.000	84.645.000	Paraguay	3.215.300	91.636.050	Paraguay
72131601-004	10	Encadenado inferior y superior	m3	37,7	2.739.000	103.260.300	Paraguay	2.937.000	110.724.900	Paraguay	3.299.901	124.406.268	Paraguay	2.970.000	111.969.000	Paraguay	3.300.000	124.410.000	Paraguay
72131601-004	11	Columnas de H° A°	m3	20,02	2.739.000	54.834.780	Paraguay	2.937.000	58.798.740	Paraguay	3.299.901	66.064.018	Paraguay	2.970.000	59.459.400	Paraguay	3.300.000	66.066.000	Paraguay
72101704-001	12	Losa de H° A° de 10cm de espesor, incluye hormigón para escalera	m3	31,8	2.739.000	87.100.200	Paraguay	2.937.000	93.396.600	Paraguay	3.299.901	104.936.852	Paraguay	2.970.000	94.446.000	Paraguay	3.300.000	104.940.000	Paraguay
72131601-005	13	Muros de nivelación De 0,30 cm de ladrillos comunes prensados	m3	48,3	126.990	6.133.617	Paraguay	136.170	6.577.011	Paraguay	152.995	7.389.659	Paraguay	153.000	7.389.900	Paraguay	153.000	7.389.900	Paraguay
72102905-001	14	Relleno y apisonado de interiores	m3	84	62.250	5.229.000	Paraguay	66.750	5.607.000	Paraguay	74.998	6.299.832	Paraguay	75.000	6.300.000	Paraguay	75.000	6.300.000	Paraguay
72131601-006	15	Aislación asfáltica en U.	ml	161	17.430	2.806.230	Paraguay	18.690	3.009.090	Paraguay	20.999	3.380.839	Paraguay	21.000	3.381.000	Paraguay	21.000	3.381.000	Paraguay
72131601-005	16	Muro de pared de 0.30 de ladrillos comunes para revocar	m2	101,2	166.000	16.799.200	Paraguay	178.000	18.013.600	Paraguay	199.994	20.239.393	Paraguay	200.000	20.240.000	Paraguay	200.000	20.240.000	Paraguay
72131601-005	17	Muro de pared 0,15 de ladrillos visto una cara y revocado interior	m2	332,6	131.140	43.617.164	Paraguay	140.620	46.770.212	Paraguay	157.995	52.549.137	Paraguay	158.000	52.550.800	Paraguay	158.000	52.550.800	Paraguay
72131601-005	18	Envarillado sobre y bajo aberturas - 2 Ø 8 por hilada	ml	332	12.450	4.133.400	Paraguay	13.350	4.432.200	Paraguay	15.000	4.980.000	Paraguay	15.000	4.980.000	Paraguay	15.000	4.980.000	Paraguay
72131601-008	19	Revoque De paredes, vigas y losa - interior y exterior a una capa con hidrófugo.	m2	892,22	33.200	29.621.704	Paraguay	35.600	31.763.032	Paraguay	39.999	35.687.908	Paraguay	40.000	35.688.800	Paraguay	40.000	35.688.800	Paraguay
72131601-008	20	Alfeizar de ventanas (recuadro de vanos), revoque 1:3	ml	108	24.900	2.689.200	Paraguay	26.700	2.883.600	Paraguay	29.999	3.239.892	Paraguay	30.000	3.240.000	Paraguay	30.000	3.240.000	Paraguay
72131601-009	21	Piso de hormigón armado. Espesor de 6cm. Con terminación a helicóptado	m3	9,6	2.241.000	21.513.600	Paraguay	2.403.000	23.068.800	Paraguay	2.699.919	25.919.222	Paraguay	2.430.000	23.328.000	Paraguay	2.700.000	25.920.000	Paraguay
72131601-009	22	Contrapiso de H° de cascos empastonados esp. 10 cm	m2	96	41.500	3.984.000	Paraguay	44.500	4.272.000	Paraguay	49.999	4.799.904	Paraguay	50.000	4.800.000	Paraguay	50.000	4.800.000	Paraguay
72131601-009	23	Carpetas hidrófuga de 1,5 cm de espesor	m2	331,7	30.000	9.951.000	Paraguay	32.271	10.704.291	Paraguay	36.259	12.027.110	Paraguay	36.260	12.027.442	Paraguay	36.260	12.027.442	Paraguay
72131601-009	24	Piso de cerámica esmaltada	m2	331,7	99.600	33.037.320	Paraguay	106.800	35.425.560	Paraguay	119.996	39.802.673	Paraguay	120.000	39.804.000	Paraguay	120.000	39.804.000	Paraguay
72101607-005	25	Zócalo de cerámica esmaltada	ml	112,5	20.750	2.334.375	Paraguay	22.250	2.503.125	Paraguay	24.999	2.812.388	Paraguay	25.000	2.812.500	Paraguay	25.000	2.812.500	Paraguay
72131601-007	26	Provisión y colocación de techo de chapa, simil teja sobre aislant 5mm, incluye provisión y colocación de cumbrea y bordes laterales de chapa doblada N°26 desarrollo de 40cm	m2	280	348.600	97.608.000	Paraguay	373.800	104.664.000	Paraguay	419.987	117.596.360	Paraguay	378.000	105.840.000	Paraguay	420.000	117.600.000	Paraguay
72131601-012	27	Pintura de estructura metálica, antióxido 3x1	m2	280	49.800	13.944.000	Paraguay	53.400	14.952.000	Paraguay	59.998	16.799.440	Paraguay	48.000	13.440.000	Paraguay	60.000	16.800.000	Paraguay
72152605-001	28	Provisión y colocación de cielorraso de PVC esp: 8mm	m2	256	166.000	42.496.000	Paraguay	178.000	45.568.000	Paraguay	199.994	51.198.464	Paraguay	190.000	48.640.000	Paraguay	200.000	51.200.000	Paraguay
72101603-002	29	Canaletas y bajadas de chapa N° 24, desarrollo 30cm	ml	110	96.602	10.626.220	Paraguay	103.586	11.394.460	Paraguay	116.386	12.802.460	Paraguay	116.389	12.802.790	Paraguay	116.389	12.802.790	Paraguay
72131601-010	30	Puerta metálica de chapa doblada N° 20, doble hoja de 1 x 2,10 con marco y herrajes.	Unidad	5	1.660.000	8.300.000	Paraguay	1.780.000	8.900.000	Paraguay	1.999.940	9.999.700	Paraguay	2.000.000	10.000.000	Paraguay	2.000.000	10.000.000	Paraguay
72102602-004	31	Provisión y colocación de ventanas de vidrio templado tipo corredizo	m2	36	996.000	35.856.000	Paraguay	1.068.000	38.448.000	Paraguay	1.199.964	43.198.704	Paraguay	1.200.000	43.200.000	Paraguay	1.200.000	43.200.000	Paraguay
72131601-012	32	Pintura De paredes vigas y losa - interior/exterior al látex, previo lijado y sellado con fijador.	m2	1.276	43.489	55.491.964	Paraguay	46.633	59.503.708	Paraguay	52.395	66.856.020	Paraguay	52.397	66.858.572	Paraguay	52.397	66.858.572	Paraguay
72131601-012	33	Pintura De aberturas metálicas con base antióxido y esmalte sintético	m2	21	24.900	522.900	Paraguay	26.700	560.700	Paraguay	29.999	629.979	Paraguay	30.000	630.000	Paraguay	30.000	630.000	Paraguay
72131601-001	34	Instalación eléctrica	Global	1	12.450.000	12.450.000	Paraguay	13.350.000	13.350.000	Paraguay	14.999.550	14.999.550	Paraguay	15.000.000	15.000.000	Paraguay	15.000.000	15.000.000	Paraguay
72131601-001	35	Provisión de circuito cañerías eléctricas con caños corrugados de 3/8 y 1".	Global	1	1.701.500	1.701.500	Paraguay	1.824.500	1.824.500	Paraguay	2.049.939	2.049.939	Paraguay	2.050.000	2.050.000	Paraguay	2.050.000	2.050.000	Paraguay
72131601-001	36	Instalación de tablero principal de Embutir Metálico DIN 48TM con Barra RSTN + T	Unidad	1	4.980.000	4.980.000	Paraguay	5.340.000	5.340.000	Paraguay	5.999.820	5.999.820	Paraguay	6.000.000	6.000.000	Paraguay	6.000.000	6.000.000	Paraguay
72131601-001	37	Instalación de tablero metálico con barras monofásico 12 módulos	Unidad	1	498.000	498.000	Paraguay	534.000	534.000	Paraguay	599.982	599.982	Paraguay	600.000	600.000	Paraguay	600.000	600.000	Paraguay
72131601-001	38	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x16A	Unidad	12	124.500	1.494.000	Paraguay	133.500	1.602.000	Paraguay	149.996	1.799.952	Paraguay	150.000	1.800.000	Paraguay	150.000	1.800.000	Paraguay
72131601-001	39	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético, riel DIN 1x20A	Unidad	12	124.500	1.494.000	Paraguay	133.500	1.602.000	Paraguay	149.996	1.799.952	Paraguay	150.000	1.800.000	Paraguay	150.000	1.800.000	Paraguay

72131601-001	40	Circuito de toma corriente común, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 2,5mm2	Unidad	10	498.000	4.980.000	Paraguay	534.000	5.340.000	Paraguay	599.982	5.999.820	Paraguay	600.000	6.000.000	Paraguay	600.000	6.000.000	Paraguay
72131601-001	41	Circuito de luces, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 1,5mm2	Unidad	6,0	554.307	3.325.842	Paraguay	594.378	3.566.268	Paraguay	667.820	4.006.920	Paraguay	667.840	4.007.040	Paraguay	667.840	4.007.040	Paraguay
72131601-001	42	Circuito de equipo de aire acondicionado, incluye ducteado eléctrico antillama, incluye conductor sección mínima 4mm2	Unidad	3	445.512	1.336.536	Paraguay	477.718	1.433.154	Paraguay	536.746	1.610.238	Paraguay	536.762	1.610.286	Paraguay	536.762	1.610.286	Paraguay
72131601-001	43	Instalación de disyuntor diferencial	Unidad	2	415.000	830.000	Paraguay	445.000	890.000		499.985	999.970	Paraguay	500.000	1.000.000	Paraguay	500.000	1.000.000	Paraguay
72101510-005	44	Registro con tapa de HªAº, dimensiones interiores 40x40x40 cm. Fondo 10 cm de piedra triturada	Unidad	1	332.000	332.000	Paraguay	356.000	356.000	Paraguay	399.988	399.988	Paraguay	400.000	400.000	Paraguay	400.000	400.000	Paraguay
72131601-001	45	Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	Unidad	51	83.000	4.233.000	Paraguay	89.000	4.539.000	Paraguay	99.997	5.099.847	Paraguay	100.000	5.100.000	Paraguay	100.000	5.100.000	
72131601-001	46	Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama	Unidad	73	166.000	12.118.000	Paraguay	178.000	12.994.000	Paraguay	199.994	14.599.562	Paraguay	200.000	14.600.000	Paraguay	200.000	14.600.000	Paraguay
72131601-001	47	Tomas corrientes común	Unidad	73	45.890	3.349.970	Paraguay	49.208	3.592.184	Paraguay	55.288	4.036.024	Paraguay	55.290	4.036.170	Paraguay	55.290	4.036.170	Paraguay
72131601-001	48	Llave de un punto, incluye placas y colocación	Unidad	6	46.361	278.166	Paraguay	49.713	298.278	Paraguay	55.855	335.130	Paraguay	55.857	335.142	Paraguay	55.857	335.142	Paraguay
72131601-001	49	Alimentación de circuito independiente para equipos de aire acondicionado, en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T), incluye interruptor bipolar	Unidad	3	445.512	1.336.536	Paraguay	477.718	1.433.154	Paraguay	536.746	1.610.238	Paraguay	536.752	1.610.256	Paraguay	536.762	1.610.286	Paraguay
72131601-001	50	Alimentación de circuito independiente para equipos de alto consumo enchufes tipo schuko en electroducto antillama, sección mínima de conductor 4 mm2 (F+N+T), incluye interruptor bipolar	Unidad	10	415.000	4.150.000	Paraguay	445.000	4.450.000	Paraguay	499.985	4.999.850	Paraguay	500.000	5.000.000	Paraguay	500.000	5.000.000	Paraguay
72131601-001	51	Instalación de fotocélula	Unidad	1	61.813	61.813	Paraguay	66.282	66.282	Paraguay	74.472	74.472	Paraguay	74.474	74.474	Paraguay	74.474	74.474	Paraguay
72102201-003	52	Artefactos led tipo plafón 24W	Unidad	34	166.000	5.644.000	Paraguay	178.000	6.052.000	Paraguay	199.994	6.799.796	Paraguay	200.000	6.800.000	Paraguay	200.000	6.800.000	Paraguay
72131601-001	53	Alimentación de artefactos de iluminación adosado en pasillo	Unidad	8	89.495	715.960	Paraguay	95.965	767.720	Paraguay	107.823	862.584	Paraguay	107.826	862.608	Paraguay	107.826	862.608	Paraguay
72102201-003	54	Artefactos tipo fluorescentes	Global	1	7.541.380	7.541.380	Paraguay	8.086.540	8.086.540	Paraguay	9.085.727	9.085.727	Paraguay	9.086.000	9.086.000	Paraguay	9.086.000	9.086.000	Paraguay
72131601-001	55	Alimentación principal desde punto de distribución hasta tablero con conductores subterráneos tipo NYY 4x16mm2 en electroducto tipo Conduit o corrugado según corresponda	ml	50	122.881	6.144.050	Paraguay	131.765	6.588.250	Paraguay	148.046	7.402.300	Paraguay	148.050	7.402.500	Paraguay	148.050	7.402.500	Paraguay
72131601-001	56	Alimentación a tomas corrientes industriales con cable 4x6mm2	ml	75	83.000	6.225.000	Paraguay	89.000	6.675.000	Paraguay	99.997	7.499.775	Paraguay	100.000	7.500.000	Paraguay	100.000	7.500.000	Paraguay
44111905-002	57	Pizarrón acrílico 3.00x1.20	Unidad	3	1.250.000	3.750.000	Paraguay	1.216.561	3.649.683	Paraguay	1.366.881	4.100.643	Brasil	1.366.922	4.100.766	Paraguay	1.366.922	4.100.766	Paraguay
40101501-001	58	Provisión y colocación de extractor de aire de pared	Unidad	2	2.300.000	4.600.000	Paraguay	2.225.000	4.450.000	Paraguay	2.499.925	4.999.850	Brasil	2.500.000	5.000.000	Paraguay	2.500.000	5.000.000	Paraguay
40101701-9986	59	Equipo de aire acondicionado tipo Split de 18.000 BTU incluye instalación	Unidad	3	5.200.000	15.600.000	Paraguay	5.073.000	15.219.000	Paraguay	5.699.829	17.099.487	China	5.700.000	17.100.000	Paraguay	5.700.000	17.100.000	Paraguay
72101510-005	60	Caño PVC de 100 mm para desagüe pluvial	ml	96	20.750	1.992.000	Paraguay	22.250	2.136.000	Paraguay	24.999	2.399.904	Paraguay	25.000	2.400.000	Paraguay	25.000	2.400.000	Paraguay
72101510-005	61	Registro pluvial 60x60x30 abierto con rejilla	Unidad	8	415.000	3.320.000	Paraguay	445.000	3.560.000	Paraguay	499.985	3.999.880	Paraguay	500.000	4.000.000	Paraguay	500.000	4.000.000	Paraguay
72131601-011	62	Instalación Sanitario agua corriente	Global	1	2.261.750	2.261.750	Paraguay	2.425.250	2.425.250	Paraguay	2.724.918	2.724.918	Paraguay	2.725.000	2.725.000	Paraguay	2.725.000	2.725.000	Paraguay
72102304-007	63	Conexión de desagüe cloacal	Unidad	3	1.494.000	4.482.000	Paraguay	1.602.000	4.806.000	Paraguay	1.799.946	5.399.838	Paraguay	1.800.000	5.400.000	Paraguay	1.800.000	5.400.000	Paraguay
72102304-007	64	CONSTRUCCION DE DESAGUE CLOACAL: Registro cloacales 0,60x0,60x0,40 m	Unidad	2	498.000	996.000	Paraguay	534.000	1.068.000	Paraguay	599.982	1.199.964	Paraguay	600.000	1.200.000	Paraguay	600.000	1.200.000	Paraguay
72131601-009	65	Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable.	m2	64	74.700	4.780.800	Paraguay	80.100	5.126.400	Paraguay	89.997	5.759.808	Paraguay	90.000	5.760.000	Paraguay	90.000	5.760.000	Paraguay
73121602-002	66	Portón de acceso	Unidad	2	3.818.000	7.636.000	Paraguay	4.094.000	8.188.000	Paraguay	4.599.862	9.199.724	Paraguay	4.600.000	9.200.000	Paraguay	4.140.000	8.280.000	Paraguay
46191601-001	67	Provisión y colocación de extintores de 5Kg con señalización	Unidad	5	581.000	2.905.000	Paraguay	623.000	3.115.000	Paraguay	699.979	3.499.895	Paraguay	700.000	3.500.000	Paraguay	595.000	2.975.000	Paraguay
72131601-013	68	Limpieza final	Global	1	2.656.000	2.656.000	Paraguay	2.427.827	2.427.827	Paraguay	3.199.904	3.199.904	Paraguay	3.200.000	3.200.000	Paraguay	2.720.000	2.720.000	Paraguay
					TOTAL	946.043.532		TOTAL	1.011.684.000		TOTAL	1.137.161.940		TOTAL	1.069.761.341		TOTAL	1.131.047.666	

Lic. Guillermo Gonzalez Rudnik
Encargado de UOC
Municipalidad de Fram