



INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 03/2025 PARA EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL SENEPAR” – I.D. N° 466.805

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 03 días del mes de Noviembre del año dos mil veinticinco, siendo las 09:00 horas, en el SENEPAR, sito en Manuel Domínguez entre Brasil y Tte. Rojas Silva, se procede a la Evaluación de Ofertas en el marco de la Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 03/2025 para el “Servicio de Mantenimiento de Ascensor para el Senepa” – I.D. N° 466.805

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de: Evaluación:

Representantes del SENEPAR: -Sr. Matías Cáceres con C.I. 4.130.769 por la Dirección Administrativa del SENEPAR; Sr. Dionicio Troche con C.I.1.754.221, por el Departamento de Infraestructura del SENEPAR; Sr. Milciades Irala con C.I. 3.520.729 Por la Unidad de Asesorías del SENEPAR.

El llamado cuenta con Resolución D.G.S. N° 065/2025 de fecha de 19 de Agosto de 2025 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 03/2025 PARA EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL SENEPAR” – I.D. N° 466.805

1 – ANTECEDENTES:

- N° DE PAC: ID 466.805
Monto total del llamado: Gs. 200.000.000(Guaraníes doscientos millones)
Sistema de adjudicación: Por Lote
Contrato: Abierto.

Se tienen a la vista los siguientes documentos de inicio del proceso:

- Memorando N° 17/2025 del Departamento de Infraestructura y Servicios Generales – Solicitar contratación de servicios de mantenimiento de ascensor.
Memorandum D.T.A.A. N° 446/2025 – Solicitud de Dictamen y Aprobación del Pliego de Bases y Condiciones del llamado Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 03/2025 PARA EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL SENEPAR” – I.D. N° 466.805.
Dictamen N° 46/2025 de la Unidad de Asesorías del SENEPAR

2 – JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO:

- Dar continuidad al proceso de Menor Cuantía Nacional N° 03/2025 PARA EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PARA EL SENEPAR” – I.D. N° 466.805, que fuera en el presente año, dicho llamado se rige por la modalidad de la Licitación por Menor Cuantía Nacional, con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales correspondientes al mantenimiento de ascensor de la Institución.

3 – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se verifica que la presente Licitación por Menor Cuantía Nacional cuenta con CDP N° 3504/2025 de fecha 25/06/2025 correspondiente al PAC institucional N° 466.805 por un importe de Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones), para el Ejercicio Fiscal 2025 según el Programa Anual de Contrataciones y las estimaciones de costo promedio, como lo establece la Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, para el presente Ejercicio Fiscal, con Fuente de Financiamiento 30, y cuenta con constancia de plurianualidad para el año fiscal 2026, por lo que la presente contratación dispone de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación.

4 – ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

Se deja constancia que conforme al Acta de Apertura de Oferta – ID N° 466.805 de fecha 07 de octubre de 2025, en virtud a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en el presente acto se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las ofertas abiertas en el presente acto correspondiente a las firmas siguientes:

- 1) RENFE S.A.
2) Jessica Andrea Cabrera (en adelante SOLUCIÓN EMPRESARIAL)
3) HOLLER INGENIERIA S.R.L.

Acto seguido según lo establecido en el SICP, fue realizada la apertura de sobres en fecha 07 de octubre de 2025 a las 10:15 horas en la oficina de la UOC N° 7 – SENEPAR, conforme al Acta de Apertura de sobres labrado, para el efecto se ha procedido a la apertura del sobre acorde al siguiente detalle:

Dionicio Troche
Jefe
Dep. de Infraestructura
SENEPAR

Matias Alan C. Sequera
Responsable Interno
Secretaría Administrativa
SENEPAR - MSP y BS

Milciades Irala
SENEPAR

SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	HOLLER INGENIERÍA		Solución Empresarial		RENFE S.A.	
				Precio Unitario	Características	Precio Unitario	Características	Precio Unitario	Características
1	Mantenimiento Preventivo mensual de acuerdo con las EETT	unidad de medida: Mes presentación: EVENTO	1	1.091.189	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	1.091.187	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 207540	1.671.700	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
2	Provisión y cambio de cabo de acero	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	68.752	Procedencia: Alemania Nro_Certificado_origen_nacional:	68.751	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 207540	68.842	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
3	Mano de Obra para el cambio de cabo de acero	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	5.297.295	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	5.297.288	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 207540	5.304.351	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
4	Provisión de sensor magnético de posición	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.645.130	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	1.645.125	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 207540	1.647.319	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
5	Mano de obra para el cambio de sensor magnético de posición	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	298.664	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	298.663	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 207540	299.061	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
6	Mano de obra para reparación de hoja de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	133.389	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	133.388	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 207540	133.565	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
7	Provisión botón grabado para llamada de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.562.276	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	1.562.275	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 207540	1.564.358	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
8	Mano de obra para el cambio de botón grabado para llamada de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	313.713	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	313.713	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 207540	314.131	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
9	Provisión de indicador de posición digital	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.579.053	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	3.579.051	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 207540	3.583.822	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
10	Mano de obra para el cambio de indicador de posición digital	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	375.839	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	375.838	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 207540	376.339	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil

Asunción - Paraguay

Edif. SENEPA

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay

@SenepaParaguay

Proctor
Responsable Técnico
Secretaría Administrativa
SENEPA · MSP y BS

SENEPA



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

11	Provisión de micro interruptor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	304.051	Procedencia: Inglaterra Nro_Certificado_origen_nacional: 304.051	304.051	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	304.455	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
12	Mano de obra para el cambio de micro interruptor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	179.726	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	179.725	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	179.964	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
13	Provisión y cambio de placa electrónica Microbasic	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.720.610	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	12.720.600	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	12.737.561	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
14	Mano de obra para el cambio de placa electrónica Microbasic	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	399.551	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	399.550	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	400.082	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
15	Provisión de placa electrónica de renovación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.098.167	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	9.097.962	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	9.110.093	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
16	Mano de obra para el cambio de placa electrónica de renovación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	402.901	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	402.900	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	403.437	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
17	Provisión de suspensión de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.551	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	294.550	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	294.942	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
18	Mano de obra para el cambio de suspensión de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	163.658	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	163.658	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	163.876	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
19	Provisión de guaiador inferior de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	118.439	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	118.437	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	118.596	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
20	Mano de obra para el cambio de guaiador inferior de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.976	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	22.975	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	23.005	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
21	Rebobinado del motor principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.309.820	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	8.309.813	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	8.320.892	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Dionisio Trochimatas
Jefe de Infraestructura 4
SENEPA

Responsible Integro
Secretaría Administrativa
SENEPA - MSP y BS



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

22	Mano de Obra para el desarmado y armado del motor principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.173.207	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	1.173.201	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	1.174.765	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
23	Rebobinado de motor de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	898.055	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	898.050	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	899.247	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
24	Mano de obra para desarmar y armar el motor de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	254.410	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	254.400	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	254.739	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
25	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	791.313	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	791.313	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	792.367	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
26	Mano de Obra para el desarmado, armado y conexionado de transformador reductor o elevador de tensión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	222.488	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	222.488	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	222.784	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
27	Provisión de Contacto de Puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	888.040	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	888.038	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	889.222	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
28	Mano de obra para el cambio de contacto de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	116.039	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	116.038	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	116.193	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
29	Provisión de pulsador de revisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	444.351	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	444.351	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	444.943	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
30	Mano de obra para el cambio del pulsador de revisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	58.651	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	58.650	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	58.728	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
31	Provisión de interruptor STOP de revisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	423.713	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	423.713	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	424.277	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
32	Mano de obra para cambio de interruptor STOP de revisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.258.997	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	2.258.995	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	2.262.006	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil

Asunción - Paraguay

Edif. SENEPA

— 4 —
Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay

@SenepaParaguay



Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Jefe de Infraestructura
SENEPA

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Responsable Operativo
Secretaría Administrativa
SENEPA - MSP y BS

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil
SENEPA

**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

33	Provisión de guialdores plásticos de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	558.676	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	558.675	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	559.420	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
34	Mano de obra para el cambio de guialdores plásticos de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	307.988	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	307.988	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	308.398	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
35	Provisión de barra de protección electrónica para puerta de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.668.407	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	2.668.401	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	2.671.958	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
36	Mano de obra para el cambio de barra de protección electrónica para puerta de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	258.127	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	258.126	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	258.469	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
37	Provisión de contactor principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.579.439	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	1.579.438	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	1.581.544	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
38	Mano de obra para el cambio de contactor principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	259.413	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	259.413	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	259.758	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
39	Provisión de contactor auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	694.289	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	694.288	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	695.213	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
40	Mano de Obra por el cambio de contactor auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	261.663	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	261.663	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	262.011	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
41	Provisión de cables flexibles multifilares	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	126.751	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	126.751	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	126.919	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
42	Mano de obra para el cambio de los cables flexibles multifilares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	1.966.789	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	1.966.788	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	1.969.410	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
43	Provisión de Interruptor de limite final	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	549.351	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	549.351	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	550.084	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

— 5 —
Teléfono: (595) 021 - 204729
Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Dionisio Troche
Jefe de Oficina de Estructura
SENEPA

Alan C. Saqui
Responsable Interno
Secretaría Administrativa
SENEPA - MSP y BS

[Handwritten signature]
Militarista

**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

44	Mano de obra para el cambio de interruptor de limite final	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	164.705	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	164.701	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	164.920	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
45	Provisión de relé de falta de fase.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.917.952	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	1.917.951	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	1.920.508	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
46	Mano de obra para el cambio de Relé de falta de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	235.652	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	235.651	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	235.964	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
47	Provisión de placa electrónica de seguridad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.068.926	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	1.068.925	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	1.070.350	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
48	Mano de obra para el cambio de la placa electrónica de seguridad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	245.826	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	245.826	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	246.153	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
49	Provisión de ante final superior o inferior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	898.889	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	898.888	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	900.086	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
50	Mano de obra para el cambio de ante final superior o inferior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	288.426	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	288.426	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	288.810	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
51	Insumos para la reparación de pulsador de botón de llamada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	355.801	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	355.801	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	356.274	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
52	Mano de obra para la reparación de pulsador de botón de llamada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	204.901	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	204.901	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	205.173	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
53	Provisión de flecha indicadora de dirección de viaje	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	245.826	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	245.826	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	246.153	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
54	Mano de obra para el cambio de la flecha indicadora de dirección de viaje	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	148.201	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	148.201	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	148.398	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil

Asunción - Paraguay


Edif. SENEPA


Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay

@SenepaParaguay

  **Diego Troche**
Jefe de Oficina de Instructura
SENEPA


Alan C. Sequera
Responsable Interno
Secretaría Administrativa
SENEPA - MSP y BS


SENEPA



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

55	Provisión de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta de piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	122.926	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 122.926	122.926	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	123.089	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
56	Mano de obra para el cambio de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta de piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	100.726	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	100.726	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	100.859	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
57	Variador de frecuencia operador de puertas Reveco GO!	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.763.573	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 12.763.573	12.763.563	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	12.780.580	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
58	Mano de obra instalación del variador de frecuencia operador de puertas Reveco GO!	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	717.063	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	717.063	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	718.018	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
59	Suministro de lámpara fluoled para iluminación de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	69.438	Procedencia: Alemania Nro_Certificado_origen_nacional: 69.438	69.438	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	69.530	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
60	Mano de obra para la instalación de lámpara fluoled para iluminación de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.276	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	21.276	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	21.304	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
61	Provisión de Microswitch de freno.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.273.027	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 2.273.027	2.273.026	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	2.276.056	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
62	Mano de obra para el cambio del Microswitch de freno.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	149.351	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	149.350	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	149.549	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
63	Insumos para la reparación de espadín de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	811.151	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 811.151	811.150	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	812.231	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
64	Mano de obra para la reparación de espadín de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	576.651	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	576.651	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	577.419	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
65	Provisión de correa dentada para operador de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	663.689	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 663.689	884.918	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	664.573	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil

Asunción - Paraguay

Edif. SENEPA

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay

@SenepaParaguay



Dionisio Troche
Jefe de Infraestructura
SENEPA

Manuel Domínguez
Responsable Interno
Secretaría Administrativa
SENEPA - MSP y BS

(Handwritten signature)



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

66	Mano de obra para el cambio de la correa dentada del operador de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	98.888	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	98.888	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	99.019	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
67	Provisión de rueda para suspensión de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	283.676	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional:	283.675	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	284.053	Procedencia: España Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
68	Mano de obra para el cambio de rueda para suspensión de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	166.751	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 206392	166.750	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional:207540	166.972	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_origen_nacional: 205916
				87.733.198		87.954.116		88.428.887	

Manuel Troche
Jefe
Departamento de Infraestructura
SENEPA

Matias Manuella Sequera
Responsable Administrativo
Secretaría Administrativa
SENEPA - MSP y BS

Manuel Domínguez
Jefe
Departamento de Operaciones
SENEPA

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil

Asunción - Paraguay

Edif. SENEPA

— 8 —
Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay

@SenepaParaguay



5 – VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS:

Una vez detalladas las ofertas presentadas, se procede a la verificación cuantitativa de los documentos presentados por las firmas participantes. La verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en la base de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Table with 5 columns: Oferentes, Formulario de Oferta debidamente Firmado, Documento que acredita la identidad la representación del firmante de la oferta, Declaración Jurada del Artículo 40, Garantía de Mantenimiento de Oferta. Rows include RENFE S.A., SOLUCIÓN EMPRESARIAL, and HOLLER INGENIERÍA S.R.L.

Observaciones realizadas durante el acto de Apertura de Sobres

OBS. N° 01

LA EMPRESA SOLUCIÓN EMPRESARIAL DEJA OBSERVACIÓN QUE LA OFERTA PRESENTADA POR RENFE S.A. NO PRESENTA CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD, Y TRABAJO EN ALTURAS CON VERIFICACIÓN A TRAVES DE QR O LINK EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN.

RESPUESTA DEL COMITÉ: LUEGO DE LA SOLICITUD DE DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES, LA EMPRESA SOLUCIÓN EMPRESARIAL REMITIO LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

OBS. N° 02

LA EMPRESA HOLLER DEJA CONSTANCIA QUE SOLUCIÓN EMPRESARIAL Y RENFE NO PRESENTARON LOS CERTIFICADOS DE TRABAJO EN ALTURA, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD Y OPERACIONES TECNICAS EN ASCENSORES

RESPUESTA DEL COMITÉ: LUEGO DE LA SOLICITUD DE DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES, LAS EMPRESAS SOLUCIÓN EMPRESARIAL Y RENFE S.A. REMITIERON LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

OBS. N° 03

LA EMPRESA HOLLER DEJA CONSTANCIA DE QUE SUS PRECIOS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL 25% DE VARIACIÓN POR PRECIO REFERENCIAL. Y A SU VEZ SOLICITA VERIFICAR REGLAMENTACIÓN SOBRE PREFERENCIA DE RESIDENCIA DE OFERENTES.

RESPUESTA DEL COMITÉ: SE VERIFICA QUE LOS PRECIOS DE HOLLER INGENIERÍA S.R.L. SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN PERMITIDO CONFORME A LA RES. DNCP N° 454/2024. A SU VEZ, SE INFORMA QUE EL ART. 64 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 2992/19 CORRESPONDIENTE A LA LEY 2051, YA NO SE ENCUENTRA VIGENTE, TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROCESO ACTUAL SE REALIZA EN EL MARCO DE LA LEY 7021/2022.

OBS. N° 04

LA EMPRESA SOLUCIÓN EMPRESARIAL DEJA OBSERVACIÓN QUE LA OFERTA PRESENTADA POR HOLLER INGENIERÍA ESTA POR DEBAJO DEL 25% LA CUAL SE ENCUENTRA REGULADA POR EL PBC Y LA NORMATIVA DE LA DNCP.

RESPUESTA DEL COMITÉ: SE VERIFICA QUE LOS PRECIOS DE HOLLER INGENIERÍA S.R.L. SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN PERMITIDO CONFORME A LA RES. DNCP N° 454/2024

OBS. N° 05

LA EMPRESA HOLLER DEJA CONSTANCIA QUE CUENTAN CON TODAS LAS CERTIFICACIONES REQUERIDAS EN EL APARTADO DE CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y QUE SON DISTRIBUIDORES DE LA MARCA DEL ASCENSOR EN CUESTION.

RESPUESTA DEL COMITÉ: SE VERIFICA QUE LA EMPRESA HOLLER INGENIERÍA CUENTA CON TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL APARTADO DE CAPACIDAD TÉCNICA.

6 – VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL Y NO SUSTANCIAL:

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Handwritten signatures and stamps of officials from SENEPA, including Dionisio Troche and Matias Klein.

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



Se procede a la evaluación de las documentaciones legales y exigencias, en virtud a las ofertas presentadas por las firmas, para lo cual se utilizará el criterio de C para CUMPLE, N/C para NO CUMPLE, N/A para NO APLICA-

ANÁLISIS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

Para detallar el análisis correspondiente a las documentaciones de carácter sustancial es elaborado el siguiente cuadro:

N°	Firma Oferente	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acredite la existencia del oferente	Documento que acredite la representación del firmante de la oferta
1	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	C	C	C	C
2	SOLUCIÓN EMPRESARIAL	C	C	C	C
3	RENFE S.A.	C	C	C	C

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:

DOCUMENTACIONES	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.	SOLUCIÓN EMPRESARIAL	RENFE S.A.
1. Formulario de Oferta (*)	C FOLIO 1	C FOLIO 1	C FOLIO 1
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	C FOLIO 7	C FOLIO 31	C FOLIO 7
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	C FOLIO 8 RP	C FOLIO 15	C SIN FOLIO
4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)	C FOLIO 12	C FOLIO 12	C FOLIO 10
5. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	C FOLIO 13	C FOLIO 13	C FOLIO 11
6. Certificado de Cumplimiento Tributario.	C FOLIO 8 RP	C FOLIO 14	C FOLIO 12
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente.	C FOLIO 8 RP	C FOLIO 9 RP	C FOLIO 13
8. Formulario de declaración de personas	C FOLIO 14	C FOLIO 16	C SIN FOLIO

Documentos legales .Oferentes.

1. Personas Físicas.

	SOLUCIÓN EMPRESARIAL
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	C FOLIO 9 - RP
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)	C FOLIO 9 - RP
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia	N/A

1. Personas Jurídicas.

	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.	RENFE S.A.
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución, según el tipo de sociedad y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	C FOLIO 8 - RP	C FOLIO 14
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (**)	C FOLIO 8 - RP	C SIN FOLIO
c) Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)	N/A	C FOLIO 41
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona jurídica, otorgado	C FOLIO 8 - RP	C FOLIO 14





SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

7 – CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO AL ARTÍCULO 21: Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar, de la Ley 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas.

Se adjunta el Registro de datos del SINARH, con los datos completos del representante y directores de las empresa participantes Conforme a la consulta en los registros del SINARH, no se hallan datos que prohíban o limiten a los integrantes de las siguientes empresas; HOLLER INGENIERÍA S.R.L., RENFE S.A. y SOLUCIÓN EMPRESARIAL, a presentar propuestas y contratar de acuerdo a la LEY y ARTICULO mencionadas más arriba, por lo tanto se hallan habilitadas las siguientes personas:

HOLLER INGENIERÍA S.R.L.

- ✓ Federico Juan Holler Schelbert – C.I. N° 1.552.102
✓ María Marta Treglia de Holler - C.I. N° 1.681.114
✓ Eduardo Cegelnicki - C.I. N° 4.222.106
✓ Victoria Holler Treglia - C.I. N° 1.681.115

RENFE S.A.

- ✓ Andrea Carolina Aranda Duarte – C.I. N° 4.321.742
✓ José Asunción Aranda Duarte - C.I. N° 4.530.412

SOLUCIÓN EMPRESARIAL

- ✓ Jessica Andrea Cabrera – C.I. N° 3.997.680
✓ Marcio Javier Mancuello González - C.I. N° 3.589.430

Por lo expuesto este Comité concluye que las firmas presentadas se hallan habilitadas para presentar propuestas o contratar con organismos, entidades y municipalidades.

8 – NOTAS REMITIDAS – SOLICITUD DE DOCUMENTOS:

A través del Memorando CE N° 03/2025 se solicita la asistencia en requerimiento de documentaciones no sustanciales, la cual se realizó mediante Nota de fecha 03 de noviembre del corriente a los oferentes RENFE S.A. y SOLUCIÓN EMPRESARIAL, los siguientes documentos requeridos:

- 1) Requisitos documentales para la evaluación de las Condiciones De Participación
2) Requisitos documentales para evaluación de la Capacidad Financiera
3) Requisitos documentales para evaluar la Capacidad Técnica
4) Requisitos documentales para evaluar la Experiencia Requerida

9 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

Se elabora el Cuadro Comparativo de las Ofertas, que se encuentra en competencia, el cual forma parte integra del presente informe:

Table with 8 columns: LOTE 1, REFERENCIAL, HOLLER INGENIERÍA, %, Solución Empresarial, %, RENFE S.A., %. Row 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR, 116.977.137, 87.733.198, -25, 87.954.116, -25, 88.428.887, -24.

Este Comité encuentra que los precios ofertados por los oferentes se encuentran dentro del rango de los precios referenciales obtenidos y proveídos por la Convocante.

10 – ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS:

El presente análisis se realiza conforme al Cuadro Comparativo de Ofertas, en este caso de la oferta presentada, donde se dictaminó el precio más bajo y con las documentaciones correspondientes que habilita a la adjudicación.

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasili Asunción - Paraguay

Edif. SENEPA Domicio Troche Jefe Depto. de Infraestructura SENEPA

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasili Responsable Interno Secretaría Administrativa SENEPA - MSP y BS

Handwritten signature and stamp



11 – MARGEN DE PREFERENCIA:

Este Comité de Evaluación deja constancia que los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones en cuanto al MARGEN DE PREFERENCIA. APLICA por tratarse de servicios nacionales.

12 – RATIOS FINANCIEROS:

Se procede al Análisis de los Ratios Financieros de las firmas oferentes, este Comité solicita la asistencia contable al Dpto. de Contabilidad del SENEPA, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación.

En respuesta a lo solicitado el Lic. Víctor H. Cardozo, Jefe del Dpto. de Contabilidad del SENEPA eleva el Análisis de los Ratios Financieros de las firmas oferentes, Por medio del Memorando N° 115/2025, del cual se desprende el siguiente cuadro:

HOLLER INGENIERÍA S.R.L.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2022	INDICE	AÑO 2023	INDICE	AÑO 2024	INDICE	PROMEDIO	CALIF.
		MONTO Gs.		MONTO Gs.		MONTO Gs.			
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	8.945.710.368	1,40	10.320.614.221	1,40	11.239.501.842	1,44	1,41	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	6.386.791.713		7.397.959.979		7.819.851.812			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	6.386.791.713	0,69	7.397.959.979	0,70	7.819.851.812	0,68	0,69	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	9.222.925.295		10.577.743.688		11.492.535.095			
RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUÉS DEL IMPUESTO	1.479.911.041	3,70	1.855.561.168	4,64	2.310.553.201	5,78	4,71	CUMPLE
CAPITAL		400.000.000		400.000.000		400.000.000			

RENFE S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2022	INDICE	AÑO 2023	INDICE	AÑO 2024	INDICE	PROMEDIO	CALIF.
		MONTO Gs.		MONTO Gs.		MONTO Gs.			
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	696.720.033	83,48	831.741.367	8,68	1.594.181.889	8,18	33,45	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	8.346.267		95.817.601		194.791.169			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	8.346.267	0,01	95.817.601	0,11	194.791.169	0,12	0,08	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	696.720.033		879.191.367		1.594.181.889			
RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUÉS DEL IMPUESTO	65.325.276	0,13	95.000.000	0,19	616.016.954	1,23	0,52	CUMPLE
CAPITAL		500.000.000		500.000.000		500.000.000			

SOLUCIÓN EMPRESARIAL

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2022	INDICE	AÑO 2023	INDICE	AÑO 2024	INDICE	PROMEDIO	CALIF.
		MONTO Gs.		MONTO Gs.		MONTO Gs.			
EFICIENCIA	INGRESO	1.065.521.818	1,00	1.383.805.705	1,04	1.971.216.056	1,36	1,13	CUMPLE
	EGRESO	1.064.434.255		1.334.410.685		1.444.948.845			

13–CAPACIDAD FINANCIERA

DOCUMENTOS	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.	SOLUCIÓN EMPRESARIAL	RENFE S.A.
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes.	CUMPLE FOLIO 16	CUMPLE FOLIO 18	C SIN FOLIO
Formulario 120 de los ejercicios fiscales (2022, 2023 y 2024), para contribuyentes sólo del IVA General y Resumen de Ingresos con sus respectivos totales de los últimos tres años (2022, 2023 y 2024).			
Formulario 106 de los últimos 3 años para contribuyentes del IRPC.			
Formulario 104 de los últimos 3 años para contribuyentes de Renta Personal.			



14- EXPERIENCIA REQUERIDA:

- ANÁLISIS DE CARÁCTER FORMAL O NO SUSTANCIAL:

Para el efecto es elaborado el siguiente cuadro:

DETALLE DE DOCUMENTACIONES FORMALES O NO SUSTANCIALES	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.	SOLUCIÓN EMPRESARIAL	RENFE S.A.
1. Patente Municipal vigente a la fecha de apertura de ofertas y Copia de Apertura de negocios en la DNIT	CUMPLE FOLIO 8 RP	CUMPLE FOLIO 9 - RP	C SIN FOLIO
2. Cuadro de Resumen con los montos de los contratos ejecutados y/o facturaciones y recepciones finales que avalen la experiencia requerida junto con los mismos mencionados a continuación: a) copia de contratos con sus respectivas recepciones finales y/o constancias de prestación satisfactoria expedida por la Contratante o cliente receptor de los bienes/servicios proveídos; y/o, b) copia de facturas contado; y/o, c) copia de facturas crédito, con sus correspondientes recibos de cancelación de pago o documento que acredite haber percibido el pago respectivo o sus respectivas recepciones finales y/o constancias de prestación satisfactoria expedida por la Contratante o cliente receptor de los bienes/servicios proveídos. A dicho efecto, podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado (30%).	CUMPLE FOLIO 31	CUMPLE FOLIO 24	C SIN FOLIO
3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	N/A	N/A	N/A

Para medir la experiencia se tienen a la vista las copias de los contratos ejecutados y/o facturaciones anteriores con facturaciones de venta y/o recepciones finales, equivalente al 30 % de su oferta. Se efectúa el análisis conforme al siguiente detalle:

N°	Empresa	Monto total ofertado	30 % del monto total de la oferta	Monto total de los Contratos ejecutados (2022, 2023 Y 2024)	%	Resultado
1	HOLLER INGENIERÍA	87.733.198	26.319.960	182.276.650	208	C
2	SOLUCIÓN EMPRESARIAL	87.954.116	26.386.235	194.000.000	221	C
3	RENFE S.A.	88.428.887	26.528.666	280.207.590	317	C

15 – CAPACIDAD TÉCNICA:

Para tal efecto es elaborado el siguiente cuadro:

Documentos para evaluar la Capacidad Técnica	HOLLER INGENIERÍA S.R.L.	SOLUCIÓN EMPRESARIAL	RENFE S.A.
a. Declaración Jurada donde expresa cuenta con el personal técnico calificado para las instalaciones y/o reparaciones de los trabajos, objeto de la presente contratación con sus respectivas identificaciones.	CUMPLE FOLIO 90	CUMPLE FOLIO 29	C SIN FOLIO
b. Declaración Jurada de contar con capacidad de transporte, almacenaje, herramientas que determinen el buen cumplimiento del contrato.	CUMPLE FOLIO 90	CUMPLE FOLIO 29	C SIN FOLIO
c. Copia de certificados de culminación satisfactoria, emitidos a su personal, correspondientes a cursos especializados en Seguridad Industrial, Salud y/o Seguridad Ocupacional y Equipos de Protección Personal (EPP). Dichos certificados deberán ser comprobables en línea a través de la plataforma web. Como alternativa, se aceptará la presentación de un código QR o enlace web que permita verificar su autenticidad.	CUMPLE FOLIO 91	C SIN FOLIO	C SIN FOLIO
d. Copia de certificados de culminación satisfactoria, emitidos a su personal, correspondientes a cursos especializados en Seguridad en trabajos en alturas. Dichos certificados deberán ser comprobables en línea a través de la plataforma web. Como alternativa, se aceptará la	CUMPLE FOLIO 95	C SIN FOLIO	C SIN FOLIO



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

presentación de un código QR o enlace web que permita verificar su autenticidad.			
e. Copia de certificado que acredite que al menos un técnico ha completado una capacitación específica en Seguridad y Operaciones Técnicas de Ascensores. Dicha capacitación debe incluir, como mínimo en seguridad en la operación de ascensores, manejo de situaciones de emergencia, inspección y mantenimiento básico.	CUMPLE FOLIO 99	C SIN FOLIO	C SIN FOLIO
f. Constancia de Visita al Sitio de Obras o Declaración Jurada de que conoce la Ubicación de los Ascensores y el Estado en que se encuentre.	CUMPLE FOLIO 103	CUMPLE FOLIO 30	C SIN FOLIO

15– INFORME TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se observa que las empresas que presentaron ofertas cumplen las especificaciones técnicas en cuanto a los ítems ofertados requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones publicado.

16—VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP:

Realizada la verificación en la base de datos de la DNCP, se constata que las empresas oferentes no registran amonestaciones vigentes que imposibiliten su participación en procesos de contratación con los organismos, entidades y municipalidades, por tanto, no se encuentran afectados a la inhabilidad prevista en el inciso g) del Art. 21 de la Ley 7021/22.

17– RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos, la Ley N° 7021/22 “De Suministros Contrataciones Públicas” y el Decreto N° 2264/24 recomienda lo siguiente:

1° - Por tanto en virtud a las consideraciones expuestas en el presente Informe de Evaluación, este Comité concluye, en recomendar la **ADJUDICACIÓN**, a las ofertas que cumplen sustancialmente con todas las Especificaciones Técnicas, solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.** en el lote 1, por ser la **primera mejor oferta**, como así también por cumplir con todas las especificaciones técnicas requeridas y demás criterios de evaluación en el Pliego de Bases y Condiciones.


En el tenor mencionado se expone cuanto sigue:

- Se recomienda adjudicar a la firma **HOLLER INGENIERÍA S.R.L.** en el LOTE 1, debido a la necesidad institucional de mantener el ascensor de la Institución en óptimas condiciones para su correcto uso y así evitar desperfectos del mismo que pudieran afectar el patrimonio institucional.
- Los ítems mencionados, cumplen con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CUADRO DE RECOMENDACION DE ADJUDICACION

EMPRESA: HOLLER INGENIERÍA S.R.L.

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario	Características
1	80111613-9999	Mantenimiento Preventivo mensual de acuerdo con las EETT	unidad de medida: Mes presentación: EVENTO	1	1.091.189	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
2	72101506-001	Provisión y cambio de cabo de acero	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	68.752	Procedencia:Alemania Nro_Certificado_ origen_nacional:
3	80111613-9999	Mano de Obra para el cambio de cabo de acero	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	5.297.295	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
4	72101506-001	Provisión de sensor magnético de posición	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.645.130	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
5	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de sensor magnético de posición	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	298.664	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392





**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

6	80111613-9999	Mano de obra para reparación de hoja de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	133.389	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
7	72101506-001	Provisión botón grabado para llamada de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.562.276	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
8	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de botón grabado para llamada de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	313.713	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
9	72101506-001	Provisión de indicador de posición digital	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	3.579.053	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
10	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de indicador de posición digital	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	375.839	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
11	72101506-001	Provisión de micro interruptor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	304.051	Procedencia: Inglaterra Nro_Certificado_ origen_nacional:
12	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de micro interruptor	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	179.726	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
13	72101506-001	Provisión y cambio de placa electrónica Microbasic	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.720.610	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
14	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de placa electrónica Microbasic	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	399.551	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
15	72101506-001	Provisión de placa electrónica de renivelación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	9.098.167	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
16	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de placa electrónica de renivelación	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	402.901	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
17	72101506-001	Provisión de suspensión de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	294.551	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
18	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de suspensión de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	163.658	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
19	72101506-001	Provisión de guiador inferior de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	118.439	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
20	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de guiador inferior de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	22.976	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
21	72101506-001	Rebobinado del motor principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	8.309.820	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
22	80111613-9999	Mano de Obra para el desarmado y armado del motor principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.173.207	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
23	72101506-001	Rebobinado de motor de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	898.055	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
24	80111613-9999	Mano de obra para desarmar y armar el motor de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	254.410	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
25	72101506-001	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	791.313	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

[Signature]
Jefe
pto. de Infraestructura
SENEPA

— 15 —

Teléfono: (595) 021 - 204729

[Signature]
SENEPA Paraguay
SENEPA Paraguay

[Signature]
Alan C. Seguera
Responsable Interno
Secretaría Administrativa
SENEPA - MSP y BS



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

26	80111613-9999	Mano de Obra para el desarmado, armado y conexionado de transformador reductor o elevador de tensión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	222.488	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
27	72101506-001	Provisión de Contacto de Puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	888.040	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
28	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de contacto de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	116.039	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
29	72101506-001	Provisión de pulsador de revisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	444.351	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
30	80111613-9999	Mano de obra para el cambio del pulsador de revisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	58.651	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
31	72101506-001	Provisión de interruptor STOP de revisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	423.713	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
32	80111613-9999	Mano de obra para cambio de interruptor STOP de revisión	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.258.997	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
33	72101506-001	Provisión de guidores plásticos de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	558.676	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
34	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de guidores plásticos de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	307.988	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
35	72101506-001	Provisión de barra de protección electrónica para puerta de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.668.407	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
36	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de barra de protección electrónica para puerta de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	258.127	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
37	72101506-001	Provisión de contactor principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.579.439	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
38	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de contactor principal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	259.413	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
39	72101506-001	Provisión de contactor auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	694.289	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
40	80111613-9999	Mano de Obra por el cambio de contactor auxiliar	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	261.663	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
41	72101506-001	Provisión de cables flexibles multifilares	unidad de medida: Metros presentación: EVENTO	1	126.751	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
42	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de los cables flexibles multifilares	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1	1.966.789	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
43	72101506-001	Provisión de Interruptor de limite final	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	549.351	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
44	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de interruptor de limite final	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	164.705	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
45	72101506-001	Provisión de relé de falta de fase.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.917.952	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil

Asunción - Paraguay

Edif. SENEPAR

[Signature]
Jefe
Dpto. de Infraestructura
SENEPAR

— 16 —

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay

[Signature]
Militares
SENEPAR

[Signature]
Maites Alan C. Saquer
Responsable Interno
Secretaría Administrativa
SENEPAR - MSP y BS



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

46	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de Relé de falta de fase	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	235.652	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
47	72101506-001	Provisión de placa electrónica de seguridad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	1.068.926	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
48	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de la placa electrónica de seguridad	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	245.826	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
49	72101506-001	Provisión de ante final superior o inferior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	898.889	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
50	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de ante final superior o inferior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	288.426	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
51	72101506-001	Insumos para la reparación de pulsador de botón de llamada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	355.801	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
52	80111613-9999	Mano de obra para la reparación de pulsador de botón de llamada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	204.901	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
53	72101506-001	Provisión de flecha indicadora de dirección de viaje	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	245.826	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
54	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de la flecha indicadora de dirección de viaje	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	148.201	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
55	72101506-001	Provisión de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta de piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	122.926	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
56	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de tope de palanca de accionamiento de cerradura de puerta de piso	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	100.726	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
57	72101506-001	Variador de frecuencia operador de puertas Reveco GO!	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	12.763.573	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
58	80111613-9999	Mano de obra instalación del variador de frecuencia operador de puertas Reveco GO!	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	717.063	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
59	72101506-001	Suministro de lámpara fluoled para iluminación de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	69.438	Procedencia: Alemania Nro_Certificado_ origen_nacional:
60	80111613-9999	Mano de obra para la instalación de lámpara fluoled para iluminación de cabina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	21.276	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
61	72101506-001	Provisión de Microswitch de freno.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.273.027	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
62	80111613-9999	Mano de obra para el cambio del Microswitch de freno.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	149.351	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
63	72101506-001	Insumos para la reparación de espadín de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	811.151	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
64	80111613-9999	Mano de obra para la reparación de espadín de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	576.651	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
65	72101506-001	Provisión de correa dentada para operador de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	663.689	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil

Asunción - Paraguay

Edif. SENEPA

[Signature]
Benicio Troche
 Jefe
 Depto. de Infraestructura
 SENEPA

— 17 —

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay

@SenepaParaguay

[Signature]
Milvia Espartero
 SENEPA

[Signature]
Matias Alan C. Sequera
 Responsable Informativo
 Secretaría Administrativa
 SENEPA - MSP y BS



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

66	80111613-9999	Mano de obra para el cambio de la correa dentada del operador de puertas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	98.888	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
67	72101506-001	Provisión de rueda para suspensión de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	283.676	Procedencia: España Nro_Certificado_ origen_nacional:
68	80111613-9999	Mano de obra el cambio de rueda para suspensión de puerta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	166.751	Procedencia: Paraguay Nro_Certificado_ origen_nacional: 206392
					87.733.198	

TOTAL DE LA OFERTA.: GS. 87.733.198 (Guaraníes ochenta y siete millones setecientos treinta y tres mil ciento noventa y ocho IVA INCLUIDO)

MONTO MÍNIMO ADJUDICADO: GS. 100.000.000 (Guaraníes cien millones)

MONTO MÁXIMO ADJUDICADO: GS. 200.000.000 (Guaraníes doscientos millones)

2° - Elevar a consideración de la Máxima Autoridad lo actuado por este Comité. -

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminado este acto, siendo las 11:30 horas del día 18 de Noviembre del año dos mil veinte y cinco, previa lectura y ratificación de su contenido, firman los presentes en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Es nuestro informe.

Sr. Milciades Irala

Representante de Unidad de Asesorías del SENEPA

Sr. Dionicio Troche

Representante del Dpto. de Infraestructura del SENEPA

Sr. Matías Cáceres

Representante de la Dirección Administrativa del SENEPA