



**MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA**  
**Unidad Operativa de Contrataciones**  
**Avda. Mariscal López y Colón**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

Ítem	Descripción	EMPRESA 1: ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO					EMPRESA 2: ORIBEN RAMON ESPINOLA SILVERO					EMPRESA 3				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
<b>GRUPO 1: COLEGIO NACIONAL JUAN GUILLERMO DIAZ</b>																
1	Cartel de obra de 1,2 x 2 mts	No aplica	Nacional	1,00	1.125.000	1.125.000	No aplica	Paraguay	1,00	1.150.000	1.150.000					
2	Limpieza y preparación del terreno	No aplica	Nacional	93,80	8.820	827.316	No aplica	Paraguay	93,80	9.000	844.290					
3	Replanteo de obra	No aplica	Nacional	93,80	10.800	1.013.040	No aplica	Paraguay	93,80	11.000	1.031.800					
4	Excavación y carga de cimienta con PBC	No aplica	Nacional	10,73	520.200	5.581.746	No aplica	Paraguay	10,73	535.000	5.740.550					
5	Zapatas de H° A°	No aplica	Nacional	0,85	2.475.000	1.608.750	No aplica	Paraguay	0,85	2.550.000	1.657.500					
6	Pilares de H° A°	No aplica	Nacional	0,85	2.655.000	2.256.750	No aplica	Paraguay	0,85	2.750.000	2.337.500					
7	Viga cumbreira, galería y dado de H° A°	No aplica	Nacional	1,21	2.682.000	3.245.220	No aplica	Paraguay	1,21	2.750.000	3.327.500					
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	No aplica	Nacional	3,06	2.592.000	7.931.520	No aplica	Paraguay	3,06	2.650.000	8.109.000					
9	De 0,30 m.	No aplica	Nacional	20,78	170.000	3.532.600	No aplica	Paraguay	20,78	175.000	3.636.500					
10	Relleno y apisonado de interiores	No aplica	Nacional	23,44	121.500	2.847.960	No aplica	Paraguay	23,44	125.000	2.930.000					
11	De paredes	No aplica	Nacional	7,63	70.200	535.626	No aplica	Paraguay	7,63	70.000	534.100					
12	De 0,15 para revocar	No aplica	Nacional	46,04	99.000	4.557.960	No aplica	Paraguay	46,04	103.000	4.742.120					
13	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	No aplica	Nacional	97,23	151.200	14.701.176	No aplica	Paraguay	97,23	155.000	15.070.650					
14	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	No aplica	Nacional	22,00	61.200	1.346.400	No aplica	Paraguay	22,00	65.000	1.430.000					
15	De 0,36 x 0,36 visto para corredor ladrillos prensados	No aplica	Nacional	8,64	161.100	1.391.904	No aplica	Paraguay	8,64	165.000	1.425.600					
16	Tejas con tejuelones prensados y tirantes de H° A° de 2" x 6"	No aplica	Nacional	123,20	358.650	44.185.680	No aplica	Paraguay	123,20	370.000	45.584.000					
17	De paredes interior y exterior a una capa	No aplica	Nacional	176,02	43.200	7.604.064	No aplica	Paraguay	176,02	40.000	7.040.800					
18	De viga cumbreira, galería y encadenados de H° A°	No aplica	Nacional	37,44	57.600	2.156.544	No aplica	Paraguay	37,44	62.000	2.321.280					
19	Moldura lineal en balancines	No aplica	Nacional	35,50	40.500	1.437.750	No aplica	Paraguay	35,50	42.000	1.491.000					
20	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	No aplica	Nacional	87,28	46.800	4.084.704	No aplica	Paraguay	87,28	48.000	4.189.440					
21	Carpeta para piso cerámico	No aplica	Nacional	87,28	41.400	3.613.392	No aplica	Paraguay	87,28	42.000	3.665.760					
22	Piso cerámico PI 5 antideslizante	No aplica	Nacional	87,28	106.200	9.269.136	No aplica	Paraguay	87,28	110.000	9.600.800					
23	Zócalo cerámico PI 5	No aplica	Nacional	53,90	39.600	2.134.440	No aplica	Paraguay	53,90	40.000	2.156.000					
24	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa con cerraduras	No aplica	Nacional	2,00	895.500	1.791.000	No aplica	Paraguay	2,00	900.000	1.800.000					
25	Puerta metálica o de madera de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	No aplica	Nacional	1,00	2.218.500	2.218.500	No aplica	Paraguay	1,00	2.250.000	2.250.000					
26	Ventanas balancines	No aplica	Nacional	17,64	432.000	7.620.480	No aplica	Paraguay	17,64	445.000	7.849.800					
27	De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	No aplica	Nacional	176,02	23.400	4.118.868	No aplica	Paraguay	176,02	25.000	4.400.500					
28	De paredes revocados al látex	No aplica	Nacional	176,02	35.550	6.257.511	No aplica	Paraguay	176,02	37.000	6.512.740					
29	De pilares vistos al latex (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	No aplica	Nacional	13,13	35.500	466.115	No aplica	Paraguay	13,13	37.000	485.810					
30	De viga cumbreira, galería, encadenado y pilares al látex	No aplica	Nacional	37,44	52.200	1.954.368	No aplica	Paraguay	37,44	54.000	2.021.760					
31	De aberturas metálicas con pintura sintética	No aplica	Nacional	17,64	43.200	762.048	No aplica	Paraguay	17,64	45.000	793.800					
32	De ladrillos vistos al latex (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático)	No aplica	Nacional	97,19	35.500	3.450.245	No aplica	Paraguay	97,19	37.000	3.596.030					
33	De tejuelones con barniz	No aplica	Nacional	102,87	52.200	5.369.814	No aplica	Paraguay	102,87	54.000	5.554.980					
34	De puerta con pintura sintética	No aplica	Nacional	5,16	43.200	222.912	No aplica	Paraguay	5,16	45.000	232.200					
35	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	No aplica	Nacional	79,80	52.200	4.165.560	No aplica	Paraguay	79,80	54.000	4.309.200					
36	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	No aplica	Nacional	37,80	43.200	1.632.960	No aplica	Paraguay	37,80	45.000	1.701.000					



Lic. Alberto Duarte  
 Encargado de UOC  
 Municip. de Buena Vista

37	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	No aplica	Nacional	1,90	88.200	167.580	No aplica	Paraguay	1,90	90.000	171.000						
38	Vidrios dobles de 4 mm.	No aplica	Nacional	17,64	152.100	2.683.044	No aplica	Paraguay	17,64	156.000	2.751.840						
39	Rampa peatonal	No aplica	Nacional	1,00	666.333	666.333	No aplica	Paraguay	1,00	680.000	680.000						
40	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	No aplica	Nacional	37,80	133.920	5.062.176	No aplica	Paraguay	37,80	137.000	5.178.600						
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	No aplica	Nacional	23,40	142.200	3.327.480	No aplica	Paraguay	23,40	145.000	3.393.000						
42	Instalación eléctrica de tableros, circuitos de luces, tomas, registro alimentación al tablero mas próximo	No aplica	Nacional	1,00	8.055.000	8.055.000	No aplica	Paraguay	1,00	8.200.000	8.200.000						
43	Provisión y colocación de artefactos eléctricos de iluminación y ventilación según tipología del MEC	No aplica	Nacional	1,00	7.992.000	7.992.000	No aplica	Paraguay	1,00	8.200.000	8.200.000						
44	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos)	No aplica	Nacional	1,00	7.193.268	7.193.268	No aplica	Paraguay	1,00	7.300.000	7.300.000						
45	Mesada de hormigón revestido con azulejo en ventana entre cocina / comedor		Nacional	1,00	1.111.500	1.111.500			1,00	1.100.000	1.100.000						
46	Placa de inauguración		Nacional	1,00	882.000	882.000			1,00	900.000	900.000						
47	Limpieza final	No aplica	Nacional	93,80	8.820	827.316	No aplica	Paraguay	93,80	9.000	844.200						
<b>TOTAL Gs.</b>						<b>204.986.756</b>			<b>TOTAL Gs.</b>		<b>210.242.560</b>						

**GRUPO 2: CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO EN LA ESCUELA BASICA N° 4250 JUAN BLAS AYALA MESA**

1	Cartel de obra	No aplica	Nacional	1,00	1.080.000	1.080.000	No aplica	Paraguay	1,00		1.104.000						
2	Limpieza y preparación del terreno	No aplica	Nacional	37,00	8.550	316.350	No aplica	Paraguay	37,00		321.900						
3	Replanteo	No aplica	Nacional	37,00	11.520	426.240	No aplica	Paraguay	37,00		436.600						
4	Excavación y carga de cemento con PBC	No aplica	Nacional	6,90	502.200	3.465.180	No aplica	Paraguay	6,90		3.543.150						
5	Zapatas de H° A°	No aplica	Nacional	0,35	2.475.000	866.250	No aplica	Paraguay	0,35		885.500						
6	Pilares de H° A°	No aplica	Nacional	0,30	2.538.000	761.400	No aplica	Paraguay	0,30		777.000						
7	Viga cumbrera y galería (H° A°)	No aplica	Nacional	0,50	2.682.000	1.341.000	No aplica	Paraguay	0,50		1.375.000						
8	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	No aplica	Nacional	2,32	2.592.000	6.013.440	No aplica	Paraguay	2,32		6.148.000						
9	Muros de nivelación de ladrillo 0,30 mts	No aplica	Nacional	4,60	214.200	985.320	No aplica	Paraguay	4,60		1.012.000						
10	Relleno y apisonado de interiores	No aplica	Nacional	7,50	77.850	583.875	No aplica	Paraguay	7,50		600.000						
11	Aislación asfáltica de paredes 3 caras (27,5 ml)	No aplica	Nacional	12,50	85.500	1.068.750	No aplica	Paraguay	12,50		1.125.000						
12	De 0,15 a revocar de ladrillos	No aplica	Nacional	49,60	99.000	4.910.400	No aplica	Paraguay	49,60		5.059.200						
13	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	No aplica	Nacional	54,34	144.000	7.824.960	No aplica	Paraguay	54,34		8.042.320						
14	Envanillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas )	No aplica	Nacional	7,00	42.120	294.840	No aplica	Paraguay	7,00		301.000						
15	Pilares de ladrillos prensados de 0,36 x 0,36 visto p/galería ladrillos Núcleo de H° A°	No aplica	Nacional	7,50	265.500	1.991.250	No aplica	Paraguay	7,50		2.040.000						
16	Techo de tejas con tejuelones prensados y tirantes de H° A° de 2" x 6" y liston de boca	No aplica	Nacional	52,00	343.800	17.877.600	No aplica	Paraguay	52,00		18.304.000						
17	De paredes al interior y exterior a una capa	No aplica	Nacional	111,50	41.400	4.616.100	No aplica	Paraguay	111,50		4.738.750						
18	De viga cumbrera, galería y encadenado de H° A°	No aplica	Nacional	6,23	46.800	291.564	No aplica	Paraguay	6,23		299.040						
19	De pilares de H° A°	No aplica	Nacional	3,20	41.400	132.480	No aplica	Paraguay	3,20		136.000						
20	Contrapiso de H° de cascotes	No aplica	Nacional	34,80	41.400	1.440.720	No aplica	Paraguay	34,80		1.479.000						
21	Carpeta de nivelación	No aplica	Nacional	34,80	37.800	1.315.440	No aplica	Paraguay	34,80		1.339.800						
22	Piso cerámico PI 5 antideslizante	No aplica	Nacional	34,80	85.050	2.959.740	No aplica	Paraguay	34,80		3.027.600						
23	Zocalo cerámico	No aplica	Nacional	34,80	38.520	1.340.496	No aplica	Paraguay	34,80		1.374.600						
24	Ventanas tipo balancines	No aplica	Nacional	3,00	432.000	1.296.000	No aplica	Paraguay	3,00		1.324.800						
25	Ventana de chapa doblada 1,00 x 2,80	No aplica	Nacional	1,00	1.962.000	1.962.000	No aplica	Paraguay	1,00		2.000.000						
26	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	No aplica	Nacional	1,00	1.152.000	1.152.000	No aplica	Paraguay	1,00		1.180.000						
27	Alfeizar de ventanas de mortero 1 : 3 ( cemento - arena )	No aplica	Nacional	2,40	34.650	83.160	No aplica	Paraguay	2,40		86.400						
28	De paredes, vigas y pilares interiores (epóxica)	No aplica	Nacional	84,00	55.800	4.687.200	No aplica	Paraguay	84,00		4.788.000						
29	De pilares vistos con latex acrílico	No aplica	Nacional	10,50	43.200	453.600	No aplica	Paraguay	10,50		472.500						
30	De viga galería, encadenado, fajas de pared y pilares al látex acrílico	No aplica	Nacional	37,44	43.200	1.617.408	No aplica	Paraguay	37,44		1.684.800						
31	De aberturas metálicas con pintura epóxica	No aplica	Nacional	6,50	55.800	362.700	No aplica	Paraguay	6,50		390.000						
32	De tejuelones con bamiz	No aplica	Nacional	52,00	43.200	4.198.608	No aplica	Paraguay	52,00		4.373.550						
33	De puerta metálica con pintura epóxica	No aplica	Nacional	3,80	52.200	2.714.400	No aplica	Paraguay	3,80		2.808.000						



Lic. Alberto Duarte  
Encargado de UOC  
Municip. de Buena Vista

34	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	No aplica	Nacional	52,00	55.800	212.040	No aplica	Paraguay	52,00	228.000							
35	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	No aplica	Nacional	11,00	43.200	2.246.400	No aplica	Paraguay	11,00	2.340.000							
36	Revestido de Azulejos	No aplica	Nacional	5,70	43.200	475.200	No aplica	Paraguay	5,70	495.000							
37	Vidrios dobles	No aplica	Nacional	2,40	88.200	502.740	No aplica	Paraguay	2,40	541.500							
38	Rampa	No aplica	Nacional	1,00	134.100	321.840	No aplica	Paraguay	1,00	352.800							
39	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada N° 24, desarr.= 55	No aplica	Nacional	37,80	883.800	883.800	No aplica	Paraguay	37,80	900.000							
40	Instalación eléctrica, de tableros, circuitos de luces, tomas, registro alimentación al tablero mas próximo	No aplica	Nacional	1,00	124.200	4.694.760	No aplica	Paraguay	1,00	4.914.000							
41	Artefactos eléctricos, provisión y colocación de artefactos eléctricos de iluminación y ventilación según tipología de MEC	No aplica	Nacional	1,00	5.922.000	5.922.000	No aplica	Paraguay	1,00	6.055.000							
42	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador, pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de H°A° con azulejos)	No aplica	Nacional	1,00	7.092.000	7.092.000	No aplica	Paraguay	1,00	7.000.000							
43	Mesada de hormigón revestido con azulejo en ventana entre cocina / galería	No aplica	Nacional	1,00	6.910.200	6.910.200	No aplica	Paraguay	1,00	6.650.000							
44	De ladrillos vistos con latex acrílico	No aplica	Nacional	97,19	2.683.800	2.683.800	No aplica	Paraguay	97,19	2.501.630							
45	Limpieza final	No aplica	Nacional	40,00	13.320	532.800	No aplica	Paraguay	40,00	552.000							
<b>TOTAL Gs.</b>					<b>112.908.051</b>	<b>115.107.440</b>											
<b>TOTAL GENERAL CALCULADO Gs.</b>					<b>317.894.807</b>	<b>TOTAL GENERAL CALCULADO Gs.</b>	<b>325.350.000</b>	<b>TOTAL GENARAL CALCULADO Gs.</b>									



*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Alberto Duarte  
 Encargado de UOC