



INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 01/2025 PARA EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA EL SENEPA” – I.D. N° 466.861

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 03 días del mes de Setiembre del año dos mil veinticinco, siendo las 09:00 horas, en el SENEPA, sito en Manuel Domínguez entre Brasil y Tte. Rojas Silva, se procede a la Evaluación de Ofertas en el marco de la Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 01/2025 para el “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motocicletas para el Senepa” – I.D. N° 466.861-----

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de: Evaluación:

Representantes del SENEPA: -Sr. Francisco Barreto con C.I. 3.982.216 por la Dirección Administrativa del SENEPA; Lic. Edgar Olivera con C.I. 1.721.391, por el Departamento de Transporte del SENEPA; Abg. Leticia Benítez con C.I. 4.501.145 Por la Unidad de Asesorías del SENEPA.

El llamado cuenta con Resolución D.G.S. N° 063/2025 de fecha de 31 de Julio de 2025 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO Y SE CONFIRMA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 01/2025 PARA EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA EL SENEPA” – I.D. N° 466.861

1 – ANTECEDENTES:

- N° DE PAC: ID 466.861-----
- Monto total del llamado: Gs. 300.000.000(Guaraníes trescientos millones)-----
- Sistema de adjudicación: Por Lote-----
- Contrato: Abierto.-----

Se tienen a la vista los siguientes documentos de inicio del proceso:

- Memorando N° 207/2025 de la Sección Taller – Solicitud de Mantenimiento de Motocicletas
- Memorandum D.T.A.A. N° 402/2025 – Solicitud de Dictamen y Aprobación del Pliego de Bases y Condiciones del llamado Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 01/2025 para el “Servicio de Mantenimiento de Motocicletas para el Senepa” – I.D. N° 466.861.
- Resolución D.G.S. N° 063/2025 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO Y SE CONFIRMA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACIÓN POR MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 01/2025 PARA EL “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA EL SENEPA” – I.D. N° 466.861.

2 – JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO:

- Dar continuidad al proceso de Menor Cuantía Nacional N° 01/2025 para la “Servicio de Mantenimiento y Reparación de Motocicletas para el Senepa” – I.D. N° 466.861, que fuera en el presente año, dicho llamado se rige por la modalidad de la Licitación por Menor Cuantía Nacional, con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales correspondientes al mantenimiento de motocicletas de la Institución.--

3 – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se verifica que la presente Licitación por Menor Cuantía Nacional cuenta con CDP N° 2878/2025 de fecha 26/05/2025 correspondiente al PAC institucional N° 466.861 por un importe de Gs. 150.000.000 (Guaraníes ciento cincuenta millones), para el Ejercicio Fiscal 2025 según el Programa Anual de Contrataciones y las estimaciones de costo promedio, como lo establece la Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas, para el presente Ejercicio Fiscal, con Fuente de Financiamiento 30, por lo que la presente contratación dispone de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación.

4 – ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

Se deja constancia que conforme al Acta de Apertura de Oferta – ID N° 466.861 de fecha 22 de Agosto de 2025, en virtud a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en el presente acto se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las ofertas abiertas en el presente acto correspondiente a las firmas siguientes:

- 1) CHUL CHOI CHUNG (en adelante AUTOCENTER)
- 2) GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO (en adelante SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR)

Acto seguido según lo establecido en el SICP, fue realizada la apertura de sobres en fecha 22 de agosto de 2025 a las 09:15 horas en la oficina de la UOC N° 7 – SENEPA, conforme al Acta de Apertura de sobres labrado, para el efecto se ha procedido a la apertura del sobre acorde al siguiente detalle:

Francisco Javier Barreto Perez
Jefe de la Sección Taller
SENEPA

Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY**



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

Lote 1 - LEOPARD MT-200 GY						
Ítem	Descripción	Cantidad	AUTOCENTER		SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Cambio de Rulemanes	1,00	123.667	123.667	132.500	132.500
2	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
3	Cambio engranajes: 1x, 2x 3x 4x 5x	1,00	182.000	182.000	195.000	195.000
4	Servicio de Mano de obra	1,00	182.000	182.000	195.000	195.000
5	Cambio de Seguros p/llanta	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
6	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
7	Cambio de selector de cambio	1,00	133.000	133.000	142.500	142.500
8	Servicio de Mano de obra	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
9	Cambio de eje de cambio	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
10	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
11	Cambio de Piñón	1,00	182.000	182.000	195.000	195.000
12	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
13	Cambio de cadena de transmisión	1,00	207.667	207.667	222.500	222.500
14	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
15	Cambio de Corona	1,00	182.000	182.000	195.000	195.000
16	Servicio de Mano de obra	1,00	93.333	93.333	100.000	100.000
17	Cambio de pedal de cambio	1,00	147.000	147.000	157.500	157.500
18	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
19	cambio de buje corona	1,00	156.333	156.333	167.500	167.500
20	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
21	Cambio prisionero corona	1,00	84.000	84.000	90.000	90.000
22	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
23	Cambio de engranaje de velocímetro	1,00	200.667	200.667	215.000	215.000
24	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
25	Cambio de cabo de velocímetro	1,00	200.667	200.667	215.000	215.000
26	Servicio de Mano de obra	1,00	93.333	93.333	100.000	100.000
27	Cambio de Ruleman de block lado izquierdo	1,00	196.000	196.000	210.000	210.000
28	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
29	Cambio de Ruleman de block lado derecho	1,00	196.000	196.000	210.000	210.000
30	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
31	Cambio de Amortiguador delantero	1,00	354.667	354.667	380.000	380.000
32	Servicio de Mano de obra	1,00	165.667	165.667	177.500	177.500
33	Cambio de Amortiguador Traseros	1,00	305.667	305.667	327.500	327.500
34	Servicio de Mano de obra	1,00	156.333	156.333	167.500	167.500
35	Cambio de Bujes de horquilla superior	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
36	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
37	Cambio de Ruleman de Dirección	1,00	147.000	147.000	157.500	157.500
38	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
39	Cambio de Reten de Ruleman de Dirección	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
40	Servicio de Mano de obra	1,00	39.667	39.667	42.500	42.500
41	Cambio de Guardaplvlo de Amortiguador	1,00	116.667	116.667	125.000	125.000
42	Servicio de Mano de obra	1,00	56.000	56.000	60.000	60.000
43	Cambio de Ruleman de masa delantera	1,00	200.667	200.667	215.000	215.000

Manuel Domingo Pérez
Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

— 2 —
Leticia C. Benitez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N° 70.011

Teléfono: (595) 021 - 204729
Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

44	Servicio de Mano de obra	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
45	Cambio de Ruleman de masa trasera	1,00	205.333	205.333	220.000	220.000
46	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
47	Cambio de llanta delantera	1,00	305.667	305.667	327.500	327.500
48	Servicio de Mano de obra	1,00	165.667	165.667	177.500	177.500
49	Cambio de llanta trasera	1,00	305.667	305.667	327.500	327.500
50	Servicio de Mano de obra	1,00	165.667	165.667	177.500	177.500
51	Cambio de Rayos para llantas	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
52	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
53	Cambio de Manubrio	1,00	280.000	280.000	300.000	300.000
54	Servicio de Mano de obra	1,00	151.667	151.667	162.500	162.500
55	Cambio de Manillar de Embrague	1,00	196.000	196.000	210.000	210.000
56	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
57	Cambio de Cabo de Embrague	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
58	Servicio de Mano de obra	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
59	Cambio de Kit de Embrague	1,00	270.667	270.667	290.000	290.000
60	Servicio de Mano de obra	1,00	151.667	151.667	162.500	162.500
61	Cambio Canasta de embrague	1,00	231.000	231.000	247.500	247.500
62	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
63	Cambio de disco de embrague	1,00	235.667	235.667	252.500	252.500
64	Servicio de Mano de obra	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
65	Cambio junta tapa de embrague	1,00	102.667	102.667	110.000	110.000
66	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
67	Cambio de juego de pastilla de Freno Delantero	1,00	196.000	196.000	210.000	210.000
68	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
69	Rectificación de disco de freno	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
70	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
71	Cambio de mordaza de freno	1,00	184.333	184.333	197.500	197.500
72	Servicio de Mano de obra	1,00	77.000	77.000	82.500	82.500
73	Cambio de cabos de freno delantero	1,00	114.333	114.333	122.500	122.500
74	Servicio de Mano de obra	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
75	Cambio de tapa tambor de freno Trasero	1,00	165.667	165.667	177.500	177.500
76	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
77	Rectificación de tambor de freno	1,00	126.000	126.000	135.000	135.000
78	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
79	Cambio de pedal de freno	1,00	165.667	165.667	177.500	177.500
80	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
81	Cambio de bujías	1,00	84.000	84.000	90.000	90.000
82	Servicio de Mano de obra	1,00	95.667	95.667	102.500	102.500
83	Cambio de Pulsador de Arranque	1,00	109.667	109.667	117.500	117.500
84	Servicio de Mano de obra	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
85	Cambio de motor de arranque electronico	1,00	219.333	219.333	235.000	235.000
86	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
87	Cambio de tablero	1,00	193.667	193.667	207.500	207.500
88	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
89	Cambio de faro delantero	1,00	224.000	224.000	240.000	240.000
90	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000

Francisco Javier Barreto Perez
Jefe de Inspección Taller
Manuel Domínguez
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

— 3 —
Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.371

Teléfono: (595) 021 - 204729
Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

MINISTERIO DE
**SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL**
PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPa
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

91	Cambio de focos delantero	1,00	114.333	114.333	122.500	122.500
92	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
93	Cambio de faro trasero	1,00	189.000	189.000	202.500	202.500
94	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
95	Cambio de foco trasero	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
96	Servicio de Mano de obra	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
97	Cambio de Bobina alta	1,00	177.333	177.333	190.000	190.000
98	Servicio de Mano de obra	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
99	Cambio de caja negra	1,00	210.000	210.000	225.000	225.000
100	Servicio de Mano de obra	1,00	95.667	95.667	102.500	102.500
101	Cambio de foco de señalero delantero	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
102	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
103	Cambio de señaleros delantero	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
104	Servicio de Mano de obra	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
105	Cambio de señaleros traseros	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
106	Servicio de Mano de obra	1,00	51.333	51.333	55.000	55.000
107	Cambio de foco de señalero trasero	1,00	44.333	44.333	47.500	47.500
108	Servicio de Mano de obra	1,00	21.000	21.000	22.500	22.500
109	Cambio de Bocina	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
110	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
111	Cambio de Interruptores de Bocina	1,00	151.667	151.667	162.500	162.500
112	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
113	Cambio de Interruptores de luces	1,00	158.667	158.667	170.000	170.000
114	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
115	Cambio de Interruptores de señaleros	1,00	42.933	42.933	46.000	46.000
116	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
117	Cambio de Tambor de llave de contacto	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
118	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
119	Cambio de bobina baja (Estator)	1,00	277.667	277.667	297.500	297.500
120	Servicio de Mano de obra	1,00	86.333	86.333	92.500	92.500
121	Cambio de regulador de voltaje	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
122	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
123	Cambio de burrito de arranque	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
124	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
125	Cambio de pistón	1,00	207.667	207.667	222.500	222.500
126	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
127	Cambio de brazo de biela	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
128	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
129	Cambio de filtro de combustible	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
130	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
131	Cambio de válvulas	1,00	133.000	133.000	142.500	142.500
132	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
133	Cambio de leva	1,00	133.000	133.000	142.500	142.500
134	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
135	Cambio de balancín de leva	1,00	186.667	186.667	200.000	200.000
136	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
137	Cambio de reten de válvulas	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

138	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
139	Cambio de guía de válvula	1,00	121.333	121.333	130.000	130.000
140	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
141	Cambio de cilindro	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
142	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
143	Cambio de aro	1,00	196.000	196.000	210.000	210.000
144	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
145	Cambio de juego de juntas	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
146	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
147	Cambio de cigüeñal	1,00	191.333	191.333	205.000	205.000
148	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
149	Cambio de ruleman de bancada	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
150	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
151	Cambio de cabo de acelerador	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
152	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
153	Cambio de carburador	1,00	219.333	219.333	235.000	235.000
154	Servicio de Mano de obra	1,00	77.000	77.000	82.500	82.500
155	Cambio de colector de carburador	1,00	135.333	135.333	145.000	145.000
156	Servicio de Mano de obra	1,00	65.333	65.333	70.000	70.000
157	Cambio de pedal de arranque	1,00	191.333	191.333	205.000	205.000
158	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
159	Cambio de filtro de aire	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
160	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
161	Cambio de tubo de escape	1,00	266.000	266.000	285.000	285.000
162	Servicio de Mano de obra	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
163	Cambio de Junta de Escape	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
164	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
165	Cambio de Guarda barro delantero Embrague	1,00	205.333	205.333	220.000	220.000
166	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
167	Cambio de Guarda barro trasero	1,00	205.333	205.333	220.000	220.000
168	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
169	Cambio de tapas laterales plásticos	1,00	203.000	203.000	217.500	217.500
170	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
171	Cambio de posa pies	1,00	133.000	133.000	142.500	142.500
172	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
173	Cambio de espejos	1,00	133.000	133.000	142.500	142.500
174	Servicio de Mano de obra	1,00	44.333	44.333	47.500	47.500
175	Reparacion de chasis	1,00	305.667	305.667	327.500	327.500
176	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
177	Cambio de Asiento	1,00	499.333	499.333	535.000	535.000
178	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
179	Cambio de Tanque de Combustible	1,00	550.667	550.667	590.000	590.000
180	Servicio de Mano de obra	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
181	Cambio de Tapa Tanque	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
182	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
183	Cambio de Cubre tanque de Combustible de Plastico	1,00	191.333	191.333	205.000	205.000
184	Servicio de Mano de obra	1,00	51.333	51.333	55.000	55.000

Francisco Javier...
Jefe de la Sección Taller
SENEPA

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

— 5 —

Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matriculada C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPa
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

185	Cambio de Careta de Faro delantero	1,00	147.000	147.000	157.500	157.500
186	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
187	Limpieza de Tanque de Combustible	1,00	133.000	133.000	142.500	142.500
188	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
189	Reparación de Tapizado de asiento	1,00	196.000	196.000	210.000	210.000
190	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
191	Cambio de asiento	1,00	464.333	464.333	497.500	497.500
192	Servicio de Mano de obra	1,00	86.333	86.333	92.500	92.500
			TOTAL POR LOTE:	24.239.603	TOTAL POR LOTE:	25.971.000

Lote 2 - KENTON SHARK - DAKAR

Ítem	Descripción	Cantidad	AUTOCENTER		SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Cambio de Rulemanes	1,00	126.000	126.000	135.000	135.000
2	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
3	Cambio engranajes: 1x, 2x 3x 4x 5x	1,00	186.667	186.667	200.000	200.000
4	Servicio de Mano de obra	1,00	182.000	182.000	195.000	195.000
5	Cambio de Seguros piñón	1,00	56.000	56.000	60.000	60.000
6	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
7	Cambio de selector de cambio	1,00	133.000	133.000	142.500	142.500
8	Servicio de Mano de obra	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
9	Cambio de eje de cambio	1,00	140.000	140.000	150.000	150.000
10	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
11	Cambio de Piñón	1,00	182.000	182.000	195.000	195.000
12	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
13	Cambio de cadena de transmisión	1,00	207.667	207.667	222.500	222.500
14	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
15	Cambio de Corona	1,00	182.000	182.000	195.000	195.000
16	Servicio de Mano de obra	1,00	93.333	93.333	100.000	100.000
17	Cambio de pedal de cambio	1,00	147.000	147.000	157.500	157.500
18	Servicio de Mano de obra	1,00	100.333	100.333	107.500	107.500
19	cambio de buje corona	1,00	156.333	156.333	167.500	167.500
20	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
21	Cambio prisionero corona	1,00	84.000	84.000	90.000	90.000
22	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
23	Cambio de engranaje de velocímetro	1,00	200.667	200.667	215.000	215.000
24	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
25	Cambio de cabo de velocímetro	1,00	200.667	200.667	215.000	215.000
26	Servicio de Mano de obra	1,00	93.333	93.333	100.000	100.000
27	Cambio de Ruleman de block lado izquierdo	1,00	196.000	196.000	210.000	210.000
28	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
29	Cambio de Ruleman de block lado derecho	1,00	196.000	196.000	210.000	210.000
30	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
31	Cambio de Amortiguador delantero	1,00	358.167	358.167	383.750	383.750
32	Servicio de Mano de obra	1,00	168.000	168.000	180.000	180.000
33	Cambio de Amortiguador Trasero	1,00	308.000	308.000	330.000	330.000

Francisco Javier Sánchez
Jefe de la Gerencia Taller
SENEPA

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil

Asunción - Paraguay

Edif. SENEPa

Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay

@SenepaParaguay

Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

MINISTERIO DE
**SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL**
PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

34	Servicio de Mano de obra	1,00	156.333	156.333	167.500	167.500
35	Cambio de Bujes de horquilla superior	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
36	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
37	Cambio de Ruleman de Dirección	1,00	147.000	147.000	157.500	157.500
38	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
39	Cambio de Reten de Ruleman de Dirección	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
40	Servicio de Mano de obra	1,00	39.667	39.667	42.500	42.500
41	Cambio de Guardapolvo de Amortiguador	1,00	116.667	116.667	125.000	125.000
42	Servicio de Mano de obra	1,00	56.000	56.000	60.000	60.000
43	Cambio de Ruleman de masa delantera	1,00	203.000	203.000	217.500	217.500
44	Servicio de Mano de obra	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
45	Cambio de Ruleman de masa trasera	1,00	207.667	207.667	222.500	222.500
46	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
47	Cambio de llanta delantera	1,00	305.667	305.667	327.500	327.500
48	Servicio de Mano de obra	1,00	165.667	165.667	177.500	177.500
49	Cambio de llanta trasera	1,00	305.667	305.667	327.500	327.500
50	Servicio de Mano de obra	1,00	165.667	165.667	177.500	177.500
51	Cambio de Rayos para llantas	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
52	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
53	Cambio de Manubrio	1,00	280.000	280.000	300.000	300.000
54	Servicio de Mano de obra	1,00	151.667	151.667	162.500	162.500
55	Cambio de Manillar de Embrague	1,00	200.667	200.667	215.000	215.000
56	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
57	Cambio de Cabo de Embrague	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
58	Servicio de Mano de obra	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
59	Cambio de Kit de Embrague	1,00	275.333	275.333	295.000	295.000
60	Servicio de Mano de obra	1,00	151.667	151.667	162.500	162.500
61	Cambio Canasta de embrague	1,00	231.000	231.000	247.500	247.500
62	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
63	Cambio de disco de embrague	1,00	242.667	242.667	260.000	260.000
64	Servicio de Mano de obra	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
65	Cambio junta tapa de embrague	1,00	102.667	102.667	110.000	110.000
66	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
67	Cambio de juego de pastilla de Freno Delantero	1,00	200.667	200.667	215.000	215.000
68	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
69	Rectificación de disco de freno	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
70	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
71	Cambio de mordaza de freno	1,00	191.333	191.333	205.000	205.000
72	Servicio de Mano de obra	1,00	77.000	77.000	82.500	82.500
73	Cambio de cabos de freno delantero	1,00	114.333	114.333	122.500	122.500
74	Servicio de Mano de obra	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
75	Cambio de tapa tambor de freno Trasero	1,00	165.667	165.667	177.500	177.500
76	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
77	Rectificación de tambor de freno	1,00	126.000	126.000	135.000	135.000
78	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
79	Cambio de pedal de freno	1,00	165.667	165.667	177.500	177.500
80	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

Leticia C. Benítez F.
Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matrícula C.S.J. N°: 70.591

- 7 -

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay
 @SenepaParaguay

Lic. Edgardo Olivera
Lic. Edgardo Olivera
Jefe de Transparencia



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

MINISTERIO DE
**SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL**
PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

81	Cambio de bujías	1,00	84.000	84.000	90.000	90.000
82	Servicio de Mano de obra	1,00	95.667	95.667	102.500	102.500
83	Cambio de Pulsador de Arranque	1,00	109.667	109.667	117.500	117.500
84	Servicio de Mano de obra	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
85	Cambio de motor de arranque electronico	1,00	224.000	224.000	240.000	240.000
86	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
87	Cambio de tablero	1,00	205.333	205.333	220.000	220.000
88	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
89	Cambio de faro delantero	1,00	224.000	224.000	240.000	240.000
90	Servicio de Mano de obra	1,00	93.333	93.333	100.000	100.000
91	Cambio de focos delantero	1,00	114.333	114.333	122.500	122.500
92	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
93	Cambio de faro trasero	1,00	189.000	189.000	202.500	202.500
94	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
95	Cambio de foco trasero	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
96	Servicio de Mano de obra	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
97	Cambio de Bobina alta	1,00	177.333	177.333	190.000	190.000
98	Servicio de Mano de obra	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
99	Cambio de caja negra	1,00	210.000	210.000	225.000	225.000
100	Servicio de Mano de obra	1,00	95.667	95.667	102.500	102.500
101	Cambio de foco de señalero delantero	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
102	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
103	Cambio de señaleros delantero	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
104	Servicio de Mano de obra	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
105	Cambio de señaleros traseros	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
106	Servicio de Mano de obra	1,00	51.333	51.333	55.000	55.000
107	Cambio de foco de señalero trasero	1,00	44.333	44.333	47.500	47.500
108	Servicio de Mano de obra	1,00	21.000	21.000	22.500	22.500
109	Cambio de Bocina	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
110	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
111	Cambio de Interruptores de Bocina	1,00	151.667	151.667	162.500	162.500
112	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
113	Cambio de Interruptores de luces	1,00	163.333	163.333	175.000	175.000
114	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
115	Cambio de Interruptores de señaleros	1,00	42.933	42.933	46.000	46.000
116	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
117	Cambio de Tambor de llave de contacto	1,00	140.000	140.000	150.000	150.000
118	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
119	Cambio de bobina baja (Estator)	1,00	284.667	284.667	305.000	305.000
120	Servicio de Mano de obra	1,00	86.333	86.333	92.500	92.500
121	Cambio de regulador de voltaje	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
122	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
123	Cambio de burrito de arranque	1,00	144.667	144.667	155.000	155.000
124	Servicio de Mano de obra	1,00	65.333	65.333	70.000	70.000
125	Cambio de pistón	1,00	219.333	219.333	235.000	235.000
126	Servicio de Mano de obra	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
127	Cambio de brazo de biela	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000

Francisco Javier Barreto Perez
Jefe de la Sección Taller
SENEPA
Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

— 8 —
Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729
Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY**



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

128	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
129	Cambio de filtro de combustible	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
130	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
131	Cambio de válvulas	1,00	133.000	133.000	142.500	142.500
132	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
133	Cambio de leva	1,00	135.333	135.333	145.000	145.000
134	Servicio de Mano de obra	1,00	84.000	84.000	90.000	90.000
135	Cambio de balancín de leva	1,00	191.333	191.333	205.000	205.000
136	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
137	Cambio de reten de válvulas	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
138	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
139	Cambio de guía de válvula	1,00	121.333	121.333	130.000	130.000
140	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
141	Cambio de cilindro	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
142	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
143	Cambio de aro	1,00	200.667	200.667	215.000	215.000
144	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
145	Cambio de juego de juntas	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
146	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
147	Cambio de cigüeñal	1,00	191.333	191.333	205.000	205.000
148	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
149	Cambio de ruleman de bancada	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
150	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
151	Cambio de cabo de acelerador	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
152	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
153	Cambio de carburador	1,00	219.333	219.333	235.000	235.000
154	Servicio de Mano de obra	1,00	77.000	77.000	82.500	82.500
155	Cambio de colector de carburador	1,00	135.333	135.333	145.000	145.000
156	Servicio de Mano de obra	1,00	65.333	65.333	70.000	70.000
157	Cambio de pedal de arranque	1,00	191.333	191.333	205.000	205.000
158	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
159	Cambio de filtro de aire	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
160	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
161	Cambio de tubo de escape	1,00	266.000	266.000	285.000	285.000
162	Servicio de Mano de obra	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
163	Cambio de Junta de Escape	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
164	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
165	Cambio de Guarda barro delantero Embrague	1,00	205.333	205.333	220.000	220.000
166	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
167	Cambio de Guarda barro trasero	1,00	205.333	205.333	220.000	220.000
168	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
169	Cambio de tapas laterales plásticos	1,00	203.000	203.000	217.500	217.500
170	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
171	Cambio de posá pies	1,00	133.000	133.000	142.500	142.500
172	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
173	Cambio de espejos	1,00	133.000	133.000	142.500	142.500
174	Servicio de Mano de obra	1,00	44.333	44.333	47.500	47.500

Manuel Domínguez c/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matrícula C.S.J. N°: 70.591

— 9 —

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lid. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO - SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

175	Reparacion de chasis	1,00	315.000	315.000	337.500	337.500
176	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
177	Cambio de Asiento	1,00	499.333	499.333	535.000	535.000
178	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
179	Cambio de Tanque de Combustible	1,00	562.333	562.333	602.500	602.500
180	Servicio de Mano de obra	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
181	Cambio de Tapa Tanque	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
182	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
183	Cambio de Cubre tanque de Combustible de Plastico	1,00	191.333	191.333	205.000	205.000
184	Servicio de Mano de obra	1,00	51.333	51.333	55.000	55.000
185	Cambio de Careta de Faro delantero	1,00	147.000	147.000	157.500	157.500
186	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
187	Limpieza de Tanque de Combustible	1,00	133.000	133.000	142.500	142.500
188	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
189	Reparación de Tapizado de asiento	1,00	196.000	196.000	210.000	210.000
190	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
191	Cambio de asiento	1,00	466.667	466.667	500.000	500.000
192	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
			TOTAL POR LOTE:	24.427.433	TOTAL POR LOTE:	26.172.250

Lote 3 - HONDA XL - BROSS

Ítem	Descripción	Cantidad	AUTOCENTER		SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	
			Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total
1	Cambio de Rulemanes	1,00	130.667	130.667	140.000	140.000
2	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
3	Cambio engranajes: 1x 2x 3x 4x 5x	1,00	205.333	205.333	220.000	220.000
4	Servicio de Mano de obra	1,00	182.000	182.000	195.000	195.000
5	Cambio de Seguros pignón	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
6	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
7	Cambio de selector de cambio	1,00	140.000	140.000	150.000	150.000
8	Servicio de Mano de obra	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
9	Cambio de eje de cambio	1,00	149.333	149.333	160.000	160.000
10	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
11	Cambio de Pignón	1,00	193.667	193.667	207.500	207.500
12	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
13	Cambio de cadena de transmisión	1,00	231.000	231.000	247.500	247.500
14	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
15	Cambio de Corona	1,00	182.000	182.000	195.000	195.000
16	Servicio de Mano de obra	1,00	121.333	121.333	130.000	130.000
17	Cambio de pedal de cambio	1,00	147.000	147.000	157.500	157.500
18	Servicio de Mano de obra	1,00	109.667	109.667	117.500	117.500
19	cambio de buje corona	1,00	156.333	156.333	167.500	167.500
20	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
21	Cambio prisionero corona	1,00	84.000	84.000	90.000	90.000
22	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
23	Cambio de engranaje de velocímetro	1,00	161.000	161.000	172.500	172.500
24	Servicio de Mano de obra	1,00	109.667	109.667	117.500	117.500

Francisco Javier Benítez Paraz
Jefe de la Sección Taller
SENEPA
Manuel Domínguez C. It. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matrícula C.S.J. N°: 70.591
Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY**



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

25	Cambio de cabo de velocímetro	1,00	170.333	170.333	182.500	182.500
26	Servicio de Mano de obra	1,00	105.000	105.000	112.500	112.500
27	Cambio de Ruleman de block lado izquierdo	1,00	196.000	196.000	210.000	210.000
28	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
29	Cambio de Ruleman de block lado derecho	1,00	196.000	196.000	210.000	210.000
30	Servicio de Mano de obra	1,00	130.667	130.667	140.000	140.000
31	Cambio de Amortiguador delantero	1,00	401.333	401.333	430.000	430.000
32	Servicio de Mano de obra	1,00	168.000	168.000	180.000	180.000
33	Cambio de Amortiguador Traseros	1,00	340.667	340.667	365.000	365.000
34	Servicio de Mano de obra	1,00	156.333	156.333	167.500	167.500
35	Cambio de Bujes de horquilla superior	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
36	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
37	Cambio de Ruleman de Dirección	1,00	147.000	147.000	157.500	157.500
38	Servicio de Mano de obra	1,00	65.333	65.333	70.000	70.000
39	Cambio de Reten de Ruleman de Dirección	1,00	56.000	56.000	60.000	60.000
40	Servicio de Mano de obra	1,00	39.667	39.667	42.500	42.500
41	Cambio de Guardapolvo de Amortiguador	1,00	130.667	130.667	140.000	140.000
42	Servicio de Mano de obra	1,00	56.000	56.000	60.000	60.000
43	Cambio de Ruleman de masa delantera	1,00	214.667	214.667	230.000	230.000
44	Servicio de Mano de obra	1,00	116.667	116.667	125.000	125.000
45	Cambio de Ruleman de masa trasera	1,00	217.000	217.000	232.500	232.500
46	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
47	Cambio de llanta delantera	1,00	305.667	305.667	327.500	327.500
48	Servicio de Mano de obra	1,00	165.667	165.667	177.500	177.500
49	Cambio de llanta trasera	1,00	305.667	305.667	327.500	327.500
50	Servicio de Mano de obra	1,00	165.667	165.667	177.500	177.500
51	Cambio de Rayos para llantas	1,00	84.000	84.000	90.000	90.000
52	Servicio de Mano de obra	1,00	44.333	44.333	47.500	47.500
53	Cambio de Manubrio	1,00	280.000	280.000	300.000	300.000
54	Servicio de Mano de obra	1,00	151.667	151.667	162.500	162.500
55	Cambio de Manillar de Embrague	1,00	207.667	207.667	222.500	222.500
56	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
57	Cambio de Cabo de Embrague	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
58	Servicio de Mano de obra	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
59	Cambio de Kit de Embrague	1,00	329.000	329.000	352.500	352.500
60	Servicio de Mano de obra	1,00	151.667	151.667	162.500	162.500
61	Cambio Canasta de embrague	1,00	254.333	254.333	272.500	272.500
62	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
63	Cambio de disco de embrague	1,00	282.333	282.333	302.500	302.500
64	Servicio de Mano de obra	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
65	Cambio junta tapa de embrague	1,00	102.667	102.667	110.000	110.000
66	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
67	Cambio de juego de pastilla de Freno Delantero	1,00	219.333	219.333	235.000	235.000
68	Servicio de Mano de obra	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
69	Rectificación de disco de freno	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
70	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
71	Cambio de morpaza de freno	1,00	196.000	196.000	210.000	210.000

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. Edgar Oliveto
Jefe de Transporte
SENEPA



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY**



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

72	Servicio de Mano de obra	1,00	77.000	77.000	82.500	82.500
73	Cambio de cabos de freno delantero	1,00	114.333	114.333	122.500	122.500
74	Servicio de Mano de obra	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
75	Cambio de tapa tambor de freno Trasero	1,00	165.667	165.667	177.500	177.500
76	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
77	Rectificación de tambor de freno	1,00	126.000	126.000	135.000	135.000
78	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
79	Cambio de pedal de freno	1,00	165.667	165.667	177.500	177.500
80	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
81	Cambio de bujías	1,00	100.800	100.800	108.000	108.000
82	Servicio de Mano de obra	1,00	95.667	95.667	102.500	102.500
83	Cambio de Pulsador de Arranque	1,00	121.333	121.333	130.000	130.000
84	Servicio de Mano de obra	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
85	Cambio de motor de arranque electronico	1,00	242.667	242.667	260.000	260.000
86	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
87	Cambio de tablero	1,00	205.333	205.333	220.000	220.000
88	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
89	Cambio de faro delantero	1,00	247.333	247.333	265.000	265.000
90	Servicio de Mano de obra	1,00	93.333	93.333	100.000	100.000
91	Cambio de focos delantero	1,00	114.333	114.333	122.500	122.500
92	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
93	Cambio de faro trasero	1,00	189.000	189.000	202.500	202.500
94	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
95	Cambio de foco trasero	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
96	Servicio de Mano de obra	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
97	Cambio de Bobina alta	1,00	189.000	189.000	202.500	202.500
98	Servicio de Mano de obra	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
99	Cambio de caja negra	1,00	228.667	228.667	245.000	245.000
100	Servicio de Mano de obra	1,00	95.667	95.667	102.500	102.500
101	Cambio de foco de señalero delantero	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
102	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
103	Cambio de señaleros delantero	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
104	Servicio de Mano de obra	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
105	Cambio de señaleros traseros	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
106	Servicio de Mano de obra	1,00	51.333	51.333	55.000	55.000
107	Cambio de foco de señalero trasero	1,00	44.333	44.333	47.500	47.500
108	Servicio de Mano de obra	1,00	21.000	21.000	22.500	22.500
109	Cambio de Bocina	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
110	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
111	Cambio de Interruptores de Bocina	1,00	151.667	151.667	162.500	162.500
112	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
113	Cambio de Interruptores de luces	1,00	163.333	163.333	175.000	175.000
114	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
115	Cambio de Interruptores de señaleros	1,00	42.933	42.933	46.000	46.000
116	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
117	Cambio de Tambor de llave de contacto	1,00	140.000	140.000	150.000	150.000
118	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500

Francisco Javier Barrato Perez
Jefe de la División Taller
Manuel Domínguez E. P.O. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

— 12 —
Leticia C. Benitez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729
Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. Olga Oliviera
Jefe de Transporte
SENEPA



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY**



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

119	Cambio de bobina baja (Estator)	1,00	284.667	284.667	305.000	305.000
120	Servicio de Mano de obra	1,00	86.333	86.333	92.500	92.500
121	Cambio de regulador de voltaje	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
122	Servicio de Mano de obra	1,00	63.000	63.000	67.500	67.500
123	Cambio de burrito de arranque	1,00	144.667	144.667	155.000	155.000
124	Servicio de Mano de obra	1,00	65.333	65.333	70.000	70.000
125	Cambio de pistón	1,00	231.000	231.000	247.500	247.500
126	Servicio de Mano de obra	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
127	Cambio de brazo de biela	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
128	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
129	Cambio de filtro de combustible	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
130	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
131	Cambio de válvulas	1,00	140.000	140.000	150.000	150.000
132	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
133	Cambio de leva	1,00	142.333	142.333	152.500	152.500
134	Servicio de Mano de obra	1,00	84.000	84.000	90.000	90.000
135	Cambio de balancin de leva	1,00	198.333	198.333	212.500	212.500
136	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
137	Cambio de reten de válvulas	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
138	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
139	Cambio de guía de válvula	1,00	128.333	128.333	137.500	137.500
140	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
141	Cambio de cilindro	1,00	140.000	140.000	150.000	150.000
142	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
143	Cambio de aro	1,00	207.667	207.667	222.500	222.500
144	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
145	Cambio de juego de juntas	1,00	140.000	140.000	150.000	150.000
146	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
147	Cambio de cigüeñal	1,00	203.000	203.000	217.500	217.500
148	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
149	Cambio de ruleman de bancada	1,00	137.667	137.667	147.500	147.500
150	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
151	Cambio de cabo de acelerador	1,00	149.333	149.333	160.000	160.000
152	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
153	Cambio de carburador	1,00	301.000	301.000	322.500	322.500
154	Servicio de Mano de obra	1,00	86.333	86.333	92.500	92.500
155	Cambio de colector de carburador	1,00	144.667	144.667	155.000	155.000
156	Servicio de Mano de obra	1,00	65.333	65.333	70.000	70.000
157	Cambio de pedal de arranque	1,00	203.000	203.000	217.500	217.500
158	Servicio de Mano de obra	1,00	60.667	60.667	65.000	65.000
159	Cambio de filtro de aire	1,00	119.000	119.000	127.500	127.500
160	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
161	Cambio de tubo de escape	1,00	336.000	336.000	360.000	360.000
162	Servicio de Mano de obra	1,00	112.000	112.000	120.000	120.000
163	Cambio de Junta de Escape	1,00	70.000	70.000	75.000	75.000
164	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
165	Cambio de Guarda barro delantero Embrague	1,00	217.000	217.000	232.500	232.500

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil

Asunción - Paraguay

Edif. SENEPA

— 13 —

Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matriculada C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay

@SenepaParaguay

Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE **SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPa
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

166	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
167	Cambio de Guarda barro trasero	1,00	217.000	217.000	232.500	232.500
168	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
169	Cambio de tapas laterales plásticos	1,00	203.000	203.000	217.500	217.500
170	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
171	Cambio de posa pies	1,00	144.667	144.667	155.000	155.000
172	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
173	Cambio de espejos	1,00	144.667	144.667	155.000	155.000
174	Servicio de Mano de obra	1,00	44.333	44.333	47.500	47.500
175	Reparacion de chasis	1,00	329.000	329.000	352.500	352.500
176	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
177	Cambio de Asiento	1,00	522.667	522.667	560.000	560.000
178	Servicio de Mano de obra	1,00	98.000	98.000	105.000	105.000
179	Cambio de Tanque de Combustible	1,00	574.000	574.000	615.000	615.000
180	Servicio de Mano de obra	1,00	79.333	79.333	85.000	85.000
181	Cambio de Tapa Tanque	1,00	107.333	107.333	115.000	115.000
182	Servicio de Mano de obra	1,00	42.000	42.000	45.000	45.000
183	Cambio de Cubre tanque de Combustible de Plastico	1,00	191.333	191.333	205.000	205.000
184	Servicio de Mano de obra	1,00	51.333	51.333	55.000	55.000
185	Cambio de Careta de Faro delantero	1,00	147.000	147.000	157.500	157.500
186	Servicio de Mano de obra	1,00	53.667	53.667	57.500	57.500
187	Limpieza de Tanque de Combustible	1,00	133.000	133.000	142.500	142.500
188	Servicio de Mano de obra	1,00	58.333	58.333	62.500	62.500
189	Reparación de Tapizado de asiento	1,00	196.000	196.000	210.000	210.000
190	Servicio de Mano de obra	1,00	67.667	67.667	72.500	72.500
191	Cambio de asiento	1,00	487.667	487.667	522.500	522.500
192	Servicio de Mano de obra	1,00	88.667	88.667	95.000	95.000
			TOTAL POR LOTE:	25.332.069	TOTAL POR LOTE:	27.141.500
			TOTAL OFERTA	73.999.105	TOTAL OFERTA	79.284.750

5 – VERIFICACIÓN CUANTITATIVA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS:

Una vez detalladas las ofertas presentadas, se procede a la verificación cuantitativa de los documentos presentados por las firmas participantes. La verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en la base de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
AUTOCENTER	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 73.999.105 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: SANCOR SEGUROS S.A. Monto total asegurado Gs.: 15.000.000 Vigencia de la Póliza: De 22/08/2025 a 18/01/2026, 150 días

Francisco Javier Barreto Perez
Jefe de Admisión Taller
SENEPA

Leticia C. Benitez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N° 70.591

Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA

Manuel Domínguez c/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPa

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 79.284.750 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: Intercontinental de Seguros S.A. Monto total asegurado Gs.: 15.000.000 Vigencia de la Póliza: De 18/08/2025 a 18/01/2026, 154 días
---------------------------------	----	----	----	---

6 – VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL Y NO SUSTANCIAL:

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Se procede a la evaluación de las documentaciones legales y exigencias, en virtud a las ofertas presentadas por las firmas, para lo cual se utilizará el criterio de C para CUMPLE, N/C para NO CUMPLE, N/A para NO APLICA-

• **ANÁLISIS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:**

Para detallar el análisis correspondiente a las documentaciones de carácter sustancial es elaborado el siguiente cuadro:

N°	Firma Oferente	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acredite la existencia del oferente	Documento que acredite la representación del firmante de la oferta
1	AUTOCENTER	C	C	C	C
2	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR	C	C	C	C

• **REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:**

DOCUMENTACIONES	AUTOCENTER	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR
1. Formulario de Oferta (*)	C FOLIO 8	C SIN FOLIO
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	C FOLIO 1	C SIN FOLIO
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	C FOLIO 10	NO PRESENTÓ
4. Declaración jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento. (**)	C SIN FOLIO	C SIN FOLIO
5. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	C FOLIO 12	C SIN FOLIO
6. Certificado de Cumplimiento Tributario.	C FOLIO 11	NO PRESENTÓ
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente.	C SIN FOLIO	C SIN FOLIO - RP
8. Formulario de declaración de personas	C FOLIO 13	C SIN FOLIO

Documentos legales .Oferentes.

1. Personas Físicas.

	AUTOCENTER	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	C FOLIO 6 - RP	C SIN FOLIO - RP
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)	C FOLIO 6 - RP	C SIN FOLIO - RP
c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia	N/A	N/A

7 – CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO AL ARTÍCULO 21: Prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas y contratar, de la Ley 7021/22 de Suministros y Contrataciones Públicas.

Se adjunta el Registro de datos del SINARH, con los datos completos del representante y directores de las empresa participantes

Francisco Javier Barreto Perez
Jefe de la Sección Taller
SENEPA

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil

Asunción - Paraguay

Edif. SENEPA

Leticia C. Benitez F.
Abogada
Matrícula C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay

@SenepaParaguay

Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPa UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

Conforme a los registros del SINARH la consulta no recupera ningún dato que inhabilite, por lo tanto, no son funcionarios ni empleados públicos las siguientes personas:

AUTOCENTER.

✓ Chul Choi Chung – C.I. N° 4.828.148

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

✓ Gladys Joiada Moreno Caballero – C.I. N° 1.051.482

Por lo expuesto este Comité concluye que las firmas presentadas se hallan habilitadas para presentar propuestas o contratar con organismos, entidades y municipalidades.

8 – NOTAS REMITIDAS – SOLICITUD DE DOCUMENTOS:

Se solicitaron los siguientes documentos:

- 1) Requisitos documentales para la evaluación de las Condiciones De Participación
2) Requisitos documentales para evaluación de la Capacidad Financiera
3) Requisitos documentales para evaluar la Capacidad Técnica

La empresa AUTOCENTER remitió documentaciones en el plazo solicitado.

La empresa Servicio Integral del Automotor no remitió las documentaciones solicitadas, imposibilitando así evaluar las capacidades requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

9 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

Se elabora el Cuadro Comparativo de las Ofertas, que se encuentra en competencia, el cual forma parte integra del presente informe:

Table with 6 columns: LOTES, PRECIO REFERENCIAL, AUTOCENTER, % VARIACIÓN, SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR, % VARIACIÓN. Rows include Lote 1 (LEOPARD MT-200 GY), Lote 2 (KENTON SHARK - DAKAR), Lote 3 (HONDA XL - BROSS), and a TOTAL row.

Cabe resaltar que se ha realizado el pedido de desglose de precios en fecha 03 de setiembre de 2025 a los oferentes conforme a la Resolución DNCP N° 454/2024, y; en tal sentido, los mismos dan respuesta a lo solicitado. Este Comité encuentra que los precios ofertados por los oferentes se encuentran dentro del rango de los precios referenciales obtenidos y proveídos por la Convocante.

10 – ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS:

El presente análisis se realiza conforme al Cuadro Comparativo de Ofertas, en este caso de la oferta presentada, donde se dictaminó el precio más bajo y con las documentaciones correspondientes que habilita a la adjudicación.

11 – MARGEN DE PREFERENCIA:

Este Comité de Evaluación deja constancia que los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones en cuanto al MARGEN DE PREFERENCIA. APLICA por tratarse de servicios nacionales.

12 – RATIOS FINANCIEROS:

Se procede al Análisis de los Ratios Financieros de las firmas oferentes, este Comité solicita la asistencia contable, remitiéndose el Memorando D.T.A.A. N° 620/2025 al Dpto. de Contabilidad del SENEPa, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratación.

En respuesta a lo solicitado el Lic. Víctor H. Cardozo, Jefe del Dpto. de Contabilidad del SENEPa eleva el Análisis de los Ratios Financieros de las firmas oferentes, Por medio del Memorando N° 98/2025, del cual se desprende el siguiente cuadro:

AUTOCENTER

Table with 9 columns: INDICES FINANCIEROS, AÑO 2022 MONTO Gs., INDICE, AÑO 2023 MONTO Gs., INDICE, AÑO 2024 MONTO Gs., INDICE, PROMEDIO, CALIF. Row shows RATIO DE LIQUIDEZ with values 10,15, 11,04, 23,17, 14,78 and CUMPLE.

Manuel Domínguez (Lic. Rojas Silva y Brasil) Asunción - Paraguay Edif. SENEPa

Leticia C. Benitez E. Abogada Matricia C.S.J. N°: 70.391 Senepa Paraguay @SenepaParaguay

Lic. Edgar Olivera Jefe de Transporte SENEPa



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPa
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

	PASIVO CORRIENTE	57.326.961		74.386.234		49.584.143			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	57.326.961	0,09	74.386.234	0,07	56.279.936	0,04	0,07	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	605.645.511		1.020.122.776		1.314.748.381			
RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUÉS DEL IMPUESTO	378.402.622	2,52	397.417.992	0,75	297.095.308	0,32	1,2	CUMPLE
CAPITAL	150.000.000	528.402.622		925.820.614					

13-CAPACIDAD FINANCIERA

DOCUMENTOS	AUTOCENTER	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes.	CUMPLE SIN FOLIO	NO PRESENTÓ
Formulario 120 de los ejercicios fiscales (2022, 2023 y 2024), para contribuyentes sólo del IVA General y Resumen de Ingresos con sus respectivos totales de los últimos tres años (2022, 2023 y 2024).		
Formulario 106 de los últimos 3 años para contribuyentes del IRPC.		
Formulario 104 de los últimos 3 años para contribuyentes de Renta Personal.		

14- EXPERIENCIA REQUERIDA:

- ANÁLISIS DE CARÁCTER FORMAL O NO SUSTANCIAL:

Para el efecto es elaborado el siguiente cuadro:

DETALLE DE DOCUMENTACIONES FORMALES O NO SUSTANCIALES	AUTOCENTER	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR
1. Patente comercial deberá estar vigente a la fecha de inicio de la etapa competitiva.	C FOLIO 01	C SIN FOLIO
2. Cuadro de Resumen con los montos de los contratos ejecutados y/o facturaciones y recepciones finales que avalen la experiencia requerida junto con los mismos mencionados a continuación: a) copia de contratos con sus respectivas recepciones finales y/o constancias de prestación satisfactoria expedida por la Contratante o cliente receptor de los bienes/servicios proveídos; y/o, b) copia de facturas contado; y/o, c) copia de facturas crédito, con sus correspondientes recibos de cancelación de pago o documento que acredite haber percibido el pago respectivo o sus respectivas recepciones finales y/o constancias de prestación satisfactoria expedida por la Contratante o cliente receptor de los bienes/servicios proveídos. A dicho efecto, podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturas que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado (50%).	CUMPLE SIN FOLIO	NO PRESENTÓ

Para medir la experiencia se tienen a la vista las copias de los contratos ejecutados y/o facturaciones anteriores con facturaciones de venta y/o recepciones finales de los 3 últimos años (2022, 2023 Y 2024), equivalente al 50 % de su oferta. Se efectúa el análisis conforme al siguiente detalle:

N°	Empresa	Monto total ofertado	50 % del monto total de la oferta	Monto total de los Contratos ejecutados (2022 y 2023)	%	Resultado
1	AUTOCENTER	73.999.105	36.999.553	247.985.000	335	C
2	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR.	78.284.750	36.142.375	0	0	NC

15 – CAPACIDAD TÉCNICA:

Para tal efecto es elaborado el siguiente cuadro:

Documentos para evaluar la Capacidad Técnica	AUTOCENTER	SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR
--	------------	---------------------------------

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil

Asunción - Paraguay

Edif. SENEPa



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

A) Planos aprobados por la municipalidad donde se pueda corroborar las dimensiones requeridas.	CUMPLE SIN FOLIO	NO PRESENTÓ
B) Declaración Jurada de tener la capacidad técnica y funcional de realizar las reparaciones de 5 (cinco) motocicletas de la institución al mismo tiempo y entregarlos en el plazo requerido en la Orden de trabajo.	CUMPLE SIN FOLIO	NO PRESENTÓ
C) Declaración Jurada de contar con Inspección Final de Prevención contra Incendios de la PCI.	CUMPLE SIN FOLIO	NO PRESENTÓ
D) Declaración Jurada de contar con Informe inspección sistemas de protección contra incendios de bomberos.	CUMPLE SIN FOLIO	NO PRESENTÓ
E) Licencia Comercial que lo habilita para operar como TALLER MECANICO, expedida por el Municipio de la Ciudad.	CUMPLE SIN FOLIO	NO PRESENTÓ
F) Resolución de Habilitación Ambiental/Licencia Ambiental del Mades.	CUMPLE SIN FOLIO	NO PRESENTÓ
G) Croquis de ubicación e impresión de ubicación del taller con la distancia indicada con la Herramienta Medir Distancia de Google Maps.	CUMPLE SIN FOLIO	NO PRESENTÓ
H) Póliza de Seguro con cobertura según lo solicitado en el inciso G de la capacidad técnica.	CUMPLE SIN FOLIO	NO PRESENTÓ

15– INFORME TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se observa que las empresas que presentaron ofertas cumplen las especificaciones técnicas en cuanto a los ítems ofertados requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones publicado.

16– VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP:

Realizada la verificación en la base de datos de la DNCP, se constata que las empresas oferentes no registran amonestaciones vigentes que imposibiliten su participación en procesos de contratación con los organismos, entidades y municipalidades, por tanto, no se encuentran afectados a la inhabilidad prevista en el inciso g) del Art. 21 de la Ley 7021/22.

17– RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y sus Anexos, la Ley N° 7021/22 “De Suministros Contrataciones Públicas” y el Decreto N° 2264/24 recomienda lo siguiente:

1° - Por tanto en virtud a las consideraciones expuestas en el presente Informe de Evaluación, este Comité concluye, en recomendar la **ADJUDICACIÓN**, a las ofertas que cumplen sustancialmente con todas las Especificaciones Técnicas, solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma **AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** en los lotes 1, 2 y 3 por ser las primeras mejores ofertas, como así también por cumplir con todas las especificaciones técnicas requeridas y demás criterios de evaluación en el Pliego de Bases y Condiciones.

Cabe acotar que la oferta de la firma **SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR** fue rechazada por no cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones propuesto.

En el tenor mencionado se expone cuanto sigue:

- Se recomienda adjudicar a la firma **AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** en los lotes 1, 2 y 3, debido a la necesidad institucional de mantener las motocicletas institucionales en óptimas condiciones para poder cumplir con las responsabilidades del SENEPA.
- Los ítems mencionados, cumplen con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

CUADRO DE RECOMENDACION DE ADJUDICACION

EMPRESA: AUTOCENTER - RUC: 4828148-4

Lote 1 - LEOPARD MT-200 GY

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	78180101-002	Cambio de Rulemanes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	123.667	123.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
2	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
3	78180101-002	Cambio engranajes: 1r. 2r 3r 4r 5r	unidad de medida: Unidad	1,00	182.000	182.000	procedencia:

Manuel Domínguez e. Té. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

— 18 —
Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. Elisa Oliviera
Jefe de Transporte
SENEPA



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 7**

			presentación: EVENTO				nro_certificado_ origen_nacional:
4	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	182.000	182.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
5	78180101-002	Cambio de Seguros pi ¼ n	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
6	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.000	42.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
7	78180101-002	Cambio de selector de cambio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	133.000	133.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
8	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.333	79.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
9	78180101-002	CCambio de eje de cambio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
10	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
11	78180101-002	Cambio de Pi ¼ n	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	182.000	182.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
12	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
13	78180101-002	Cambio de cadena de transmisi ¼ n	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	207.667	207.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
14	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
15	78180101-002	Cambio de Corona	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	182.000	182.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
16	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	93.333	93.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
17	78180101-002	Cambio de pedal de cambio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	147.000	147.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
18	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
19	78180101-002	cambio de buje corona	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	156.333	156.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
20	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
21	78180101-002	Cambio prisionero corona	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	84.000	84.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
22	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
23	78180101-002	Cambio de engranaje de velocímetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	200.667	200.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
24	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
25	78180101-002	Cambio de cabo de velocímetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	200.667	200.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
26	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	93.333	93.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
27	78180101-002	Cambio de Ruleman de block lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	196.000	196.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPa
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

28	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
29	78180101-002	Cambio de Ruleman de block lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	196.000	196.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
30	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
31	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	354.667	354.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
32	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.667	165.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
33	78180101-004	Cambio de Amortiguador Traseros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	305.667	305.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
34	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	156.333	156.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
35	78180101-004	Cambio de Bujes de horquilla superior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
36	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
37	78180101-004	Cambio de Ruleman de Direcci 捰	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	147.000	147.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
38	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
39	78180101-004	Cambio de Reten de Ruleman de Direcci 捰	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
40	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	39.667	39.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
41	78180101-004	Cambio de Guardapolvo de Amortiguador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	116.667	116.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
42	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	56.000	56.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
43	78180101-004	Cambio de Ruleman de masa delantera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	200.667	200.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
44	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
45	78180101-004	Cambio de Ruleman de masa trasera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	205.333	205.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
46	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
47	78180101-004	Cambio de llanta delantera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	305.667	305.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
48	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.667	165.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
49	78180101-004	Cambio de llanta trasera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	305.667	305.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
50	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.667	165.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
51	78180101-004	Cambio de Rayos para llantas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.333	79.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
52	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.000	42.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPa

— 20 —

Teléfono: (595) 021 - 204729

Leticia C. Benitez F.
Abogada
Matricula C. S. N° 76.591

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. Edson Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

							origen_nacional:
53	78180101-004	Cambio de Manubrio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	280.000	280.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
54	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	151.667	151.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
55	78180101-005	Cambio de Manillar de Embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	196.000	196.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
56	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
57	78180101-005	Cambio de Cabo de Embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
58	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
59	78180101-005	Cambio de Kit de Embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	270.667	270.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
60	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	151.667	151.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
61	78180101-005	Cambio Canasta de embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	231.000	231.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
62	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
63	78180101-005	Cambio de disco de embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	235.667	235.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
64	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
65	78180101-005	Cambio junta tapa de embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	102.667	102.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
66	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
67	78180101-006	Cambio de juego de pastilla de Freno Delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	196.000	196.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
68	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
69	78180101-006	Rectificación de disco de freno	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
70	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
71	78180101-006	Cambio de mordaza de freno	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	184.333	184.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
72	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	77.000	77.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
73	78180101-006	Cambio de cabos de freno delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	114.333	114.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
74	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.333	79.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
75	78180101-006	Cambio de tapa tambor de freno Trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.667	165.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
76	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
77	78180101-006	Rectificación de tambor de freno	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	126.000	126.000	procedencia:

Manuel Domínguez de Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPAR

— 21 —

Teléfono: (595) 021 - 204729

Leticia C. Benítez F.
Matriculada N° 70.591

Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPAR

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

			presentación: EVENTO				nro_certificado_ origen_nacional:
78	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
79	78180101-006	Cambio de pedal de freno	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.667	165.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
80	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
81	78180101-009	Cambio de bujías	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	84.000	84.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
82	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	95.667	95.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
83	78180101-009	Cambio de Pulsador de Arranque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	109.667	109.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
84	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.333	79.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
85	78180101-009	Cambio de motor de arranque electronico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	219.333	219.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
86	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
87	78180101-009	Cambio de tablero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	193.667	193.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
88	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
89	78180101-009	Cambio de faro delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	224.000	224.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
90	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
91	78180101-009	Cambio de focos delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	114.333	114.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
92	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
93	78180101-009	Cambio de faro trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	189.000	189.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
94	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
95	78180101-009	Cambio de foco trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
96	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
97	78180101-009	Cambio de Bobina alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	177.333	177.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
98	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
99	78180101-009	Cambio de caja negra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	210.000	210.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
100	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	95.667	95.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
101	78180101-009	Cambio de foco de señalero delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:

Francisco Javier...
Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Bras...
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

— 22 —
Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591
Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Teléfono: (595) 021 - 204729

Lic. Edgardo...
Jefe de Transporte
SENEPA



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPa
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

102	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
103	78180101-009	Cambio de señaleros delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
104	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
105	78180101-009	Cambio de señaleros traseros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
106	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	51.333	51.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
107	78180101-009	Cambio de foco de señalero trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	44.333	44.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
108	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	21.000	21.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
109	78180101-009	Cambio de Bocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
110	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
111	78180101-009	Cambio de Interruptores de Bocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	151.667	151.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
112	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
113	78180101-009	Cambio de Interruptores de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	158.667	158.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
114	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
115	78180101-009	Cambio de Interruptores de señaleros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.933	42.933	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
116	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
117	78180101-009	Cambio de Tambor de llave de contacto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
118	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
119	78180101-009	Cambio de bobina baja (Estator)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	277.667	277.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
120	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	86.333	86.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
121	78180101-009	Cambio de regulador de voltaje	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
122	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
123	78180101-009	Cambio de burrito de arranque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
124	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
125	78180101-014	Cambio de pistón	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	207.667	207.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
126	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:

Francisco Javier Barreto Perez
Jefe de la Sección Taller

Manuel Domínguez / Tte. Rojas Silva y Brasil

Asunción - Paraguay

Edif. SENEPa



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

							origen_nacional:
127	78180101-014	Cambio de brazo de biela	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
128	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
129	78180101-014	Cambio de filtro de combustible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
130	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
131	78180101-014	Cambio de válvulas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	133.000	133.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
132	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
133	78180101-014	Cambio de leva	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	133.000	133.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
134	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
135	78180101-014	Cambio de balancin de leva	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	186.667	186.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
136	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
137	78180101-014	Cambio de reten de válvulas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
138	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
139	78180101-014	Cambio de guía de válvula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	121.333	121.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
140	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
141	78180101-014	Cambio de cilindro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
142	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
143	78180101-014	Cambio de aro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	196.000	196.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
144	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
145	78180101-014	Cambio de juego de juntas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
146	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
147	78180101-014	Cambio de cigüeñal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	191.333	191.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
148	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
149	78180101-014	Cambio de ruleman de bancada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
150	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
151	78180101-014	Cambio de cable de acelerador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia:

Francisco Javier Barreto

Manuel Domínguez c/ Tte. Rojas Silva y Brasil

Asunción - Paraguay

Edif. SENEPA

Leticia E. Benitez F.
Leticia E. Benitez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay

@SenepaParaguay

Lic. Emar Olivera
Lic. Emar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPa
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

			presentación: EVENTO				nro_certificado_ origen_nacional:
152	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
153	78180101-014	Cambio de carburador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	219.333	219.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
154	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	77.000	77.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
155	78180101-014	Cambio de colector de carburador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	135.333	135.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
156	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	65.333	65.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
157	78180101-014	Cambio de pedal de arranque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	191.333	191.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
158	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
159	78180101-014	Cambio de filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
160	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.000	42.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
161	78180101-014	Cambio de tubo de escape	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	266.000	266.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
162	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
163	78180101-014	Cambio de Junta de Escape	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
164	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.000	42.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
165	78180101-020	Cambio de Guarda barro delantero Embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	205.333	205.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
166	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
167	78180101-020	Cambio de Guarda barro trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	205.333	205.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
168	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
169	78180101-020	Cambio de tapas laterales plásticos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	203.000	203.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
170	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
171	78180101-020	Cambio de posa pies	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	133.000	133.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
172	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
173	78180101-020	Cambio de espejos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	133.000	133.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
174	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	44.333	44.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
175	78180101-020	Reparación de chasis	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	305.667	305.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:

Manuel Domínguez & Cte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPa

Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matrícula C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lia Olga Oliveto
Jefe de Transporte
SENEPA



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

176	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
177	78180101-020	Cambio de Asiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	499.333	499.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
178	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
179	78180101-020	Cambio de Tanque de Combustible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	550.667	550.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
180	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.333	79.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
181	78180101-020	Cambio de Tapa Tanque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
182	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.000	42.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
183	78180101-020	Cambio de Cubre tanque de Combustible de Plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	191.333	191.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
184	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	51.333	51.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
185	78180101-020	Cambio de Careta de Faro delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	147.000	147.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
186	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
187	78180101-020	Limpieza de Tanque de Combustible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	133.000	133.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
188	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
189	78180101-020	Reparación de Tapizado de asiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	196.000	196.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
190	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
191	78180101-020	Cambio de asiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	464.333	464.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
192	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	86.333	86.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
						24.239.603	24.239.603

Total por lote:

24.239.603

Lote 2 - KENTON SHARK - DAKAR

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	78180101-002	Cambio de Rulemanes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	126.000	126.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
2	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
3	78180101-002	Cambio engranajes: 1r. 2r 3r 4r 5r	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	186.667	186.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
4	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	182.000	182.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
5	78180101-002	Cambio de Seguros p/n	unidad de medida: Unidad	1,00	56.000	56.000	procedencia:

Manuel Domínguez O. H. Rojas Silva y Brasil
Jefe de Administración Taller
Asunción - Paraguay

Edif. SENEPAR

— 26 —

Teléfono: (595) 021 - 204729

Leticia C. Benitez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPAR



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPAR UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

Table with 8 columns: ID, Code, Description, Unit of Measure, Presentation, Quantity, Price, and Certification/Origin. Rows 6-29 list various mechanical services and parts.

Manuel Domínguez c/te. Rojas Silva y Brasil Asunción - Paraguay Edif. SENEPAR

Leticia C. Benitez F. Abogada Matricula C.S.J. N°: 70.591 Senepa Paraguay @SenepaParaguay

Edgar Olivares Jefe de Transporte SENEPAR



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

30	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
31	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	358.167	358.167	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
32	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	168.000	168.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
33	78180101-004	Cambio de Amortiguador Traseros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	308.000	308.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
34	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	156.333	156.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
35	78180101-004	Cambio de Bujes de horquilla superior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
36	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
37	78180101-004	Cambio de Ruleman de Direcci 撑	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	147.000	147.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
38	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
39	78180101-004	Cambio de Reten de Ruleman de Direcci 撑	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
40	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	39.667	39.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
41	78180101-004	Cambio de Guardapolvo de Amortiguador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	116.667	116.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
42	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	56.000	56.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
43	78180101-004	Cambio de Ruleman de masa delantera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	203.000	203.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
44	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
45	78180101-004	Cambio de Ruleman de masa trasera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	207.667	207.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
46	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
47	78180101-004	Cambio de llanta delantera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	305.667	305.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
48	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.667	165.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
49	78180101-004	Cambio de llanta trasera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	305.667	305.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
50	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.667	165.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
51	78180101-004	Cambio de Rayos para llantas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.333	79.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
52	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.000	42.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
53	78180101-004	Cambio de Manubrio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	280.000	280.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
54	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	151.667	151.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE **SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

							origen_nacional:
55	78180101-005	Cambio de Manillar de Embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	200.667	200.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
56	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
57	78180101-005	Cambio de Cabo de Embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
58	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
59	78180101-005	Cambio de Kit de Embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	275.333	275.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
60	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	151.667	151.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
61	78180101-005	Cambio Canasta de embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	231.000	231.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
62	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
63	78180101-005	Cambio de disco de embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	242.667	242.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
64	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
65	78180101-005	Cambio junta tapa de embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	102.667	102.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
66	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
67	78180101-006	Cambio de juego de pastilla de Freno Delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	200.667	200.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
68	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
69	78180101-006	Rectificación de disco de freno	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
70	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
71	78180101-006	Cambio de mordaza de freno	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	191.333	191.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
72	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	77.000	77.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
73	78180101-006	Cambio de cabos de freno delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	114.333	114.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
74	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.333	79.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
75	78180101-006	Cambio de tapa tambor de freno Trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.667	165.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
76	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
77	78180101-006	Rectificación de tambor de freno	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	126.000	126.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
78	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
79	78180101-006	Cambio de pedal de freno	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.667	165.667	procedencia:

Manuel Domínguez - Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPAR

Leticia C. Bentz F.
Leticia C. Bentz F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. Esteban Oliveto
Lic. Esteban Oliveto
Jefe de Transporte
SENEPAR



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

			presentación: EVENTO				nro_certificado_ origen_nacional:
80	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
81	78180101-009	Cambio de bujías	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	84.000	84.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
82	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	95.667	95.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
83	78180101-009	Cambio de Pulsador de Arranque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	109.667	109.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
84	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.333	79.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
85	78180101-009	Cambio de motor de arranque electronico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	224.000	224.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
86	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
87	78180101-009	Cambio de tablero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	205.333	205.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
88	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
89	78180101-009	Cambio de faro delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	224.000	224.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
90	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	93.333	93.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
91	78180101-009	Cambio de focos delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	114.333	114.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
92	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
93	78180101-009	Cambio de faro trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	189.000	189.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
94	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
95	78180101-009	Cambio de foco trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
96	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
97	78180101-009	Cambio de Bobina alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	177.333	177.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
98	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
99	78180101-009	Cambio de caja negra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	210.000	210.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
100	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	95.667	95.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
101	78180101-009	Cambio de foco de señalero delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
102	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
103	78180101-009	Cambio de señaleros delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:

Manuel Domínguez / e/ Tie. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

Teléfono: (595) 021 - 204729

Leticia C. Benítez
Leticia C. Benítez
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.391

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Edgar Olivera
Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE **SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

104	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
105	78180101-009	Cambio de señaleros traseros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
106	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	51.333	51.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
107	78180101-009	Cambio de foco de señalero trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	44.333	44.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
108	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	21.000	21.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
109	78180101-009	Cambio de Bocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
110	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
111	78180101-009	Cambio de Interruptores de Bocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	151.667	151.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
112	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
113	78180101-009	Cambio de Interruptores de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	163.333	163.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
114	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
115	78180101-009	Cambio de Interruptores de señaleros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.933	42.933	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
116	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
117	78180101-009	Cambio de Tambor de llave de contacto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	140.000	140.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
118	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
119	78180101-009	Cambio de bobina baja (Estator)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	284.667	284.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
120	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	86.333	86.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
121	78180101-009	Cambio de regulador de voltaje	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
122	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
123	78180101-009	Cambio de burrito de arranque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	144.667	144.667	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
124	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	65.333	65.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
125	78180101-014	Cambio de pistón	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	219.333	219.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
126	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
127	78180101-014	Cambio de brazo de biela	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:
128	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_origen_nacional:

Manuel Domínguez e. Itic. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

Leticia C. Benítez
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729
Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. **Enzo Olivera**
Jefe de Transporte
SENEPA



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

							origen_nacional:
129	78180101-014	Cambio de filtro de combustible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
130	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
131	78180101-014	Cambio de válvulas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	133.000	133.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
132	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
133	78180101-014	Cambio de leva	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	135.333	135.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
134	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	84.000	84.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
135	78180101-014	Cambio de balancin de leva	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	191.333	191.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
136	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
137	78180101-014	Cambio de reten de válvulas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
138	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
139	78180101-014	Cambio de guía de válvula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	121.333	121.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
140	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
141	78180101-014	Cambio de cilindro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
142	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
143	78180101-014	Cambio de aro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	200.667	200.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
144	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
145	78180101-014	Cambio de juego de juntas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
146	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
147	78180101-014	Cambio de cigüeñal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	191.333	191.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
148	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
149	78180101-014	Cambio de ruleman de bancada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
150	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
151	78180101-014	Cambio de cabo de acelerador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
152	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
153	78180101-014	Cambio de carburador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	219.333	219.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:

Francisco...
Jefe de SENEPAR

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPAR

— 32 —
Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matrícula C.S.J. N° 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729
Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. E. Oliveto
Jefe de Transporte
SENEPAR



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

MINISTERIO DE
**SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL**
PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPa
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

			presentación: EVENTO				nro_certificado_ origen_nacional:
154	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	77.000	77.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
155	78180101-014	Cambio de colector de carburador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	135.333	135.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
156	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	65.333	65.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
157	78180101-014	Cambio de pedal de arranque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	191.333	191.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
158	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
159	78180101-014	Cambio de filtro de aire	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
160	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.000	42.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
161	78180101-014	Cambio de tubo de escape	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	266.000	266.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
162	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
163	78180101-014	Cambio de Junta de Escape	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
164	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.000	42.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
165	78180101-020	Cambio de Guarda barro delantero Embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	205.333	205.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
166	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
167	78180101-020	Cambio de Guarda barro trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	205.333	205.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
168	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
169	78180101-020	Cambio de tapas laterales plásticos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	203.000	203.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
170	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
171	78180101-020	Cambio de posa pies	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	133.000	133.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
172	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
173	78180101-020	Cambio de espejos	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	133.000	133.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
174	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	44.333	44.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
175	78180101-020	Reparación de chasis	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	315.000	315.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
176	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
177	78180101-020	Cambio de Asiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	499.333	499.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

178	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
179	78180101-020	Cambio de Tanque de Combustible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	562.333	562.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
180	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.333	79.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
181	78180101-020	Cambio de Tapa Tanque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
182	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.000	42.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
183	78180101-020	Cambio de Cubre tanque de Combustible de Plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	191.333	191.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
184	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	51.333	51.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
185	78180101-020	Cambio de Careta de Faro delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	147.000	147.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
186	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
187	78180101-020	Limpieza de Tanque de Combustible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	133.000	133.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
188	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
189	78180101-020	Reparaci 3n de Tapizado de asiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	196.000	196.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
190	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
191	78180101-020	Cambio de asiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	466.667	466.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
192	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
Total por lote:						24.427.433	

Lote 3 - HONDA XL - BROSS

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	78180101-002	Cambio de Rulemanes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	130.667	130.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
2	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
3	78180101-002	Cambio engranajes: 1r. 2r 3r 4r 5r	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	205.333	205.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
4	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	182.000	182.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
5	78180101-002	Cambio de Seguros pñ n	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
6	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.000	42.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
7	78180101-002	Cambio de selector de cambio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	140.000	140.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:

Manuel Domínguez / Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPAR

Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

— 34 —
Teléfono: (595) 021 - 204729
Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Leticia C. Benítez F.
Jefe de Transporte
SENEPAR



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

8	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.333	79.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
9	78180101-002	CCambio de eje de cambio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	149.333	149.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
10	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
11	78180101-002	Cambio de Pi 體 n	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	193.667	193.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
12	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
13	78180101-002	Cambio de cadena de transmisi 撐	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	231.000	231.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
14	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
15	78180101-002	Cambio de Corona	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	182.000	182.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
16	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	121.333	121.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
17	78180101-002	Cambio de pedal de cambio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	147.000	147.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
18	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	109.667	109.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
19	78180101-002	cambio de buje corona	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	156.333	156.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
20	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
21	78180101-002	Cambio prisionero corona	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	84.000	84.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
22	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
23	78180101-002	Cambio de engranaje de velocímetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	161.000	161.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
24	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	109.667	109.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
25	78180101-002	Cambio de cabo de velocímetro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	170.333	170.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
26	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	105.000	105.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
27	78180101-002	Cambio de Ruleman de block lado izquierdo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	196.000	196.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
28	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
29	78180101-002	Cambio de Ruleman de block lado derecho	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	196.000	196.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
30	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	130.667	130.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
31	78180101-004	Cambio de Amortiguador delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	401.333	401.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
32	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	168.000	168.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:

Manuel Domínguez c/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPAR

Teléfono: (595) 021 - 204729

Francisco...
Jefe de la...
Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. E...
Jefe de Transporte
SENEPAR



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE **SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7

							origen_nacional:
33	78180101-004	Cambio de Amortiguador Traseros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	340.667	340.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
34	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	156.333	156.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
35	78180101-004	Cambio de Bujes de horquilla superior	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
36	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
37	78180101-004	Cambio de Ruleman de Direcci 撑	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	147.000	147.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
38	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	65.333	65.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
39	78180101-004	Cambio de Reten de Ruleman de Direcci 撑	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	56.000	56.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
40	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	39.667	39.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
41	78180101-004	Cambio de Guardapolvo de Amortiguador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	130.667	130.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
42	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	56.000	56.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
43	78180101-004	Cambio de Ruleman de masa delantera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	214.667	214.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
44	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	116.667	116.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
45	78180101-004	Cambio de Ruleman de masa trasera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	217.000	217.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
46	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
47	78180101-004	Cambio de llanta delantera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	305.667	305.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
48	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.667	165.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
49	78180101-004	Cambio de llanta trasera	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	305.667	305.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
50	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.667	165.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
51	78180101-004	Cambio de Rayos para llantas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	84.000	84.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
52	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	44.333	44.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
53	78180101-004	Cambio de Manubrio	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	280.000	280.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
54	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	151.667	151.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
55	78180101-005	Cambio de Mapiñar de Embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	207.667	207.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
56	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
57	78180101-005	Cambio de Cabo de Embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia:

Manuel Domínguez / Pte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPAR

Leticia C. Benítez F.
Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. Javier Oliveto
Lic. Javier Oliveto
Jefe de Transporte
SENEPAR



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

			presentación: EVENTO				nro_certificado_ origen_nacional:
58	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
59	78180101-005	Cambio de Kit de Embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	329.000	329.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
60	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	151.667	151.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
61	78180101-005	Cambio Canasta de embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	254.333	254.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
62	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
63	78180101-005	Cambio de disco de embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	282.333	282.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
64	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
65	78180101-005	Cambio junta tapa de embrague	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	102.667	102.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
66	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
67	78180101-006	Cambio de juego de pastilla de Freno Delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	219.333	219.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
68	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
69	78180101-006	Rectificaci 3 de disco de freno	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
70	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
71	78180101-006	Cambio de mordaza de freno	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	196.000	196.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
72	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	77.000	77.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
73	78180101-006	Cambio de cabos de freno delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	114.333	114.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
74	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.333	79.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
75	78180101-006	Cambio de tapa tambor de freno Trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.667	165.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
76	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
77	78180101-006	Rectificaci 3 de tambor de freno	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	126.000	126.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
78	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
79	78180101-006	Cambio de pedal de freno	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	165.667	165.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
80	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
81	78180101-009	Cambio de bujías	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	100.800	100.800	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:

Francisco Javier Barreto Perez
Jefe de la Sección Taller

Manuel Domínguez e / Rta. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPAR

Leticia C. Benitez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N°: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729
Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. **Edgardo Oliviera**
Jefe de Transporte
SENEPAR



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

82	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	95.667	95.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
83	78180101-009	Cambio de Pulsador de Arranque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	121.333	121.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
84	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	79.333	79.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
85	78180101-009	Cambio de motor de arranque electronico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	242.667	242.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
86	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
87	78180101-009	Cambio de tablero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	205.333	205.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
88	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
89	78180101-009	Cambio de faro delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	247.333	247.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
90	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	93.333	93.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
91	78180101-009	Cambio de focos delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	114.333	114.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
92	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
93	78180101-009	Cambio de faro trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	189.000	189.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
94	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
95	78180101-009	Cambio de foco trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
96	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
97	78180101-009	Cambio de Bobina alta	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	189.000	189.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
98	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
99	78180101-009	Cambio de caja negra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	228.667	228.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
100	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	95.667	95.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
101	78180101-009	Cambio de foco de señalero delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
102	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
103	78180101-009	Cambio de señaleros delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
104	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	70.000	70.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
105	78180101-009	Cambio de señaleros traseros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	98.000	98.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
106	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	51.333	51.333	procedencia: nro_certificado_

Francisco...
Jefe de la Sección Taller
SENEPAR

Manuel Domínguez / Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPAR

Teléfono: (595) 021 - 204729

Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matricula C.S.J. N° 76.591

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. Edgar Oliviera
Jefe de Transporte
SENEPAR



GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE **SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 7

							origen_nacional:
107	78180101-009	Cambio de foco de señalero trasero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	44.333	44.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
108	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	21.000	21.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
109	78180101-009	Cambio de Bocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
110	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
111	78180101-009	Cambio de Interruptores de Bocina	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	151.667	151.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
112	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
113	78180101-009	Cambio de Interruptores de luces	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	163.333	163.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
114	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
115	78180101-009	Cambio de Interruptores de señaleros	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.933	42.933	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
116	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
117	78180101-009	Cambio de Tambor de llave de contacto	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	140.000	140.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
118	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
119	78180101-009	Cambio de bobina baja (Estator)	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	284.667	284.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
120	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	86.333	86.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
121	78180101-009	Cambio de regulador de voltaje	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
122	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	63.000	63.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
123	78180101-009	Cambio de burrito de arranque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	144.667	144.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
124	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	65.333	65.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
125	78180101-014	Cambio de pistón	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	231.000	231.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
126	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
127	78180101-014	Cambio de brazo de biela	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
128	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
129	78180101-014	Cambio de filtro de combustible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
130	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
131	78180101-014	Cambio de válvulas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	140.000	140.000	procedencia:

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPA

Leticia C. Benítez F.
Leticia C. Benítez F.
Abogada
Matricula C.S.J. Nº: 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay
@SenepaParaguay

Lic. E. J. Oliviera
Lic. E. J. Oliviera
Jefe de Transporte
SENEPA



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY**



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPAR
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

			presentación: EVENTO				nro_certificado_ origen_nacional:
132	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
133	78180101-014	Cambio de leva	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	142.333	142.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
134	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	84.000	84.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
135	78180101-014	Cambio de balancín de leva	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	198.333	198.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
136	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
137	78180101-014	Cambio de reten de válvulas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	112.000	112.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
138	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
139	78180101-014	Cambio de guía de válvula	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	128.333	128.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
140	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
141	78180101-014	Cambio de cilindro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	140.000	140.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
142	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
143	78180101-014	Cambio de aro	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	207.667	207.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
144	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
145	78180101-014	Cambio de juego de juntas	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	140.000	140.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
146	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
147	78180101-014	Cambio de cigüeñal	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	203.000	203.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
148	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
149	78180101-014	Cambio de ruleman de bancada	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	137.667	137.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
150	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	60.667	60.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
151	78180101-014	Cambio de cabo de acelerador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	149.333	149.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
152	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
153	78180101-014	Cambio de carburador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	301.000	301.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
154	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	86.333	86.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
155	78180101-014	Cambio de colector de carburador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	144.667	144.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:

Francisco Javier Basso
Jefe de la Sección Taller
SENEPAR

Manuel Domínguez F. / Lic. Rojas Silva y Brasil
Asunción - Paraguay
Edif. SENEPAR

Leticia C. Benítez F.
Abogada
Municipio C.S.S. N° 70.591

Lic. Estefanía Olivera
Jefe de Transporte
SENEPAR



SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 7

Table with 8 columns: ID, Code, Description, Unit of Measure, Presentation, Quantity, Price, Total Price, and Origin. Rows 156-180 list various services like 'Servicio de Mano de obra', 'Cambio de pedal de arranque', etc.

Manuel Domínguez / Tte. Rojas Silva y Brasil Asunción - Paraguay Edif. SENEPA

Leticia C. Benitez F. Abogada Matrícula C.B.S. N° 70.591

Teléfono: (595) 021 - 204729

Senepa Paraguay @SenepaParaguay

Jefe de Transporte SENEPA



**SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACIÓN DEL PALUDISMO – SENEPA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 7**

181	78180101-020	Cambio de Tapa Tanque	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	107.333	107.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
182	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	42.000	42.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
183	78180101-020	Cambio de Cubre tanque de Combustible de Plastico	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	191.333	191.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
184	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	51.333	51.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
185	78180101-020	Cambio de Careta de Faro delantero	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	147.000	147.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
186	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	53.667	53.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
187	78180101-020	Limpieza de Tanque de Combustible	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	133.000	133.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
188	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	58.333	58.333	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
189	78180101-020	Reparación de Tapizado de asiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	196.000	196.000	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
190	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	67.667	67.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
191	78180101-020	Cambio de asiento	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	487.667	487.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
192	80111613-9999	Servicio de Mano de obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	88.667	88.667	procedencia: nro_certificado_ origen_nacional:
TOTAL POR LOTE:						25.332.069	

LOTE	Descripción	Monto Total
1	Lote 1 - LEOPARD MT-200 GY	24.239.603
2	Lote 2 - KENTON SHARK - DAKAR	24.427.433
3	Lote 3 - HONDA XL - BROSS	25.332.069
		73.999.105

TOTAL : Gs. 73.999.105 (guaraníes setenta y tres millones novecientos noventa y nueve mil ciento cinco IVA INCLUIDO)

LOTE	Descripción	Monto Mínimo	Monto Máximo
1	Lote 1 - LEOPARD MT-200 GY	64.500.000	129.000.000
2	Lote 2 - KENTON SHARK - DAKAR	30.000.000	60.000.000
3	Lote 3 - HONDA XL - BROSS	55.500.000	111.00.000
		150.000.000	300.000.000

MONTO TOTAL ADJUDICADO: GS. 300.000.000 (trescientos millones) - IVA INCLUIDO

Francisco Javier Barreto Perez
Jefe de la Sección Taller
SENEPA

Lic. Edgar Olivera
Jefe de Transporte
SENEPA

Manuel Domínguez e/ Tte. Rojas Silva y Brasil

Teléfono: (595) 021 - 204729

Asunción - Paraguay

Senepa Paraguay

Edif. SENEPA

@SenepaParaguay

Leticia C. Benítez F.
Abogada

Matricula C.S.J. N°: 70.591



2° - Justificación de este Comité de Evaluación

Se deja constancia que se ha sobrepasado el plazo legal establecido para la emisión del presente informe en razón a que este Comité no ha contado con la totalidad de las herramientas y datos de naturaleza administrativa necesarios para concluir eficientemente con los análisis pertinentes y emitir adecuadamente sus conclusiones y la recomendación final, debido (según sus propios funcionarios) a la recarga de los trabajos de los funcionarios encargados de proveer dichos extremos a este Comité.

3° - Elevar a consideración de la Máxima Autoridad lo actuado por este Comité. -

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminado este acto, siendo las 09:30 horas del día 02 de Octubre del año dos mil veinte y cinco, previa lectura y ratificación de su contenido, firman los presentes en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Es nuestro informe. -----



Abg. Leticia Benítez

Representante de Unidad de Asesorías del SENEPA



Lic. Edgar Olivera

Representante del Departamento de Transporte del SENEPA



Sr. Francisco Barreto

Representante de la Dirección Administrativa del SENEPA