

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 339751

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:09 del día 16/10/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 339751 - LPN SBE 21-18 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD Y ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTES AL IPS de la Institución:

Código Verificador: 7fe38d12d16799025d5db31bd7fa5c4e

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada		Hora
El PBC menciona en la SECCIÓN VII - ANEXO 1 - DOCUMENTO QUE COMPONES LA OFERTA - F: CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ADICIONAL REQUERIDO, 1. Presentar Copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Servicios de Mantenimiento, Reparación, Suministro de Repuestos a Equipos Biomedicos a Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2013-2014-2015-2016-2017) y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 30% (treinta por ciento) del valor de su oferta. ¿Se podrá presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Servicios de Mantenimiento, Reparación, Suministro de Repuestos a Equipos Biomedicos y/o accesorios, insumos y dispositivos médicos a Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2013-2014-2015-2016-2017) y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 30% (treinta por ciento) del valor de su oferta.?		09:35:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 3.		16:45:27

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
28.1508.003598.0000	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	15-10-2018	15-10-2018	23-04-2019

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:	1 - LOTE 1
-----------------------	------------

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para el Sistema de Endoscopia marca OLYMPUS del Servicio de Endoscopia del Hospital Central del IPS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No aplica	Japón / Alemania		1.815.000	1.815.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para el Sistema de Sistema de Videobroncoscopia marca OLYMPUS del Servicio de Neumología del Hospital Central del IPS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		1.540.000	1.540.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Goma punta distal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		726.000	726.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canal de biopsia	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		3.630.000	3.630.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pico de irrigación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		1.320.000	1.320.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoples de angulación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		6.050.000	6.050.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch de mando remoto	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		9.735.000	9.735.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de aire/agua	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		5.016.000	5.016.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Chips de imagen	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		38.500.000	38.500.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de perilla de angulación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		2.420.000	2.420.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de inserción					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		17.710.000	17.710.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de biopsia y aire y agua					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		9.680.000	9.680.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de cabos de angulación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		7.331.500	7.331.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Punta flexible					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		16.225.000	16.225.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal de conexión de fuente de luz					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		9.845.000	9.845.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de luz					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		14.850.000	14.850.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conectores eléctricos internos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		5.005.000	5.005.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Gomas y accesorios de estanqueidad					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón /Alemania		6.050.000	6.050.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placas de fuente y estabilización					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		5.280.000	5.280.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

20	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motherboard y conectores					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		6.160.000	6.160.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conectores especiales para transmisión de datos entre los equipos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		3.850.000	3.850.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal distal y lentes de visión frontal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		11.000.000	11.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabos de angulación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		17.050.000	17.050.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono de protección de tubo de inserción					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		5.450.500	5.450.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono de protección de tubo de fuente de luz					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		14.190.000	14.190.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillos de estanco para manivelas de mando					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		6.083.000	6.083.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Goma punta distal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		1.320.000	1.320.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canal de biopsia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		7.700.000	7.700.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pico de irrigación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		1.210.000	1.210.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoples de angulación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		2.420.000	2.420.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de aire/agua					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		3.300.000	3.300.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de aire/agua					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		3.850.000	3.850.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cadenas de angulación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		1.210.000	1.210.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de Topes de cabos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		825.000	825.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Sujetor de cabo y rienda					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		1.155.000	1.155.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lentes					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		3.465.000	3.465.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tripa de acero superior					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		7.260.000	7.260.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guía de imagen					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		1.815.000	1.815.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de inserción					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		18.370.000	18.370.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

40	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de biopsia y aire y agua					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No APLICA	Japón / Alemania		9.460.000	9.460.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de cabos de angulación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		7.040.000	7.040.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Punta flexible					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		9.845.000	9.845.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal de conexión de fuente de luz					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		10.560.000	10.560.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de luz					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No APLICA	Japón / Alemania		11.880.000	11.880.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Gomas y accesorios de estanqueidad					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		1.815.000	1.815.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal distal y lentes de visión frontal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		7.150.000	7.150.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabos de angulación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		7.315.000	7.315.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono de protección de tubo de inserción					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No APLICA	Japón / Alemania		2.475.000	2.475.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono de protección de tubo de fuente de luz					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		2.420.000	2.420.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

50	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillos de estanco para manivelas de mando					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		4.950.000	4.950.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable RGB a monitor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		13.200.000	13.200.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Goma punta distal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No APLICA	Japón / Alemania		1.320.000	1.320.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pico de irrigación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		1.925.000	1.925.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
54	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Acoples de angulación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		2.420.000	2.420.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch de mando remoto					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		8.470.000	8.470.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de aire/agua					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		4.400.000	4.400.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo de inserción					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		13.750.000	13.750.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Canales de biopsia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		8.250.000	8.250.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de cabos de angulación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		7.150.000	7.150.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

60	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Punta flexible					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		13.200.000	13.200.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal de conexión de fuente de luz					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		14.850.000	14.850.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Guías de luz					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		11.000.000	11.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conectores eléctricos internos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		5.060.000	5.060.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
64	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Gomas y accesorios de estanqueidad					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		7.260.000	7.260.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Placas de fuente y estabilización					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		6.380.000	6.380.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
66	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Motherboard y conectores					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No APLICA	Japón / Alemania		6.325.000	6.325.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Conectores especiales para transmisión de datos entre los equipos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		4.950.000	4.950.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
68	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ventilador de refrigeración					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		6.050.000	6.050.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión switch de encendido					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		2.750.000	2.750.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

70	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de ocular					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		8.250.000	8.250.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lámparas halógenas					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No APLICA	Japón / Alemania		847.000	847.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
72	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Terminal distal y lentes de visión frontal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		11.220.000	11.220.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cabos de angulación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		8.800.000	8.800.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
74	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono de protección de tubo de inserción					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		6.270.000	6.270.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cono de protección de tubo de fuente de luz					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		5.500.000	5.500.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
76	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Anillos de estanco para manivelas de mando					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		2.420.000	2.420.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión Pedal doble					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		5.500.000	5.500.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de placa reguladora de potencia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		6.050.000	6.050.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión switch de encendido					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		1.650.000	1.650.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

80	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión conector de pedal					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		4.840.000	4.840.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión conector de Pantalla LCD					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		3.630.000	3.630.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para equipos del servicio de endoscopia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		2.200.000	2.200.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para equipos del servicio de Neumología					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		1.980.000	1.980.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para equipos del servicio de Quirófano Central					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		1.815.000	1.815.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para fines de semana y feriados					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		2.420.000	2.420.000

INFORMACION DEL LOTE:	2 - LOTE 2
-----------------------	------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42294801-020	Válvula de agua y aire					12
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		2.618.000	31.416.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42294801-020	Válvula de succión					12
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		2.201.500	26.418.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42294934-002	Tapón de estanqueidad					8
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		4.343.500	34.748.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	42294801-022	Juego de manguera de lavado	12
PROPUESTAS INICIALES			

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		3.986.500	47.838.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
5	42294907-002	Cepillo largo y corto para lavado				60	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		142.800	8.568.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
6	42294801-025	Adaptador para canales				12	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		3.272.500	39.270.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
7	42294801-020	Válvula semidescartable de biopsia				16	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		595.000	9.520.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
8	42294801-9999	Cable conector a endoscopios				2	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		30.940.000	61.880.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
9	42294801-020	Válvula de succión				12	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		1.011.500	12.138.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
10	42294934-002	Tapón de estanqueidad				2	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		4.343.500	8.687.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
11	42294801-022	Juego de manguera de lavado				6	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón/ Alemania		3.986.500	23.919.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
12	42294907-002	Cepillo largo y corto para lavado				30	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		142.800	4.284.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
13	42294801-025	Adaptador para canales				6	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		3.272.500	19.635.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	42294801-020	Válvula semidescartable de biopsia	8
PROPUESTAS INICIALES			

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		595.000	4.760.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
15	42294801-9999	Cable conector a endoscopios				2	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		29.155.000	58.310.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
16	42202802-9999	Transductor para equipo de ultrasonido G2				4	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		30.940.000	123.760.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
17	41112101-010	Cable transductor				4	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		19.040.000	76.160.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
18	42291613-9999	Tijera 5 cm x 45 cm				4	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		35.700.000	142.800.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
19	42291613-9999	Tijera 5 cm x 35 cm				6	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		32.725.000	196.350.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
20	42291613-9999	Tijera 5 cm x 19 cm				4	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		32.725.000	130.900.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
21	42291613-9999	Tijera 5 cm x 9 cm				2	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		32.725.000	65.450.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
22	42295114-9995	Pedal doble				2	

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	OLYMPUS	No Aplica	Japón / Alemania		16.660.000	33.320.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	567.424.000	16-10-2018	08:02:27.495	Propuesta
		Código Verificador:	9b649fc548d05b73cc68b4855bc1a7e9	

2 - LOTE 2				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.072.390.000	16-10-2018	08:56:30.407	Recepción de Lances
		Código Verificador:	fff882b7f3ee0b6eaeda44e13dcdb20a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.110.000.000	16-10-2018	08:45:08.712	Recepción de Lances
		Código Verificador:	db928948f45566ec55d7532f2a255aeb	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.160.131.000	16-10-2018	08:02:27.944	Propuesta
		Código Verificador:	d59ff660004320e121449d840c8e0c02	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1	
Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	567.424.000

2 - LOTE 2	
Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.072.390.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80051821-7 - BIOERIX S.A.	
Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	567.424.000
2 - LOTE 2	1.072.390.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-10-2018	08:11:00.944
Buenos días, comenzamos la Subasta.	16-10-2018	08:11:34.126
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	16-10-2018	08:12:19.426
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-10-2018	08:12:27.215
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-10-2018	08:12:35.157
Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	16-10-2018	08:16:01.028
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	16-10-2018	08:24:49.789
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-10-2018	08:24:59.477
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-10-2018	08:25:00.493
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-10-2018	08:25:03.621
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-10-2018	08:31:04.284
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-10-2018	08:34:07.400
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-10-2018	08:34:07.439

2 - LOTE 2		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-10-2018	08:36:25.736
Continuamos con la Subasta.	16-10-2018	08:36:33.148
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	16-10-2018	08:36:39.351

Listado de Mensajes

Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-10-2018	08:36:49.087
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	16-10-2018	08:42:08.354
Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	16-10-2018	08:48:45.700
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	16-10-2018	08:57:47.155
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-10-2018	08:57:52.788
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-10-2018	08:57:53.761
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-10-2018	08:57:56.100
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-10-2018	09:03:56.456
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-10-2018	09:08:57.546
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-10-2018	09:08:57.617

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.