

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 352959

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:32 del día 23/4/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 352959 - LPN SBE 152-18 CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA GE de la Institución:

Código Verificador: 0fe4db6f00e942bf857bda5455b7ae96

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la adjudicacion sea por lotes, un lote para equipos de diagnostico por imagenes y otro lote para equipos de terapia/quiروفano. Esto, teniendo en cuenta que dicha marca cuanta con mas de 2 Distribuidores actualmente en Paraguay.	07-01-2019	12:16:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-03-2019	09:21:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la modalidad de adjudicación sea Por Lote. Lote 1 Tomógrafos y Mamógrafos. Lote 2 Ventiladores y Maquinas de Anestesia. De esta forma, se darían mas oportunidades a los diferentes competidores.	08-01-2019	18:24:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 8.	14-03-2019	09:21:58

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DGR INTERNACIONAL S.R.L. - RUC: 80028232-9			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 1
1508005280	Póliza	Patria SA de Seguros y Reaseguros	22-04-2019	22-04-2019	29-10-2019

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: RESCORP S.A. - RUC: 80097071-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508009791	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	17-04-2019	22-04-2019	24-10-2019

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE 1 TOMOGRAFOS							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomografos de la Marca GE en el rango de 0 a 50km					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	Paraguay	Mantenimiento Preventivo de Tomografos de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	23.200.000	23.200.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		21.100.000	21.100.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomografos de la Marca GE en el rango de 51 a 450km					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	Paraguay	Mantenimiento Preventivo de Tomografos de la Marca GE en el rango de 51 a 450km	25.850.000	25.850.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		23.500.000	23.500.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos del Hospital Central y el Área Central					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	Paraguay	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos del Hospital Central y el Área Central	7.500.000	7.500.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.800.000	6.800.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos del Área Interior					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	Paraguay	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos del Área Interior	8.800.000	8.800.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		7.800.000	7.800.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X para Tomógrafo 4 canales					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	Chronos/Dunlee	Chronos/Dunlee	DA135	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X para Tomógrafo 4 canales	430.000.000	430.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		388.700.000	388.700.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X para Tomógrafo 16 canales					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	Chronos/Dunlee	Chronos/Dunlee	DA165	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X para Tomógrafo 16 canales	812.000.000	812.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		738.075.000	738.075.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X para Tomógrafo 64 canales	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	Chronos/Dunlee	Chronos/Dunlee	Reevo240G	Alemania	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X para Tomógrafo 64 canales	1.400.000.000	1.400.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.030.000.000	1.030.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Consola	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	Eizo	Eizo	Monitor Consola	Japon	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Consola	51.000.000	51.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		46.312.500	46.312.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AW	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	AW	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de AW	232.000.000	232.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		210.905.609	210.905.609

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Host Computer	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Host Computer	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Host Computer	259.000.000	259.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		234.943.800	234.943.800

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tanque alta VCT	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Tanque alta VCT	USA	Mantenimiento correctivo con provision de tanque alta VCT	234.000.000	234.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		212.699.630	212.699.630

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MODULO IG	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	MODULO IG	USA	Mantenimiento correctivo con provision de MODULO IG	212.000.000	212.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		192.408.658	192.408.658

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Consola Estación de trabajo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Consola Estación de trabajo	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Consola Estación de trabajo	331.000.000	331.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		210.800.000	210.800.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tanque de Alta tensión						1
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Tanque de Alta tensión	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Tanque de Alta tensión	78.800.000	78.800.000	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		71.493.500	71.493.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HemitTank					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	HemitTank	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de HemitTank	79.000.000	79.000.000	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		71.493.500	71.493.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Darc/IG VCT					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Darc/IG VCT	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Darc/IG VCT	430.000.000	430.000.000	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		391.543.100	391.543.100	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TGP board					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	TGP board	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de TGP board	76.000.000	76.000.000	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		68.737.500	68.737.500	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfaseboard					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Interfaseboard	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfaseboard	16.000.000	16.000.000	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		14.625.000	14.625.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable para Alta Tensión					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Cable para Alta Tensión	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable para Alta Tensión	10.000.000	10.000.000	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		9.531.600	9.531.600	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Converter					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	DAS Converter	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Converter	20.000.000	20.000.000	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		18.330.000	18.330.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal Brush					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Signal Brush	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal Brush	34.000.000	34.000.000	
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		31.772.000	31.772.000	

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Brush	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Power Brush	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Brush	39.000.000	39.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		36.049.000	36.049.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD IDE	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Grabador de CD/DVD IDE	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD IDE	6.800.000	6.800.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.240.000	6.240.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD Sata	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Grabador de CD/DVD Sata	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD Sata	3.500.000	3.500.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.055.000	3.055.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador del Gantry	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Ventilador del Gantry	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador del Gantry	22.000.000	22.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		20.620.600	20.620.600

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MainBoard Host Computer	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	MainBoard Host Computer	USA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MainBoard Host Computer	38.000.000	38.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		35.100.000	35.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de motor drive	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Motor drive	USA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de motor drive	112.000.000	112.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		102.458.070	102.458.070

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de powersupply host	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Power supply host	USA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de powersupply host	10.000.000	10.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		9.100.000	9.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de powersupply estación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Power supply estación	USA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de powersupply estación	10.000.000	10.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		9.100.000	9.100.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de interfase	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Interfase	USA	Mantenimiento Correctivo con Provisión de interfase	27.000.000	27.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		24.700.000	24.700.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de 2 baterías para UPS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.509.588	1.509.588
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	APC	APC	12VDC	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de 2 baterías para UPS	1.600.000	1.600.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GTCB3 BoardAssy	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		18.400.000	18.400.000
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	GTCB3 BoardAss	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de GTCB3 BoardAssy	20.000.000	20.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de InverterAssypositioningKittyHawk	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		17.350.000	17.350.000
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Inverter Assy positioning KittyHawk	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de InverterAssypositioningKittyHawk	19.000.000	19.000.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Helios CCB CPLD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		23.150.000	23.150.000
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Helios CCB CPLD	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Helios CCB CPLD	25.000.000	25.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2 MAMOGRAFOS
DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Mamografos de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	Paraguay	Mantenimiento Preventivo de Mamografos de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	12.900.000	12.900.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		14.042.000	14.042.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Mamografos de la Marca GE en el rango de 51 a 450km	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	Paraguay	Mantenimiento Preventivo de Mamógrafos de la Marca GE en el rango de 51 a 450km	16.800.000	16.800.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		18.207.000	18.207.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Mamógrafos del Hospital Central	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	Paraguay	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Mamógrafos del Hospital Central	7.500.000	7.500.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		7.735.000	7.735.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos de Mamógrafos para del Área Interior	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	DGR Internacional SRL	Paraguay	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos de Mamógrafos para del Área Interior	8.500.000	8.500.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		8.925.000	8.925.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor kit	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Motor kit	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor kit	21.200.000	21.200.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		22.938.916	22.938.916

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta Powersupply	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Tarjeta Powersupply	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta Powersupply	14.000.000	14.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		15.101.814	15.101.814

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de mecanismo de compresión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Kit de mecanismo de compresión	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Kit de mecanismo de compresión	96.000.000	96.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		103.604.256	103.604.256

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Transformador de 15V para sistema de compresión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Transformador de 15V para sistema de compresión	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Transformador de 15V para sistema de compresión	2.500.000	2.500.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.421.055	2.421.055

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor de compresión	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Motor de compresión	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Motor de compresión	17.500.000	17.500.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		19.000.254	19.000.254

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Keypad	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Keypad	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Keypad	12.500.000	12.500.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		13.536.250	13.536.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventiladores de secado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.961.500	6.961.500
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Ventiladores de secado	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventiladores de secado	6.500.000	6.500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rodillo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.723.900	5.723.900
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Rodillo	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Rodillo	5.500.000	5.500.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta controladora	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		21.031.465	21.031.465
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Tarjeta controladora	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta controladora	20.000.000	20.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CpuBoard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		34.614.125	34.614.125
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Cpu Board	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de CpuBoard	32.000.000	32.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfaseboard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		11.602.500	11.602.500
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Interfase board	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfaseboard	10.700.000	10.700.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		190.281.000	190.281.000
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	Varian/Varex	Varian/varex	B112	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubo de Rayos X	175.000.000	175.000.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta Filament	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		38.356.194	38.356.194

DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Tarjeta Filament	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta Filament	35.500.000	35.500.000
---------------------------------------	----	----	------------------	-----	--	------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta C y Z board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		18.350.328	18.350.328
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Tarjeta C y Z board	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta C y Z board	17.000.000	17.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta CPU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		21.934.573	21.934.573
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Tarjeta CPU	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta CPU	20.200.000	20.200.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Foot pedal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		31.903.162	31.903.162
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Foot pedal	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Foot pedal	29.000.000	29.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Supplyboard	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		13.606.020	13.606.020
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Supply board	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de Supplyboard	12.600.000	12.600.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cable filament CPU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.640.129	1.640.129
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Cable filament CPU	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de cable filament CPU	1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cable compresión filamento.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		978.787	978.787
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Cable compresión filamento.	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de cable compresión filamento.	1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de cable supplyfilament	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.596.040	1.596.040
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Cable supply filament	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de cable supplyfilament	1.500.000	1.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tanque alta tension	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		88.326.584	88.326.584
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Tanque alta tension	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de tanque alta tension	82.000.000	82.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de pedal	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		31.903.162	31.903.162
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Pedal	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de pedal	30.000.000	30.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de boton con cable de exposicion	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		8.923.715	8.923.715
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	GE	GE	Cable de exposicion	USA	Mantenimiento correctivo con provisión de boton con cable de exposicion	10.000.000	10.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 3 - LOTE 3 EQUIPOS DE ERGOMETRIA

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Ergometros de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.902.000	6.902.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del Ergómetro para el Hospital Central	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.961.500	6.961.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rodillo para Caminadora Unitario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		7.750.470	7.750.470

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta CPU	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		15.052.310	15.052.310

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.036.490	1.036.490

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Driver board	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		18.796.050	18.796.050

INFORMACION DEL LOTE: 4 - LOTE 4 CARDIOESFIBRILADOR
DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Cardiodesfibriladores de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		4.165.000	4.165.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos de Cardiodesfibriladores para el Hospital Central.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.094.000	3.094.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Capacitor	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.442.346	5.442.346

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.970.240	2.970.240

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable del paciente (ECG)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.403.400	3.403.400

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Par de paletas externas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		11.401.390	11.401.390

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rollo papel desfibrilador unitario	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		153.927	153.927

INFORMACION DEL LOTE: 5 - LOTE 5 MÁQUINA DE ANESTESIA
DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Maquinas de Anestesia de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		10.472.000	10.472.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Maquinas de Anestesia de la Marca GE en el rango de 51 a 450km	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		11.305.000	11.305.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Máquinas de Anestesia para el Hospital Central y Área Central	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.961.500	6.961.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Máquinas de Anestesia para el Área Interior.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		8.508.500	8.508.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Máquinas de Anestesia para el Hospital Central y Área Central	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.961.500	6.961.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Máquinas de Anestesia para el Área Interior.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		8.508.500	8.508.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Vaporizador TEC 7 ISoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		50.384.600	50.384.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Vaporizador TEC 7 Sevoflurano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		50.384.600	50.384.600

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Celda O2 Anestesia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.769.130	2.769.130

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sensor de Flujo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.777.261	6.777.261

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CareMulti-Link 3/5-Lead ECG	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.243.150	2.243.150

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi-Link Leadwire Set, 5-Lead,	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.397.850	2.397.850

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi-Link 3-lead ECG Neonatal Trunk	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.670.899	1.670.899

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi-Link 3 Leadwire Set, Mini Clip Neonatal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.221.992	3.221.992

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DURA-CUF, Adulto Azul	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		696.150	696.150

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DURA-CUF, Pediatrico Verde	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		603.330	603.330

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Air Hose, NIBP, Dual Female Slip LuerConnector, Neonatal	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.526.719	1.526.719

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SOFT-CUF, 20 unidades Neonatal varios	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		802.166	802.166

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de NellcorOxiMax SpO2 Cable, 3.6M	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.970.240	2.970.240

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfase SpO2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.042.040	2.042.040

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Description: SPO2- SENSOR DS 100A	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.072.779	2.072.779

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CaRe single temperature cable, 400 series, 0,5 m	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		791.113	791.113
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
23	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rectal/EsophagealTempProbeAdult, 3m/10 ft, 400					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.949.634	2.949.634
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
24	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Dual InvasivePressureAdapter cable					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.544.398	6.544.398
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
25	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SpectramedInvasivePressure Single Adapter					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.479.551	1.479.551
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GAS D-Fendwatertrapblack (10)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.336.109	2.336.109
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Sampling line, Pkg/10, 3m M/M Luer					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		284.168	284.168
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Reusable D-lite sensor, transparentyellow					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		532.524	532.524
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GAS Spirometrytubeadult/paeddisposable 3m (5)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.088.052	1.088.052
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de GAS Sampling line elbowluer PVC/PE 3m (10)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		237.380	237.380
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de E-NMT Sensor Cable, 3.3 m/11ft. Use onlywith E-NMT					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.997.193	5.997.193
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de E-NMT MechanoSensor, cable 0.3 m/1 ft. Requires ENMT					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.043.174	5.043.174

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BIS sensor xp (caja de 25)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		22.277.182	22.277.182

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-rings puerto Vaporizador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		208.528	208.528

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Breathingflappervolve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		428.395	428.395

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Free breathingvalve o-ring	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		196.091	196.091

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DisplayUnitbattery	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		754.487	754.487

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Systembatteries	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.447.908	1.447.908

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag/VentSwitchCartridge	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.713.102	5.713.102

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de APL ValveAssembly Kit	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		7.948.873	7.948.873

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring 88,49 ID 95,55 OD 3,53 W Silicone 50 DURO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		319.765	319.765

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi-Absorber canister, reusable	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.412.841	6.412.841

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring Canister	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		580.211	580.211

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flow Sensor (plastic - moisture resistant)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.009.314	6.009.314

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flow Sensor Module	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.737.843	6.737.843

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de BreathingCircuit Module	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		9.535.283	9.535.283

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Lens, CircuitCheckValves	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		745.113	745.113

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
48	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 44.02 ID 51.1 OD 3.53 W Silicone Mantenimiento correctivo con provisión de 70 DURO	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		226.852	226.852

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
49	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CheckValveAssembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.472.969	3.472.969

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
50	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O2 Cell (includes o-ring)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.440.153	2.440.153

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
51	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ExhalationValveassembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.673.503	6.673.503

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
52	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diaphragmassembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.652.072	1.652.072

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
53	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seat, exhalationvalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.034.565	1.034.565

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
54	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bellows	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.035.392	5.035.392

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
55	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Pressurereliefvalveassembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.064.011	1.064.011

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
56	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Manifold, bellows base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.599.243	5.599.243

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
57	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag ArmAssembly (complete Kit)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		12.290.188	12.290.188

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
58	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag ArmUpperAssembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		8.547.407	8.547.407

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
59	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de EZchange Module and Condenser	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		43.599.039	43.599.039

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
60	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Condenserassembly (includesallItems)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		39.599.518	39.599.518

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
61	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PowerControllerboard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		32.775.949	32.775.949

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
62	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery, sealed lead acid, 12V 4AH	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.447.908	1.447.908

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
63	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de PowerSupply, universal 150W	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		10.368.737	10.368.737

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
64	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Anesthesia Control board (tested)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		31.105.777	31.105.777

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
65	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DisplayConnectorBoard	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.502.273	6.502.273

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
66	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ConsolidatedVentilator Interface Board (cVIB), Calibrated	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		20.032.918	20.032.918

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
67	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de MixerAssembly - complete	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		60.814.473	60.814.473

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
68	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Valve, proportional	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.834.163	5.834.163

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
69	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Solenoid, 3-way NO (12 Volt)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.257.464	3.257.464

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
70	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flow control valve (12 Volt)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		27.578.934	27.578.934

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
71	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Drive gas checkvalve	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.688.891	5.688.891

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ACGO Selector Switch, complete	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		9.171.676	9.171.676

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flushvalve, withoutbutton	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.530.196	6.530.196

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Powersupply, AC-DC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.867.338	3.867.338

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Battery, Lead-Acid 12V 7Ah, sealed	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.740.414	1.740.414

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Control SampleBoard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		7.445.008	7.445.008

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O2 flushvalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.676.283	1.676.283

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cover, checkvalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		583.482	583.482

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
79	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 40 ID 43.6 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		334.167	334.167

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
80	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Port, cone M20 transparent	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		542.913	542.913

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
81	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 20 ID 23.6 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		323.694	323.694

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
82	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 22 ID 30 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		445.412	445.412

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
83	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 30 ID 38 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		407.457	407.457

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
84	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 17 ID 25 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		368.194	368.194

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
85	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O2 Cell (includes o-ring)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.440.153	2.440.153

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
86	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable, O2 Cell	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.875.428	1.875.428

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 19 ID 25 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		359.035	359.035

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 22 ID 30 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		445.412	445.412

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag port	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		702.578	702.578

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, Bag port, 18 ID 23.3 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		352.492	352.492

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Manifoldsassembly, APL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.713.558	3.713.558

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Diaphragm, APL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		920.047	920.047

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 31.5 ID 36.8 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		387.826	387.826

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring, 17 ID 20.6 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		342.019	342.019

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
95	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bag/VentSwitch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.272.052	5.272.052

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
96	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Multi absorber, reusable (includes 40 pack of foam)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.412.841	6.412.841

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
97	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de O-ring	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		85.666	85.666

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
98	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ShelfCqmaster Interface module	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.539.036	3.539.036

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
99	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Exhalationvalveassembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.680.704	6.680.704

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
100	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seat, exhalationvalve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.059.649	1.059.649

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
101	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bellowshousing	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		4.878.341	4.878.341

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
102	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bellows	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.079.018	5.079.018

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seal, base	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.599.603	2.599.603

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Flow sensor assembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.933.889	1.933.889

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Elbowconnector	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		926.415	926.415

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de easychangeanister module	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		9.300.014	9.300.014

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VentEngineassembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		32.610.180	32.610.180

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de InspiratoryFlow Control Valve	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		33.796.334	33.796.334

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Oring 28-24 ID X 33.48 OD	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		790.892	790.892

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Display Module assembly	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		21.710.529	21.710.529

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Keyboard, Front Panel	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.152.570	1.152.570

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DC To AC Inverter 5W foronebulb	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.363.151	2.363.151

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rotary Encoder, switch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.626.988	1.626.988

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Knob, softtouch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.076.009	1.076.009

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de LCD withprotetspiralwrap	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		9.432.586	9.432.586

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado del display de 15 - ESPAÑOL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		50.748.051	50.748.051

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
117	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Perilla y switch	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		4.891.428	4.891.428

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
118	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Luz de Alarma remota	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		4.961.234	4.961.234

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
119	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de soporte para PDM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.438.366	6.438.366

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
120	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo Ethernet Bus ConverterUnit, F5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		23.169.558	23.169.558

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
121	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de alimentación	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		16.617.333	16.617.333

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
122	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de conjunto de altavoz	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.139.766	2.139.766

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
123	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta de video	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		14.082.819	14.082.819

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
124	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería paquete de 10 unidades	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.246.775	3.246.775

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
125	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tarjeta Udoc V1 software	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		7.350.025	7.350.025

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
126	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de ensamblaje CPU PCB	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		61.148.816	61.148.816

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
127	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		7.808.838	7.808.838

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
128	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado, modelo Touchscreen Mantenimiento correctivo con provisión de Universal, B650:	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.412.408	6.412.408

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
129	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Perilla:	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.412.551	3.412.551

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
130	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta de Interfaz de Usuario (User Interface Board)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		8.211.000	8.211.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
131	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Unidad de Pantalla LCD	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		11.923.526	11.923.526

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
132	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta BacklightInverter	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.248.067	5.248.067

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
133	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta DC/DC	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		11.328.921	11.328.921

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
134	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tarjeta CPU sin Udom	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		26.691.165	26.691.165

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
135	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería CPU Timekeeper	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.536.906	1.536.906

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
136	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Udom con software version 1	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.326.584	5.326.584

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
137	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.692.477	6.692.477

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
138	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de CPU con software	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		16.317.416	16.317.416

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
139	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Riel de montaje y lengüeta	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.599.603	2.599.603

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
140	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ensamblaje de PANI	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.599.676	5.599.676

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
141	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tubuladura de PANI	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.547.000	1.547.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
142	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcasa superior	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		7.835.663	7.835.663
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
143	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubuladoraNafion 300 mm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.174.760	1.174.760
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
144	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de tubuladuraNafion de 133 mm					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		783.174	783.174
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
145	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de trampa de agua defent color negro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		963.870	963.870
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
146	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de filtro ventilador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		601.568	601.568
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
147	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de adhesivo panel frontal eCAIO V-ES					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.100.075	1.100.075
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
148	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Unidad PVX, E-CAIOV					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		16.003.313	16.003.313
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
149	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seguro de la trampa de agua					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.760.262	1.760.262
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
150	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Bomba, 0V, 10 V, max 0.39l/min, 10VDC, EPDM					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		8.887.886	8.887.886
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
151	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.775.563	2.775.563
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
152	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de deflector de aire					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		605.654	605.654

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
153	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcasa	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.275.934	3.275.934

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
154	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado/Membrana	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		523.938	523.938

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
155	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de seguro de modulo al portamodulo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		662.860	662.860

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
156	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Absorbente para Cero	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		557.965	557.965

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
157	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de conector entre interfase y placa ENMT	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.136.099	3.136.099

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
158	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tapa frontal esp	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.224.882	2.224.882

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
159	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de seguro del modulotmm al portamodulo gris	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		662.860	662.860

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
160	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de carcaza de modulo blanco	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GW	GE Healthcare	N/A	USA		978.854	978.854

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
161	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa M-TNM	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		19.739.782	19.739.782

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
162	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		338.090	338.090

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
163	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de Conector entre interfase y placa EBIS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.953.131	2.953.131

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
164	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tapa frontal-ESP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		209.178	209.178

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
165	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Seguro del modulo BIS al portamodulos, gris	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		209.178	209.178

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
166	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Carcasa del modulo, blanco	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		388.476	388.476

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
167	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa M-BIS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.401.935	6.401.935

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
168	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de teclado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.119.144	1.119.144

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
169	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Válvula APL	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.191.732	5.191.732

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
170	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Perilla de mando del Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.516.060	1.516.060

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
171	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Fuente de Alimentación del Monitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		12.461.085	12.461.085

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
172	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Modulo de gases del Monitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		61.106.500	61.106.500

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
173	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Soporte de accesorios del Monitor	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		3.913.910	3.913.910

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
174	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de VentilatorMonitoringBoard	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		9.783.228	9.783.228

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
175	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de batería interna del Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.165.800	2.165.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
176	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de batería interna del Monitor Multiparametrico	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.619.071	2.619.071

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
177	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa STP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		9.261.889	9.261.889

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
178	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa PANI	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		14.595.945	14.595.945

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
179	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Placa ECG/RESP	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		8.178.989	8.178.989

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
180	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Teclado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		338.097	338.097

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
181	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de 2 baterías para UPS	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		1.264.254	1.264.254

INFORMACION DEL LOTE: 6 - LOTE 6 VENTILADOR PULMONAR							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Ventiladores Pulmonares de la Marca GE en el rango de 0 a 50km					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.723.500	6.723.500
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Ventiladores Pulmonares de la Marca GE en el rango de 51 a 450km					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		8.404.375	8.404.375
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silenciador de salida de aire					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		201.110	201.110
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Filtro de entrada de enfriamiento					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		146.965	146.965
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Celda de O2					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		2.923.830	2.923.830
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Unidad Neumática					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		25.011.896	25.011.896
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Silenciador de entrada de aire					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		293.930	293.930
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Unidad Electrónica					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		35.426.300	35.426.300
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Batería Interna					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		758.030	758.030
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Filtro de aire					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		201.110	201.110
---------------------------	----	---------------	-----	-----	--	---------	---------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Pedestal ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		7.673.120	7.673.120

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Brazo Ventilador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.414.500	5.414.500

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos para Ventiladores Pulmonares del Hospital Central.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		5.105.100	5.105.100

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos para Ventiladores Pulmonares del Área Interior	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RESCORP S.A. - 80097071-3	GE	GE Healthcare	N/A	USA		6.228.222	6.228.222

Beneficio MyPIMES

1 - LOTE 1 TOMOGRAFOS

Oferente	Precio	Fecha	Hora
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	4.300.000.000	23-04-2019	08:33:03.007

2 - LOTE 2 MAMOGRAFOS

Oferente	Precio	Fecha	Hora
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	625.000.000	23-04-2019	08:57:57.816

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1 TOMOGRAFOS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	4.300.000.000	23-04-2019	08:33:03.007	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	858065e5cb082bba5652e0bda081ce83	
RESCORP S.A. - 80097071-3	4.308.403.655	23-04-2019	08:01:03.068	Propuesta
		Código Verificador:	fb6aa09a9e0a11af806a841059a0e4ae	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	4.500.000.000	23-04-2019	08:24:53.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f48647c92317acdfd717e4994b162532	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	4.550.000.000	23-04-2019	08:24:36.451	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5814ef9822b508f662f96d23bc0026a5	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	5.000.000.000	23-04-2019	08:18:23.726	Etapas de Puja
		Código Verificador:	6ee2cd700beaac9e6f30e4cb19f83fda	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	5.104.050.000	23-04-2019	08:01:03.101	Propuesta
		Código Verificador:	cbbda5d95115c16e2858eb8e1da014cd	

2 - LOTE 2 MAMOGRAFOS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	625.000.000	23-04-2019	08:57:57.816	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	24afb81c6a12d7a2c3cb25a68e85d5cf	
RESCORP S.A. - 80097071-3	629.900.000	23-04-2019	08:55:55.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91a2fd81cc8dbe625084fcd974217f9a	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	630.000.000	23-04-2019	08:53:13.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1101a65aa83733b47de4820d5ce39d95	
RESCORP S.A. - 80097071-3	632.978.000	23-04-2019	08:53:02.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6409dc7d07085eb2bed9d8f65b6df784	
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	699.900.000	23-04-2019	08:01:04.268	Propuesta
		Código Verificador:	a83132faa3f55c0997f5e8bfe359a041	
RESCORP S.A. - 80097071-3	753.244.729	23-04-2019	08:01:04.266	Propuesta
		Código Verificador:	261ebb8caed8e096badf1304a106d801	

3 - LOTE 3 EQUIPOS DE ERGOMETRIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RESCORP S.A. - 80097071-3	47.478.000	23-04-2019	09:06:20.749	Recepción de Lances
		Código Verificador:	4aa1710280ac0d2ffa3928216644031e	
RESCORP S.A. - 80097071-3	56.498.820	23-04-2019	08:01:04.389	Propuesta
		Código Verificador:	18457978998db8c111ac1c1fb45b295c	

4 - LOTE 4 CARDIODESFIBRILADOR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RESCORP S.A. - 80097071-3	25.739.750	23-04-2019	09:32:54.247	Recepción de Lances
		Código Verificador:	19e0b5e2c9e592f6adbe49294632cb42	
RESCORP S.A. - 80097071-3	30.630.303	23-04-2019	08:01:04.488	Propuesta
		Código Verificador:	6e1bb736a22c2e17e21d74f91539fa61	

5 - LOTE 5 MÁQUINA DE ANESTESIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RESCORP S.A. - 80097071-3	1.132.380.000	23-04-2019	09:55:01.381	Recepción de Lances
		Código Verificador:	064d1caaa804be85c2df1597c64378c6	
RESCORP S.A. - 80097071-3	1.347.542.749	23-04-2019	08:01:10.506	Propuesta
		Código Verificador:	f50cd44cc81161fb9fc3d1d19c53a40e	

6 - LOTE 6 VENTILADOR PULMONAR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RESCORP S.A. - 80097071-3	87.825.000	23-04-2019	10:18:34.407	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8187df320a8a3bafc8e63f76cae38e44	
RESCORP S.A. - 80097071-3	104.511.988	23-04-2019	08:01:10.955	Propuesta
		Código Verificador:	b2fdf2977f69656734df0ebb7d7b3a80	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
1 - LOTE 1 TOMOGRAFOS

Oferente	Mejor Precio
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	4.300.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	4.308.403.655

2 - LOTE 2 MAMOGRAFOS

Oferente	Mejor Precio
DGR INTERNACIONAL S.R.L. - 80028232-9	625.000.000
RESCORP S.A. - 80097071-3	629.900.000

3 - LOTE 3 EQUIPOS DE ERGOMETRIA

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

RESCORP S.A. - 80097071-3	47.478.000
---------------------------	------------

4 - LOTE 4 CARDIODESFIBRILADOR

Oferente	Mejor Precio
RESCORP S.A. - 80097071-3	25.739.750

5 - LOTE 5 MÁQUINA DE ANESTESIA

Oferente	Mejor Precio
RESCORP S.A. - 80097071-3	1.132.380.000

6 - LOTE 6 VENTILADOR PULMONAR

Oferente	Mejor Precio
RESCORP S.A. - 80097071-3	87.825.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80028232-9 - DGR INTERNACIONAL S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1 TOMOGRAFOS	4.300.000.000
2 - LOTE 2 MAMOGRAFOS	625.000.000

Proveedor: 80097071-3 - RESCORP S.A.

Item	Precio Ganador
3 - LOTE 3 EQUIPOS DE ERGOMETRIA	47.478.000
4 - LOTE 4 CARDIODESFIBRILADOR	25.739.750
5 - LOTE 5 MÁQUINA DE ANESTESIA	1.132.380.000
6 - LOTE 6 VENTILADOR PULMONAR	87.825.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1 TOMOGRAFOS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-04-2019	08:10:15.599
Buenos días, comenzamos la Subasta.	23-04-2019	08:10:31.904
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	23-04-2019	08:10:56.370
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	23-04-2019	08:10:59.694
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-04-2019	08:14:43.195
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-04-2019	08:14:45.358
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-04-2019	08:24:23.925
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-04-2019	08:32:47.991
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	23-04-2019	08:32:48.075
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	23-04-2019	08:32:48.075
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-04-2019	08:33:03.147

2 - LOTE 2 MAMOGRAFOS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-04-2019	08:33:56.908
Continuamos con la Subasta.	23-04-2019	08:34:01.781
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	23-04-2019	08:34:06.710
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-04-2019	08:34:20.235
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	23-04-2019	08:40:17.019
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	23-04-2019	08:46:29.531
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	23-04-2019	08:46:34.300

Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	23-04-2019	08:46:35.598
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-04-2019	08:46:37.496
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-04-2019	08:52:37.557
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-04-2019	08:57:31.602
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	23-04-2019	08:57:31.683
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	23-04-2019	08:57:31.683
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-04-2019	08:57:57.900

3 - LOTE 3 EQUIPOS DE ERGOMETRIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-04-2019	08:58:30.654
Continuamos con la Subasta.	23-04-2019	08:58:35.739
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	23-04-2019	08:58:39.939
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-04-2019	08:58:59.088
Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	23-04-2019	09:18:46.895
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-04-2019	09:18:50.953
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-04-2019	09:18:54.460
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-04-2019	09:24:54.697
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-04-2019	09:29:43.844
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-04-2019	09:29:43.896

4 - LOTE 4 CARDIODESFIBRILADOR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-04-2019	09:30:02.779
Continuamos con la Subasta.	23-04-2019	09:30:09.062
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	23-04-2019	09:30:14.670
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-04-2019	09:30:18.860
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-04-2019	09:36:03.936
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-04-2019	09:36:06.970
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-04-2019	09:42:07.147
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-04-2019	09:48:40.267
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-04-2019	09:48:40.396

5 - LOTE 5 MÁQUINA DE ANESTESIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-04-2019	09:49:06.778
Continuamos con la Subasta.	23-04-2019	09:49:12.593
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	23-04-2019	09:49:20.527
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-04-2019	09:49:54.320
Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	23-04-2019	09:52:54.963
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-04-2019	10:01:15.463
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-04-2019	10:01:25.815
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-04-2019	10:07:26.040
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-04-2019	10:16:46.121
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-04-2019	10:16:46.210

6 - LOTE 6 VENTILADOR PULMONAR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-04-2019	10:17:04.163
Continuamos con la Subasta.	23-04-2019	10:17:11.116
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	23-04-2019	10:17:26.273
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-04-2019	10:17:38.504
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-04-2019	10:20:06.373
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-04-2019	10:20:09.389
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-04-2019	10:26:09.578
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-04-2019	10:32:38.579
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-04-2019	10:32:38.641

Listado de Mensajes

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.