

Consultas Realizadas

Licitación 448615 - ADQUISICION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS

Consulta 1 - EETT

| Consulta | Fecha de Consulta | 10-05-2024 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos a la convocante aclarar el tipo y requerimientos de los equipos; tanto para el ítem 1 Notebook e ítem 2 Computadoras personales (PC) de escritorio.</p> <p>Dado que en el pliego solo indica el título y para ver las especificaciones y el tipo se debe observar en el SICP. Ya en el SICP al ingresar en las especificaciones la URL está caída dando el error "Error 500 Algo ha fallado".</p> <p>De este modo, no se puede corroborar que tipo de notebook se requiere (Notebook tipo 1 avanzada, Notebook tipo 2 intermedia, Notebook tipo 3 básica) ni tampoco se puede corroborar que tipo de PC se requiere (PC tipo 1 avanzada, PC tipo 2 Intermedia, PC tipo 3 Básica). Una vez nos indique que tipo de pc y notebook se requieren favor también informarnos si son tal cual el estándar MITIC o solicitaron alguna modificación al estándar MITIC para ambos ítems.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 17-05-2024 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Para el Ítem 1 es Computadoras Portátiles Tipo 1 - Avanzada y para el Ítem 2 es Computadora Tipo 1 - Avanzada, además se aclara que son tal cual el estándar MITIC.</p> | | |

Consulta 2 - Consulta - Especificaciones Técnicas - ítem 3

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-05-2024 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Con relación al ítem 3 Impresora multifunción laser solicitamos a la convocante dejar como opcional no requerido la provisión de tóner adicional, esto atendiendo que lo solicitado no concuerda con los valores reales del mercado, dicho requerimiento eleva de manera significativa el valor de cada impresora multifunción. Se debe considerar que la convocante para el análisis del precio de mercado, tiene como base de análisis equipos de segmentos menores a lo solicitado actualmente en el PBC</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 17-05-2024 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Se aclara que, la adición de un tóner adicional no necesariamente aumenta el valor de mercado de una impresora multifuncional debido a varios factores. Primero, el valor de mercado de una impresora se basa en características fundamentales como la calidad de impresión, la velocidad, la durabilidad, las funcionalidades adicionales (como escaneo y copiado), y la reputación de la marca.</p> <p>Agregar un tóner adicional no mejora ninguna de estas características esenciales ni la tecnología subyacente de la impresora. Además, los compradores potenciales pueden no percibir un valor agregado significativo en la inclusión de un tóner adicional, especialmente si no tienen una necesidad inmediata de reemplazar el tóner. En cambio, podrían estar más interesados en aspectos como la eficiencia energética, la conectividad inalámbrica, o la facilidad de uso, que sí afectan directamente la experiencia y el rendimiento del producto.</p> <p>Por último, el mercado de impresoras multifuncionales es altamente competitivo, y los consumidores suelen comparar precios y características detalladamente. Un tóner adicional podría ser visto como un accesorio o complemento más que como un valor intrínseco añadido a la impresora en sí, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.</p> | | |

Consulta 3 - EETT - ITEM 2

| Consulta | Fecha de Consulta | 12-05-2024 |
|---|--------------------|------------|
| No se puede visualizar en el SICP, el tipo de PC solicitado. Favor Aclarar. | | |
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 17-05-2024 |
| Se aclara que es Computadora Tipo 1 - Avanzada. | | |