

Consultas Realizadas

Licitación 461069 - MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (PLURIANUAL 2025-2026)

Consulta 1 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2025
<p>El PBC prevé "... Un Banco de prueba para limpieza, reparación y testeado de picos inyectoros camión rail (DIESEL)..." lo cual es absolutamente innecesario requerir de esta herramienta de manera fija en el taller, ya que estos servicios normal y comúnmente son tercerizados a empresas especializadas en dicho sector.</p> <p>En los talleres mecánicos, existen trabajos que son tercerizados o derivados a empresas que tienen determinadas especialidades anexas o complementarias a los servicios mecánicos, por ejemplo: rectificadora, tornería, trabajos de inyección, alineación y balanceo de ruedas, alineación de faros, trabajos de radiador, de homocinética, aire acondicionado, caño de escape, entre otros.</p> <p>En concreto la consulta es: Para permitir que muchos talleres participen y para que este requisito no sea una barrera a la competencia en este llamado, solicitamos eliminar la solicitud Un Banco de prueba para limpieza, reparación y testeado de picos inyectoros camión rail (DIESEL o permitir la tercerización del mismo. De esta manera se estaría permitiendo una mayor participación de talleres que es el espíritu de la ley 2051/03.</p> <p>Cabe mencionar que la DNCP se ha expedido en casos similares a la presente solicitud en las cuales hace lugar a las protestas que fueran promovidas en su momento según se puede constatar con la Resolución DNCP N° 641/22, lo cual es un índice que lo solicitado carece de fundamentos, son exagerados y desmedidos, ya que el ente que tiene como misión regular, transparentar y optimizar el Sistema de Contrataciones Públicas ya se ha expedido al respecto.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
<p>En caso de no contar con Banco de prueba propio, deberá presentar convenio firmado con taller especializado en esos trabajos. Favor remitirse a la Adenda 1 emitida - PBC - Versión 2 publicado.</p>		

Consulta 2 - CAPACIDAD TECNICA

Consulta	Fecha de Consulta	25-02-2025
<p>El PBC prevé "...Una maquina intercambiadora de fluidos automática para sistemas ABS con función de purgado automático..."</p> <p>Solicitamos a la Convocante tengan a bien de ajustar este requisito permitiendo que la maquina intercambiadora de fluidos sea con la función de purgado manual y así evitar dicho que requerimiento sea un requisito limitante y puedan participar mayor cantidad de oferentes teniendo en cuenta que la maquina intercambiadora de fluidos con la función de purgado manual cumple la misma función que la automática sin variar en absoluto en la calidad del servicio ni mucho menos alterar el resultado final del mismo por el contrario es una función más segura y confiable teniendo en cuenta que permite monitorear más de cerca a los técnicos y poder percatarse de una irregularidad.</p> <p>Ante la explicación detallada del párrafo anterior, solicitamos permitir que la maquina intercambiadora de fluidos sea con la función de purgado manual teniendo en cuenta que cumple con la misma/idéntica función que una maquina intercambiadora de fluidos automática para sistema ABS con función de purgado automático. De esta manera se estaría permitiendo una mayor participación de talleres que es el espíritu de la ley 2051/03.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-03-2025
<p>Los oferentes deberán contar con maquina intercambiadora de fluidos automática o manual para sistemas ABS con función de purgado automático. Favor remitirse a la Adenda 1 - PBC Versión 2 publicado.</p>		

Consulta 3 - 11. Plano de Prevención de Incendios aprobado por el Municipio y verificación emitida por los Bomberos

Consulta	Fecha de Consulta	04-03-2025
A fin de fomentar la participación se solicita a la convocante la eliminación de dicho requisito, el mismo resulta innecesario en atención a que existe la obligación de contar con varios seguros a fin de salvaguardar los bienes de la convocante.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2025
El requisito queda como sigue: (Adenda 2 -PBC - Versión 3 publicado): 11. Plano de Prevención de Incendios aprobado por el Municipio y verificación emitida por los Bomberos; podrán presentar adjunto, constancia de expediente en trámite, en caso de no contar aún con aprobación Municipal y verificación por Bomberos. Cabe resaltar que, ya que dichos requisitos son básicos y obligatorios para la seguridad de cualquier local comercial o de servicios.		

Consulta 4 - Visita

Consulta	Fecha de Consulta	04-03-2025
Se solicita a la convocante habilitar día y hora de visita técnica a fin de corroborar el estado de los vehículos. Resulta indispensable realizar dicha visita puesto que la empresa que cuenta con el contrato actual posee información privilegiada respecto a los demás oferentes para realizar una cotización más certera. Se solicita amablemente a la convocante la habilitación de día y hora de visita técnica a fin de garantizar igualdad de oportunidades para el presente proceso, en caso de negativa nos veremos obligados a realizar una protesta a las bases concursales.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2025
Al ser un contrato por modalidad abierta no aplica la visita técnica para conocer el estado actual de los vehículos, ya que el adjudicado realizará los servicios y reparaciones de acuerdo al diagnóstico que surja en el momento del evento de avería o mantenimiento. Lo solicitado se ajusta mas a contrato cerrado donde si es necesario conocer el trabajo a realizarse. Favor ajustarse al PBC.		

Consulta 5 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	04-03-2025
siguiendo con los parametros y las respuestas positivas a las consultas 1 y 2, solicitamos bajar los metros cuadrados de superficie y de area de trabajo para dar asi mayor oportunidad a mas oferentes, Solicitamos bajar los m2 de superficie a 650m2 y del area de trabajo a 500m2. Esto dara mayor oportunidad a mayor cantidad de oferentes que se encuentran dentro del area que la convocante establece.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2025
Favor ajustarse al PBC.		

Consulta 6 - consulta

Consulta	Fecha de Consulta	04-03-2025
<p>en el aparatado de Capacidad tecnica, solicitan estas herramientas, Banco chapista Pistola Ppower Banco de chasis Cabina para pintura independendiente Salida de aire (mínimo 5) Pero en la lista de precios no existe un solo item que tenga q ver con estos trabajos de chaperia y pintura, Ademas la Honorable Camara de Diputados cuenta con seguros contra accidentes a traves de aseguradoras nacionales con contrato vigente. Solicito eliminar estos requerimientos de herramientas que nada tienen que ver con los solictado en la lista de precios.</p>		
Respuesta	Fecha de Respuesta	10-03-2025
<p>Favor remitirse a PBC - Versión 3 publicado: Se han eliminado los siguientes requisitos de capacidad técnica: Banco chapista, Pistola Power, Banco de chasis, Cabina para pintura independiente, Salida de aire (mínimo 5).</p>		