

Consultas Realizadas

Licitación 472110 - Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del SENACSA de las marcas Mitsubishi y Toyota - Plurianual

Consulta 1 - aclaracion del PBC

Consulta	Fecha de Consulta	18-08-2025
Consulta sobre inconsistencia en requisitos de autorización del fabricante – Lote 1 En relación con el Pliego de Bases y Condiciones, específicamente en la página 14, se establece que se requiere autorización del fabricante únicamente para el Lote 2, conforme a lo indicado en la cláusula correspondiente de la Sección "Datos de la convocatoria". Sin embargo, en las Especificaciones Técnicas pag. 33 y 34, se menciona que para ambos lotes (Lote 1 y Lote 2), el taller proponente debe ser un taller autorizado por las marcas indicadas, lo cual genera una contradicción respecto al alcance de la exigencia de autorización del fabricante. Por lo tanto, se solicita que se modifique el contenido de las Especificaciones Técnicas, eliminando la referencia a la exigencia de autorización del fabricante para el Lote 1, y que se ajuste dicha sección a lo establecido en la cláusula pertinente de la Sección "Datos de la convocatoria", manteniendo la exigencia únicamente para el Lote 2. Esta modificación, permitirá a los oferentes preparar sus propuestas conforme a los requisitos reales del proceso, evitando interpretaciones contradictorias y dando certeza a las exigencias de participación.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-08-2025
Se aclara que la autorización del fabricante únicamente aplica para el lote 2. Respecto a los talleres autorizados ver Adenda 1		