

## Consultas Realizadas

# Licitación 466805 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSOR DEL SENEPA

### Consulta 1 - autorizacion del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
verificando en situ el ascensor y la antiguedad del mismo que ya esta fuera de garantia y analizando el pliego de bases y condiciones verificamos que piden autorizacion pudiendo verificar en la web de la pagina MP ascensores la cual no tiene representante en paraguay , por lo cual solicitamos quitar la autorizacion del fabricante para que varias empresas del rubro se puedan presentar y competir , podrian cambiar por una declaracion jurada de utilizar repuestos originales ya que estos se venden libremente en brasil ,argentina y españa y tambien hay empresas como que tienen en stock repuestos de la marca MP ascensores		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2025
Remitirse a la adenda N° 1		

### Consulta 2 - autorizacion del fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2025
VERIFICAMOS QUE EN EL PBC SOLICITAN AUTORIZACION DEL FABRICANTE , LA MARCA DEL ASCENSOR ES MP DE ORIGEN ESPAÑOL LA CUAL NO TIENE REPRESENTANTE EN PARAGUAY , ADEMAS EL ASCENSOR FUE INSTALADO EN EL AÑO 2012 Y ACTUALMENTE NO CUENTA CON GARANTIA , POR LO CUAL SOLICITAMOS QUITAR LA AUTORIZACION DEL FABRICANTE PARA QUE SE PUEDAN PRESENTAR MAS EMPRESAS DEL GREMIO Y ASI PODER TENER UNA LIBRE COMPETENCIA		

Respuesta	Fecha de Respuesta	12-09-2025
Remitirse a la adenda n° 1		

### Consulta 3 - Formulario de Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2025
Solicitamos respetuosamente a la Convocante la eliminación del requisito que exige la presentación del Formulario de Autorización del fabricante y/o documentación emitida por la marca que acredite la representación o distribución del ascensor. Este requisito es abusivo y restrictivo, ya que impone una carga adicional a las empresas técnicamente capacitadas que podrían cumplir con el servicio solicitado, pero no disponen de dicha nominación de marca. En consecuencia, solicitamos la reconsideración de esta condición, ya que limita indebidamente la competencia, reduce el número de oferentes calificados y puede afectar negativamente la eficiencia y calidad del proceso de contratación pública.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2025
Remitirse a la adenda N°1		

## Consulta 4 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	10-09-2025
Se solicita reducir el requisito actual de experiencia de cinco (5) años en servicios de mantenimiento y reparación de ascensores de características similares, al menos a tres (3) años. Esta adecuación es congruente con el criterio financiero de tres años de capacidad financiera. De este modo, se fomenta una participación más amplia de empresas que cuentan con la capacidad técnica suficiente, pero con trayectoria más reciente.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	15-09-2025
Remitirse a la Adenda N° 1		

## Consulta 5 - Capacidad Técnica

Consulta	Fecha de Consulta	11-09-2025
En atención a la Envergadura del llamado, y visto que la Convocante no ha requerido mínimamente que los funcionarios intervinientes posean capacitación, solicitamos sea incluido como capacidad técnica en el PBC, que el personal técnico posea Certificaciones Satisfactorias en cursos de Seguridad Industrial con Escaleras; seguridad industrial de equipos de Protección Personal; Seguridad y operaciones técnicas de ascensores, gestión de la salud y seguridad en el trabajo.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2025
remitirse a la adenda		

## Consulta 6 - Autorización del Fabricante

Consulta	Fecha de Consulta	16-09-2025
Contrariamente a lo expresado en la consulta Nro. 1, SI hay un distribuidor autorizado de MP Ascensores en Paraguay, quien SI cuenta con los repuestos originales que NO se venden libremente en los países mencionados. El distribuidor SI cuenta con stock de repuestos originales. Se solicita volver a incluir la autorización del fabricante para garantizar la integridad del equipo a ser mantenido tanto en los procedimientos de mantenimiento y reparaciones como en la provisión de repuestos originales.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	26-09-2025
remitirse a la adenda		