

## Consultas Realizadas

# Licitación 476480 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 461897 - PLURIANUAL

### Consulta 1 - Listado de repuestos y partes LOTE N° 2

| Consulta   | Fecha de Consulta | 20-10-2025 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En referencia al PBC, en el apartado de SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LOTE N° 2, página 25, donde se solicita lo siguiente: "LOTE N° 02 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA CANON 1435i - IMAGEN RUNER ACTIVIDAD 6" El listado de repuestos y partes no corresponde a una fotocopidora CANON 1435; por lo que hacemos notar que el listado correcto de repuestos y partes es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Unidad de cilindro</li><li>2 Costo de mano de obra</li><li>3 Unidad reveladora</li><li>4 Costo de mano de obra</li><li>5 Cuchilla</li><li>6 Costo de mano de obra</li><li>7 Rodillo magnético</li><li>8 Costo de mano de obra</li><li>9 Rodillo de presión</li><li>10 Costo de mano de obra</li><li>11 Unidad de fusor</li><li>12 Costo de mano de obra</li><li>13 Almohadilla de separación del ADF</li><li>14 Costo de mano de obra</li><li>15 Rodillo de recolección del ADF</li><li>16 Costo de mano de obra</li><li>17 Rodillo de alimentación / Rodillo de Arrastre del Papel</li><li>18 Costo de mano de obra</li><li>19 Rodillo de Arrastre del Papel del ADF</li><li>20 Costo de mano de obra</li><li>21 Rodillo de separación</li><li>22 Costo de mano de obra</li><li>23 Obturador del sensor</li><li>24 Costo de mano de obra</li><li>25 Bisagra Derecha</li><li>26 Costo de mano de obra</li><li>27 Bisagra Izquierda</li><li>28 Costo de mano de obra</li><li>29 Embragues</li><li>30 Costo de mano de obra</li><li>31 Rodillo de registro</li><li>32 Costo de mano de obra</li><li>33 Placa de fuente de alimentación L.V.</li><li>34 Costo de mano de obra</li><li>35 Eje de rodillo</li><li>36 Costo de mano de obra</li><li>37 Collar Spring</li><li>38 Costo de mano de obra</li><li>39 Spring, Tensión</li><li>40 Costo de mano de obra</li></ol> |                   |            |

- 41 Rodillo del Bypass
- 42 Costo de mano de obra
- 43 Placa principal
- 44 Costo de mano de obra
- 45 Solenoide
- 46 Costo de mano de obra
- 47 Almohadilla de separación de bypass
- 48 Costo de mano de obra
- 49 Brazo de unión de puerta lateral
- 50 Costo de mano de obra
- 51 Guía de entrada del fusor
- 52 Costo de mano de obra
- 53 Guía Duplex
- 54 Costo de mano de obra
- 55 Base de ADF
- 56 Costo de mano de obra
- 57 Puerta Izquierda
- 58 Costo de mano de obra
- 59 Rodillo de transferencia
- 60 Costo de mano de obra
- 61 Rodillo de arrastre del cassette
- 62 Costo de mano de obra
- 63 Engranaje de la Unidad de Fusor
- 64 Costo de mano de obra

**Respuesta**
**Fecha de Respuesta**

24-10-2025

Solicitamos remitirse a la adenda correspondiente.

## Consulta 2 - Capacidad Tecnica

**Consulta**
**Fecha de Consulta**

27-10-2025

En donde dice :Presentar Curriculum del personal propuesto, acompañado de fotocopia simple de cedula de identidad y certificados (técnico en electricidad y técnico en informáticas). Consultamos si podrian modificar este puntode Tecnico en Informatica considerando que no se solicitan servicios de Servicios de Mantenimiento y reparacion de Equipos Informaticos ni afines , si no Equipos Varios .

**Respuesta**
**Fecha de Respuesta**

28-10-2025

Se informa que se procedió a realizar los cambios correspondientes en relación al requisito de presentar certificado de Técnico en Informática. Para más detalles, favor remitirse a la adenda.