

Consultas Realizadas

Licitación 370676 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA MONITORES MULTIPARAMETRICOS E INCUBADORAS DE LA MARCA DRAGER

Consulta 1 - Consultas de la Adenda 10.

Consulta	Fecha de Consulta
	07-04-2020
<p>Consulta 2</p> <p>Se actualizan los precios para la presente licitación teniendo en cuenta que, la primera etapa de consultas fue realizada en noviembre del 2019 y los precios de lista del fabricante han sufrido cambios para el año 2020. También a raíz de la pandemia del COVID-19 ha aumentado la demanda de algunos repuestos y accesorios especialmente para equipos de terapia neonatal, por lo que nos hemos visto obligados a actualizarlos en la planilla de precios del Lote 2. Además, se han incluido accesorios que no fueron incluidos en la lista inicial; esto debido a que en la nueva actualización del catálogo de accesorios y repuestos de la marca Drager para los equipos de la presente licitación ya no figuran como tal y los mismos han sido separados entre sí, de acuerdo a su funcionalidad y su forma de conectar al equipo, por lo que los números de parte y las presentaciones son diferentes y tienen una nueva configuración, es decir, lo que antes se pedía como un solo repuesto o accesorio, ahora se pide por separado dividiéndose en dos o más partes.</p>	
<p>Lote 2</p> <p>Ítems Solicitados</p> <p>Nro. de Código de Nombre Precio Unitario</p> <p>Ítem Catálogo Estimado</p> <p>73171602- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para DRAGER VISTA 120 CAPITAL y central 1 6 ₡ 3.500.000</p> <p>73171602- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para DRAGER VISTA 120 INTERIOR DEL país 2 6 ₡ 4.500.000</p> <p>3 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa base 9263 ₡ 8.800.000 6</p> <p>4 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa base 9G45 ₡ 8.800.000 6</p> <p>5 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo SpO2 A8 ₡ 2.650.000 6</p> <p>6 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo NIBP V6 ₡ 4.400.000 6</p> <p>7 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo X2 NIBP ₡ 4.600.000 6 y SpO2</p> <p>8 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo ECG 2.0 ₡ 4.600.000 6</p> <p>9 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo de alim. ₡ 3.050.000 6 PS900Q</p> <p>10 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de ₡ 1.550.000 6 interfaz RS232 para V1</p> <p>11 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Tarjeta de ₡ 1.750.000 6 interfaz RS232 para V2</p> <p>12 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Módulo IBP y CO ₡ 6.550.000 6</p>	

- 13 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto placa € 1.350.000
6 de C.I. aislamiento de CO2
- 14 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Conjunto placa € 1.350.000
6 de C.I. controlador de teclado
- 15 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de C.I. € 1.610.000
6 mando rotatorio
- 16 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de C.I. € 885.500
6 indicador de alarma
- 17 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Controlador de € 1.750.000
6 retroiluminación LCD
- 18 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla táctil de € 4.600.000
6 15
- 19 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Pantalla LCD de € 9.600.000
6 15
- 20 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa de C.I. € 400.000
6 conector de batería
- 21 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado € 6.500.000
6
- 22 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Parte delantera € 3.450.000
6 de carcasa
- 23 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Parte trasera de € 1.750.000
6 carcasa
- 24 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Altavoz € 500.000
6
- 25 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador € 500.000
6
- 26 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapón de mando € 300.000
6 rotatorio
- 27 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Batería de ion de € 3.850.000
6 litio recargable
- 28 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Impresora EPRT- € 3.450.000
6 48mm para V2
- 29 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable troncal € 1.100.000
6 ECG,3der, IEC/AHA
- 30 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable troncal € 1.300.000
6 ECG,5der, IEC/AHA
- 31 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Cables ECG para € 800.000
6 extremidades, 3 derivaciones
- 32 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Cables ECG para € 850.000
6 extremidades, 5 derivaciones
- 33 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrodo de € 1.200.000
6 ECG, adulto, desechable, 300 unidades.
- 34 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrodo de € 1.400.000
6 ECG, infantil, desechable, 500 unidades.
- 35 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrodo de € 2.650.000
6 ECG, adulto/infantil, desechable, 1000 unidades.
- 36 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable troncal € 1.000.000
6 ECG,3 derivadas, neo.
- 37 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Electrodo ECG € 4.400.000
6 neonatos 300 unidades.
- 38 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable de € 1.000.000
6 extensión SPO2, 2m.
- 39 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor punta € 1.400.000
6 suave SPO2, adulto.
- 40 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor punta € 1.250.000
6 suave SPO2, ped.
- 41 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2, € 6.750.000
6 adulto desechable, 25 unidades.

- 42 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2, ₡ 6.750.000
6 pediátrico desechable, 25 unidades.
- 43 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2, ₡ 6.750.000
6 infantil desechable, 25 unidades.
- 44 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor SpO2, ₡ 6.750.000
6 neonatal desechable, 25 unidades.
- 45 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo ₡ 1.600.000
6 SPO2, 2,5m
- 46 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de dedo ₡ 1.450.000
6 SPO2, 1m
- 47 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo PANI, 3 m ₡ 950.000
6
- 48 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito PANI, ₡ 500.000
6 infantil reutilizable
- 49 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito PANI, ₡ 500.000
6 pediátrico pequeño reutilizable
- 50 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito PANI, ₡ 500.000
6 pediátrico reutilizable
- 51 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito PANI, ₡ 500.000
6 adulto pequeño reutilizable
- 52 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito PANI, ₡ 550.000
6 adulto reutilizable
- 53 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito PANI, ₡ 550.000
6 adulto grande reutilizable
- 54 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito PANI, ₡ 4.000.000
6 neonatal n.º 1 desechable 20 unidades.
- 55 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito PANI, ₡ 4.000.000
6 neonatal n.º 2 desechable 20 unidades.
- 56 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito PANI, ₡ 4.000.000
6 neonatal n.º 3 desechable 20 unidades.
- 57 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito PANI, ₡ 4.000.000
6 neonatal n.º 4 desechable 20 unidades.
- 58 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Manguito PANI, ₡ 4.000.000
6 neonatal n.º 5 desechable 20 unidades.
- 59 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Sonda de ₡ 1.300.000
6 temperatura cutánea, adulto, 3 m, reutilizable
- 60 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Sonda de ₡ 1.300.000
6 temperatura rectal/oral, adulto, 3 m, reutilizable
- 61 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Sonda de ₡ 1.450.000
6 temperatura cutánea, neonatal/infantil, 3 m, reutilizable
- 62 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Sonda de ₡ 1.450.000
6 temperatura rectal/oral, neonatal/infantil, 3 m, reutilizable
- 63 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Funda para ₡ 550.000
6 Sonda de Temperatura. 10 unidades.
- 64 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit transductor ₡ 6.100.000
6 de presión IBP, 5 unidades.
- 65 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable IBP Becton ₡ 1.600.000
6 Dickinson
- 66 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión de Papel de ₡ 200.000
6 impresora, 4 unidades.
- 73171602- MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN
- 67 6 Provisión de repuestos para DRAGER ISOLETTE 8000 CAPITAL y CENTRAL ₡ 4.000.000
- 73171602- MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para DRAGER ISOLETTE 8000
- 68 6 INTERIOR DEL PAIS ₡ 5.000.000
- 69 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Kit de ₡ 6.050.000
6 Mantenimiento 1 año Isolette 8000
- 70 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Kit de ₡ 11.150.000
6 Mantenimiento 3 años Isolette 8000

- 71 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Disco € 200.000
6 porta filtro
- 72 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de € 500.000
6 Diafragma de oxígeno
- 73 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Cierre € 150.000
6 del protector de calor
- 74 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Filtro de € 950.000
6 aire, paquete de cuatro (04) unidades por caja
- 75 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Aislador € 150.000
6 de vibración 44OD, 44LG 4LB
- 76 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Tarjeta € 4.100.000
6 de comunicación
- 77 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de € 900.000
6 Ventilador de controlador
- 78 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Kit de € 6.750.000
6 reemplazo motor
- 79 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de € 400.000
6 Conjunto de conexión de condensación
- 80 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de € 1.350.000
6 Colector de Humedad
- 81 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de € 4.800.000
6 Conjunto de tarjeta de humidificación
- 82 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Cable € 3.250.000
6 módulo del sensor
- 83 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de € 10.950.000
6 Conjunto de tarjeta de alimentación eléctrica
- 84 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Modulo € 3.400.000
6 de Cubierta Isolette
- 85 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de € 11.550.000
6 Calentador
- 86 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Placa de € 1.250.000
6 la Cubierta
- 87 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Placa € 1.450.000
6 Modulo Sensor
- 88 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Acceso € 10.450.000
6 Panel Frontal
- 89 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Acceso € 10.100.000
6 Panel Trasero
- 90 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Kit € 5.400.000
6 Montaje válvula de retención
- 91 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Kit de € 6.350.000
6 mecanismo
- 92 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Kit de € 5.750.000
6 controlador
- 93 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Panel € 6.000.000
6 frontal LCD
- 94 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Modulo € 14.250.000
6 sensor revestido
- 95 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de € 5.150.000
6 Cubierta Interior Isolette
- 96 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Kit € 650.000
6 etiqueta del módulo del sensor
- 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe desechable
amarilla,
97 6 central, 10 unidades. € 2.350.000
- 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe desechable,
blanca,
98 6 periférica, 10 unidades. € 2.350.000

- 99 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Softbed ₡ 2.350.000
6 para Isolette
- 100 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ₡ 2.050.000
6 Cubierta de incubadora
- 101 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ₡ 300.000
6 Pasatubos para Isolette
- 102 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Sensor ₡ 2.950.000
6 de oxígeno
- 103 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Tubos ₡ 6.450.000
6 de gestión
- 104 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Botella ₡ 3.150.000
6 de aspiración
- 105 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ₡ 3.900.000
6 Manguito de puerto iris, desechable, 100 unidades.
- 106 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Sonda ₡ 1.650.000
6 de temperatura cutánea Premi-Probe 5, reutilizable
- 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Sonda de temperatura cutánea Premi-Probe 5 para
cuidado canguro
- 107 6 10 unidades. ₡ 2.350.000
- 108 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Brazal ₡ 3.850.000
6 para puerto de acceso
- 109 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ₡ 500.000
6 Posicionamiento del lecho
- 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Tapa para sonda de temperatura de piel, desechable, 100
110 6 unidades/caja. ₡ 700.000
- 111 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ₡ 900.000
6 Cubierta para sonda estándar, 100 unidades/caja
- 112 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ₡ 2.250.000
6 Sostenedor de tubo
- 113 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ₡ 4.650.000
6 Conjunto de abrazaderas para tanque de oxígeno
- 114 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ₡ 7.700.000
6 Conjunto estante de monitor
- 115 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Kit ₡ 4.650.000
6 puerta de acceso
- 116 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Paquete ₡ 3.300.000
6 de inicio C2000
- 117 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ₡ 2.950.000
6 Regulador de presión 40 psi
- 118 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Válvula ₡ 1.950.000
6 solenoide de O2
- 119 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ₡ 4.650.000
6 Recipiente y tapa
- 120 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ₡ 1.450.000
6 Cubierta de calentador y conducto
- 121 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ₡ 13.850.000
6 Evaporador de humedad
- 122 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Grupo ₡ 3.000.000
6 del ventilador
- 123 73171602- Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de Junta ₡ 150.000
6 de silicona

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-04-2020
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas correspondientes.-		

Consulta 2 - Consultas de la Adenda 10.

Consulta	Fecha de Consulta
<p>Consulta 1</p> <p>Se actualizan los precios para la presente licitación, teniendo en cuenta que, la primera etapa de consultas fue realizada en noviembre del 2019 y los precios de lista del fabricante han sufrido cambios para el año 2020.</p> <p>Lote 1</p> <p>Ítems Solicitados</p> <p>Nro. de Ítem 1</p> <p>Código de Catálogo 73171602-006 Nombre Mantenimiento Preventivo De Monitor Multiparamétrico Para Capital Y Central Precio Unitario Estimado ₡ 2.500.000</p> <p>Nro. de Ítem 2</p> <p>Código de Catálogo 73171602-006 Nombre Mantenimiento Preventivo De Monitor Multiparamétrico Para Interior Del País Precio Unitario Estimado ₡ 3.500.000</p> <p>Nro. de Ítem 3</p> <p>Código de Catálogo 73171602-006 Nombre Mantenimiento Preventivo De Incubadora Para Capital Y Central Precio Unitario Estimado ₡ 2.500.000</p> <p>Nro. de Ítem 4</p> <p>Código de Catálogo 73171602-006 Nombre Mantenimiento Preventivo De Incubadora Para Interior Del País Precio Unitario Estimado ₡ 3.500.000</p>	07-04-2020
Respuesta	Fecha de Respuesta
Favor adecuarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas correspondientes.-	