

Consultas Realizadas

Licitación 426754 - Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda

Consulta 1 - Para el TIPO 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Consultamos si pueden aclarar la parte de año de fabricación 2018 o posteriores.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
Se aclara que se refiere al año de lanzamiento de los equipos.		

Consulta 2 - EETT para el TIPO 1 Y 2

Consulta	Fecha de Consulta	05-05-2023
Teniendo en cuenta que en las EETT para el TIPO 1 Y 2 se pide en la parte de escaneo de documentos formatos de archivos TITFF, JPEG, PDF (Con OCR) y que el software requerido para gestión documental embebido desde el panel ya cuenta con dicha funcionalidad solicitamos que el OCR del equipo sea opcional requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
Se aclara que el escaneo de los documentos debe soportar los formatos de archivos solicitados ya sea con el equipo o con el software.		

Consulta 3 - TIPO 1 impresora multifunción Laser Monocromático

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2023
Con relación a las características del Tipo 1, solicitamos sea contemplada memoria de origen de 1.5 GB (mínimo), esto considerando el valor muy limitado e insuficiente que fue establecido, ya que se trata de equipos multifuncionales, con tareas en simultaneo de copiado, impresión y escaneo, además correspondiente a un ambiente multiusuario con ciclos o días críticos de alta producción, por lo que contar con la tecnología adecuada garantizará desempeño eficaz, alertando que el deterioro o reducción de la característica citada representa un gran riesgo que podría terminar en inoperatividad, ineficiencia e insuficiencia, mencionando que lo solicitado, memoria de origen de 1.5 GB (mínimo) representa una característica básica en la industria y en la fabricación de este segmento de equipos, sin restringir la participación de oferente alguno, por lo que citamos marcas y modelos comercializados localmente: Sharp MX-M6051, Samsung M5360RX, CANON iR Advance 615i, Ricoh MP 601SFP.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
Se solicita que la capacidad de memoria sea como mínimo 1 GB pudiendo ser superior. Favor remitirse al PBC.		

Consulta 4 - TIPO 1 impresora multifunción Laser Monocromático

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2023
<p>Con relación a las características del Tipo 1, solicitamos sea contemplada procesador de 1.4 GHz como mínimo, esto considerando el valor muy limitado e insuficiente que fue establecido, ya que se trata de equipos multifuncionales, con tareas en simultaneo de copiado, impresión y escaneo, además correspondiente a un ambiente multiusuario con ciclos o días críticos de alta producción, por lo que contar con la tecnología adecuada garantizará desempeño eficaz, alertando que el deterioro o reducción de la característica citada representa un gran riesgo que podría terminar en inoperatividad, ineficiencia e insuficiencia, mencionando que lo solicitado, procesador de 1.4 GHz como mínimo representa una característica básica en la industria y en la fabricación de este segmento de equipos, sin restringir la participación de oferente alguno, por lo que citamos marcas y modelos comercializados localmente: Sharp MX-M6051, Samsung M5360RX, CANON iR Advance 615i, Ricoh MP 601SFP.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
<p>Se solicita que el procesador sea como mínimo 1.1 GHz pudiendo ser superior. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 5 - TIPO 1 impresora multifunción Laser Monocromático

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2023
<p>Con relación a las características del Tipo 1, solicitamos sea excluido el requisito de Fax, ya que representa una tecnología desfasada, de nula utilización en la actualidad, que encarece la solución por requerir módulos adicionales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
<p>Serán aceptados como opcional (adenda).</p>		

Consulta 6 - TIPO 2 impresora multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2023
<p>Con relación a las características del Tipo 2, solicitamos sea contemplada memoria de origen de 2.5 GB como mínimo, esto considerando el valor muy limitado e insuficiente que fue establecido, ya que se trata de equipos multifuncionales, con tareas en simultaneo de copiado, impresión y escaneo, además correspondiente a un ambiente multiusuario con ciclos o días críticos de alta producción, por lo que contar con la tecnología adecuada garantizará desempeño eficaz, alertando que el deterioro o reducción de la característica citada representa un gran riesgo que podría terminar en inoperatividad, ineficiencia e insuficiencia, mencionando que lo solicitado, memoria de origen de 2.5 GB como mínimo representa una característica básica en la industria y en la fabricación de este segmento de equipos, sin restringir la participación de oferente alguno, por lo que citamos marcas y modelos comercializados localmente: Sharp MX-M5051, Samsung X7400GX, CANON iR Advance 356i, Ricoh MP C6503.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
<p>Se solicita que la capacidad de memoria sea como mínimo 2 GB pudiendo ser superior. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 7 - TIPO 2 impresora multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2023
<p>Con relación a las características del Tipo 2, solicitamos sea contemplada procesador de 1.4 GHz como mínimo, esto considerando el valor muy limitado e insuficiente que fue establecido, ya que se trata de equipos multifuncionales, con tareas en simultaneo de copiado, impresión y escaneo, además correspondiente a un ambiente multiusuario con ciclos o días críticos de alta producción, por lo que contar con la tecnología adecuada garantizará desempeño eficaz, alertando que el deterioro o reducción de la característica citada representa un gran riesgo que podría terminar en inoperatividad, ineficiencia e insuficiencia, mencionando que lo solicitado, procesador de 1.4 GHz como mínimo representa una característica básica en la industria y en la fabricación de este segmento de equipos, sin restringir la participación de oferente alguno, por lo que citamos marcas y modelos comercializados localmente: Sharp MX-M5051, Samsung X7400GX, CANON iR Advance 356i, Ricoh MP C6503.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
<p>Se solicita que el procesador sea como mínimo 1.2 GHz pudiendo ser superior. Favor remitirse al PBC.</p>		

Consulta 8 - TIPO 2 impresora multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2023
<p>Con relación a las características del Tipo 2, solicitamos sea contemplado el Rendimiento de 90.000 páginas mensuales (mínimo), esto considerando que el volumen de uso real de impresiones color no supera las 1.300 páginas mensuales impresas por equipo en promedio, evidenciado en sus contratos actuales, por ende, el incremento no encuentra justificación alguna, además de permitir con esto configurar una oferta económica conveniente y favorable para la convocante.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
<p>Serán aceptados rendimiento de 90.000 paginas mensuales como mínimo. (adenda)</p>		

Consulta 9 - TIPO 2 impresora multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2023
<p>Con relación a las características del Tipo 2, solicitamos sea excluido el requisito de Fax, ya que representa una tecnología desfasada, de nula utilización en la actualidad, que encarece la solución por requerir módulos adicionales.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
<p>Serán aceptados como opcional (adenda).</p>		

Consulta 10 - Precios referenciales

Consulta	Fecha de Consulta	06-05-2023
<p>Los precios referenciales establecidos para los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none">- Servicio de Impresión Negro: Gs. 292- Servicio de Impresión Color: Gs. 424- Servicio de Escaneo: Gs. 256 <p>No se ajustan a precios reales de mercado contemplando la cantidad de equipos, servidores, aplicativos y servicios requeridos.</p> <p>Se evidencia que precios fueron determinados a partir se presupuestos y contratos que no corresponden a la misma envergadura, alcance y nivel de servicios, mal podrian estos ser ni siquiera similares.</p> <p>Solicitamos el analisis y readecuación tomando lo recaudos para un correcto dimensionamiento.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
<p>Los precios son usados de contratos del portal de Contrataciones Publicas que también contratan servicios de copiados. Favor remitirse a lo solicitado en el PBC.</p>		

Consulta 11 - TIPO 3: Máquinas con capacidad de escaneo

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
<p>En las Especificaciones Técnicas solicitan " Permitirá la indexación automática del documento escaneado en la Multifuncional al Software Administrador del Repositorio Digital de Documentos, desde el panel táctil del equipo", favor rectificar donde mencionan Multifuncional, debido a que se trata de Máquinas con capacidad de escaneo.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
<p>El mismo debe decir "Permitirá la indexación del documento escaneado con el Software Administrador del Repositorio Digital de Documentos." (adenda).</p>		

Consulta 12 - Para el tipo 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
<p>Solicitamos sean aceptados equipos con procesador Dual Core, 1.0 GHz, teniendo en cuenta que lo solicitado no es el estandar para el porte de equipo definido por las demas especificaciones tecnicas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
<p>Los equipos solicitados serán usados con sus distintas funciones tanto de copiado como de escaneo por ello debe ser multifuncional y se solicita como procesador de 1.1 GHz como mínimo.</p>		

Consulta 13 - Para el tipo 1

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
Solicitamos sea considerado como opcional los archivos PDF (con compresión) y PDF (con OCR) de escaneo de documentos, ya que los mismos no son estándar para el porte de equipo requerido.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
Se aclara que el escaneo de los documentos debe soportar los formatos de archivos solicitados ya sea con el equipo o con el software.		

Consulta 14 - Para el tipo 2

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
Solicitamos sea considerado como opcional no requerido la certificación ISO 14000, de manera a que el criterio de certificación pueda ser unificado para todos los tipos.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
Se solicita uno de las siguientes certificaciones ISO 9001-2000 o ISO 14000 o ENERGY STAR. (adenda).		

Consulta 15 - Para el tipo 3

Consulta	Fecha de Consulta	08-05-2023
Solicitamos sea considerado como opcional el Flatbed incorporado, ya que solo una marca en el mercado local cumple con la velocidad de escaneo con un equipo que disponga de flatbed.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	16-05-2023
Sera aceptado como opcional (adenda).		

Consulta 16 - TIPO 1 : Impresora Multifunción Laser Monocromático

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
Bandejas: Solicitamos sean aceptados equipos con 2 bandejas (1 estándar + 1 adicional)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2023
Se aclara que en el PBC se solicita Bandejas: 2 de 500 hojas como mínimo, por tanto puede ser estándar y/o adicional.		

Consulta 17 - TIPO 2 : Impresora Multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
Bandejas: Solicitamos sean aceptados equipos con 2 bandejas (1 estándar + 1 adicional)		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2023
Se aclara que en el PBC se solicita Bandejas: 2 de 500 hojas como mínimo, por tanto puede ser estándar y/o adicional.		

Consulta 18 - TIPO 2 : Impresora Multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	12-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Procesador: Solicitamos sean aceptados equipos cuyo procesador sea de 1 GHz .

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 19 - TIPO 1 : Impresora Multifunción Laser Monocromático

Consulta	Fecha de Consulta	15-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Bandejas: Solicitamos sean aceptados equipos con 2 bandejas (1 estandar + 1 adicional)

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que en el PBC se solicita Bandejas: 2 de 500 hojas como mínimo, por tanto puede ser estándar y/o adicional.

Consulta 20 - TIPO 2 : Impresora Multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	15-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Bandejas: Solicitamos sean aceptados equipos con 2 bandejas (1 estandar + 1 adicional)

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2023
------------------	---------------------------	------------

Se aclara que en el PBC se solicita Bandejas: 2 de 500 hojas como mínimo, por tanto puede ser estándar y/o adicional.

Consulta 21 - TIPO 2 : Impresora Multifunción Laser Color

Consulta	Fecha de Consulta	15-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Procesador: Solicitamos sean aceptados equipos cuyo procesador sea de 1 GHz .

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2023
------------------	---------------------------	------------

Favor remitirse a lo solicitado en el PBC.

Consulta 22 - Equipos Tipo 1, 2 y 3

Consulta	Fecha de Consulta	16-05-2023
-----------------	--------------------------	------------

Solicitamos que sean aceptados equipos con año de Fabricación 2018, considerando que no existe diferencia tecnologica.

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-05-2023
------------------	---------------------------	------------

Remitirse a la respuesta 1.