



**“ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PLASTICO PARA REPARACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP S.A.”**


**Justificación del llamado**

La Gerencia de Redes Asunción y Área Metropolitana se encarga de los trabajos de mantenimiento, optimización y reparación de la red de agua potable de la ESSAP SA en la zona de Asunción y las ciudades de Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, San Lorenzo y Mariano Roque Alonso que se puede apreciar en el esquema de zonas en donde realizamos la cobertura de servicios a nuestros usuarios.


También desde la Gerencia realizamos apoyo a las ciudades del interior según los requerimientos o en casos de roturas de gran porte o situación de falta de presión o falta de agua.

Para esta solicitud de llamado se tiene en cuenta la implementación de innovaciones en las Especificaciones Técnicas de los bienes solicitados, en base a la experiencia de técnicos del sector y de lecciones aprendidas de contratos anteriores.


**Zona de Cobertura Asunción.**



**-Zonas de cobertura y longitud de redes agua potable**



**Zona de Cobertura Área Metropolitana**



Para las distintas intervenciones precisamos contar con stock de accesorios en diferentes tipos y diámetros y en algunos casos de tolerancia universal para las cuadrillas de Asunción y ciudades del Área Metropolitana que realizan los trabajos de mantenimiento, reparación, interconexiones de refuerzo de zonas críticas y otros tipos de intervenciones necesarias para dar solución a los reclamos de los usuarios en el sistema *SIASOR (Sistema Integrado de Gestión y Obras Sanitarias)*, *mas reclamos vía Expediente de Mesa de Entrada y otros.*

También destacamos intervenciones en Obras de la Municipalidad de Asunción en coordinación con la Dirección de Obras (Desagües pluviales y Mejoramiento Vial de calles y Avenidas), Obras del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones en donde es necesario el concurso e intervención de ESSAP S.A. para rehabilitar redes en los tramos de manera a evitar futuros eventos de pérdidas en calles mejoradas por estas instituciones.

En Anexo Estadísticas de reclamos en el año junio/2024 (Totales).

Actualmente contamos con stock 0 de varios ítems que se han incluido en este llamado y para la confección de la lista de bienes con las cantidades por cada ítem se considera las estadísticas de reclamos y reparaciones por año.



Algunas fotografías de reparaciones en donde podemos notar algunos ítems solicitados.



-Utilizacion de tee PVE de 4 x 2" en trabajos de modificacion de red por desague pluvial. Obra Molas Lopez



-Utilizacion del adaptador rosa macho a compresion Item 1 en trabajos de rehabilitacion de cañerías