A N DE

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

ENSAYO DE S P T

Proyecto: Vallemí-Loma Plata — Cota Boca Sondeo: _____ — Sondeo Nº: Parcial

Ubicación: P/2 S.E. — Prof. Sondeo: 3,45 m. — Ubicación: P/2

Operador de Campo: S.Ramos — Prof. Nivel Agua: _____ — Fecha Inicio: 2/12/92

Responsable Técnico: _____ — Fecha Nivel Agua: _____ — Fecha Fin: 2/12/92

PROF. DE ENSAYO DESDE	PROF. DE ENSAYO HASTA	Nº DE GOLPES	PENET. (Cm)	MUESTRA Nº	DESCRIPCION VISUAL
1,00	1,45	3/15 3/15 5/15	15 30 45	1	00.00 a 1,45 m. arcilla limosa gris humeda, Recuperación 35 cm.
2,00	2,45	4/15 6/15 8/15	15 30 45	2	Hasta 2,45 m. arcilla limosa gris con motas blancas. Recuperación 34 cm.
3,00	3,45	6/15 10/15 13/15	15 30 45	3	Hasta 3,45 m. arcilla limosa gris humedad compacto. Recuperación 30 cm.

OBSERVACIONES: Encamisado hasta los 1,00 m.

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL RESPONSABLE