A N DE

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

ENSAYO DE S P T

Proyecto: Vallemí-Loma Plata | Cota Boca Sondeo: _____ | Sondeo Nº: Parcial

Ubicación: P/3 S.E. | Prof. Sondeo: 5,45 m. | Ubicación: P/3.

Operador de Campo: S.Ramos | Prof. Nivel Agua: _____ | Fecha Inicio: 10.12.92

Responsable Técnico: _____ | Fecha Nivel Agua: _____ | Fecha Fin: 10.12.92

PROF. DE ENSAYO DESDE	PROF. DE ENSAYO HASTA	Nº DE GOLPES	PENET. (Cm)	MUESTRA Nº	DESCRIPCION VISUAL
1,00	1,45	2/15 3/15 3/15	15 30 45	1	00,00 a 1,45 m. arcilla limosa gris humeda. Recuperación 25 cm.
2,00	2,45	2/15 3/15 5/15	15 30 45	2	Hasta 2,45 m. arcilla limosa gris humeda Recuperación 36 cm.
3,00	3,45	4/15 6/15 7/15	15 30 45	3	Hasta 3,45 m. arcilla limosa gris con motas blancas humeda. Recuperación 35 cm.
4,00	4,45	4/15 6/15 8/15	15 30 45	4	Hasta 4,45 m. arcilla limosa gris con motas blancas, humeda Recuperación 42 cm.
5,00	5,45	5/15 5/15 7/15	15 30 45	5	Hasta 5,45 m. arcilla limosa gris con motas blancas humeda. Recuperación 29 cm.

OBSERVACIONES: Encamisado hasta los 1,00 m.

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL RESPONSABLE