A N D E

DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA

ENSAYO DE S P T

Proyecto: Vallemí-Loma Plata — Cota Boca Sondeo: _____ — Sondeo Nº: completo

Ubicación: P/4 S.E. — Prof. Sondeo: 3,45 m. — Ubicación: P/4

Operador de Campo: S.Ramos — Prof. Nivel Agua: _____ — Fecha Inicio: 10.12.92.

Responsable Técnico: _____ — Fecha Nivel Agua: _____ — Fecha Fin: 10.12.92

PROF. DE ENSAYO DESDE	PROF. DE ENSAYO HASTA	Nº DE GOLPES	PENET. (Cm)	MUESTRA Nº	DESCRIPCION VISUAL
1,00	1,45	8/15 11/15 14/15	15 30 45	1	00,00 a 1,45 m. arcilla limosa gris con motas blancas, seco. Recuperación 15 cm.
2,00	2,45	6/15 8/15 12/15	15 30 45	2	Hasta 2,45 m. arcilla limosa gris con motas blancas, semihumeda, compacto. Recuperación 20 cm.
3,00	3,45	7/15 10/15 13/15	15 30 45	3	Hasta 3,45 m. arcilla limosa gris con motas blancas, humeda. Recuperación 20 cm.

OBSERVACIONES: Encamisado hasta los 1,00 m.

FIRMA DEL OPERADOR

FIRMA DEL RESPONSABLE

Sondeo Nº	Prof. (m)	HN	LL	LP	IP	10	40	100	200	C.U.S.
S.E. P/4	1,00 a 1,45	10,3	41,9	17,0	24,9	100	90,0	69,0	62,0	CL
S.E. P/4	3,00 a 3,45	12,0	36,1	15,0	21,1	100	88,0	63,0	55,0	CL