

GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN

DICTAMEN TÉCNICO SOBRE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – LICITACIÓN
461727 - ADQUISICION DE DISPOSITIVO PARA TAPONAMIENTO DE TUBERIA- N°
ID N° 461.727. (ART. 40 INC. A) RES DNCP N° 230/25

Lugar y fecha: 14/03/2025

UOC Convocante (*): Unidad Operativa de Contrataciones

Unidad o Área Requirente (*): Gerencia Comercial Gran Asunción.

Funcionario o técnico responsable ('): Oscar Anuar Gossen Valdez

Dependencia v cargo que desempeña (*): Gerente Comercial Gran Asunción

GERENCIA

14-03-2025

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

Vista la Resolución DNCP N° 230/2025 "Por la cual se reglamentan disposiciones generales a los procedimientos de contratación en general regidos por la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", que en su Art. 40 establece lo siguiente: "...Dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, suscripto por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó...", se remite:

- **Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados.**

La ESSAP, a través de los sectores involucrados, lleva a cabo intervenciones a aquellas cuentas identificadas como conexiones clandestinas y/o irregulares, con el objetivo de reducir pérdidas comerciales, garantizar la imparcialidad en el acceso al servicio y preservar la sostenibilidad operativa de la empresa.

Asi mismo es importante mencionar que, la detección de estas conexiones se realiza principalmente a través de dos vías de Inspecciones realizadas por los funcionarios lectores, quienes, debido a su desplazamiento continuo en distintos puntos pueden identificar las anomalías en la red de distribución, como conexiones directas, sin fichas, etc. que, mensualmente se informa aproximadamente 4.000 conexiones irregulares.

Además, las denuncias ciudadanas desempeñan un papel fundamental en la detección de conexiones irregulares, ya que permiten identificar anomalías que afectan la presión y calidad del servicio en distintas zonas. La proliferación de estas conexiones no registradas impide su adecuado mantenimiento, lo que puede derivar en fallas en la red de distribución. Al no estar incorporadas en los registros de la ESSAP, la empresa no puede intervenir ni brindar asistencia, lo que agrava el impacto negativo en la infraestructura y en la prestación del servicio.

En este contexto, se realizan en promedio 547 taponamientos efectivos y se emiten alrededor de 300 notificaciones mensuales por casos similares, reflejando la magnitud del problema y la necesidad de reforzar las intervenciones.



GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN

Para mejorar la eficacia de estas acciones, es imprescindible disponer de aplicadores y dispositivos de supresión que fortalezcan los trabajos de fiscalización, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 28° de la Ley 1614/2000**, que establece: ***Conexiones Clandestinas: “el prestador deberá eliminar la existencia de conexiones clandestinas, a cuyo efecto tendrá obligación de encarar en todo momento, las acciones de fiscalización que permita detectar e inutilizar todas aquellas maniobras fraudulentas que perjudiquen al Servicio y al prestador, y a la vez procurar la incorporación al registro de los Usuarios involucrados.....***

- **Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.**
 - No Aplica.
- **Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.**
 - No aplica.

Firma del técnico o responsable del área requirente:

Aclaración: *Maña Beharram Torrej*



Abg. Anuar Gossen
Gerente Comercial Gran Asunción
ESSAP S.A.