




SAN JUAN PUPITRES CHINOS REGULADA DE E SUSCRIBITE A ABC

NACIONALES

# Se derrumba muro de contención de arroyo en Lambaré

Una parte del muro de contención del arroyo Sosa, en el barrio Valle Ybaté de Lambaré, se derrumbó. Los vecinos piden una urgente intervención de la Comuna local.

POR ABC COLOR  
20 DE JUNIO DE 2025 - 15:36



El muro de contención del arroyo Sosa se derrumbó en el barrio Valle Ybaté de Lambaré.  
*Maríela Fretes*

Escuchar: 0:00

En el barrio **Valle Ybaté de Lambaré**, en la frontera con su par **San Vicente de Asunción**, un **muro de contención del arroyo Sosa se derrumbó** en parte de su estructura tras las lluvias de los últimos días, según pudo verificar hoy un equipo de ABC TV.

La **reja de metal** que estaba instalada para limitar el paso ya se **desplomó** y cayó al arroyo.

También **parte del pavimento de la zona cedió**, por lo que solo se puede circular en media calzada.

  
Esteban Rodríguez Alderete  
Dpto. Técnico