



ANEXO INFORME COMPLEMENTARIO

Reparación, cambio de techo e Instalación eléctrica en la Esc. Bás. N° 7309

Jesús Misericordioso de Arroyo Pora– ID 446.135

Cambyretá, 23 de setiembre de 2024.

Que, la Dirección Nacional de Contrataciones ha realizado observaciones a través SICP – Observaciones del Verificador el cual expresa: "...Se observa que no se ha procedido a aplicar el análisis de precios ofertados.// 2) En el Informe - capacidad legal: no se visualiza si procedió a evaluar el requerimiento (...Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos, y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22...). -

El Comité de Evaluación de ofertas, conformado por los siguientes titulares: **Abog. Joel Velázquez** (Director de Gabinete) de la Municipalidad de Cambyretá; la **Lic. Clide Monserrat Barrios Avalos** (Jefa de Presupuesto) de la Municipalidad de Cambyretá y el **Ing. Fabián Rivarola** (Dirección de Obras) de la Municipalidad de Cambyretá; en el Marco de llamado "Reparación, cambio de techo e Instalación eléctrica en la Esc. Bas. N° 7309 Jesús Misericordioso de Arroyo Pora"-ID. 446.135, se reúne a los efectos de complementar el Contenido del Informe de Evaluación:

- 1- **Análisis del precio ofertado:** Igualmente, se procedió a realizar la verificación de los precios referenciales con la oferta presentada por el oferente, estando los ítems de los precios ofertados dentro de los parámetros dispuestos en la normativa.

EL CUADRO DONDE SE PLASMA LA DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE EL PRECIO REFERENCIAL Y PRECIO OFERTADO SEGÚN RESOLUCION 454/2024 DE LA DNCP, SE ADJUNTA AL PRESENTE DICTAMEN COMO ANEXO.


2- CAPACIDAD LEGAL:

1. El oferente declara en su formulario de oferta no estar comprendido dentro de las inhabilidades para contratar con el estado paraguayo y contar con la capacidad legal para presentar ofertas y contratar con la Municipalidad de Cambyreta.
2. No se encuentran datos del oferente en los registros del personal de la Municipalidad de Cambyreta.
3. Se procedió a verificar por los medios disponibles si el oferente aparece en la base de datos de la SINARH, y en la Nómina de funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas), no hallando datos del mismo.
4. Se procedió a cotejar si las personas indicadas en el formulario de Declaración de Personas, presentada por el oferente se encuentran en el en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP y si los mismos se encuentran dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22, no hallando datos de los mismos.

CONCLUSIÓN: Se concluye que el Oferente Sr. Jorge Damián Sanabria Teves cumple con las condiciones de Participación.

ES NUESTRO INFORME.

Atentamente,


Ing. Fabián Rivarola
Dirección de Obras
Municipalidad de Cambyretá


Lic. Monserrat Barrios A.
Encargada de Presupuesto
Municipalidad de Cambyretá


Abog. Joel Velázquez
Director de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá



Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1 -Jorge Damian Sanabria Precio Unitario (IVA incluido)	Diferencia porcentual entre el precio referencial y precio ofertado	Cumple/ No Cumple
1	Vallado de Obra	m2	200	32.592	27.703	-15%	Cumple
2	Caseta de construcción	Unidad	1	3.015.903	2.563.517	-15%	Cumple
3	Cartel de obra	Unidad	1	1.347.896	1.145.711	-15%	Cumple
4	Replanteo de obra	Unidad	812	3.748	3.185	-15%	Cumple
5	Desmonte de techo con retiro	m2	812	13.667	11.616	-15%	Cumple
6	Desmonte de canaletas y bajadas	ml	236	11.000	9.350	-15%	Cumple
7	Desmonte de instalaciones eléctricas	gl	1	1.166.667	991.666	-15%	Cumple
8	Retiro de tirante dañado y cambio por tirantes metálicos de 100x40x1,6; destecho de superficie a remplazar y posterior reposición	unidad	16	397.667	338.016	-15%	Cumple
9	Dados de Hormigón en pilares de madera para refuerzo	unidad	49	472.787	401.868	-15%	Cumple
10	Mantenimiento y puestas en funcionamiento de instalaciones eléctricas	unidad	1				
10,1	Equipos fluorescentes dobles	unidad	29	169.957	144.463	-15%	Cumple
10,2	Ventilador de techo	unidad	18	672.222	571.388	-15%	Cumple
10,3	Toma corriente	unidad	10	115.000	97.750	-15%	Cumple
10,4	Toma corriente shuko	unidad	2	233.333	198.333	-15%	Cumple
10,5	Reacondicionamiento del tablero eléctrico	unidad	1	2.060.000	1.751.000	-15%	Cumple
11	Colocación de chapas termo ascútica sobre estructura de madera y refuerzo metálico de 75x4	m2	399,10	243.333	206.000	-15%	Cumple
12	Colocación de chapa trapezoidal N°27 sobre estructura existente y refuerzo metálico de 30x40x1,5	m2	412	236.667	200.000	-15%	Cumple
13	Colocación de canales de chapa desarrollo 50	ml	236	153.533	127.000	-17%	Cumple
14	Pitura de techo	m2	811,10	29.667	25.216	-15%	Cumple
15	Pintura latex interior	m2	622	34.633	29.438	-15%	Cumple
16	Pintura latex exterior	m2	206	36.667	31.166	-15%	Cumple
17	Pintura sintetica de canaletas	m2	191	25.867	21.986	-15%	Cumple
18	limpieza final	gl	1	1.250.000	1.000.000	-20%	Cumple

[Firma]
Lic. Monserrat Barrios A.
Encargada de Presupuesto
Municipalidad de Cambyretá

[Firma]
Ing. Fabián Alvarado R.
Dirección de Obras
Municipalidad de Cambyretá