

Asunción, 15 de setiembre de 2025.

Nota N° 32/2025

SEÑORES

Comité de Evaluación de Ofertas.

PRESENTE:








Me dirijo a ustedes, en el marco de la Licitación Pública Nacional LPN N° 25/2025 "ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA AULAS DEL SNPP" - Plurianual - Ad Referéndum, ID N° 458.252, a fin de informar que en fecha 15 de setiembre del corriente, se procedió a la verificación in situ del taller declarado por la empresa BETTERSPACE S.A., con RUC N° 80111726-7, a fin de corroborar la existencia de los equipos, conforme a lo establecido en el punto de Capacidad Técnica del Pliego de Bases y Condiciones, así como las especificaciones técnicas del mismo.

Como resultado de las verificaciones, se informa que, si bien concuerdan con los requerimientos técnicos, los equipamientos declarados se encuentran en las instalaciones del taller de la firma Engineering.

Atentamente.




Lic. Hugo Fabián Ayala - Director Interino
Dirección Administrativa
SNPP

REQUISITOS MINIMOS	IMAGEN REFERENCIAL	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
Poseer mínimo 4.000 m2 cubiertos con Puente Grúa.		Se verifico que las instalaciones del taller cumplen con las dimensiones requeridas y que se encuentra totalmente techado. Se observa que los equipamientos se encuentran en el taller de la Empresa Engineering.	X	
Poseer 2 (dos) camiones con grúa de diez toneladas como mínimo.		Se pudo constatar la presencia de 2 camiones con gruas con capacidad de carga superior a las diez toneladas. Se observa que los vehiculos poseen logotipos de la empresa Engineering	X	
Poseer como mínimo 5 (cinco) Máquinas Soldadoras automáticas o semi-automáticas.		Se visualiza un total de 5 maquinas soldadoras listas para la produccion	X	
Poseer 1 (un) puente grúa de 5 ton mínimo.		El puente grua se encuentra instalado en el taller techado y posee una capacidad superior a las 5 toneladas. Se observa que los equipamientos se encuentran en el taller de la Empresa Engineering.	X	
Poseer 1 (un) Compresor de 8,0 Bar como mínimo.		Se visualiza un compresor de grandes dimensiones de capacidad superior a los 8,0 bar	X	
Poseer 1 (una) Máquina de Corte Plasma, como mínimo.		Se verifica la presencia de la maquina de corte plasma utilizado para la produccion	X	
Maquina de cortes de precisión, Plegadora, Guillotina		Se constata las maquinas de corte de precision, la plegadora y guillotina en pleno funcionamiento		



Lic. Hugo Fabian Ayala
 Director Interino
 Dirección Administrativa

REQUISITOS MINIMOS	IMAGEN REFERENCIAL	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
Equipo de pulverización de pintura Airlees.		Se visualiza el equipo de pulverizacion en las instalaciones del taller	X	



Lic. Hugo Fabian Ayala
Director Interino
Dirección Administrativa