MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Hospital de Luque, República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 16/2010 "Mantenimiento de Equipos Medicos-Segundo Llamado"

Ítem	CODIGO-CATALOGO	Descripción	Cantidad	Precio Referencial	Porcentaje de Variación	40% del Bien Patrimonial	SCARPE SRL				SEMPRO SA				VIS SRL				DISTRIBUIDORA YPACARAI SA				EXIMPAR SRL			
							Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Procedencia	Precio Total
1	73171602-001	Sillón Odontológico. Mantenimiento Preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Reparación de la salida para micromotor. Reparación de la jeringa de agua. Cambio de goma y punta del eyector de agua. Revisión de válvulas y limpieza general. C.P. 011-424-01-8101	1	700.000	528,57%	4.485.600	NO COTIZA				NO COTIZA				4.400.000	VIS SRL	NACIONAL	4.400.000	NO COTIZA				NO COTIZA			
2	73171602-002	Sillón Odontológico Marca Fedesa con sillón giratorio. Mantenimiento Preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Reparación de la salida para micromotor. Reparación de la jeringa de agua. Cambio de goma y punta del eyector de agua. Revisión de válvulas y limpieza general. C.P. 011-142-10-0011	1	700.000	342,86%	3.303.343	NO COTIZA				NO COTIZA				3.100.000	VIS SRL	NACIONAL	3.100.000	NO COTIZA				NO COTIZA			
3	73171602-003	Cialítica de techo marca Sismatec, modelo DUP-3-4B. Con serial N° 10042503737. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Cambio de zócalo, focos, plaqueta de encendido. Ajuste de brazo. Limpieza del forzador. C.P. 011-424-02-8327	1	2.000.000	-5,00%	11.327.568	NO COTIZA				NO COTIZA				1.900.000	VIS SRL	NACIONAL	1.900.000	NO COTIZA				NO COTIZA			
4	73171602-004	Cialítica de techo marca Sismatec, modelo DUP-3-4B. Con serial N° 10042503739. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Cambio de zócalo, focos, plaqueta de encendido. Ajuste de brazo. Limpieza del forzador C.P. 011-424-02-8329	1	2.000.000	-2,50%	11.327.568	NO COTIZA				NO COTIZA				1.950.000	VIS SRL	NACIONAL	1.950.000	NO COTIZA				NO COTIZA			
5	73171602-005	Cialítica de techo marca Sismatec, modelo DUP-3-4B. Con serial N° 10042503738. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Cambio de zócalo, focos, plaqueta de encendido. Ajuste de brazo. Limpieza del forzador. C.P. 011-424-02-8500	1	2.000.000	-5,00%	11.327.568	NO COTIZA				NO COTIZA				1.900.000	VIS SRL	NACIONAL	1.900.000	NO COTIZA				NO COTIZA			
6	73171602-006	Aspirador de secreciones marca Sismatec modelo ASP II serie 10042503705. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Reparación del Succionador. C.P. 011-424-02-9609	1	100.000	1400,00%	2.298.347	NO COTIZA				NO COTIZA				1.500.000	VIS SRL	NACIONAL	1.500.000	NO COTIZA				NO COTIZA			
7	73171602-007	Monitor multiparamétrico marca Philips modelo MP20, serie DE50403140 (monitor cardiaco configurado). Mantenimiento Preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Revisión de parámetro de saturación, cambio de sensor de saturación, sensor de signos vitales, sensor de presión no invasiva y sensor de oxigeno. C.P. 011-424-02-8326	1	5.600.000	-55,36%	10.137.463	NO COTIZA				NO COTIZA				2.500.000	VIS SRL	NACIONAL	2.500.000	5.592.730	DYSA	NACIONAL	5.592.730	NO COTIZA			
8	73171602-008	Cama quirúrgica estructura metálica con colchoneta de color negro con medidas 179X 50X90 CM. Mantenimiento y reparación general según manual de mantenimiento. Reparación de la parte Hidráulica. Cambio de POLIPAC, anillo de reparo original, lubricación, limpieza, pintura y chapería. C.P. 011-424-02-9728	1	800.000	87,50%	9.827.152	NO COTIZA				NO COTIZA				1.500.000	VIS SRL	NACIONAL	1.500.000	NO COTIZA				NO COTIZA			
9	73171602-009	Aspirador portátil marca Sismatec modelo Aspirotec serie 10042503708. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Reparación del Succionador. C.P. 011-424-02-9743	1	100.000	850,00%	2.298.347	NO COTIZA				NO COTIZA				950.000	VIS SRL	NACIONAL	950.000	NO COTIZA				NO COTIZA			

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Lic. Blas Darío Ruiz Diaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

10	73171602-010	Cama quirúrgica estructura metálica con colchoneta de color negro con medidas 179X 50X90 CM. Mantenimiento preventivo y correctivo según manual de mantenimiento. Reparación de la parte Hidráulica. Cambio de POLIPAC, anillo de reparo original, lubricación, limpieza, pintura y chapería. C.P. 011-424-02-9730	1	800.000	87,50%	9.827.152	NO COTIZA				NO COTIZA				1.500.000	VIS SRL	NACIONAL	1.500.000	NO COTIZA				NO COTIZA
11	73171602-011	Aspirador de secreciones marca Sismatec modelo ASP II serie 10042503706. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Reparación del Succionador. C.P. 011-424-02-9611	1	100.000	1400,00%	2.298.347	NO COTIZA				NO COTIZA				1.500.000	VIS SRL	NACIONAL	1.500.000	NO COTIZA				NO COTIZA
12	73171602-012	Cama quirúrgica estructura metálica con colchoneta de color negro con medidas 197X50X90. Mantenimiento preventivo y correctivo según manual de mantenimiento. Reparación de la parte Hidráulica. Cambio de POLIPAC, anillo de reparo original, lubricación, limpieza, pintura y chapería. C.P. 011-469-66-0017	1	800.000	87,50%	9.827.152	NO COTIZA				NO COTIZA				1.500.000	VIS SRL	NACIONAL	1.500.000	NO COTIZA				NO COTIZA
13	73171602-013	Incubadora de alta complejidad marca Olidef CZ serie 04 G 180 Mantenimiento según manual de mantenimiento del equipo y reparación. Cambio de placa. C.P. 011-424-02-9604	1	5.250.000	-35,24%	13.492.290	3.500.000	SCARPE SRL	NACIONAL	3.500.000	7.000.000	SEMPRO SA	NACIONAL	7.000.000	3.400.000	VIS SRL	NACIONAL	3.400.000	NO COTIZA				NO COTIZA
14	73171602-014	Incubadora de alta complejidad marca Olidef CZ serie 02 H 123 Mantenimiento según manual de mantenimiento del equipo y reparación. Cambio de tapa de la cúpula. Reparación de la carátula de módulo, calibración de temperatura, reparación de alarma de sobrecalentamiento. C.P. 011-424-02 4838	1	5.250.000	-39,05%	13.492.290	11.490.000	SCARPE SRL	NACIONAL	11.490.000	7.000.000	SEMPRO SA	NACIONAL	7.000.000	3.200.000	VIS SRL	NACIONAL	3.200.000	NO COTIZA				NO COTIZA
15	73171602-015	Incubadora de alta complejidad marca Olidef CZ serie 02 H 125 Mantenimiento según manual de mantenimiento del equipo y reparación. Cambio de sensor de flujo. Reparación del motor. Cambio de 2 tapas. C.P. 011-424-02-4837	1	4.950.000	-35,35%	13.492.290	4.245.000	SCARPE SRL	NACIONAL	4.245.000	7.000.000	SEMPRO SA	NACIONAL	7.000.000	3.200.000	VIS SRL	NACIONAL	3.200.000	NO COTIZA				NO COTIZA
16	73171602-016	Incubadora de alta complejidad marca Olidef CZ serie 04 G 166 Mantenimiento según manual de mantenimiento del equipo y reparación. Reparación del sensor del reservatorio, reparación de placa. C.P. 011-424-02-9603	1	2.000.000	60,00%	13.492.290	NO COTIZA				7.000.000	SEMPRO SA	NACIONAL	7.000.000	3.200.000	VIS SRL	NACIONAL	3.200.000	NO COTIZA				NO COTIZA
17	73171602-017	Monitor cardiaco con modulo S/n° DE94536048 marca Philips serie DE00833500, con accesorios: Sensor de saturometro de O2+ cable de interface, cable paciente ECG, latiguillo de tres vías y cinco vías + cable interface. Reparación del Display C.P. 011-424-02-4748	1	6.600.000	-25,00%	10.137.463	NO COTIZA				NO COTIZA				4.950.000	VIS SRL	NACIONAL	4.950.000	6.577.230	DYSA	NACIONAL	6.577.230	NO COTIZA
18	73171602-018	Servocuna luz halógena serie N° 04 K 61, marca Olidef CZ, modelo Ba- matrix- sc serie 02 H 61. Mantenimiento según manual de mantenimiento del equipo y reparación. Cambio de 2 fusibles. Cambio de accesorios completos. C.P. 011-424-02-9624	1	4.500.000	-30,00%	9.076.944	3.150.000	SCARPE SRL	NACIONAL	3.150.000	NO COTIZA				4.400.000	VIS SRL	NACIONAL	4.400.000	NO COTIZA				NO COTIZA
19	73171602-019	Incubadora estándar o simple marca Olidef CZ serie 211 4 K 42, Mantenimiento según manual de mantenimiento del equipo y reparación. Reparación del motor, cambio de placa en el módulo y culer, cambio de tapa lado izquierdo de la cúpula, cambio de batería. C.P. 011-424-02-9602	1	2.000.000	60,00%	7.215.741	11.490.000	SCARPE SRL	NACIONAL	11.490.000	NO COTIZA				3.200.000	VIS SRL	NACIONAL	3.200.000	NO COTIZA				NO COTIZA
20	73171602-020	Ventilador pulmonar marca Intermed S/N° IN 2005/01/00230 con humidificador intermed mod M15TY 3 S/N M3/2005/01/12674 con calota neonatal Inter IM300, sensor de temperatura, sensor de flujo neo, circuito paciente neo con trampa de agua, membrana de válvula, etc. El equipo no cida. Recambio de accesorios: manguera de oxigeno y de aire comprimido original, membrana, sensor de flujo. C.P. 011-424-02-9717	1	2.500.000	240,00%	29.435.641	NO COTIZA				8.500.000	SEMPRO SA	NACIONAL	8.500.000	14.500.000	VIS SRL	NACIONAL	14.500.000	NO COTIZA				NO COTIZA

Lic. Blas Daño Ruiz Diaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

21	73171602-021	Ventilador pulmonar marca Intermed S/N IN /2005/01/12873C/ humidificador intermed mod. M15TY 3 S/N M3/2005/01/12873C/ calota neonatal inter IM300, sensor de temperatura, sensor de flujo neo, con trampa de agua, membrana de válvula, etc. El equipo no cicla. Recambio de accesorios: manguera de oxigeno y de aire comprimido original, tubuladuras, membrana y sensor de flujo C.P. 011-424-02-9718	1	2.500.000	240,00%	29.435.641	NO COTIZA	8.500.000	SEMPRO SA	NACIONAL	8.500.000	29.700.000	VIS SRL	NACIONAL	29.700.000	NO COTIZA				NO COTIZA	
22	73171602-022	Ventilador pulmonar marca intermed S/N IN/2005/01/00228C/humidificador intermed mod. M15TY 3 S/N M3/2005/01/12875C/ calota neonatal Inter IM 300, sensor de tem, sensor de flujo neo, circuito paciente neo c/ trampa de agua, membrana de válvula, etc. Recambio de accesorios: manguera de oxigeno y de aire comprimido original humidificador y sujetador de tubuladura, tubuladuras C.P. 011-424-02-9719	1	2.500.000	1088,00%	29.435.641	NO COTIZA	NO COTIZA				29.700.000	VIS SRL	NACIONAL	29.700.000	NO COTIZA				NO COTIZA	
23	73171602-023	Ecografo abdominal marca Philips serial US 50050621 monitor del ecografo MCN D02AA Type serie M2540-66500. Mantenimiento preventivo del printer y general según manual de mantenimiento del equipo C.P. 011-424-02-8308	1	1.700.000	-18,24%	92.326.436	NO COTIZA	NO COTIZA				1.390.000	VIS SRL	NACIONAL	1.390.000	1.650.000	DYSA	NACIONAL	1.650.000	NO COTIZA	
24	73171602-024	Equipo de ecógrafo marca siemens con impresora serial N° 54346885.Modelo MC 12E6J3-M1. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Mantenimiento correctivo, cambio de ruedas y falta de transductor C.P. 011-60-06-0015	1	1.250.000	-8,00%	14.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA				1.150.000	VIS SRL	NACIONAL	1.150.000	NO COTIZA				NO COTIZA	
25	73171602-025	Aspirador de secreciones marca sismatec, modelo ASP II serie 10042-03-704. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Reparación del Succionador. C.P. 011-424-02-9610	1	100.000	1050,00%	2.298.347	NO COTIZA	NO COTIZA				1.150.000	VIS SRL	NACIONAL	1.150.000	NO COTIZA				NO COTIZA	
26	73171602-026	Cama quirúrgica estructura metálica con colchoneta de color negro con medidas 197X50X90. Mantenimiento y reparación general según manual de mantenimiento. Reparación de la parte Hidráulica. Cambio de POLIPAC, anillo de reparo original, lubricación, limpieza, pintura y chapería. C.P. 011-424-02-9731	1	800.000	-40,00%	9.827.152	NO COTIZA	NO COTIZA				480.000	VIS SRL	NACIONAL	480.000	NO COTIZA				NO COTIZA	
27	73171602-027	Servocuna luz halógena S/N° 04 K 62, marca Olidef CZ Modelo Ba-matrix- sc serie 4K 163. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Mantenimiento correctivo, cambio de panel frontal de mandos. Cambio de 2 fusibles. Cambio de accesorios completos C.P. 011-424-02-9622	1	7.000.000	-15,71%	7.700.700	NO COTIZA	7.000.000	SEMPRO SA	NACIONAL	7.000.000	5.900.000	VIS SRL	NACIONAL	5.900.000	NO COTIZA				NO COTIZA	
28	73171602-028	Servocuna luz halógena S/N° 04 K 61, marca Olidef CZ modelo Ba-matrix-sc serie 4K 164. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Mantenimiento correctivo, cambio de panel frontal de mandos. Cambio de 2 fusibles. Cambio de accesorios completos. C.P. 011-424-02-9785	1	1.000.000	-5,00%	7.700.700	NO COTIZA	7.000.000	SEMPRO SA	NACIONAL	7.000.000	950.000	VIS SRL	NACIONAL	950.000	NO COTIZA				NO COTIZA	
29	73171602-029	Respirador volumétrico marca bear 1000, serie 11010309, con sus respectivos accesorios. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Falta de ajuste y calibración, sensor de flujo adulto C.P. 011-424-02-5501	1	7.200.000	-0,69%	32.526.000	NO COTIZA	NO COTIZA				14.300.000	VIS SRL	NACIONAL	14.300.000	7.150.550	DYSA	NACIONAL	7.150.550	NO COTIZA	
30	73171602-030	Respirador volumétrico marca Intermed, modelo Inter plus 5 serie IP5 2005/01/00780. Mantenimiento Preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Ajuste y calibración, cambio de sensor de flujo adulto. C.P. 011-424-02-9721	1	2.500.000	81,28%	29.435.641	NO COTIZA	NO COTIZA				4.532.000	VIS SRL	NACIONAL	4.532.000	NO COTIZA				NO COTIZA	
31	73171602-031	Ventilador volumétrico marca Intermed, modelo Inter plus 5, serie IP5 2005/01/00762. Mantenimiento Preventivo según manual de mantenimiento del equipo. No cicla. Ajuste y calibración, cambio de sensor de flujo adulto. C.P. 011-424-02-9720	1	2.500.000	81,28%	29.435.641	NO COTIZA	8.500.000	SEMPRO SA	NACIONAL	8.500.000	4.532.000	VIS SRL	NACIONAL	4.532.000	NO COTIZA				NO COTIZA	

Lic. Blas Dario Ruiz Diaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Matilde Ancona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

32	73171602-032	Fotómetro Bio Systems BTS-310 serial Nº 801032816. Repuestos: (2) tubuladura para bomba peristaltica, (2) lámpara de 12v y 20v (1) disco con todos los filtros C.P. 011-142-24-0035	1	3.250.000	-3,08%	3.256.120	NO COTIZA	NO COTIZA	3.150.000	VIS SRL	NACIONAL	3.150.000	NO COTIZA	3.425.600	EXIMPAR SRL	NACIONAL	3.425.600
33	73171602-033	Fotómetro Bio Systems BTS-310 serial Nº 801542431. Repuestos: (2) tubuladura para bomba peristaltica, (2) lámpara de 12v y 20v (1) disco con todos los filtros C.P. 011-297-45-0027	1	100.000	3100,00%	3.256.120	NO COTIZA	NO COTIZA	3.200.000	VIS SRL	NACIONAL	3.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA			
34	73171602-034	Microscopio binocular marca optic ivymen system main power S/Nº 04213. Repuestos: (2) lentes de 100 y de 40 C.P. 011-424-02-9066	1	3.900.000	97,44%	8.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	7.700.000	VIS SRL	NACIONAL	7.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA			
35	73171602-035	Microscopio binocular marca optic ivymen system main power S/Nº 04202. Repuestos: (2) lentes de 100 y de 40 C.P. 011-424-02-9067	1	3.900.000	97,44%	8.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	7.700.000	VIS SRL	NACIONAL	7.700.000	NO COTIZA	NO COTIZA			
36	73171602-036	Estufa de cultivo marca Olidef CZ modelo ECBL-2 serial 04 E 36. Repuestos (2) resistencia eléctrica (1) sensor de temperatura- termostato) C.P. 011-424-02-9827	1	2.000.000	17,50%	2.424.336	NO COTIZA	NO COTIZA	2.350.000	VIS SRL	NACIONAL	2.350.000	NO COTIZA	NO COTIZA			
37	73171602-037	Baño maría marca ST con 2 gradillas. Mantenimiento correctivo y preventivo según manual de mantenimiento del equipo: chequeo pintura, cambio de cable power C.P. 011-469-33-0004	1	200.000	0,00%	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	200.000	VIS SRL	NACIONAL	200.000	NO COTIZA	NO COTIZA			
38	73171602-038	Baño maría con gradilla Z marca Bick King, serial 20044. Mantenimiento preventivo y correctivo según manual de mantenimiento del equipo, chequeo, pintura y cambio de cable power C.P. 011-469-33-0023	1	800.000	-6,25%	2.506.728	NO COTIZA	NO COTIZA	750.000	VIS SRL	NACIONAL	750.000	NO COTIZA	NO COTIZA			
39	73171602-039	Lector de prueba de elisa serie 194032 marca Bio Tek. Mantenimiento preventivo y correctivo según manual de mantenimiento del equipo, cambio de transformador, limpieza y calibración. C.P. 011-469-33-0017	1	1.000.000	50,00%	7.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.500.000	VIS SRL	NACIONAL	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA			
40	73171602-040	Lector grabador de prueba de elisa serie 193893 marca Bio Tek. Mantenimiento preventivo y correctivo según manual de mantenimiento del equipo, cambio de transformador, limpieza y calibración. C.P. 011-469-33-0018	1	1.000.000	50,00%	6.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.500.000	VIS SRL	NACIONAL	1.500.000	NO COTIZA	NO COTIZA			
41	73171602-041	Electrocardiógrafo marca DJ Fiorino modelo 11B. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. C.P. 011-424-02-9858	1	100.000	1500,00%	39.200.000	NO COTIZA	NO COTIZA	1.600.000	VIS SRL	NACIONAL	1.600.000	NO COTIZA	NO COTIZA			
42	73171602-042	Aspirador de secreciones marca sysmatec, modelo ASP II, serie 100425033713. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Reparación del Succionador C.P. 011-424-02-9608	1	100.000	1000,00%	2.301.124	NO COTIZA	NO COTIZA	1.100.000	VIS SRL	NACIONAL	1.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA			
43	73171602-043	Aspirador de secreciones marca sysmatec, modelo ASP II, serie 07022075528. Mantenimiento preventivo según manual de mantenimiento del equipo. Reparación del Succionador C.P. 011-424-02-4670	1	100.000	1050,00%	2.301.124	NO COTIZA	NO COTIZA	1.150.000	VIS SRL	NACIONAL	1.150.000	NO COTIZA	NO COTIZA			
TOTAL ESTIMADO:							**33.875.000**	**67.500.000**	**189.934.000**				**20.970.510**	**3.425.600**			

Lic. Dario Ruiz Diaz
ADMINISTRADOR
Hospital Regional de Luque

Lic. Roque M. Torreani B.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque