Verificación de Documentos Técnicos	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1734/2022 OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Lambaré"

Oferente	RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.

ÍTEM	Descripción	1	
		No presenta Documentación para Análisis	Documentos solicitados por el Comité
	Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en el PBC "Requisitos de participación y evaluación".		
	Experiencia Específica	———	
	Contratista Principal	———	
	Miembro del Consorcio	———	———
1	*Envergadura económica y programática: 1.527.988.021	*No cumple* *(El Comité no pudo realizar el análisis por falta de documentación)*	*Documentación requerida por el Comité mediante la Solicitud de Presentación de Documentación SPD N° 08 de fecha 8 /11/2022 para realizar el Análisis de Experiencia y Capacidad Técnica - El Oferente no presentó en tiempo y forma lo solicitado en dicha Documentación.*
	Escala física:		
2	*Construcción de Estructura de H° A° igual o superior a 500 m3 (por obra)		
3	*Construcción de Losa Alivianada igual o superior a 500 m2 (por obra)		
4	*Construcción de Piso de H° A° finamente alisado con alisadora mecanizada igual o superior a 1.000 m2 (por obra)		
5	*Colocación de techo/tinglado-Provisión y colocación de chapa galvanizada N° 26, en sustitución de chapas deterioradas en techo (incluye tapa goteras) igual o superior a 2.000 m2 (por obra)		
6	Construcción de pavimento empedrado con junta rellena igual o superior a 2.000 m2 (por obra)		
7	Construcción de reservorio o tanque para PCI de hormigón armado igual o superior a 40.000 litros (por obra)		
8	Colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas igual o superior a 1.000 m2 (por obra)		
9	Colocación de piso de porcelanato igual o superior a 1.000 m2 (por obra		
10	Provisión y colocación de aberturas con vidrios templados igual o superior a 500 m2 (por obra		
11	Haber realizado la construcción de Obras de similares características en cuanto complejidad y montos (mínimo 2 obras)		
12	Que el oferente no haya tenido amonestaciones o inhabilitaciones en los últimos diez años.	*Cumple*	*No se visualiza amonestaciones y/o sanciones en el portal de la DNCP*
13	Que el oferente no haya tenido rescisión por incumplimiento de contrato con entidades públicas en los últimos diez años.	*Cumple*	*No se visualiza rescisión de contratos en el portal de la DNCP*

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión

Verificación de Documentos Técnicos

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1734/2022

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Lambaré"

Oferente: BUILD S.A.

ÍTEM	Descripción	1		2		3		4		5	
		M.O.P.C.-PABELLON DE CONTINGENCIA - ALTO PARANÁ	*Documentos solicitados por el Comité*	Edificio ALAPLANA Seminario (Edificio Ambar)	*Documentos solicitados por el Comité*	ENEX - San Bernardino	*Documentos solicitados por el Comité*	Inpet	*Documentos solicitados por el Comité*	Construccion de Pavimiento Tipo Empedrado - Cap. Bado	*Documentos solicitados por el Comité*
	Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en el PBC "Requisitos de participación y evaluación".										
	Experiencia Específica										
	Contratista Principal	*No*		*No*		*No*		*No*		*No*	
	Miembro del Consorcio	*50%*		*50%*		*50%*		*50%*		*50%*	
1	*Envergadura económica y programática: 1.527.988.021	*Cumple*	*Gs 2.432.150.333*	*Cumple*	*Gs. 7.574.475.402*	*Cumple*	*Gs. 1.376.008.278*	*No Cumple*	*Gs. 958.163.747*	*Cumple*	*Gs. 1.395.000.000*
	Escala física:										
2	*Construcción de Estructura de H° A° igual o superior a 500 m3 (por obra)	*No cumple*	*cantidad de estructura de H°A° construida 193 m3*	*Cumple*	*cantidad de estructura de H°A° construidao765,02 m3 según acta de Recepción de obra.*						
3	*Construcción de Losa Alivianada igual o superior a 500 m2 (por obra)	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*
4	*Construcción de Piso de H° A° finamente alisado con alisadora mecanizada igual o superior a 1.000 m2 (por obra)	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*	*Cumple*	*superficie construida : 1.262,30 m3 según planilla*				
5	*Colocación de techo/tinglado-Provisión y colocación de chapa galvanizada N° 26, en sustitución de chapas deterioradas en techo (incluye tapa goteras) igual o superior a 2.000 m2 (por obra)	*No cumple*	*cantidad de techo con paneles de aislapanel =1.266,15 m2 construidos*	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*		
6	Construcción de pavimento empedrado con junta rellena igual o superior a 2.000 m2 (por obra)	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*	*No cumple*	*No se visualiza en planilla*	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*	*Cumple*	*superficie construida : 18.750 m2 según planilla*
7	Construcción de reservorio o tanque para PCI de hormigón armado igual o superior a 40.000 litros (por obra)	*Cumple*	*Tanque tipo copa - reservorio de 40.000 lts*	*Cumple*	*según acta de recepción de obra = 66.000 litros*						

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión

ficación de Documentos Técnicos

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1734/2022

OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Lambaré"

Oferente **BUILD S.A.**

Descripción	1		2		3		4		5	
	M.O.P.C.-PABELLON DE CONTINGENCIA - ALTO PARANÁ	*Documentos solicitados por el Comité*	Edificio ALAPLANA Seminario (Edificio Ambar)	*Documentos solicitados por el Comité*	ENEX - San Bernardino	*Documentos solicitados por el Comité*	Inpet	*Documentos solicitados por el Comité*	Construccion de Pavimiento Tipo Empedrado - Cap. Bado	*Documentos solicitados por el Comité*
Colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas igual o superior a 1.000 m2 (por obra)	*No cumple*	*No figura dicho rubro en la planilla del contrato presentado*	*Cumple*	*según acta de recepción de obra*						
Colocación de piso de porcelanato igual o superior a 1.000 m2 (por obra	*Cumple*	*Piso porcelanato de 60 x60 =1.192,58 m2*	*Cumple*	*según acta de recepción de obra = 2.800 m2*						
Provisión y colocación de aberturas con vidrios templados igual o superior a 500 m2 (por obra)	*No cumple*	*Colocacion de vidrios templados = 50 m2*	*Cumple*	*según acta de recepción de obra = 550 m2*						
Haber realizado la construcción de Obras de similares caracteristicas en cuanto complejidad y montos (mínimo 2 obras)	*No cumple*	*El Contrato presentado no guarda similitud con lo solicitado en la Licitación de Referencia*	*No Cumple*	*El Contrato presentado no guarda similitud con lo solicitado en la Licitación de Referencia*	*No Cumple*	*El Contrato presentado no guarda similitud con lo solicitado en la Licitación de Referencia*	*No Cumple*	*El Contrato presentado no guarda similitud con lo solicitado en la Licitación de Referencia*	*No Cumple*	*El Contrato presentado no guarda similitud con lo solicitado en la Licitación de Referencia*
Que el oferente no haya tenido amonestaciones o inhabilitaciones en los últimos diez años.	*Cumple*	*No se visualiza amonestaciones y/o sanciones en el portal de la DNCP*	*Cumple*	*No se visualiza amonestaciones y/o sanciones en el portal de la DNCP*	*Cumple*	*No se visualiza amonestaciones y/o sanciones en el portal de la DNCP*	*Cumple*	*No se visualiza amonestaciones y/o sanciones en el portal de la DNCP*	*Cumple*	*No se visualiza amonestaciones y/o sanciones en el portal de la DNCP*
Que el oferente no haya tenido rescisión por incumplimiento de contrato con entidades públicas en los últimos diez años.	*Cumple*	*No se visualiza rescisión de contratos en el portal de la DNCP*	*Cumple*	*No se visualiza rescisión de contratos en el portal de la DNCP*	*Cumple*	*No se visualiza rescisión de contratos en el portal de la DNCP*	*Cumple*	*No se visualiza rescisión de contratos en el portal de la DNCP*	*Cumple*	*No se visualiza rescisión de contratos en el portal de la DNCP*

Ing. Carlos E. Barrios O.
Sección Proyectos de Obras
de Generación y Transmisión

Verificación de Documentos Técnicos	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1734/2022 OBRA: "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de las Oficinas de la Sección de Distribución de ANDE - Lambaré"

Oferente	MANCUSO & CÍA. S.R.L.

ÍTEM	Descripción	1		2		3	
		Contrato N° 6717/2016 "Construcción del Edificio para los Departamentos Regionales Comercial y Distribución Guaira - Sede Villarrica"	Documentos solicitados por el Comité	ID: 386989 "Ampliaciones en el hospital Materno Infantil "	Documentos solicitados por el Comité	Contrato N° 63/2010 "Construcción de Polideportivo" Gobernación de San Pedro	Documentos solicitados por el Comité
	Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo exigido en el PBC - de participación y evaluación".						"Requisitos
	Experiencia Específica						
	Contratista Principal	Si		Si		SI	
	Miembro del Consorcio	100%		100%		100%	
1	*Envergadura económica y programática: 1.527.988.021	Cumple	Gs 4.500.663.084	Cumple	Gs 3.343.600.000	No Cumple	Gs 616.000.000
	Escala física:						
2	*Construcción de Estructura de H° A° igual o superior a 500 m3 (por obra)	Cumple	cantidad de estructura de H°A° construida 501m3 items - rubros 23al35 - 379al 385 y 427				
3	*Construcción de Losa Alivianada igual o superior a 500 m2 (por obra)	Cumple	cantidad de estructura de H°A° construida 1330m2 Items - rubros 29 y 383				
4	*Construcción de Piso de H° A° finamente alisado con alisadora mecanizada igual o superior a 1.000 m2 (por obra)	No Cumple	superficie construida : 261 m2	Cumple	cantidad de estructura de H°A° construida 1069m2 Items - rubros 2.3 + +12.3+22.3+32.3+ 34.6+ 41.3+ 43.7+50.3+60.3+62 .7+67.4		
5	*Colocación de techo/tinglado-Provisión y colocación de chapa galvanizada N° 26, en sustitución de chapas deterioradas en techo (incluye tapa goteras) igual o superior a 2.000 m2 (por obra)	No cumple	superficie construida : 1185 m2	No Cumple	superficie construida :850 m2	Cumple	superficie construida :3000m2 descripción - planilla items 1
6	Construcción de pavimento empedrado con junta rellena igual o superior a 2.000 m2 (por obra)	Cumple	cantidad de empedrado construido 2505m2 items - rubros 78al79 y 407				
7	Construcción de reservorio o tanque para PCI de hormigón armado igual o superior a 40.000 litros (por obra)	Cumple	superficie construida : 50.000 LT Items - rubro 33				
8	Colocación de cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado a juntas tomadas igual o superior a 1.000 m2 (por obra)	Cumple	superficie construida : 1225 m2 Items - rubros 57al 58				
9	Colocación de piso de porcelanato igual o superior a 1.000 m2 (por obra	Cumple	superficie construida : 1165 m2 Items - rubros 64al66				
10	Provisión y colocación de aberturas con vidrios templados igual o superior a 500 m2 (por obra	Cumple	superficie construida : 568 m2 Items - rubros 135al148				
11	Haber realizado la construcción de Obras de similares características en cuanto complejidad y montos (mínimo 2 obras)	Cumple	Contrato N°6717/2016 y Contrato ID: 386989				
12	Que el oferente no haya tenido amonestaciones o inhabilitaciones en los últimos diez años.	Cumple	No se visualiza amonestaciones y/o sanciones en el portal de la DNCP				
13	Que el oferente no haya tenido rescisión por incumplimiento de contrato con entidades públicas en los últimos diez años.	Cumple	No se visualiza amonestaciones y/o sanciones en el portal de la DNCP				