COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 5

ACTA N° 270/11
INFORME DE EVALUACION

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las nueve horas del día viernes ocho de julio del año dos mil once, en el local de la **UOC N° 5 COMLOG**, sitio en Artigas N° 920 c/ Perú, se reúne el Comité de Evaluación integrado por los siguientes:

1. TTE INT EDUARDO SAUCEDO
2. TTE INT CARLOS JAVIER VERA
3. STTE INT ROSA MARIBEL FIGUEREDO GUILLEN

Seguidamente se procede a la evaluación de sus requisitos legales y técnicos recibidas de la Contratación Directa N° 70/11 **"Mantenimiento y reparación de Vehículos"** para las Direcciones componentes del Comando Logístico que se resumen a continuación.

1. Una 1° fase en la que se evaluara las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial
2. Una 2° fase en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas
3. Y una última fase que contengan las conclusiones finales y recomendaciones de acuerdo al Art. 63 del Decreto 21.909/03 y 5174 cuya adjunción recaerá por el oferente que presente la mejor oferta.

Hechas las aclaraciones iníciales se pone a vista y disposición de los Miembros del Comité de Evaluación los siguientes documentos:

- Acta de Apertura de ofertas N° 186/11
- Carta de invitación con acuse de recibo de 5 casas comerciales con los requisitos legales y técnicos del llamado N° 70/11 **"Mantenimiento y reparación de Vehículos"** Ejemplar de la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas
- Ejemplar del Decreto 20.909/03 y 5174
- Original de la oferta y recaudo presentado en orden de llegada y cuyas ofertas se detallan a continuación:

NÚMERO	EMPRESA	MONTO TOTAL EN GS.
1	PRINTER SUPPLIES S.A	647.116.000
2	GILCO PAR S.R.L	51.800.000
3	GSM SERVICIOS	96.215.000

Se deja constancia que se procede a la evaluación con una dos ofertas por el hecho que se solicito una prorroga por no contar con la cantidad minina de oferta en la hora de la apertura de oferta del primer llamado

Con todos los documentos a vista y disposición; y con las observaciones hechas se inicia la evaluación de las ofertas en el orden iniciado que a continuación se detalla:

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ANALISIS EN LA 1ra FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial. La carpeta de los oferentes se ha analizado bajo estos criterios legales, y el detalle se detalla a continuación:

Nº	Requisitos Legales	PRINTER SUPPLIES S.A	GILCO PAR S.R.L	GSM SERVICIOS
1	Formulario de Oferta	Cumple	Cumple	Cumple
2	Fotocopia de cedula del representante legal en caso de ser empresa unipersonal	Cumple	Cumple	Cumple
3	Copia de RUC de la empresa y/o propietario	Cumple	Cumple	Cumple
4	Copia del certificado del cumplimiento tributario	Cumple	Cumple	Cumple
5	El formulario de oferta subscrito por el oferente en base al formulario estándar (garantía de mantenimiento de la oferta) que se adjunta en el Anexo 2	Cumple	Cumple	Cumple
6	Declaración jurada de no encontrarse comprendido en el Art. 40 y de integridad establecida en el Art. 20 inc. W ambos de la Ley 2051de Contrataciones conforme a la Resolución 330 de la UCNT	Cumple	Cumple	Cumple
7	Patente Comercial	Cumple	Cumple	Cumple
8	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante cuando corresponda (poder o documento estatuario, como actas, asambleas o directorios)	Cumple	Cumple	Cumple
9	Presenta correctamente las marcas y procedencias de los artículos ofertados.	Cumple	Cumple	Cumple

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ANALISIS EN SU 2da FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas en su carácter técnico (Especificaciones Técnicas). La carpeta de la oferta se ha analizado bajo este criterio y el resultado se detalla en el cuadro siguiente:

LOTE 1

ITEM	Código	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad de Medida	Cantidad	PRINTER SUPPLIES S.A	GILCO PAR SRL	GSM SERVICIOS
1	78180103-001	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE MOTOR, FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	78180103-001	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLES ,	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	78180103-001	PROVISION Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	78180101-006	PROVISION Y CAMBIO DE UN JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	78180101-011	PROVISION Y CAMBIO DE DOS ROTULA SUPERIOR Y DOS ROTULA INFERIOR	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	78180101-011	PROVISION Y CAMBIO DE DISCO DE FRENO	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	78180101-011	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	78180101-011	MANT. Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	78180101-011	PROVISION Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	78180101-014	MANT Y REP DE SISTEMA DE TURBO CON CAMBIO DE REPUESTO INCLUIDO	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
			TOTAL				

LOTE2

COMANDO LOGÍSTICO - CUARTEL GENERAL

ITEM	Código	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad de Medida	Cantidad	PRINTER SUPPLIES S.A	GILCO PAR SRL	GSM SERVICIOS
1	78180101-003	MINI BUS TOYOTA COASTER AÑO 1985: REPARACION DIRECCION HIDRAULICA, REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE PISO Y TAPIZADO	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	78180101-011	CAMION DE CARGAS MERCES BENZ 1414 AÑO 1991: REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION DELANTERO Y TRASERO, REPARACION BOMBA INYECTORA	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	78180101-011	CAMION DE CARGAS FORD CARGO AÑO 2008: REPARACION DE SISTEMA DE FRENO	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	78180101-011	AUTOMOVIL TOYOTA CROWN SUPER SALON AÑO 1992: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJA AUTOMATICA, REPARACION DE TREN DELANTERO, AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO.	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	78180101-006	CAMIONETA MITSUBISHI L-200 DOBLE CABINA 4 X 2 AÑO 1995: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO, REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO.	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	78180101-006	TRACTOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON AÑO 1995: REPARACION MOTOR, REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	78180101-006	MINI BUS MITSUBISHI DELICA: REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO.	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	78180101-006	JEEP TOYOTA LAND CRUISSER AÑO 1993: REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION, REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE, REPARACION DE CAJA Y DIFERENCIAL	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	78180101-006	CAMION DE CARGAS TOYOTA DA 115: REPARACION DE BOMBA INYECTORA	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	78180101-006	CAMIONETA CHEVROLET S-10: REPARACION DE DIFERENCIAL Y TREN DELANTERO	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

LOTE3

Reclutamiento y Movilización del Personal

ITEM	Código	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad de Medida	Cantidad	PRINTER SUPPLIES S.A	GILCO PAR SRL	GSM SERVICIOS
1	78180101-014	Amortiguadores (T-D) p/ camión M. Benz	UNIDAD	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	78180101-002	Bujes barras estabilizador p/ camión M. Benz	UNIDAD	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	78180103-001	Limpieza y calibración de pico inyector p/ camión M. Benz	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	78180101-021	Reparación chaperia y pintura p/ camión M. Benz	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	78180101-001	Alineación y balanceo de dirección p/ camión M. Benz	UNIDAD	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	78180101-008	Limpieza y reparacion de radiador p/ camión M. Benz	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	78180101-009	Llave de luz alta y baja p/ camión M. Benz	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	78180101-001	Limpieza y calibración de pico inyector p/ camióneta S10	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	78180101-012	Señaleros delantero y trasero p/ camioneta S10	UNIDAD	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	78180101-014	Limpieza y reparacion de radiador p/ camióneta S10	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	78180101-025	Cambio de muñequines L - R Ford fF 1000	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	78180101-013	Reparacion de bomba de agua de Camioneta Ford F1000	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	78180101-019	Cambio de correas p/ camioneta S10	UNIDAD	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	78180101-012	Cambio retén trasero del cigüeñal p/ camiòn M. Benz	UNIDAD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	78180101-005	Reparación de Sistema de embrague y caja p/Camioneta Ford F1000	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	78180101-009	Reparacion parte electrica y cableado p/Camioneta Ford F1000	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	78180101-009	Batería de 12 volt. 90 amp. p/ camioneta Ford F1000	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	78180101-009	Batería de 12 volt. 90 amp. p/ camioneta S10	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	78180101-001	Alineación y balanceo de dirección p/ camioneta F1000	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	78180103-001	Cambio de filtro de aire y comb. c/materiales repuestos p/ Ford Ecosport	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	78180101-025	Limpieza y calibración de pico inyector p/ camióneta F1000	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	78180101-021	Reparación tapicería interior p/ camiòn M. Benz	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	78180101-021	Reparación tapicería interior p/ camioneta F-1000	UNIDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 4

DIRECCION DEL SERVICIO GEOGRAFICO MILITAR

ITEM	Código	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad de Medida	Cantidad	PRINTER SUPPLIES S.A	GILCO PAR SRL	GSM SERVICIOS
1	78180101-021	**MANTENIMIENTO DE LAND CRUISER HJ 75 MANO DE OBRA Y RESPUESTOS INCLUIDOS CON GARANTIA DE 6 MESES:**	UNIDDAD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		DOS PAR DE MECANISMO DE LEVANTA VIDRIO MECANICO					
		DOS TAPIZADO DE ASIENTO DE CARROCERIA					
		DOS REPARACION DE SISTEMA DE FRENO					
		CAMBIO DE DOCE SIERRES DE CARPA					
		CAMBIO DE DOS BOMBAS CENTRAL DE EMBRAGUE					
		DOS BOMBAS AUXILIAR DE EMBRAGUE					
		CAMBIO DE CUATRO CRUCETA CARDAN DELANTERO					
		CAMBIO DE CUATRO ESPEJOS LATERALES					
		CAMBIO DE CUATRO RETEN DE DIFERENCIAL					
		CAMBIO DE CUATRO RETEN DE TUNEL					
		CUATRO JUEGO DE REPARACION DE TUERCA PUNTO EJE					

LOTE 5

Dirección del Servicio Agropecuario

ITEM	Código	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad de Medida	Cantidad	PRINTER SUPPLIES S.A	GILCO PAR SRL	GSM SERVICIOS
1	78180103-001	Mantenimiento y reparacion de Camioneta Ford F-1000 Reparacion de Chassis, bomba inyectora y calibracion de pico, tren delantero, mecanismo hidaulico de direccion, tapizado de asientos, sistema de frenos, servo freno con bomba central, limpieza de radiador y cambio de faros y señaleros delanteros y traseros.-	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

LOTE 6
DISERBAMIL

ITEM	Código	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad de Medida	Cantidad	PRINTER SUPPLIES S.A	GILCO PAR SRL	GSM SERVICIOS
1	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y COMBUSTIBLE DE CAMION FORD TIPO CARGO 1717 E - MOD. 2008	UNIDDAD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	78180103-001	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, DE AIRE Y COMBUSTIBLE DE CAMIONETA CHEVROLET S10 C/S 4X2 STD - MOD. 2006	UNIDDAD	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	78180101-021	REPARACION DE ASIENTOS, TOLDO, CARPAS DE CAMION FORD TIPO CARGO 1717 E - MOD. 2008	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	78180101-006	CAMBIO DE RULEMANES DE MASA D/T DE CAMIONETA CHEVROLET S10 C/S 4X2 STD - MOD. 2006	UNIDDAD	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	78180101-019	CAMBIO DE BUJES DE ELASTICOS Y AMORTIGUADOR TRASERO DE CAMIONETA CHEVROLET S10 C/S 4X2 STD - MOD. 2006	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	78180101-005	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE Y FRENO DE CAMIONETA CHEVROLET S10 C/S 4X2 STD - MOD. 2006	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	78180101-021	CAMBIO DE CRUCETAS CARDAN DE CAMION FORD TIPO CARGO 1717 E - MOD. 2008	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	78180101-011	REPARACION GENERAL DE TREN DELANTERO DE CAMIONETA CHEVROLET S10 C/S 4X2 STD - MOD. 2006	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	78180101-002	CAMBIO DE RETEN DE COLA DE CAJA Y CRUSETAS DE CARDAN DE CAMIONETA CHEVROLET S10 C/S 4X2 STD - MOD. 2006	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	78180101-001	ALINEACION, BALANCEO Y ENGRASE DE RUEDAS DE CAMION FORD TIPO CARGO 1717 E - MOD. 2008	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	78180101-001	ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS DE CAMIONETA CHEVROLET S10 C/S 4X2 STD - MOD. 2006	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

LOTE 7
DISERINNTE

ITEM	Código	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	Unidad de Medida	Cantidad	PRINTER SUPPLIES S.A	GILCO PAR SRL	GSM SERVICIOS
1	78180101-021	Mnt reparación vehículo Ford F250, cambio de plato de presión y disco de embrague; cambio de bomba central de embrague; cambio de extremo de dirección; cambio de brazo corto de dirección con muñequin; cambio de pastillas de freno delantero; cambio de fibra de freno trasero; cambio de dos de soporte motor; cambio de dos soporte de caja; cambio de dos amortiguadores delanteros; cambio de dos amortiguadores traseros; cambio de bomba central de freno.	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	78180101-014	Mnt reparación vehículo Chevrolet S10, cambio de plato de presión y disco de embrague; cambio de bomba central de embrague; cambio de extremo de dirección; cambio de brazo corto de dirección con muñequin; cambio de pastillas de freno delantero; cambio de fibra de freno trasero; cambio de dos de soporte motor; cambio de dos soporte de caja; cambio de dos amortiguadores delanteros; cambio de dos amortiguadores traseros; cambio de bomba central de freno.	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	78180101-014	Mnt reparación vehículo Camion Ford Fargo; cambio de plato de presión y disco de embrague; cambio de bomba central de embrague; cambio de extremo de dirección; cambio de brazo corto de dirección con muñequin; cambio de fibra de freno delantero y trasero; cambio de dos soporte motor; cambio de dos soporte de caja; cambio de dos amortiguadores delanteros; cambio de dos amortiguadores traseros; cambio de bomba central de freno.	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	78180101-014	Reparacion de FORD F1000, reparacion de chaperia y pintura. Cambio de 2 tambor de freno y juego de pastilla de freno zapata. Reparacion completa de cabina y pintura. Reparacion de sistema de suspension: cambio de rotula dos superior y dos inferior, 2 muñequin, dos extremos de direccion, uno corto y uno largo, un brazo de dirección, cambio de 2 cilindros de freno. Cambio de 2 amortiguadores traseros y dos delanteros.	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	78180101-014	Mantenimiento de 3 Camionetas Land Rover, 8 Camiones 4x4, 2 Camiones Cisterna, 4 Remolques.	UNIDDAD	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

ANALISIS EN SU 3ra FASE

Conclusiones Finales:

De acuerdo al Art. 63 del Decreto 21.909, la adjudicación recaerá por cuyo oferente

a) Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la presente carta de invitación
b) Tenga las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato
c) Presente el precio evaluado como el más bajo

Al considerar el criterio de adjudicación; este Comité concluye:

- Que todas las ofertas se ajustan a los requisitos legales.

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

- Que la empresa **GILCO-PAR SRL**, se presenta con la mejor oferta evaluada, cumpliendo además con todos los requisitos legales y técnicos solicitados por la convocante; y presenta calificación y capacidad suficiente para ejecutar el contrato.
- Por tanto este Comité de Evaluación concluye y recomienda adjudicar a la firma **GILCO-PAR SRL** por un monto total de **Gs 51.800.000 (CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL) IVA** incluido en todos los lotes.

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las diez horas del día viernes trece de mayo del año dos mil once, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación en tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto en derecho, previa lectura y ratificación del contenido de la presente.

TTE INT EDUARDO SAUCEDO

TTE INT ROSA M. FIGUEREDO

TTE INT CARLOS JAVIER VERA