SUPERVISIÓN DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO
AREA 11-29
MARIANO ROQUE ALONSO - CENTRAL

MISIÓN: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Municipalidad de Mariano Roque Alonso
MESA DE ENTRADA
Mariano Roque Alonso, 08 de marzo de 2022.-
Expediente Nº: 1048 Fojas:
Fecha: 08/03/22 Hora: 09:56.
Portador: Edith Valdovinos.
Teléfono: 0985 48 29 90.
Yackelyn. Encargado de Mesa de Entrada

NOTA N° 26 /2022

Sra. Carolina Aranda, Intendente

Intendente Municipal de Mariano Roque Alonso.

PRESENTE:

Al tiempo de saludarle cordialmente me dirijo a Usted en respuesta al Memorandum 36/2022 de Dirección de Infraestructura, en referencia a la Solicitud de Reparación de aulas y en respuesta al pedido de solicitud de Adenda; resalto que dicho pedido ya no procede con esa característica, lo que se realiza en éstas situaciones es: **SOLICITUD DE PEDIDO DE REPARACIÓN POR EXCEPCIONALIDAD para la Escuela Básica N° 4722 Prof. Simón Casola López**.

La situación Edilicia de la Escuela Básica N° 4722 Prof. Simón Casola López, en cuanto al salón de clases que fue **siniestrado el día en fecha 13 de diciembre del cte. a las 14:30 aproximadamente**. Fue incendiada sus paredes, techo del aula y un armario que se encontraba en el aula del 1° y 2° grado; en los sanitarios, el lavamanos destruido y lavatorios de baños inutilizados por la colocación de unos productos que taponaron las rejillas, carteles de señaléticas sobre bioseguridad, sacados y tirados por el patio.

Quedó deplorable el aula, se visualizaban aberturas considerables en el techo, la instalación eléctrica estaba muy expuesta y con peligrosidad.

Expongo como Supervisora que, un grupo de padres esperanzados por la pronta solución, han permitido que sus hijos se trasladen a una sala de clases más pequeña, pero con mucha incomodidad. Desplazando a otro grupo de alumnos del Tercer ciclo por un lapso de tiempo de una semana.

Los padres del grado siniestrado, buscando dar mejores condiciones para sus hijos, que estaban en un espacio muy reducido, no acorde a las medidas estándar; han realizado algunas mejoras en la sala de clases incendiada de mutuos propio, pero que, con ésta iniciativa, no se logra paliar la gravedad o profundidad interna de la sala clases debido al incendio en ese salón y otros perjuicios a los alrededores del local institucional.

- Informe de la Directora de la institución.
- Fotos del aula siniestrada.

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS · SUPERVISIÓN DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO · DPTO. CENTRAL ·

Lic. Blanca Cecilia Olmedo de Escurra
Supervisora Educativa Área 11-29
Mariano Roque Alonso - Central

Secretaría Gral.

MUNICIPALIDAD DE M.R. ALONSO
Secretaría Privada
08 MAR. 2022
Recibido: Karen
a las 11:45 Horas

Scanned by TapScanner

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de Educación y Ciencias
TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida

Mariano Roque Alonso, 14 de diciembre 2021

Lic. Blanca Olmedo de Escurra, Supervisora Pedagógica
Supervisora Administrativa y Pedagógica

Zona 2 –Mariano R Alonso

Con respetuoso saludo me dirijo a usted en mi carácter de directora de la Escuela Básica N° 4722 "Prof. Simón Nicolás Casola López", a los efectos de informar cuanto sigue. El día de ayer, lunes 13, hemos sido víctimas de vándalos que ingresaron al local escolar en horas de la tarde, haciendo destrozos en un aula, la cual ha sido incendiada, en los lavamanos del baño y también en distintas partes del patio han sido destruidos los lavamanos y elementos de bioseguridad. Me apersoné en forma urgente a la institución, encontrando a los vecinos quienes me habían llamado para informarme lo que estaba ocurriendo, quienes ya habían procedido a apagar como podían el fuego. A consecuencia del incendio se han quemado libros, manuales de MAPARA y algunos exámenes que había dentro de un armario de madera que fue totalmente destruido.

Al rato llegaron los efectivos policiales para labrar acta de lo acontecido a la vez de orientarme como debía proceder. Por lo que más tarde me acerqué a la comisaría a realizar la denuncia correspondiente. (Nro. de acta de denuncia 2021 -central 10-00009916) para dejar constancia de lo ocurrido.

Cumpliendo en informar a usted y por intermedio a quien corresponda

La saludo respetuosamente, pidiendo al Señor la bendiga en su labor.

Atte.

Celia Elizabeth Espínola de Meaurio

Encargada de Despacho

Exp. N° 466			
Supervisión de Apoyo Técnico Pedagógico N 1, 2, 3 - Región 8			
Recibido por Laura			
Hora	Día	Mes	Año
11:00	15	12	2021

Lic. Blanca Cecilia Olmedo de Escurra
Supervisora Educativa Área 11-29
Mariano Roque Alonso - Central

Scanned by TapScanner

ESCUELA BÁSICA N° 4722 PROF. SIMÓN CASOLA LOPEZ

AULA QUEMADA – PAREDES Y TECHO





MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DPTO. CENTRAL

Lic. Blanca Cecilia Olmedo de Escurra
Supervisora Educativa Área 11-29
Mariano Roque Alonso - Central

Scanned by TapScanner

REPUBLICA DEL PARAGUAY

Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES
VALDOVINOS GONZALEZ
EDITH VERONICA

FECHA DE NACIMIENTO
21-10-1976

SEXO
Femenino

LUGAR DE NACIMIENTO
ASUNCION

FECHA DE VENCIMIENTO
30-12-2029

2034457

6336067

IC: 019-22131976-056 UBICACION: PN-11-07-572-457

NACIONALIDAD: PARAGUAYA

ESTADO CIVIL: CASADO FECHA DE EMISION: 30-12-2019

Crio.Ppal MCP Reinaldo Lopez
Jefe Opto.de Identificaciones

IDPRY2034457<<1<<<<<<<<<<<<<<<
7610215F2912305PRY<<<<<<<<<<<2
VALDOVINOS<GONZALEZ<<EDITH<VER

Scanned by TapScanner