DNVS- DA Nº 174 /17

Asunción, 28 de agosto de 2017

Señor
Ing. MAE Sergio Barrios, Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda, con el objeto de solicitar la verificación de la **Cláusula 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS SERVICIOS** correspondiente al ***Contrato Nº 334/2017*** con la Empresa ***ROMA IMPORT EXPORT S.A.,*** en el marco del llamado ***CD Nº 74/2016 Mantenimiento y Reparación del Edificio de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSPyBS***.

En tal sentido, solicitamos la verificación en vista que existe una diferencia de Gs. 1 (Guaraníes uno) entre la Orden de Trabajo y/o Servicio Nº 23 (DNVS) y la planilla que se visualiza en la Cláusula 5 del contrato.

Remito copia del contrato y de la Orden de Trabajo y/o Servicio.

Sin otro particular, confiados en su dictamen para responder a los procesos correspondientes, nos despedimos agradeciendo desde ya su atención.

Lic. Olga Llano.
Directora Administrativa
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES - D.G.O.C.
Recibido: BLAS CABALLERO Secretario DGOC - MSP y BS
Fecha: 28 AGO. 2017 Hora: 12:44
Nº: 108632 Firma:

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES - D.G.O.C.
Recibido:
Fecha: Hora:
Nº: Firma:

108.632

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Trabajo y/o Servicio	Nro.: Ord. Serv.: 23

Razón Social: "Roma Import Export S.A."

RUC: 80088033-1

Teléfono: 600.797

Fecha de Emisión: 04/08/2017
Vigencia de Contrato: Hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

REFERENCIA: "Mantenimiento y reparación del edificio de la Dirección Nacional de Sanitaria-MSPyBS" **CD N° 74/2016**

Nota: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio sírvase adjuntar la presente orden a su factura

DETALLE GENERAL

Objeto de Gasto	Ítem	Cant.	Unidad		Precio Unitario	Total
240	1	6	M2	De techo de chapa aire y luz	6.530	39.180
240	2	6	M2	De cielorraso con humedad en oficina 5° piso	15.616	93.696
240	3	20	M2	De revoque interior en mampostería con humedad	8.589	171.780
240	4	26,4	M2	De revoque exterior en mampostería con humedad	8.590	226.776
240	5	8	ML	De zocalo cerámico en áreas afectadas	1.987	15.896
240	6	6	M2	De azulejos rotos en SSHH	8.589	51.534
240	7	4	M2	De azulejos en kichenette	8.589	34.356
240	8	5	M2	De piso cerámico en áreas afectadas	8.589	42.945
240	9	15	ML	De canaletas y bajadas	8.589	128.835
240	10	1	UN	De artefactos saniatarios	31.231	31.231
240	11	1	UN	De pileta en archivo Fármacovigilancia	31.231	31.231
240	12	3	ML	De rejilla de piso en comedor y sshh	8.589	25.767
240	13	1	M2	Cerrar hueco de aire acondicionado en Dpto. de Supervisión y Emisión de Certificados	86.710	86.710
240	14	6	M2	Provisión y colocación de techo de chapa traslúcida similar al existente, en aire y luz	73.543	441.258
240	15	21	M2	Reposición de revoque interior	24.842	521.682
240	16	27,4	M2	Reposición de revoque exterior	26.263	719.606
240	17	10	M2	Base azulejos en hidrof (1-4-16)	26.262	262.620
240	18	5	M2	Reposición de contrapiso interior afectado	35.404	177.020
240	19	5	M2	Cerámico PI5 con base similar al existente	150.713	753.565
240	20	8	ML	Cerámico PI5 similar al existente	17.018	136.144
240	21	6	M2	Azulejos similares al existente en SSHH	104.711	628.266
240	22	4	M2	Azulejos similares al existente en kitchenette	104.711	418.844
240	23	6	M2	De PVC similar al existente en oficina de 5° piso	159.705	958.230
240	24	3	UN	Provisión y colocación de cerraduras en puertas previa reparación de las mismas	159.705	479.115
240	25	10	UN	Reparación de ventanas	150.000	1.500.000
240	26	8	ML	Cable canal de PVC de 60x40 mm atomillado a la pared para reordenamiento de conductores	88.725	709.800
240	27	3	UN	Tapa de toma de luz	17.745	53.235
240	28	3	M2	Reposición de vidrios rotos dobles transparentes de 4 mm	177.450	532.350
240	29	3	ML	Cañería de PVC de 1/2" en kichenette	12.619	37.857
240	30	3	ML	Cañería de PVC de 1/2" en kichenette	12.619	37.857
240	31	6	UN	Limpieza de cámaras de inspección y registros existentes	94.640	567.840
240	32	3	UN	Reposición de rejilla de piso sifonada	141.846	425.538
240	33	1	UN	Lavatorio mediano con pedestal incluye grifería	276.349	276.349
240	34	1	UN	Tapa para cisterna baja inodoro	53.235	53.235
240	35	15	ML	Provisión y colocación de canaleta de bajada galvanizada N° 24 desarrollo 040	59.150	887.250

Farm. MA. AUXILIADORA VARCAS de DENTICE
Directora General
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Lic. Olga B. [illegible] Dominguez
Directora Administrativa
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria / M.S.P. y B.S.

ROMA IMPORT - EXPORT S.A.
Brasil 664 c/ Azara - 2do. Piso
Tel.: 212968
Asunción - Paraguay

240	36	427,2	M2	Pared exterior al látex exterior sin enduido	18.687	7.983.086
240	37	678,6	M2	Pared interior al látex sin enduido	14.078	9.553.331
240	38	84,5	M2	Pintura aberturas de madera al esmalte sintético	34.438	2.910.011
240	39	15	ML	Canaleta de bajadas al esmalte sintético previo tratamiento anti óxido	20.662	309.930
240	40	1	GL	Limpieza periódica y final de obra	2.000.000	2.000.000
					TOTAL:	**34.313.956**

Son Guaraníes: TREINTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: Iturbe N° 883 entre Manuel Domínguez y Fulgencio R. Moreno.
Condiciones Especiales: S/ CONTRATO	Usuario: Emilce Zárate Almirón.

Lic. Ana María Domínguez
Directora Administrativa
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria / M.S.P. y B.S.

Firma Dirección Administrativa

Firma Direccion General

Farm. MA. AUXILIADORA VARCAS de DENTICE
Directora General
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Dependencia Solicitante	Uso Interno
DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA	

ROMA IMPORT - EXPORT S.A.
Brasil 664 c/ Azara - 2do. Piso
Tel.: 212968
Asunción - Paraguay