ANDE

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

N° del Pedido	Fecha del Pedido	Costo Estimado	CD N°	Fecha de Apertura
I/DLG/DSG/163/2011	25/08/2011	Gs 55.569.500	5620/2011	14/10/2011

Dependencia Solicitante: DEPRTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Ítem	Cant.	Un. Med.	01 - DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO
1	1	UNI	REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

Fecha de Apertura de la/s Oferta/s: 14/10/2011

02 - RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

Se presentó/aron el/los siguiente/s Oferente/s:

1.REFRIPAR SRL	6.
2.AMARILLA SERVICE	7.
3.ING. ELECTROMECANICA GRAL SA	8.
4. MY R INGENIERIA	9.
5. EN OBRAS	10.

03 - OBSERVACIONES

1ER LLAMADO

04 - INFORME TÉCNICO

Al presente Proceso de Contratación Directa (PCD) fueron invitadas cinco (5) firmas y han presentado ofertas susceptibles de evaluación cinco (5) firmas.

A) VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

De acuerdo a los procedimientos de norma, se ha realizado la revisión y evaluación de los documentos presentados por los Oferentes a fin de comprobar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente Concurso. El resultado de dicho examen se resume en la Hoja Nº 5 "Planilla de Verificación de Documentos", que forma parte del presente informe, y en la que se destaca lo siguiente:

A1) **REFRIPAR S.R.L:** Ha presentado Constancia del SIPE Nº 1153137. No ha presentado la fotocopia de la Patente Municipal y los catalogos tecnicos del fabricante. Siendo estos documentos de caracter meramente formal y no sustancial, se ha solicitado a través del Dpto. de Compras la presentación de las documentaciones indicadas, requisito que ha sido cumplido, como se puede verificar en los documentos que acompañan al presente informe, **con lo cual queda subsanada la omisión y en consecuencia, queda habilitada su oferta para la evaluación técnico - económica.**

A2) Amarilla Service: Ha presentado Constancia del SIPE Nº 1155132. Esta firma unipersonal presentó la Planilla de Datos Garantizados en forma parcial, sin estar debidamente completando con los datos técnicos requeridos para un solo ítem, debiendo haber presentado la Planilla para cada uno de los ítems ofertados. Considerando que esta omisión es sustancial, conforme al ítem 11 del ANEXO 1 del presente PCD, queda por lo tanto, su oferta descalificada. Además, no ha presentado la fotocopia de la Patente Municipal, Declaración Jurada de buen funcionamiento ni catálogos técnicos del fabricante.

A3) I.E.G. S.A.: Ha presentado Constancia del SIPE Nº 1153330. Esta firma presentó la Planilla de Datos Garantizados en forma parcial, con los datos técnicos requeridos para un solo ítem, debiendo haber presentado la Planilla para cada uno de los ítems ofertados. Considerando que esta omisión es sustancial, conforme al ítem 11 del ANEXO 1 del presente PCD, queda por lo tanto, **su oferta descalificada.** Además, no presento los catálogos técnicos del fabricante.

A4) M&R INGENIERIA: Ha presentado Constancia del SIPE Nº 1154526. Esta firma unipersonal presentó la Planilla de Datos Garantizados en forma parcial, sin estar debidamente completando con los datos técnicos requeridos para un solo ítem, debiendo haber presentado la Planilla para cada uno de los ítems ofertados. Considerando que esta omisión es sustancial, conforme al ítem 11 del ANEXO 1 del presente PCD, **queda por lo tanto, su oferta descalificada**. Además, no presento los catálogos técnicos del fabricante.

A5) EN OBRAS: Ha presentado Constancia del SIPE Nº 1155155. No ha presentado los catalogos tecnicos del fabricante. Siendo estos documentos de caracter meramente formal y no sustancial, se ha solicitado a través del Dpto. de Compras la presentación de las documentaciones indicadas, requisito que ha sido cumplido, como se puede verificar en los documentos que acompañan al presente informe, con lo cual queda subsanada la omisión y en consecuencia, **queda habilitada** su oferta para la evaluación técnico - económica.

B) EVALUACIÓN TÉCNICA

Se ha realizado una verificación de los datos y valores indicados en la Planilla de Datos Garantizados y Catálogos Técnicos del fabricante que acompañan las respectivas ofertas evaluables y del cual se resalta cuanto sigue:.

B1) REFRIPAR S.R.L.: Su oferta se ajusta sustancialmente a los requisitos técnicos exigidos para el presente PCD.

B2) EN OBRAS: De acuerdo a los catalogos tecnicos de fabricante presentado no coinciden con los modelos de compresores ofertados y detallados en su Planilla de Datos Garantizados. Siendo esta omisión de caracter sustancial, queda por lo tanto su oferta descalificado.

C) EVALUACIÓN ECONÓMICA

No se observan errores aritméticos en la única oferta considerada válida que corresponde a la firma REFRIPAR S.R..L. por un monto de G 44.226.000 y su oferta es del orden del 20,41 % inferior al costo estimado por ANDE.

****

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS	HOJA Nº 3

5- Ofertas que reúnen los requisitos del Procedimiento de Contratación Directa Nº 5620

ÍTEM	OFERENTE		PRECIO UNIT. C/ IVA (G)	PRECIO TOTAL C/ IVA (G)	ÍNDICE (%)
1	3	**Reparación de Equipos de 36.000 BTU/h, con provisión de repuestos.**			
	REFRIPAR S.R.L.		2.513.000	7.539.000	100,0
2	3	**Reparación de Equipos de 48.000 BTU/h, con provisión de repuestos.**			
	REFRIPAR S.R.L.		3.605.000	10.815.000	100,0
3	7	**Reparación de Equipos de 60.000 BTU/h, con provisión de repuestos.**			
	REFRIPAR S.R.L.		3.696.000	25.872.000	100,0

****

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS PCD Nº 5620/10	Hoja Nº 4

06 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ÍTEM	OFERENTE A SER ADJUDICADO	MONTO C/ IVA (G)

En base a lo expuesto en la hoja de Informe Técnico, se sugiere la adjudicación del presente Proceso de Contratación Directa, por presentar la oferta de más bajo costo y cumplir con los requisitos Técnicos y Legales exigidos, al siguiente oferente:

FIRMA ADJUDICADA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD (UNIDAD)	PRECIO UNITARIO C/ IVA (G)	PRECIO TOTAL C/ IVA (G)
REFRIPAR S.R.L.	1	Reparación de equipo de 36.000 BTU/h, tipo "Split Systems", con provisión de repuestos, incluye desmontaje del compresor averiado, conforme a EE TT y Planilla de Datos Garantizados.	3	2.513.000	7.539.000
	2	Reparación de equipo de 48.000 BTU/h, tipo "Split Systems", con provisión de repuestos, incluye desmontaje del compresor averiado, conforme a EE TT y Planilla de Datos Garantizados.	3	3.605.000	10.815.000
	3	Reparación de equipo de 60.000 BTU/h, tipo "Split Systems", con provisión de repuestos, incluye desmontaje del compresor averiado, conforme a EE TT y Planilla de Datos Garantizados.	7	3.696.000	25.872.000
	TOTAL ADJUDICADO CON EL IVA INCLUIDO (G)				**44.226.000**

COMPARACIÓN DE COSTOS

CONCEPTO	Monto Total c/ IVA (G)	ÍNDICE (%)
ESTIMADO ANDE	55.569.500	100,00
MONTO DE ADJUDICACIÓN	44.226.000	79,59
VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO (%):		-20,41