PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

D.I.F. N° 1125/2015

MEMORANDUM

A: LIC. ROBERTO TORRES, Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

DE: Arq. MARTA MARTÍNEZ REINOSO, Directora
Dirección de Infraestructura Física

REF.: Remitir

FECHA. 17 - 08 - 2015

Arq. MARTA E. MARTINEZ REINOSO
Directora
Dirección de Infraestructura Física

La Arq. Marta Martínez Reinoso, Directora de la Dirección de Infraestructura Física, se dirige a Ud., en relación a la nota CEO Nº 825/2015 – Solicitud de Informe Técnico - **ICO – PAC Nº 27/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN – AD REFERENDUM"**

Al respecto se remite la evaluación técnica realizada por el Sr. Rubén Centurión Jefe del Departamento de Prevención y Seguridad.

Atentamente.

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Exp. No. 1367

Lic. María Olga Peralta Ch.
Departamento de Programación
y Evaluación de Ofertas

17-08-15
(12:50 hs).-

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MAYDA BENITEZ
ASISTENTE
CSJ-DGAF
12:55

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Dirección de Seguridad y Asuntos Internos

Departamento de Prevención y Seguridad

NDPS Nº 0323/15

Asunción, 17 de agosto de 2015

Señora
Arq. Marta Martínez Reinoso, Directora
Dirección de Infraestructura Física
Presente

El Jefe del Departamento de Prevención y Seguridad tiene el honor de dirigirse a usted, a fin de responder a la nota **CEO N° 825/2015** referente a la Evaluación Técnica de la oferta presentada por la empresa **KEEPER** en el marco de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS – PAC N° 27/2015 – "Mantenimiento y Reparación de los Sensores del Palacio de Justicia de Asunción – Ad Referéndum" – ID: 292.279.**

Se adjuntan planillas de evaluaciones de especificaciones técnicas de los Sensores.

Esperando le sea útil el mismo, se despide atentamente.

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE PREVENCION Y SEGURIDAD
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Rubén Centurión
Jefe

RECIBIDO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Ent. Nº: 2247 Fecha: 17/08/15 Hora: 7:36
Firma:
DIEGO SCHAERER
Asistente
D.I.F.

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - CONTRATO ABIERTO"

SISTEMA DE DETECCION

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

N°	CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS	Unid. De Medida	Presentación	Cantidad	Keeper
1	Sistema de Detección y Alarma contra Incendios - Torre Sur	Unidad	Evento	1	Cumple
2	Sistema de Detección y Alarma contra Incendios - Museo Torre Sur	Unidad	Evento	1	Cumple
3	Sistema de Detección y Alarma contra Incendios - Torre Norte	Unidad	Evento	1	Cumple

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

N°	CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS	Unid. De Medida	Presentación	Cantidad	Keeper
4	Sistema de Detección, Alarma y Extinción contra Incendios - Torre Sur	Unidad	Evento	1	Cumple

DETALLE DE TRABAJO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
N°	Sistema de Detección y Alarma contra Incendios - Torre Sur	Unid. De Medida	Presentación	Cantidad	Keeper
4.1	Panel central de alarma	Unidad	Evento	1	Cumple
4.2	Reparación de la placa electrónica del panel central de alarma	Unidad	Evento	1	Cumple
4.3	Reparación de teclado del panel central de alarma	Unidad	Evento	1	Cumple
4.4	Cambio de bateria del panel central de alarma	Unidad	Evento	1	Cumple
4.5	Detector de humo y calor direccionable	Unidad	Evento	1	Cumple
4.6	Reparación de cabezal de detección de detector de humo y calor direccionable	Unidad	Evento	1	Cumple
4.7	Pulsador manual	Unidad	Evento	1	Cumple
4.8	Alarma audio visual	Unidad	Evento	1	Cumple
4.9	Reparación de circuito de luces estroboscopicas de alarma audiovisual	Unidad	Evento	1	Cumple
4.10	Detector termovelocimetrico direccionable	Unidad	Evento	1	Cumple
4.11	Iluminación de emergencia	Unidad	Evento	1	Cumple
4.12	Cambio de bateria de la iluminación de emergencia	Unidad	Evento	1	Cumple
4.13	Cartel de salida de emergencia	Unidad	Evento	1	Cumple

Rubén Centurión
Jefe
Dpto. Prevención y Seguridad

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

N°	CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS	Unid. De Medida	Presentación	Cantidad	Keeper
5	Sistema de Detección, Alarma de Incendios - Museo Torre Sur	Unidad	Evento	1	Cumple

DETALLE DE TRABAJO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
N°	Sistema de Detección y Alarma contra Incendios - Museo Torre Sur	Unid. De Medida	Presentación	Cantidad	Keeper
5.1	Detector de humo y calor direccionable	Unidad	Evento	1	Cumple
5.2	Pulsador manual	Unidad	Evento	1	Cumple
5.3	Alarma audio visual	Unidad	Evento	1	Cumple
5.4	Reparación de circuito de luces estroboscopicas de alarma audiovisual	Unidad	Evento	1	Cumple
5.5	Expansor de zonas	Unidad	Evento	1	Cumple
5.6	Reparación de expansor de zonas	Unidad	Evento	1	Cumple

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

N°	CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS	Unid. De Medida	Presentación	Cantidad	Keeper
6	Sistema de Detección, Alarma y Extinción de Incendios - Torre Norte	Unidad	Evento	1	Cumple

DETALLE DE TRABAJO - MANTENIMIENTO CORRECTIVO					
N°	Sistema de Detección y Alarma contra Incendios - Torre Norte	Unid. De Medida	Presentación	Cantidad	Keeper
6.1	Panel central de alarma	Unidad	Evento	1	Cumple
6.2	Reparación de placa electrónica del panel central de alarma	Unidad	Evento	1	Cumple
6.3	Reparación de teclado del panel central de alarma	Unidad	Evento	1	Cumple
6.4	Cambio de bateria del panel central de alarma	Unidad	Evento	1	Cumple
6.5	Detector de humo y calor direccionable	Unidad	Evento	1	Cumple
6.6	Reparación de cabezal de detección de detector de humo y calor direccionable	Unidad	Evento	1	Cumple
6.7	Pulsador manual	Unidad	Evento	1	Cumple
6.8	Alarma audio visual	Unidad	Evento	1	Cumple
6.9	Reparacion de circuito de luces estroboscopicas de alarma audiovisual	Unidad	Evento	1	Cumple
6.10	Detector termovelocimetrico direccionable	Unidad	Evento	1	Cumple
6.11	Iluminación de emergencia	Unidad	Evento	1	Cumple
6.12	Cambio de bateria de la iluminación de emergencia	Unidad	Evento	1	Cumple
6.13	Cartel de salida de emergencia	Unidad	Evento	1	Cumple

Rubén Centurión
Jefe
Dpto. Prevención y Seguridad