CONSORCIO SAMMAR Y ASOCIADOS

Dirección: R.I. 5 Gral. Díaz N° 419 c/ Campos Cervera
Telefax: (021) 613-042 **Celular:** (0981) 447-620
Correo: smconstrucciones@gmail.com
Asunción – Paraguay

ASUNCIÓN, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-

Señores
GOBERNACIÓN DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Dr. HUGO FLEITAS
Presente

Ref.: Licitación Pública Nacional N° 05/2019 **"CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA – PLURIANUAL" LOTE N° 1 – FONACIDE, con ID: 369.403 - CONTRATO Nº 93/2019**

Me dirijo a usted en representación de la empresa CONSORCIO SAMMAR Y ASOCIADOS, a fin de solicitar prórroga del plazo contractual (por lluvias), del contrato de referencia.

Se anexa registro de precipitación diaria emitida por la Dirección de meteorología e hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

Esperando una respuesta favorable atentamente

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal

Consorcio Sammar y Asociados
RUC: 80110053-4

GOBIERNO SUBNACIONAL CORDILLERA
PERIODO 2018 2020
MESA DE ENTRADA CENTRAL
EXPEDIENTE 1775
HORA 13:11
FECHA DE RECEPCIÓN 21 / 09 / 2020
FIRMA.

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

DINAC

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
CAACUPE (Estación Automática)	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0			
2	0,0	0,0	0,0	2,4	2	0,0	0,2	0,0	0,0			
3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0			
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0			
5	0,0	0,8	0,0	0,0	19,6	23,3	0,0	0,0	0,0			
6	35,0	0,0	0,0	46,8	0,4	0,0	3,0	0,0	0,0			
7	0,0	4,4	0,0	0,2	0,0	0,2	36,6	0,0	0,0			
8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0			
9	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0			
10	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0			
11	2,8	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0			
12	3,1	2,6	0,0	0,0	26,2	0,0	1,0	3,3	0,0			
13	5,4	0,0	0,0	13,9	0,6	0,8	0,2	0,0	0,0			
14	2,1	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,8			
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4				
16	0,1	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
18	0,0	10,8	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2				
19	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
21	0,1	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0				
22	1,8	0,0	0,0	0,0	51,2	0,0	0,0	0,0				
23	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0				
24	0,0	1,4	0,0	0,0	0,2	0,0	2,2	0,0				
25	0,0	22,8	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0				
26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
27	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
28	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0				
29	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0				
30	0,3		0,4	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0				
31	0,9		0,0		0,0		0,0	0,0				
Total	67	50,6	50,7	63,7	131,7	86,1	43,2	3,9	0,8			
Máx. 24h	35	22,8	22,0	46,8	51,2	41,4	36,6	3,3	0			
Día Máx.	6	25	18	6	22	4	7	12	14			

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

OBS: Los datos en negrita corresponden a la estación meteorológica de San Bernardino – Dpto. de Cordillera, esto corresponde a que la estación meteorológica de Caacupé estaba fuera de funcionamiento.

Lic. Eduardo José Mingo Vega
Subdirector de Meteorología - DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
Tel. 021-438 1792
Asunción - Paraguay