INFORME DE CUMPLIMIENTO

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en las oficinas del BNF Casa Matriz, a los 01 días del mes de octubre de 2021, los responsables de la verificación del trabajo, dependientes de la División Gabinete de Obras – Gerencia Departamental de Administración, dejan constancia de la recepción de materiales a ser utilizados en trabajos de pintura en Casa Matriz, según detalle:

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
7	Pintura Látex Profesional Color Blanco 100% Acrílico
1	Pintura Látex Profesional Color Negro 100% Acrílico
4	Pintura Látex Profesional Color Arena 100% Acrílico
3	Entonador Para Pintura Color Ocre
2	Barniz Marino Mate
5	Pintura Aislante Acrílica
8	Aguarrás
2	Pintura Látex Al Agua Para Piso
2	Pintura Sintética Profesional Exterior Color Grafito Oscuro
3	Pintura Sintética Profesional Exterior Color Gris Espacial
1	Texturado Rústico
1	Sellador Al Aguarrás

Los mismos fueron proveídos por la firma FERRETERÍA PERGAL de José Pereira Cárdena con CONTRATO ABIERTO BNF-P Nº 533/2021, adjudicada por Resolución del Directorio Nº 7 Acta 48 de fecha 22 de junio de 2021, cuyos detalles y cantidades constan en la Remisión Nº 7730.--------

Se hace constar que en el mencionado acto fueron recibidos y verificados los bienes por los responsables de la verificación de dicho trabajo, en la cantidad y de acuerdo a las especificaciones de la carta oferta. ----------

No teniendo nada más que agregar se da por terminado este acto, firmando al pie del documento en prueba de conformidad. ----------

VÍCTOR RAÚL DÍAZ R.
Encargado de Sección
Mantenimiento de Obras
División Gabinete de Obras

Patricia M. Candia F.
Jefa
División Gabinete de Obras
Gerencia Departamental de Administración