ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los Dos días del mes de Julio del año Dos Mil Veintiuno, se procede a la recepción de **LOTE N° 3** "REPARACION DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUE Y C.D.-"

EQUIPO: COMPRESOR TIPO MSW40FORK – 3 CILINDROS – 10HP.-

PERTENECIENTE: COMPRESOR DE 3 CILINDROS, V.K. 1

Solicitado por la Unidad de Mantenimiento Electromecánico dependiente de la Gerencia de Operaciones, de acuerdo a la **ORDEN DE TRABAJO N° 01/2021.**

Dichos trabajos fueron realizados por la Firma **J.R. INGENIERIA** de acuerdo al **CONTRATO N° 27/2020, CONTRATO ABIERTO.**

Carlos Recalde
JR Ingeniería
Ruc: 3723022-0

Ing. José Duré Rabito
Coordinación de Mantenimiento
Electromecánico AM y RI
essap

Lic. Sandra E. Pagliaro de Baez
Tecnóloga de Producción
Gte. de Operaciones Gran Asunción
essap sa