ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL con ID: 426.815

En la ciudad de Caacupé, a los 11 días del mes de Junio del año dos mil veinticinco, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: la Arq. Virginia Duarte, Técnica Administrativa II de la Sección de Obras Civiles; la Lic. Zunilda Mena- Administradora de Contrato y la Lic. Liz Aguilera - de la Sección de Control y Seguimiento, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa IOCON S.R.L, correspondientes a la **Orden de Servicio N° 61-62-63,** según Contrato N° 13/2023. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL con ID: 426.815. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO					
1	**Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios**					
1.1	Control y verificación de central de alarmas contra incendios con lazo de expansión	Unidad	1	767.500	767.500	100% Ejecutado
1.7	control y verificación de acondicionador manual de alarma incendio direccionable	Unidad	1	600.000	600.000	100% Ejecutado
1.5	control y limpieza de detector de humo y calor direccionable	Unidad	1	1.150.000	1.150.000	100% Ejecutado
1.6	control y limpieza de detector termo velocímetro direccionable	Unidad	1	450.000	450.000	100% Ejecutado
1.8	control y verificación de alarma audio visual para incendio	Unidad	1	437.500	437.500	100% Ejecutado
2.3	verificación de BIS (perdida de agua, conservación)	Unidad	1	51.250	51.250	100% Ejecutado
2.4	verificación de manómetro de incendio (registro lectura)	Unidad	1	133.750	133.750	100% Ejecutado
3.1	control y mantenimiento de central de alarma de 148 zonas; con modem incorporado que permite conexión a estación central de monitoreo, operada por códigos	Unidad	1	837.501	837.501	100% Ejecutado
3.4	control de sirena de 30W para exterior con caja protectora anti sabotaje	Unidad	1	425.001	425.001	100% Ejecutado
4	**Mantenimiento sistema de control de acceso**					
4.1	variación y control de módulo de control de acceso	Unidad	1	750.000	750.000	100% Ejecutado
5	**Mantenimiento y reparación de equipo de circuito cerrado**					
5.2	verificar funcionamiento y conexiones- Grabador de video para CCTV	Unidad	1	687.501	687.501	100% Ejecutado
7	**Reparación de sistema de sonorización / música Funcional**					
7.1	limpieza de muebles. Verificar conexiones	Unidad	2	387.501	775.002	100% Ejecutado
7.2	verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio tipo profesional	Unidad	2	387.501	775.002	100% Ejecutado
7.3	verificar conexiones y funcionamiento de mezclador de 6 canales	Unidad	2	387.501	775.002	100% Ejecutado
7.6	verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional con pedestal de mesa	Unidad	9	40.000	360.000	100% Ejecutado
7.7	verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional con pedestal de mesa y pie regulable	Unidad	9	40.000	360.000	100% Ejecutado

Zunilda Mena Rodriguez
Adm. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Liz Magnolia Aguilera P.
Control y Seguimiento
Profesional VII

Arq. Virginia Duarte de Cádiz
Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial

	MANTENIMIENTO REPARADOR					
	Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios					
10.57	reparación de micrófono modelo MHL55	Unidad	3	925.000	925.000	100% Ejecutado
10.58	MANO DE OBRA reparación de micrófono modelo MHL56	Unidad	3	150.000	150.000	100% Ejecutado
10.7	Reparación de detector de humo y calor direccionable	Unidad	3	450.000	1.350.000	100% Ejecutado
10.8	MANO DE OBRA reparación de detector de humo y calor direccionable	Unidad	3	125.001	375.003	100% Ejecutado
10.37	Reparación de cámara móvil CCD color	Unidad	5	2.000.000	10.000.000	100% Ejecutado
10.38	MANO DE OBRA reparación de cámara móvil CCD color	Unidad	5	261.333	1.306.665	100% Ejecutado

Todos los trabajos fueron ejecutados en tiempo y forma y de acuerdo al contrato. Se deja constancia, que se realizó la calibración de las cámaras, y todas se encuentran en buen funcionamiento, así también se procedió al cambio de los sensores de Humo/calor averiados por otros nuevos, los remplazados se encuentran en la oficina de Obras Civiles, hasta la culminación del presente contrato.

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. .-

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ADMINISTRACIÓN

Lic. Luis Mena Rodriguez
Dpto. de Contratos
XIII Circunscripción Judicial

Lic. Liz Magnolia Aguilera P.
Control y Seguimiento
Profesional VII

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL SECCIÓN DE OBRAS CIVILES

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
Obras Civiles
XIII Circunscripción Judicial