29

**DIESA**

FL-PVT-06 R01

## Comprobante de Trabajos Realizados

**Propietario: POLICIA NACIONAL**

**Fecha de entrada: 30/03 /2022**

**Fecha de Salida: 27/04 /2022**

**Chasis: JH2RC90A5LK400518**

| OT | GF | Km/hs: |
|---|---|---|
| 99.152 | X | |

**Teléfono: (0984) 691054**

**Asesor: Victoria Sánchez**

| Descripcion de Trabajos Realizados | Piezas Cambiadas | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Cambio de piezas | Aceite | 1 | |
| | Filtro de aire | 1 | |
| | Filtro de combustible | 1 | |
| | Bateria | 1 | |
| | Pastilla de freno | 2 | |
| | Kit de transmision | 1 | |
| | Disco de freno | 1 | |
| | Cubiertas | 2 | |
| | Juego de emb. | 1 | |
| | Bujia | 1 | |
| | Reten am. | 1 | |

Deferencia: Si ☐ No ☐

Monto Total De Reparación: ¢0

Monto de apoyo: ¢0

Total A Pagar: ¢0

Conformidad Cliente:

Aclaración: CATALINO MIRANDA CACERES
Suboficial Principal OS.
Fiscalizador (Local físico taller)

Este comprobante no expresa ninguna cuantificación monetaria entregada por parte del propietario a nombre del cual se ha expedido, dicho comprobante representa sola y exclusivamente los trabajos cargo Garantía de Fábrica aplicados al producto en cuestión.

Firma del Asesor de Servicios: _____

Firma del Administrador _____

Aclaración: _____ _____

Av. Eusebio Ayala Km 4,5 Asunción Tel: 519-7000

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MOP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

AV. GRAL. E. AYALA KM. 4 1/2 DIESA S.A. ASUNCION - PARAGUAY