GILCOPAR

ISO 9001

# INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - PROG. 2.1.5 SERV. DE APOYO.TACT
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: BHD 196
CHASIS: MPATFS85HBH527554
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 5104

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO |
|---|---|---|
| | | DESTINO: DIVISION CRIMINALISTICA CENTRAL |
| 1 | UNIDAD | 24.30 FILTRO DE ACEITE |
| 1 | UNIDAD | 24.31 FILTRO DE AIRE |
| 1 | UNIDAD | 24.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE |
| 8 | UNIDAD | 24.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO |
| 3 | UNIDAD | 30.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO |
| 5 | UNIDAD | 25.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO |
| 1 | UNIDAD | 27.28 CORREA A/A |
| 1 | UNIDAD | 22.4 CORREA DE ALTERNADOR |
| 3 | UNIDAD | 34.7 CRUCETAS DE CARDAN |
| 1 | UNIDAD | 34.8 CENTRALIZADOR DE CARDAN |
| 2 | UNIDAD | 20.1 AMORTIGUADORES |
| 4 | UNIDAD | 20.4 BUJES DE PARRILLA SUPERIOR |
| 4 | UNIDAD | 20.5 BUJES DE PARRILLA INFERIOR DEL |
| 2 | UNIDAD | 20.8 BUJE ESTABILIZADOR CENTRAL |
| 2 | UNIDAD | 20.25 RULEMAN DE MAZA DELANTERA INT |
| 2 | UNIDAD | 20.26 RULEMAN DE MAZA DELANTERA EXT |
| 2 | UNIDAD | 20.27 RETEN DE MAZA DELANTERA |
| 2 | UNIDAD | 33.1 AMORTIGUADORES TRASEROS |

*Gladys Z. Riquelme Figueredo*
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

RICHARD ARNALDO FLORENCIAÑEZ
Subcomisario INTD.
Jefe Div. Adquisiciones - Prog. 2.1.05

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

63

## INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - PROG. 2.1.5 SERV. DE APOYO TACT
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: BHD 196
CHASIS: MPATFS85HBH527554
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 5104

| | | |
|---|---|---|
| 8 | UNIDAD | 33.12 BUJE ELASTICO |
| 2 | UNIDAD | 33.4 CURVA ELASTICO |
| 1 | UNIDAD | 19.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 19.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO |
| 4 | UNIDAD | 19.14 CEMENTADO DE ZAPATAS |
| 2 | UNIDAD | 19.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS |
| 4 | UNIDAD | 19.25 PERNO DE MORDAZA |
| 1 | UNIDAD | 19.8 BOMBA CENTRAL DE FRENO |
| 2 | UNIDAD | 19.4 CILINDROS DE FRENOS TRAS. |

GILCOPAR S.R.L.
Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal
Fiscalizador
Programa 2.1.5

ANIBAL APOLDO FLORENCIAÑEZ
Subintendente INTO.
Jefe Dpto. Administrativo y Adquisiciones - Prog. 2.1.05
TESORERIA PROG. 2.1.5

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

## INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NACIONAL - PROG. 2.1.5 SERV. DE APOYO TAC7
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL: -
FECHA:
CHAPA: BHD 196
CHASIS: MPATFS85HBH527554
COD. PAT.: -
NRO PRESUP.: 5116

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO |
|---|---|---|
| | | DESTINO: DIVISION CRIMINALISTICA CENTRAL - ORDEN 18 |
| 1 | UNIDAD | 31.3 PLATO DE PRESION |
| 1 | UNIDAD | 31.2 DISCO |
| 1 | UNIDAD | 31.3 COJINETE DE EMPUJE |
| 1 | UNIDAD | 31.4 HORQUILLA |
| 1 | UNIDAD | 31.5 GUARDAPOLVO DE HORQUILLA |
| 1 | UNIDAD | 31.6 RULEMAN PILOTO |
| 1 | UNIDAD | 31.10 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE |
| 1 | UNIDAD | 31.16 BOMBIN AUXILIAR DE EMBRAGUE |
| 1 | UNIDAD | 29.1 MECANISMOS DE LEVANTA VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO |
| 1 | UNIDAD | 31.9 CORONA VOLANTE |
| 1 | UNIDAD | 24.15 TAPA DE CILINDROS |

GILCOPAR S.R.L.

Gladys Z. Riquelme Figueredo
Representante Legal
GILCOPAR S.R.L.

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:

LEONARDO ANALDO FLORENCIAÑEZ
Suboficial Principal
Fiscalizador
Programa 2.1.05

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal
Fiscalizador
Programa 2.1.05

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com