INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S.A
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Salvador Bogado esq. José Pappalarc, Asunción
R.U.C.: 80023482-0
www.ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

Línea:	3	Marca	- TOYOTA	Nº	20389
Tipo	0300	Modelo	HILUX	Clase 0	Orden 1
Matrícula actual	HAB499	Nº Bastidor	8AJF8DC901215046	Fecha de Inspección	04/11/2019
Año Fabricación:	2.016	Color	Blanco		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SECCIÓN DE VEH. AUTOMOTORES DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	**IDENTIFICACION DEL VEHICULO**	
1.01	NUMERO DE CHAPA PATENTE	115
1.02	NÚMERO DE MOTOR	115
1.03	NUMERO DE CHASIS (BASTIDOR O CASCO)	115
1.04	DATOS DE FABRICACION	115
1.05	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD	115
2	**LUCES**	
2.01	FAROS FRONTALES	115
2.02	DE POSICION Y PATENTE	115
2.03	DE FRENADO	115
2.04	INDICADORES DE CAMBIO DE DIRECCION	115
2.05	DE RETROCESO	NA
2.06	BALIZAS	NA
2.07	RETROREFLECTORES	115
2.08	DE TABLERO	115
[illegible]	PROYECTORES ADICIONALES	NA
[illegible]	OTROS	115
3	**SISTEMA DE DIRECCION Y TREN DELANTERO**	
3.01	ROTULAS DE EXTREMOS	115
3.02	BARRAS DE DIRECCION	115
3.03	BRAZO PITMAN (biela principal de direccion)	115
3.04	BRAZO DE DIRECCION (bielas)	115
3.05	CAJA DE DIRECCION	115
3.06	MANCHON	115
3.07	DIRECCION DE POTENCIA	115
3.08	VOLANTE Y COLUMNA	115
3.09	TENSORES Y BUJES DEL TREN DELANTERO	115
3.10	ALINEACION: DERIVA	115
4	**SISTEMA DE FRENOS**	
4.01	ESTADO CAÑERIAS, FLEXIBLES, BOMBA ETC..	115
4.02	SERVOFRENOS	115
4.03	DE ESTACIONAMIENTO	115
4.04	DE SERVICIO	115
4.05	DE SERVICIO 1 er EJE	115
4.06	DE SERVICIO OTROS EJES	115
4.07	DE REMOLQUE Y SEMIREMOLQUE	NA
4.08	DE INERCIA	NA
4.09	AUXILIAR	NA
4.10	OTROS	115
5	**SISTEMA DE SUSPENSION**	
5.01	AMORTIGUADORES EFICACIA	115
5.02	AMORTIGUADORES ESTADO	115
5.03	ELASTICOS	115
5.04	RESORTES HELICOIDALES	NA
5.05	ROTULAS Y GUARDAPOLVOS	115
5.06	PARRILLA DE SUSPENSION	115
5.07	BARRAS ESTABILIZADORAS	NA
5.08	OTROS	NA
6	**CHASIS**	
6.01	LARGUEROS Y TRAVESAI	115
6.02	TRANSMISION	115
6.03	OTROS	115
7	**LLANTAS**	
7.01	FISURAS Y DEFORMACIONES	115
7.02	FIJACIONES	115
8	**NEUMATICOS**	
8.01	PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	115
8.02	FALLAS VISIBLES	115
9	**ESTADO GENERAL DEL VEHICULO**	
9.01	EXTERIOR DE LA CARROCERIA	115
9.02	GUARDABARROS Y LATERAL	115
9.03	PARAGOLPES	115
9.04	PUERTAS	115
9.05	CAPOT Y BAUL	115
9.06	PARABRISAS: TRANSPARENCIA Y ESTADO	115
9.07	LUNETA Y CRISTALES: TRANSP. Y ESTADO	115
9.08	LIMPIAPARABRISAS	115
9.09	LAVAPARABRISAS	115
9.10	ESPEJOS	115
9.11	PERDIDA DE FLUIDO AL PAVIMENTO	115
9.12	ANTENAS PARA EQUIPO DE RADIO	NA
9.13	INTERIOR DEL VEHICULO	115
9.14	TUBERIAS Y TANQUE COMBUSTIBLE	115
9.15	TAPAS DE COMBUSTIBLE	115
9.16	INSTRUMENTAL DE TABLERO	115
9.17	ENGANCHE DE ACOPLADO	NA
9.18	PORTAEQUIPAJE (T.PUBLICO)	NA
9.19	OTROS	115
10	**CONTAMINACION AMBIENTAL**	
10.01	GASES DE ESCAPE	NA
10.02	HUMOS DE ESCAPE(MOTOR DIESEL)	115
10.03	ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ESCAPE	115
10.04	NIVEL DE RUIDOS DE ESCAPE	115
10.05	NIVEL DE RUIDOS EN EL INTERIOR	115
10.06	NIVEL DE RUIDOS DE BOCINA	115
10.07	OTROS	115
11	**SEGURIDAD Y EMERGENCIA**	
11.01	ACCESORIOS DE SEGURIDAD	115
11.02	ELEMENTOS PARA AUXILIO	115

C. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	BANCO DE SUSPENSIONES	RUIDOS	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	5303106	———	26

D. MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.12	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.91/2.84		Fd. (KN) 4.45/2.74	Des. (%) 9.00/3.00	Efic. (%) 69.80
[illegible]o de Estacionamiento	Fi. (KN) 1.85		Fd. (KN) 0.81	Des. (%) 56.00	Efic. (%) 12.43
[illegible]spensiones (%) 71/75/62/62		Alineación (m/km) 1/3	Desaceleración (m/s2)		Peso: (Kg) 2182
Luces	Bajas I/D (Klx) 18.00/13.00	Altas I/D (Klx) 5.00/40.00	Niebla I/D (Klx)	Intensidad total (Klx) 84.00	

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

Inspección APROBADA	X
Inspección APROBADA con Observaciones	
Inspección CONDICIONAL	
Inspección RECHAZADA	

ING. SERGIO DINATALE
Director Técnico Adjunto

V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

INSPECCION Ivesur APROBADA TÉCNICA

Titular/Propietario: SECRETARIA DEL AMBIENTESEAM
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Línea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO