GILCOPAR

nqa ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

18

# INFORME TECNICO

| | |
|---|---|
| ENTIDAD: | POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIOS DE IDENT. DE |
| MODELO: | ISUZU DMAX |
| MOVIL: | - |
| FECHA: | 10-09-21 |
| CHAPA: | BHE100 |
| CHASIS: | MPATFR85HBT100415 |
| COD. PAT.: | |
| NRO PRESUP.: | 12507 |

| CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCION DEL SERVICIO |
|---|---|---|
| | | CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 6 - LOTE Nº 3 |
| | | SAN PEDRO DEL PARANA |
| 1 | UNIDAD | 1.1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO |
| 2 | UNIDAD | 1.13 RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENO |
| 1 | UNIDAD | 1.14 CEMENTADO DE ZAPATAS |
| 2 | UNIDAD | 1.15 RECTIFICACION DE TAMBORES DE FR TRAS |
| 4 | UNIDAD | 1.25 PERNO DE MORDAZA |
| 2 | UNIDAD | 1.40 MANO DE OBRA |
| 1 | UNIDAD | 9.3 BOMBA DE AGUA |

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:.....

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Supervisor Municipal PS.
Fiscalizador
Programa 2.1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com