INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

CHASIS: 93XXNKB8TJC-H30567 **MODELO:** L200 TRITON **CHAPA:** EAJ-936 / 394

KM: 182.248 **FECHA:** 29/07/2024

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos adicionales al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Descripcion
Limpieza de Condensador
Limpieza de evaporador
Cambio de Válvula
Carga de Aceite 134ª
Limpieza de Radiador
Cambio de Orrin
Servicio de Gomeria

.....

ADMINISTRACION TALLER

NIPON AUTOMOTORES S.A

Alba Báez
Jefa de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Lic. Carmen Martínez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 29 DE JULIO 2024

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	L200 TRITON	EAJ -936	294

Por los siguientes trabajos adicionales realizados

Cantidad	Descripcion
1	Limpieza de Condensador
1	Limpieza de evaporador
1	Cambio de Válvula
1	Carga de Aceite 134ª
1	Limpieza de Radiador
1	Cambio de Orrin
1	Servicio de Gomeria

.....

ADMINISTRACION
NIPON AUTOMOTORES S.A

Lic. Carmen Martínez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Alba Báez
Jefa de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 29 DE JULIO 2024

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	L200 TRITON	EAJ -936	294

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripcion
1	Correa de Compresor -Sistema de Aire Acondicionado-Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Aire Acondicionado-Sistema de Aire Acondicionado- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
1	Caño de Aire -Sistema de Aire Acondicionado- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
1	Carga de Gas de Aire Acondicionado-Sistema de Aire Acondicionado- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
8	Mano de Obra- Sistema de Aire Acondicionado- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
1	Precap x2 -Tren Delantero -Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
1	Guardapolvo Precat -Tren delantero - Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
6	Mano de Obra-Tren Delantero- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
1	Alineación Balanceo y pisada de ruedas-Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Alba Báez
Jefa de Taller
Nipon Automotores S.
RUC: 80001887-7

.....

ADMINISTRACION
NIPON AUTOMOTORES S.A
Lic. Carmen Martínez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

CHASIS: 93XXNKB8TJC-H30567 / **MODELO:** L200 TRITON **CHAPA:** EAJ-936 / 294

KM: 182.248 / **FECHA:** 29/07/2024 /

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Correa de Compresor -Sistema de Aire Acondicionado-Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Filtro de Aire Acondicionado-Sistema de Aire Acondicionado- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Caño de Aire -Sistema de Aire Acondicionado- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Carga de Gas de Aire Acondicionado-Sistema de Aire Acondicionado- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Mano de Obra- Sistema de Aire Acondicionado- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Precap x2 -Tren Delantero -Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Guardapolvo Precat -Tren delantero - Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Mano de Obra-Tren Delantero- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Alineación Balanceo y pisada de ruedas-Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Lic. Carmen Martínez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7
ADMINISTRACIÓN TALLER

NIPON AUTOMOTORES S.A

Alba Báez
Jefa de Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

SENACSA
Dpto. de Fiscalización de Mantenimiento Seg. Automotor

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

SENACSA
DPTO. TRANSPORTE Y TALLER

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL