Acta de Recepción y Conformidad

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 07 días del mes de Octubre del año 2021 en el marco de la **Contratación Directa Nº 08/2020** de **Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras - ID Nº 377.470** adjudicada a la Firma unipersonal **RV Service**, según **Contrato Nº 26/2020**, y afecta a la **Orden de Servicio N° 002,** se emite el acta de recepción y conformidad por los trabajos de Mantenimiento y/o reparación realizados al equipo detallado a continuación:

MARCA	MODELO	SERIE NUMERO	CODIGO DE PATRIMONIO
EPSON	LX 350	12001	2321-01-05-02
EPSON	LX 350	7721	2321-01-05-04
EPSON	LX 350	7727	2321-01-05-06
EPSON	LX 350	7770	2321-07-00-10
HP	P1102W	P1102W	2321-07-00-75
EPSON	LX 350	10610	2321-01-05-0007
EPSON	LX 350	7703	2321-01-05-0008
EPSON	LX 350	Q76Y088624	12017-02-16-0182
EPSON	LX 350	Q76Y088729	12017-02-16-0183
EPSON	LX 350	Q76Y081302	12017-02-16-0184
EPSON	LX 350	Q76Y081307	12017-02-16-0185
EPSON	LX 350	Q76Y088983	12017-02-16-0186

La misma es entregada al MADES, con el mantenimiento/reparaciones pertinentes realizadas, en prueba de conformidad se emiten 2 ejemplares de un solo tenor y a un mismo efecto.

SECRETARÍA DEL AMBIENTE * Dirección de Informática *

Lic. Marcelo Obertino, Director
Dirección de Sistema Informático