ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO

En la ciudad de Caacupé, a los 14 días del mes octubre del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: La Arq. Virginia Duarte Administradora de Contrato, y el Sr. Ricardo Saucedo, Encargado de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa INTECH SRL., correspondientes al presente mes, según Contrato N° 25/2021. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID.	Cant.	P. Total	Observación
1	SISTEMA DE COMBUSTIBLE				
1.1	Verificar nivel	unid.	1	46.910	EJECUTADO
1.2	Drenar trampa de agua	unid.	1	44.326	EJECUTADO
2	SISTEMA DE COMBUSTIBLE (mano de obra)				
2.1	Verificar nivel	unid.	1	11.728	EJECUTADO
2.2	Drenar trampa de agua	unid.	1	11.082	EJECUTADO
3	SISTEMA DE LUBRICACION				
3.1	Verificar nivel de aceite	unid.	1	48.220	EJECUTADO
4	SISTEMA DE LUBRICACION (mano de obra)				
4.1	Verificar nivel de aceite	unid.	1	12.055	EJECUTADO
5	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO				
5.1	Verificar nivel líquido refrigerante	unid.	1	38.540	EJECUTADO
5.4	Verificar pérdida del sistema de refrigeración	unid.	1	45.600	EJECUTADO
6	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (mano de obra)				
6.1	Verificar nivel líquido refrigerante	unid.	1	9.635	EJECUTADO
6.4	Verificar pérdida del sistema de refrigeración	unid.	1	11.400	EJECUTADO
7	SISTEMA DE ADMISION DE AIRE				
7.1	Verificar filtro de aire	unid.	1	43.200	EJECUTADO
8	SISTEMA DE ADMISION DE AIRE (mano de obra)				
8.1	Verificar filtro de aire	unid.	1	10.800	EJECUTADO
9	TUBERIA DE ESCAPE				
9.2	Drenaje de escape	unid.	1	52.436	EJECUTADO
10	TUBERIA DE ESCAPE (mano de obra)				
10.2	Drenaje de escape	unid.	1	13.109	EJECUTADO
11	SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR				
11.1	Verificar nivel de líquidos de batería	unid.	1	38.015	EJECUTADO
11.2	Verificar carga de batería	unid.	1	38.015	EJECUTADO
11.3	Terminales de batería	unid.	1	40.000	EJECUTADO
12	SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR (mano de obra)				
12.1	Verificar nivel de líquidos de batería	unid.	1	9.504	EJECUTADO
12.2	Verificar carga de batería	unid.	1	9.504	EJECUTADO
12.3	Terminales de batería	unid.	1	10.000	EJECUTADO

PODER JUDICIAL SECCIÓN DE OBRAS CIVILES CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Sala de Control
RICARDO SAUCEDO OLMEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Administradora de Contrato
Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. CROE MOPC N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo
Control y Seguimiento

13	MOTOR				
13.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	unid.	1	34.083	EJECUTADO
13.2	Operar el motor 50-701% por un mínimo de 30 min.	unid.	1	34.083	EJECUTADO
14	MOTOR (mano de obra)				
14.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	unid.	1	8.521	EJECUTADO
17	ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR				
17.1	Inspección general con y sin carga	unid.	1	51.124	EJECUTADO
18	ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR (mano de obra)				
18.1	Inspección general con y sin carga	unid.	1	12.781	EJECUTADO
21	CONDICION GENERAL DEL EQUIPO				
21.1	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	unid.	1	26.217	EJECUTADO
21.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	unid.	1	26.217	EJECUTADO
21.3	Sala interior de equipo	unid.	1	31.461	EJECUTADO
22	CONDICION GENERAL DEL EQUIPO (mano de obra)				
22.1	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	unid.	1	6.554	EJECUTADO
22.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	unid.	1	6.554	EJECUTADO
22.3	Sala interior de equipo	unid.	1	7.865	EJECUTADO
23	BLOQUE DE APOYO - SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR				
23.1	Control y limpieza de tableros	unid.	1	62.923	EJECUTADO
23.2	Ajuste de llaves TM	unid.	1	19.663	EJECUTADO
23.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid.	1	62.923	EJECUTADO
23.4	Verificación tablero de transferencia	unid.	1	25.910	EJECUTADO
23.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid.	1	74.915	EJECUTADO
24	BLOQUE DE APOYO SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR (mano de obra)				
24.1	Control y limpieza de tableros	unid.	1	15.731	EJECUTADO
24.2	Ajuste de llaves TM	unid.	1	4.916	EJECUTADO
24.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid.	1	15.731	EJECUTADO
24.4	Verificación tablero de transferencia	unid.	1	6.477	EJECUTADO
24.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid.	1	18.729	EJECUTADO
	TOTAL			1.097.457	

PODER JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Sala de Control
RICARDO SAUCEDO ORTIZ
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Administradora de Contrato
Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC Nº 2.156

Lic. Zumilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo
Control y Seguimiento

Se deja constancia, que los trabajos de MANTENIMIENTO PREVENTIVO fueron ejecutados; de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y atendiendo a la autorización del Consejo de Administración de realizar dicho mantenimiento, según MEMORANDUM M.C.A N°134/2022.

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor.

PODER JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Sala de Control
RICARDO SAUCEDO SUEDO
ENCARGADO SALA DE CONTROL

Administradora de Contrato
Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Control y Seguimiento