Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 03 de Agosto de 2022

FRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.**
El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 177

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
3	Aceite diferencial
1	Mano de Obra
7	Aceite de caja
1	Mano de Obra
2	Aceite reductora
1	Mano de Obra

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN TALLER
Automotor S.A.

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

S. Alcides Dareca C.
Fiscalizador de Parque Automotor

HYUNDAI ISUZU PHILLIPS 66

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS

Fecha: 03/08/2022

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden:

Vehículo: MPATFS85JKT001179 ***Chapa:*** HFU 177 ***Kilometraje:*** 122.082

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

• Aceite diferencial
• Mano de Obra
• Aceite de caja
• Mano de Obra
• Aceite reductora
• Mano de Obra

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador Automotor

Automotor S.A.

ACTA DE ENTREGA DE VEHÍCULO

Asunción, 03 de Agosto de 2022

PRESENTE:

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que, en representación del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – S.E.N.A.C.S.A., hemos retirado de los talleres de **Automotor S.A.** El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MARCA	CHAPA
Camioneta 4X4	ISUZU	HFU 177

POR LOS SIGUIENTES TRABAJOS REALIZADOS (presupuesto adicional)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Cambio Colador Aceite T/A
4	Mano de Obra

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Automotor S.A.
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

S.E.N.A.C.S.A.
Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Nicolás Dareca C.
Encargado del Parque Automotor

Automotor S.A.

Referencia: INFORME DE TRABAJOS REALIZAOS

Fecha: 03/08/2022

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº Orden:

Vehículo: MPATFS85JKT001179 ***Chapa:*** HFU 177 ***Kilometraje:*** 122.082

Modelo: D – MAX ***Marca:*** ISUZU ***Color:*** BLANCO

Por la presente le informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

• Cambio Colador Aceite T/A
• Mano de Obra

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Guillermo Bordón
Jefe Dpto. Trasporte y Taller

Sr. Alcibiades Dornesq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

HYUNDAI ISUZU PHILIPS 66 Castrol