COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00659**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	13/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - ACAHAY	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2505
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guias
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	POLICIA NACIONAL DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00659**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	13/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - ACAHAY	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2505
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guias
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	POLICIA NACIONAL DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

210

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00655**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	13/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - MATERNO VILLARICA	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2501
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guias
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00656**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	13/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - CAAGUAZU	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2502

PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES: EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guias
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	POLICIA NACIONAL DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00658**

DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	13/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - CAAGUAZU	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO			
TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2504
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guias
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI

COMPU NEW & ASOCIADOS	**De Antonio R. Fernández** VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA y MAQUINARIAS - SERVICIO TECNICO EN GENERAL Boquerón Nº 1592 e/ Benito Juárez Teléfono: 641.419 – 0981.955.307 Mail: info@compunew.com.py compunewyasociados@hotmail.com www.compunew.com.py LUQUE - PARAGUAY	**RUC: 753733-6** INFORME TÉCNICO **N° 00659**

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE:	POLICIA NACIONAL	FECHA	13/07/2019
DPTO:	IDENTIFICACIONES - ACAHAY	TEL:	605418
DIRECCIÓN:	Avda. Dr. Guido Boggiani e/ R.I. 2 Ytororo		

DATOS DEL EQUIPO

TIPO:	ESCRITORIO	MARCA:	Escritorio de Madera
		C.PAT.:	12003-02-11-2505
PROBLEMA/SÍNTOMAS/OBSERVACIONES:	EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.-		

SERVICIO REALIZADO

TÉCNICO: Antonio Fernández

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Reparación de patas
1	Reposición de cerraduras
1	Reparación de cajones
1	Reposición de tiradores
1	Lustre de mueble
1	Reparación y/o reposición de guias
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CONFORMIDAD DEL CLIENTE / USUARIO

Certifico que he leído, entendido completamente y acepto las "Condiciones de Servicio y las Clausulas" de Compunew & Asociados, señalados en este formulario y Confirmo y Apruebo la ejecución de Todos los Servicios y/o la Instalación de Partes de Recambio detallados en esta Orden de Servicio.

COMPU NEW & ASOCIADOS	POLICIA NACIONAL DPTO. DE IDENTIFICACIONES ADQ. Y SUM.	Mirian C. Añasco Comisario MGAP Jefe de Adquisiciones Prog. 2.1.7
FIRMA DEL TÉCNICO	FIRMA DEL CLIENTE	ACLARACIÓN CLIENTE/USUARIO - CI