INFORME DE IN

esur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S
Telf.:673 335 / 675 06
info@ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDEN

2		Marca	MAHI
0300		Modelo	PICK
atrícula actual	GAJ387	Nº Bastidor	MA1F
Año Fabricación:	2.017	Color	Blanc

14013
0 Orden 1
nspección 08/07/2021

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SE

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO	
1.01	DOCUMENTACIÓN	16
1.02	PLACAS DE MATRICULA	16
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	16
1.04	LIMPIAPARABRISAS	16
1.05	LAVAPARABRISAS	16
1.06	GUARDABARROS	16
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	16
2	CARROCERIA	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	16
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	16
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	16
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	16
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	16
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	16
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	16
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	16
[illegible]	VENTILACIÓN INTERNA	16
[illegible]	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	16
3.06	CAJA DE ITINERARIO	16
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	16
3.08	PASARRUEDAS	16
3.09	BAÑOS	16
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	16
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	16
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	16
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	16
3.14	EXTINTORES	16
3.15	PARASOL	
3.16	DESEMPAÑA	
3.17	ESPEJOS IN	
3.18	PORTAEQUI	
3.19	LITERA	
3.20	HERRAMIEN	
3.21	BOTIQUIN DI	
4		
4.01	LUCES BAJA	
4.02	LUCES ALTA	
4.03	LUCES DE GI	
4.04	LUCES DE FF	
4.05	LUCES DELIN	
4.06	LUCES DE PO	
4.07	LUCES DE M	
4.08	LUCES DE M	
4.09	LUCES DE EN	
4.10	LUCES DE LA	
4.11	ILUMINACIÓN	
4.12	TRIÁNGULO	
5		
5.01	FRENO DE SE	
5.02	FRENO DE ES	
5.03	CIRCUITO, DE	
5.04	F.DE DIS., F. D	
5.05	FRENO REMO	

ENTO DE INSPECCIÓN

CIÓN	Inspector
DIRECCIÓN	
IRECCIÓN, HUELGO	16
	16
	16
RTICULACIONES	16
	16
RECCIÓN	16
SUSPENSIONES	
S DE SUJECIÓN	16
DE SUJECIÓN	16
	16
ORTES	16
ITABILIZADORAS	16
NEUMÁTICA	16
	16
ES Y ESTADO	16
	16
OTOR Y TRANSMISIÓN	
- TRANS. DE FUERZA	16
Y CONEXIONES	16
IADOR	16
	16
TES	16
/ BATERIA	16
S INSTRUMENTOS	
ETRO	16
	16
	16
	16

ivesur Paraguay

IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80023482-0
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción - Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 350864
Fecha: 08/07/2021

Cliente:
R.U.C. / C.I.
CONGRESO DE LA NACION
AV. REPUBLICA Y 14 DE MAYO
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa GAJ387
Total : 278.322 Gs.

Forma de Pago:
Linea: Z
Cod. Cuenta: 239
GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente

C. IDENTIFICA

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	XÓMETRO
4918	15602106	6504006	

D. MEDICIONES E

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.12	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) ---		
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.12/3.64		Fd. (KN) 3.37/3.40		Des. (%) 18.00/6.00	Efic. (%) 71.11	
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.13		Fd. (KN) 1.52		Des. (%) 28.00	Efic. (%) 17.86	
Suspensiones (%) 65/58/65/69		Alineación (m/km) 2/2				Peso: (Kg) 2083	
Luces	Bajas I/D (Klx) 24.00/24.00	Altas I/D (Klx) 8.00/28.00	Inclinación Izq /Der. 1.00	/ 1.00	Intensidad total (Klx) 127.0		

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

NIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCION ivesur CONFORME & TECNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. HERMIN[illegible] ARAZAMAL Director Técnico
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO