GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.8 SERVICIOS DE IDENT. DE
MODELO: ISUZU DMAX
MOVIL:
FECHA: 23-03-2022
CHAPA: EAJ198
CHASIS: MPATFR85HBT103070
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 13904

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 14 - LOTE Nº 3
		GABINETE
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
1	UNIDAD	9.12 EVAPORADOR DE A.AC.
1	UNIDAD	9.13 VALVULA EXPANSORA
1	UNIDAD	9.14 FILTRO RECIBIDOR DE A.AC.
1	UNIDAD	9.15 GAS REFRIGERANTE 134 A
1	UNIDAD	9.28 CORREA A/A
3	UNIDAD	9.35 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
4	UNIDAD	12.24 MANO DE OBRA

GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

POLICIA NACIONAL DPTO. DE IDENTIFICACIONES TRANSPORTE

RECIBIDO POR:
ACLARACION: S/O SUP. Carlos Escobar Dpto. de Identificaciones