TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO:	**ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS**	**Nº DE ID:**	**381.129/20**
FECHA DE RECECPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO:	**27/11/2020**		
Nº DE CONTRATO:	**718/2020**	**Nº DE ORDEN DE COMPRAY/O SERVICIO:**	**1**
Nº DE FACTURA:	**001-001-0015530**		

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	**TRASLADO DE VEHICULOS DENTRO DEL RADIO 20 KM. DE LA CIUDAD DE ASUNCION**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	100.000.000
MONTO ABONADO	270.000
SALDO DEL CONTRATO	**99.730.000**

BANCO NACIONAL DE FOMENTO * BNF * Sección Talleres y Mantenimiento Gerencia Departamental de Administración

FIRMA DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

encia Departamental de Administración
visión Servicios Generales
ección Talleres

Fecha: 27/11/2020

CARTA ORDEN DE SERVICIO N° 01

ORIGINAL
S.T.M. - D.S.G.

SEÑORES
GRUAS JACK ASISTENCIA DE JACK CESAR FLORENTIN
Teléfono: (0986) 626-262
Correo: gruasjack@hotmail.com

En atención al contrato abierto por concurso de Ofertas BNF-P N° 718/2020 para el ***"Servicio de Grúa para vehículos del Banco Nacional de Fomento"***, solicitamos el servicio de los mismos conforme al siguiente detalle:

ÍTEM	CANTIDAD	DETALLE DEL TRABAJO	DETALLE S/ CONTRATO	PRECIO UNITARIO	TOTAL GS.
1	1	ASISTENCIA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, CHAPA N° BOJ 103 UBICADO EN LA CIUDAD DE M. R. ALONSO, RUTA TRANSCHACO PARA REALIZAR EL TRASLADO HASTA LA SECCION TALLERES DEL BNF, UBICADO SOBRE LA AVENIDA ARTIGAS CIUDAD DE ASUNCION	TRASLADO DE VEHICULOS DENTRO DEL RADIO DE GRAN ASUNCION Y AREA METROPOLITANA, VEHICULOS CON RUEDA, HASTA 2.500 KG	270.000	₲ 270.000
				TOTAL GS.	**₲ 270.000**

En la seguridad de una atención favorable, nos despedimos de Uds., respetuosamente.

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
SECCION TALLERES

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado Sección Talleres

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BNF
Sección Talleres y Mantenimiento
Gerencia Departamental de Administración

ANTONIO R. MAIDANA MEDINA
Jefe
División de Servicios Generales

GRUAS JACK

ASISTENCIA LAS 24 HS.

0986 626 262
0986 525 252

José Martí 5165 c/ Charles de Gaulle
www.gruasjack.com

SERVICIO DE REMOLQUE Y DE AUXILIOS MECÁNICOS

ASISTENCIA

FECHA: 27-11-2020	HORA SOLICITADA LA ASISTENCIA: 06:20	COMPAÑÍA: BNF

DATOS DEL CONDUCTOR

Nombre del Asegurado: BNF Tel.: Francisco Benitez

Nombre del Conductor: Telso Benitez Nº de Póliza: 86 683842 Expediente Nº:

Destino del Traslado: Bosc Artigas Kms. adicionales recorridos:

DATOS DEL VEHICULO

Marca: Toyota Modelo: Hilux Patente: BOJ 103 Color: Blanco

Ubicación: Remisse Ruta transchaco. Localidad: M.D.A

Causa de la Asistencia: ☐ Avería ☐ Accidente ☐ Batería ☐ Otros

ESTADO DEL VEHICULO

MARQUE CON UNA X LOS DATOS ENCONTRADOS EN EL VEHICULO



Nivel de Combustible

Estado de Cubiertas

☐ Medio Bueno Malo

Marca.....

EQUIPAMIENTO DEL VEHICULO

Espejo Interior ☐	Radio ☐	Piso Goma ☐	Rueda del Izq. ☐	Balizas ☐	Ceniceros ☐	Tazas de ruedas ☐
Espejo Exterior ☐	Vidrios ☐	Reloj Horario ☐	Rueda tras. Der. ☐	Luces ☐	Batería ☐	Ecualizador ☐
Parasoles ☐	Emblemas ☐	Antena ☐	Rueda tras. Izq. ☐	Parlantes ☐	Tapa radiad. ☐	Extintor ☐
Encendedor ☐	Cint. Segur. ☐	Rueda del Der. ☐	Rueda de Auxilio ☐	Limp. Parab. ☐	Tapa tanque ☐	Nebilneros ☐
Consola ☐	Gato ☐	Botiquín ☐	Llave Cruz ☐	Observación:		

ENTREGADOS: LLAVES	ENTREGADOS: DOCUMENTACIÓN	Firma Taller Entrada	Firma Taller Salida	Firma Proveedor
Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐			

Obs.: 3 Llaves

A COMPLETAR POR EL CONDUCTOR

ANTES DE FIRMAR, POR FAVOR VERIFIQUE QUE SU VEHICULO NO HAYA SUFRIDO OTROS DESPERFECTOS DIFERENTES DE LOS ARRIBA DESCRIPTOS, EN CASO DE CONFIRMACION, NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES

GRÚAS JACK no se responsabiliza de los faltantes que pudieran surgir de los traslados de Taller en Taller, ni de los objetos personales no declarados en esta hoja.

FIRMA CONFORME:

ACLARACION DE FIRMA: Germán Chaparro

HORA

CALIDAD DEL SERVICIO				
MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO

Multigráfica Punto 5 - 20 Blocks. 50x3 - 05/2020

QUIMICO - ORIGINAL - DUPLICADO TRIPLICADO