43

GILCOPAR

ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	31
FECHA:	
CHAPA:	AAAX421
CHASIS:	MPATFS85JLT000030
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12648

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
		CONTRATO 108/2021 - ID 391120 - ORDEN Nº 79 - LOTE Nº 3
		COMISARIA Nº 3 ARROYOS Y ESTEROS
1	UNIDAD	5.1 FOCO DE ALTA Y BAJA
2	UNIDAD	5.2 FOCOS DE FILAMENTOS
2	UNIDAD	5.3 FOCOS DE 1 FILAMENTO
2	UNIDAD	5.4 FOCOS DE BUSCA HUELLAS
6	UNIDAD	5.10 FOCOS LED BALIZA TECHO
1	UNIDAD	5.11 CONMUTADOR DE LUCES
2	UNIDAD	5.24 RELAY
1	UNIDAD	5.35 SENSOR MAP
4	UNIDAD	5.36 BUJIAS INCANDECENTES
1	UNIDAD	6.30 FILTRO DE ACEITE
1	UNIDAD	6.31 FILTRO DE AIRE
1	UNIDAD	6.32 FILTRO DE COMBUSTIBLE
8	UNIDAD	6.33 CAMBIO DE ACEITE MOTOR P/ LITRO
1	UNIDAD	6.35 SOPORTE DE CAJA
5	UNIDAD	6.60 MANO DE OBRA
3	UNIDAD	7.28 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL P/ LITRO
3	UNIDAD	12.16 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA P/LITRO
8	UNIDAD	15.2 BUJES DE ELASTICOS

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS
Fiscalizador
Programa 2 1 01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com

GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado - Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD:	POLICIA NAC. - ACTIVIDAD 1.1.4 PREVENCION DE HECHOS
MODELO:	ISUZU DMAX
MOVIL:	31
FECHA:	
CHAPA:	AAAX421
CHASIS:	MPATFS85JLT000030
COD. PAT.:	
NRO PRESUP.:	12648

GILCOPAR S.R.L.
MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

RECIBIDO POR:
ACLARACION: CARLOS BAEZ ESCOBAR
Suboficial Principal PS.
Fiscalizador
Programa 2 1.01

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com