ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 03 de Mayo de 2024

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA	MOVIL
CAMIONETA	TRITON	EAJ-405	279

Por los siguientes trabajos realizados

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
1	Compresor de Aire Acondicionado. Sistema de Aire Acondicionado- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
6	Mano de Obra -Sistema de Aire Acondicionado-2015-2016-2017-2018
1	Filtro de Aire Acondicionado-Sistema de Aire Acondicionado-Mitsubishi-2015-2016-2017-2018
1	Carga de Gas de Aire acondicionado - Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
1	Correa de Compresor-Sistema de Aire acondicionado- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
1	Cremallera -Tren Delantero - Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018
6	Mano de Obra-Tren Delantero- MITSUBISHI TRITON AÑO.2015-2016-2017-2018

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Lic. Carmen Martinez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

ADMINISTRACION
NIPON AUTOMOTORES S.A

Ing. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

SENACSA
Dpto. de Fiscalización de Mantenimiento Automotor

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

CHASIS: 93XNLKB8TGC-F20273 **MODELO:** TRITON **CHAPA:** EAJ-405 279.

KM: 175.360 **FECHA:** 03/05/2024

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

Compresor de Aire Acondicionado. Sistema de Aire Acondicionado- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Mano de Obra -Sistema de Aire Acondicionado-2015-2016-2017-2018

Filtro de Aire Acondicionado-Sistema de Aire Acondicionado-Mitsubishi-2015-2016-2017-2018

Carga de Gas de Aire acondicionado - Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Correa de Compresor-Sistema de Aire acondicionado- Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Cremallera -Tren Delantero - Mitsubishi Triton Año 2015-2016-2017-2018

Mano de Obra-Tren Delantero- MITSUBISHI TRITON AÑO.2015-2016-2017-2018

Lic. Virginia Gómez
Encargada de Posventa
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

Lic. Carmen Martinez
Administración Taller
Nipon Automotores S.A.
RUC: 80001887-7

ADMINISTRACION TALLER

NIPON AUTOMOTORES S.A

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte
y Taller

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor