GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestión de la Calidad

INFORME TECNICO

ENTIDAD: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
MODELO: FOTON TUNLAND
MOVIL: -
FECHA: 15/10/21
CHAPA: EAJ330
CHASIS:
COD. PAT.:
NRO PRESUP.: 13202

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION DEL SERVICIO
1	UNIDAD	1450 CAÑO ENTRADA DE AGUA RADIADOR
1	UNIDAD	1451 RULEMAN TENSOR DE CORREA
1	UNIDAD	1455 RESERVORIO DE AGUA RADIADOR
1	UNIDAD	1456 REPARACIÓN DE RADIADOR
4	UNIDAD	1465 MANO DE OBRA P/ HORA
2	UNIDAD	1600 SEÑALERO TRASERO C/U
4	UNIDAD	1601 FOCOS POR UNIDAD

.....
GILCOPAR S.R.L.

GILCO PAR S.R.L.
RUC: 80009240-6

RECIBIDO POR:.....

ACLARACION:....EDGAR TORALES Director de Transporte

RECIBÍ CONFORME

JUSTICIA ELECTORAL Dirección de Transporte

(+595) 21 604 195
(+595) 21 607 921
Eusebio Ayala 2963
Asunción - Paraguay
gilcopar@gmail.com
www.gilcopar.com