Automotor

11 ABR 2025

INFORME TECNICO

Señores
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de presentarle el informe técnico de los trabajos realizados y culminados al vehículo ***HYUNDAI H1,*** con chapa N° ***BGK 561***, Chassis ***KMJWA37JABU340580,*** correspondiente a la Orden de Servicio **N° 230 / 2025,** de fecha ***02/04/2024,*** que se detalla a continuación:

• Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
• Conjunto ventilador A/C	Por desgaste de uso normal
• Bobina compresor A/C	Por desgaste de uso normal
• Mano de Obra	Por desgaste de uso normal
• Rulemanes	Por desgaste de uso normal
• Rulemanes	Por desgaste de uso normal

Hemos realizado los siguientes trabajos sobre las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de la contratante.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de saludarle muy atentamente.

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS – TALLER
Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

YUNDAI HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT Maserati ISUZU GEELY AGRALE REPSOL